اختيسار المصركات الكهسربية

 د. فتحى عبد القادر أستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

المحركات الكهربية أنواع متعددة ...
غمنها المحركات التي نعمل عني التيار
المستمر مثيل محرك التوالي ومحرك
التوازي والمحرك المركب.. والمحركات
التي تعمل عني التيار المتردد خلاثي
الارجه مثيل المحرك التاثيري ققيص
المستجاب Motor Cage Induction وحلقيات الانسيزلاق Squirrel Cage Induction وحلقيات الانسيزلاق Hings
والمحرك التزامني - Prings المختلفة ... وتلك
التي تعمل على التيار المتردد في الوجه
الحواحد مثل محرك التوالي والمحرك التاثيري بأنواعه المختلفة ...

ويسرجه السبب في تعسيد انسواع المحركات إلى أنه لا يوجد محرك منها يمكن أن نعتجه محركاً عثالياً يقاسب جميع الاحمال ويعمل في كل الظروف ويفي بكل الاحتياجات يسعر مناسب وتكاليف تشغيله قليلة وحاجته للصيانة نادرة. وعلى ذلك .. قابل كل محرك يتم تصنيعه تكون له خواص محددة ومزايا وعيوب تختلف من نوع

ولكى ندد نوع وفواص المصرك المطلوب فراننا يجب أن نصد خواص الأداء وظروف الشغيسل للحمسل الميكانيكي الذي سوف يديره هذا المحرك.. مثل:

- درجة حرارة الوسط. - معدلات زيادة وخفض الحمل على

المرك

١ ـ درجة حرارة الـوسط الذي يعمل

ثلاحظ أن المحركات الكهربية

تصمم لتتحمل العمل في وسط درجة

حرارته عم وإذا كانت درجة

الحرارة أقبل من ٤٠ أم فياله يمكن

تُحميل المحرك بأكثر من الحمل الكامل

له حسب درجة هذه الحرارة.. والعكس

إذا كانت درجة حرارة الوسط أكبر من

· عَم حيث يجب أن يعمل المحرك بحمل

أقل من الحمل الكامل له.

فعه المدرك:

- معدلات توصيل وفصل المحرك. - درجة الحماية للمحرك. - متحتيات الأداء للمحركات.


- منحنيات الأداء للحمل الميكانيكي


وسوف تتناول هذه الدراسة هذه النقاط بشيء من التفصيل... لتفيد ليس فقط عند اختيار المحرك. وإنما ايضا عند تشغيل الماكينات المختلفة المعرفة الطرق المذاسبة التشغيل وضيط وصيانة وسائل التحكم في تشغيل المعدات التسي تعمل بالمحسوكات الكورية

الكامل، فإن حرارته تصل إلى درجة تتسوقف على نسوع المواد العبازالة المستخدمة داخيل المحرك. واكثر المواد العبازلة شيوعياً هي مواد من نبوع (Class B) التي تتحمل حتى ٢٠ أم أو من نوع (Class F) التي تتحمل حتى (Class H) التي تتحمل حتى ٢٥٥٠

ويقع الكثير من المهندسين في خطأ شائع عندما يغضلون المحرك المصنوع من مواد عازلة (Class H) على المحرك (Class F) على المحرك (Class B) على المحرك (Class B). .. وذلك يسبب (Class B). .. وذلك يسبب الإعتقاد الخاطئ عن بأن المحرك (Class B) أو وسط درجة أي من (Class B) أو (Class B). المحمل عليه عن المحرك (Class B) إدراداه عليه عن المحرك (Class B)) أو (Class B)

والحقيقة أن أياً من المصركات (Class B) أو المصل فيه درجة الحرارة إلى أقصى الترتيب) عندما يعمل عند الحمل الكامل في وسط درجة حرارته ، أم أو زاد زادت حرارة الوسط عن ، أم أو زاد الحمل عن الحمل الكامل. فيإن هذه الحمل عن التلاثة سوف تصبح درجة حرارتها أكثر من تلك التي يتحملها أي





منهم وتكون درجة الخطورة متساوية على كل منهم ، أما ميرزة المواد العازلة (Class H) عن المواد العازلة (Class H) (B مشلاً.. فإنها تعتبر ميرزة للمصنع الذي ينتج المحرك حيث تكون كمية أسلاك النحاس والصلب السليكوني وبالتالي تكاليف المحرك (Class H)

ولهذا.. فيان الهندس لا يجب ان يضع في المراصفات التي يحددها عند المب شراء المحرك درجة العزل -Insula مثل tion Class التي المدرجة المالية مثل (Class H) لا تعطيي عيزة المستخدم المحرك عن درجة اقل مثل (Class B) إلا إذا كان الملاسوب حجماً صغيراً للمحرك وبالتالي وزناً صغيراً وعزم قصور ذاتي صغير.

والجدول رقم (١) يبين درجة العزل وأقصى درجة حرارة تتحملها عوازل المصرك حسب المواصفات القياسية الدولية (1- 34 IEC).

وعندما تكون درجة حرارة البوسط

• أم قيان الارتقاع في درجة حرارة
المحرك المسموح بها يمكن حسابها لكل

• برجة عزل.. بطرح درجة حرارة الوسط
مضافاً إليها • أم كعامل اسان للمواد
العازلة من اقصى درجة حرارة تتحملها
المواد العازلة. ويوضح الشكل رقم (١)
هذه القيم للمواد العازلة المختلفة.

وعلى سبيل المثال، فإن أقضى درجة حرارة تتحملها درجة العزل (CLass) أو زيادة مسموح بها في درجة حرارة المصرك منذ بده حركته إلى ما بعد استقرار درجة الحرارة شو: ١٣٠ -استقرار درجة الحرارة شو: ١٣٠ -كانت حرارة الوسط - لأم فيان أقصى كانت حرارة الوسط - لأم فيان أقصى زيادة مسموح بها في حرارة المحرك في المحمد عالمة (Class F). وتكون المحرى درجة حرارة يمكن أن يصل إليها في ١٢٠م ، وتبقى • أم كعامل أمان للمحرك.

ربتغير فيمة اقصسي إرتفاع في الحرارة بنغير درجة حرارة الوسط حيث تزيد هذه القيمة لكل المواد العازلة إن انخفضت درجة حرارة الوسط، وتكون قيمة الزيادة في اقصى إرتفاع في درجة حرارة الوسط عن - غم والعكس، في حالة (Class B) مثلاً فإن التحسي إرتفاع بيزيد من - ٨ م إلى [- ٨ + ٥] الى عام مروت بها شابتة وهي درجة حرارة مسموح بها شابتة وهي درجة حرارة مسموح بها شابتة وهي

ويمكن معرفة درجة خرارة المحرك بعدة طرق كما جاء في المراصفة الدولية (1-IEC34)، وأهم هذه الطرق هي

حساب الارتفاع في درجة حرارة علقات المحرك ذاتها من العلاقة التالية:

θ= {(R2 - R1)/ R1} (235 + θ1) حدث:

9: الأرتفاع في درجة الحرارة (م).
 9: درجة حرارة الوسط قبل تشغيل المحرك (م).

R1: مقاومة أي من ملفات المحرك. أو المقاومة بين أي من طرق المحرك قبل تشغيله حيث تكون درجة حرارته مساوية لدرجة حرارة الوسط.. وتقاس بجهاز الارمية.

R2: القاومة بين نفس الأطراف (التي تم فياس R1 بينها) بعد تشغيل المحرك لأى زمن وياى قيمة للحمل.. حيث تكون 9 هي الارتفاع في درجة الحرارة لهذا الزمن وهذا الحمل.

والرقم (235) هو رقم ثابت يستخدم ف حالة أسالاك النصاس.. ويتقع إلى (225) في حالة أسلاك الألومنيوم.

ويمكن حساب درجة حرارة المحرك يجمع(١٥+٥). ويزيادة الزمن حتى ثبات 0 تقريباً. يمكن الاستدلال على حالة المحرك ومعرفة إمكانية زيادة الحمل عليه عن هذه القيمة أو خفض هذا الحمل.

٢ - معدلات زيادة وخفض الحمل على المحرك:

عندسا يعنل المصرك بحيث يكون بدون حمل لفترات معينة وبحمل كامل لفترات أخرى ويحمل مثوسط لفترات غيرها .. فإن درجة حرارة المعرك تكون أقل منها لو كان محملاً بالحمل الكامل طوال الموقعة.. ويكنون المصرك غير مستغل استغلالا كاملاً. وفي هذه الحالة فإن محركاً قدرشه أقل من قدرة هذا المصرك يمكن أن يدير هذا الحمل بكفاءة . ويمعني أخر.. فإنه إذا كان يتم تحميل الحمل الميكانيكي بالكامل على المصرك طوال الوقت.. قبإن اختيار المحرك يتم بحيث تكون قدرته مساوية لقدرة هذا الحمل الميكانيكي، أما إذا كان الحصل الميكانيكي يتم تحميله على الممرك بقيم تختلف من وقت لأخر. فيتم اختيار المحرك بحيث تكون قدرته أقل من أكبر قدرة للحمل الميكانيكي

وتحسب قدرة العرك مَنْ القَدرات مختلفة القيمة كما يلي:

 $P = \sqrt{(P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + ...)/(t_1 + t_2 + ...)}$

٩: قدرة المصرك الكهريسى المناسب للحمل الميكانيكي.

Pq: قدرة المصرك عندسا يعمل بحمل ميكانيكي معين (يمكن أن يكون أقل أو اكبر من P) خلال فترة زمنية 11.

(0 = 79 , 70 = 50, P2 وقى القدرة الناسية للمحرك (47.4 = P) وهي اصغر من كل من (P1 , P2) وقلك لأن P3 كانت صغيرة رتساوى الصفر كمانة المحرك عند اللاحمل.

٣ ـ معدلات توصيل وقصل المحرك:

في البند السابق. كان المحرك متصلاً بالنبع الكهربي وتتغير قيمة الحمل من فترة إلى اخسري . أما في هذا البند فيإن المحرك يتم توصيله وقصله عن النبع وتسمى طبيعة التشغيل هذه بان المحرك يصبح Multy Starting. اي تتكرر فيه عملية بدء الدوران. كما يحدث في محركات المساعد الكهربية.

يعدن و محرحات المصاد الهوران تكون ونظراً لأن تيار بدء الدوران تكون قيمته أضعاف تيار الحمل الكامل المسمم عليه المحرك، فإن عملية بدء الدوران تسرّدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك وخصوصاً أن معظم هذه الأحمال (المصاعد) لا تستضدم أية

طريقة لإنقاص هذا التيار عند البده. ولهذا.. يركب على المحرف محرك أخر يدير مروحة قوية لتبريده تتوقف قدرتها على عدد مرات تـوصيل وفصل المحرك في الساعة.

المحرك في الساعة.
ويلاحظ أن مثل هذه الحالة تحدث
بدرجة أقل في حالة المخرطة الميكانيكية
التي يتم تشغيل وإيقاف الظرف فيها
يتوصيل وقصل المصرك الكهربي.
في درجة حرارة المصرك الأسر الذي
يتطلب - في مشل هذه المخسطة
إستخدام محرك كهربي ذي قدرة أكبر
من حاجة الحمل الميكانيكي ذاته.. بينما
باستخدام طريقة ميكانيكية لتشغيل
باستضدام ظريقة ميكانيكية الشغيل
الكهربي يكون ذا قدرة مساوية للفدرة
الميكانيكية

وتعتبر عملية تكرار تـومىيل وفصل

جدول رقم (١): اقص	ئى درچا	ة حرا	رةنت	عملها	عوازا	المحر	کات	
ترجة العزل	A	E	В	F	н	200	220	250
اقصی درجة حرارة (٥م)	105	120	130	155	180	200	220	250

جدو	ل رقم (٢) : مواصفات رقم العشرات في درجة الحماية
قم العشرات	درجة الحماية من تماس أو دخول أجسام غربية
0	لا ترجد ابة حياية.
1	الحماية شد دخول الجسام غربية ذات قطر اكبر من ١٥مم.
2	الدماية ضد دخول أجسام غربية ذات قطر أكبر من ١٢مم.
3	الحماية ضد الجسام غربية ذات قمار اكبر من ٢٠٥٥م.
4	الحماية ضد دخول أجسام غربية ذات قطر أكع من امم.
5	الحماية ضد مخرل الاثرية التي تترسب وتكون ضارة بالمحرك
	ودخول الاتربة ليس معتوعاً كلياً وأكن الاتربة يجب أن لا تدخل بكمية
	تكون كافية لعدم تشغيل المصرك بطريقة مناسبة كما أن الحماية
	تكون كاملة ضد مخول اجسام غربية.
6	الحماية كاملة شد دخول أي أثربة والحماية كاملة شد دخول

بدول رقم (٣): مواصفات رقم الأخاد في درجة الحماية	
درچة الحماية ضد دخول المياه	قم الأحاد
لا توجد حماية.	0
ترجد حماية. المحرك يتمسل تساقط نقط المياه التي تسقط رأسياً عل المحرك.	1
المحرك يتحدل ثقاط الباه التي تتساقط عليه رأسياً وأيضاً إذا حدث ميل المحرك براوية حتى ٥٠ أ.	2
المحرك يتحمل تساقط المياه عليه رأسياً أو التي تسقط يميل يصنع زاوية مع المستوى الرأسي حتى ١٠	3
المعرك يتحمل المياه التي ترش عليه من أي إنجاه.	4
المعرك يتحمل المياه التي تسلط عليه من خرطوم مياه في أي إتجاه.	5
المحرك يتحمل الباد التي تسلط عليه بشكل تافررة فوية «Powerful Wa» (ter Jet) من أي إنجاد.	6
المحرك يتحفل أن يغمر ف الياه حتى ضغط مياه محدود	7
المصرك يتحمل أن يغمس في الحياء طوال الوقت وتدت ناروف تشفيل يحفقا الصاقع.	8



المصرك من أهم العواصل التي تمثل خطورة على المحركات الكهديبية والتي يجب تضاديها بقدر الإمكنان أو ريادة تبريد المصرك أو زيادة قدرته وهمو ما يتوقف على ظروف وطبيعة كل حالة.

٤ - درجة الحماية للمحرك الكهريي: يتم تقسيم درجة الحماية للمحركات الكهربية التبي تعمل على جهد حتى ٧٢,٥ ك ف بتصميم الشكل المناسب لأوجه المصرك وصندوق أطرافه وكال الأجزاء الميكانيكية التبي تضمن هذه الحماية طبقاً للمواصفات القياسية (IEC 34 - 5). رتشمل:

أحماية الأشخاص عندلس المعرك او الافتراپ من اي جزء فيه. وكذلك الحماية من أن يمس الإنسان أي أجزاء دواره.. بما يعني أن أي جزء من جسم الإنسان مشل البدأو الأصابع لا تستطيع أن تدخل داخل المصرك أو تصل إلى الأجزاه الدوارة به .. وأيضاً حماية المحرك من أن تمسه أية أجسام غربية تدخل فيه.

ب-حماية المحرك سن دخول أية مياه

وهذه المواصفات القياسية: - تطبيق فقط على الغالف الحاوى

للمحرك والأجزاء الميك انبكية الخارجية حيث يتحدد بالتالى الطريقة التي تصنع بها هذه الأجزاء حتى تتحقق المواصفات التي يجب الموصول إليها عند الاستخدام.

_ لا تحدد درجة حماية المحرك من تحطم أجزائه الميكانيكية عندما يتعرض الخاطر الانفجار،

- تحدد الاختبارات اللازمة للتأكد من وصول كل جزء إلى الدرجة المحددة له.

طريقة كتابة درجة الحماية

تتكون درجة الحماية من حرفين ورقمين مثل 1P54. الحرضان هما (IP) وهما اختصار لكلمتي International Protection أما البرقمان فأحدهما في خانة الأهاد والأخر ل خانة العشرات: - رقم العشرات بأخذ صفر أو واحد أو اثنين ويتزايد حتى رقم ٦. وهذا الرقم يحدد درجة الحماية من تماس او دخول أجسام غربية للمحركات وهذه الدرجات مفصلة وموصفة في الجدول (T)

- أما رقم الأحاد.. فيأخذ صفر أو واحد أو الثين ويترايد حتى رقم ٨ . وهذا الرقم يحدد درجة الحماية من دهول المياه .. ويوضح الجدول رقم (٣) هذه الدرجات مفصلة وموصفة

اعتبارات تؤذذ عند إجراء الاختبارات الازمة للتأكدمن سلامة درجة الحماية:

> درجة الحماية.. هي اختيارات لعينات من المحركات وليست على كل محرك

- يجب أن تجرئ الاختبارات على عينة رقمى (٤) و (٥). جديدة ونظيفة وكاملة الأجزاء.

- يجب أن تكون المياه التي تجرى بها اختبارات الحماية مياه متجددة رخالية

من أية إضافات مثل مياد الشرب. -إذا كمان رقم العشرات في درجمة الحماية هو ١ أو ٢. أو كان رقم - الاختيارات اللازمة التاكد من سلامة الأحاد هـ ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤. فـان الفحص والمعاينة بالنظر سوف يكون كافياً وإناحدث شك فتجرى الاختيارات الموضحة في الجدولين

العدد القادم: منحنيات الأداء للمحركات. . منحنيات الأداء للأحمال.

n# + 1# 3	مواصفات الاختبار الحماية من الثماس الحماية من دخول الجسام غريبة لا توجد اختبارات لا توجد اختبارات	
رقم العشرات		
0		
1		- ٥ مم وتضغط أن فتحنات الغلاف لا تدخيل الكرة يحيث تمثل خطورة
2	اختبار دخول اصابح یجری کما هو موسی قالمواصفة: 8 TART - PART I	
3		طر ° 7,00 مم ويضغط يه أن فلحات جِبِ أَنْ لا يبدخل السلك داخل أجزاء ة.
4,5,6	يستخدم سلك صلب بقد الفلاف بازرة ١ تبريّن ـ م	. ١٠٠٥ عـم ريضغط ب في فتمات بب أن لا يدخل السلك عاضل أجزاء

DIN 40052 كا المراسطة 10052

المصرك بحيث يمشل خطورة غرفة اختيار الأشربة كما

جدول رقم (٤)

مواصفات الاختيار رقم الأحاد لا توجد اختبارات. 0 رجدة التتقيط كما هو موضح في المواصفة 1.2 DIN 40053 PART 1,2 البوية اغياه اغتارجحة والرشاش حسب المواصفة 3.4 DIN 40053 PART 2,3 نستخدم فونية رش المياه رقم ٦ حسب المراصفة 5 DIN 40053 PART 4 الستخدم فونية رش المياه رقم ١٢ حسب المراصفة 6 DIN 40053 PART 4 بغمر المحرك بالكامل فالثياه بالشروط الثالية 7 - أن يكون مسئوى المياه قوق أعلى نقطة في المحرك بمسافة لا تثل عن - أدنى نقطة في المحرك يجب أن تبعد عن المياه بما لا يقل عن متر دأن يستمر الاختيار فترة لا تقل عن نصف ساعة. ـ درجة حرارة الماه يجب أن لا تختلف عن درجة حرارة المحرك باكثر من قُم وهِـذَا الاختـالاف يعكن تعديلته إذا رأت اللجنـة الفنيـة ذلـك صوصاً إذا كان المحرك يعمل ف هذا الاختبار. ويجب أن لا تتخليل المياه المحرك بدرجة تمثل خطورة

بتم الاتفاق على الاختبارات بين الصائع والمستهلك بحيث لا يقل

المستوى عما جاء في رالم7 السابق.

جدول رقم (a): اختبار درجة الحماية من دخول المياه (اختبار للمواصفة المحددة في رقم الاحاد في درجة الحماية للمحرك)



اختيبار المحركبات الكهربيبة (٢)

د. فتحى عبد القادر
 أستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

تناولنا في العدد السابق براسة أربعة من العوامل التي تؤثر على اختيار المصركات الكهربية، وفي هذا العدد نستكسل الدراسة بتناول كل من متعنيات الأداء للمحركات الكهربية ومتحنيات الأداء للحمل الميكانيكي.

ه. منحنيات الأداء للمحركات الكهربية

ق عجالة نستطيع أن تلخّص الخراص والمراصفات التي يجب أن يشتيع بها المحرك الكبريي المثالي - في التالي: ١ - ثمنه عند الشراء .. أقل ما يمكن. ٢ - كفاءته .. Yefficiencyعلى ما يمكن حتى تقل تكاليف التشغيل Running (Cost

٣- تكاليف الصيانة له.. اقل ما يمكن. ٤- عمره الافتراضي. طويل جداً. ٥- عزمه عند بدء الدوران.. عالى. ٣- يشغل الحصل بسرعات مختلفة.. بحيث يمكن تغيير السرعة باية قيمة صغيرة وخلل مدى كبير السرعة (كمشال من حوالي ١٠٠ لفة/ دقيقة). حتى حوالي ١٠ ألاف لفة/ دقيقة). ٧- سرعة الحرك عند القيمة المضبوط عليها .. تبقى كما هي مهما تغير عزم الحمل بالزيادة أو النقصان.

الحمل بالزيادة أو التقصان. 4 ـ وسيك التحكم في سرعة المحرك. ثمنها قليل بالنسبة لثمن المحرك وثكاليف تشغيلها وصيانتها قليلة. 9 ـ معامل القدرة.. يساوى الواحد

الصحيح.

۱۰ ــ قيمة العـزم.. عـاليـة بالنسبة
للامبر High Torque Per Ampere.

۱۱ ــ يمكنه العمل على المصدر الكهربي
المتـاح ســواء كان شلاتــي أو أحــادي
الأوجه بتيار مستمر أو متردد.

أنواع المحركات الكهربية:

وبالطبع ، فليس هناك نوع محدد من المحركات له كل الخواص السابقة .. ولكن لكل نوع مزايا هي جزء من هذه الخواص .. وعيوب هي عدم تحقيق باقي هذه الخواص .


ويمكن تقسيم أنواع المصركات الكهربية إلى الأنواع العامة التالية:

1 - محركات التيار المستمر DC Motors: وتستخم عندما يكون الحمل في خاجبة للعميل عنبد سرعيات مختلفية ويحتاج لعزم بدء عالى. وهذه المحركات تعطى اكبر عـزم بدء عـن اي توع أخـر من المحركات _ يصل إلى حوالي خمسة الضعاف عزم الخصل الكاسل وهسي أفضل المحركات التبي يمكن التحكم في سرعتها بكفاءة ودقة وحساسية عالية ومدى كبير للتغير في السرعة. والتكلفة الابتدائية وتكاليف التشغيل لمنظم السرعة فيها تكون أقل من أي نوع أخر من المحركات. وعلى هذا.. فإن محركات التيار المستمر تعطى أكبر عزم بده.. وتعتبر من أفضل المحركات من حيث تنظيم السرعة. أما عيوبها الرئيسية فتتمثل في أن ثمنها أغلى من أي محرك الخر وتحتاج لصيانة متكررة.

ب المحركات الترامنية Synchronous Motors

وهي أقضيل المحركات التي تعطى سرعة شابئة مهما تغير عزم الحميل ويمكنها أن تعمل بمعاسل قدرة متقدم Lead Power Factor. إلا أن عيبها الرئيسي هو أنها أقل المحركات في عزم البدء والمذي يحمل إلى حوالى ٢٠٪ من غرم الحمل الكامل

جــالمحركات التناثيرية ثلاثية الأوجه 3 Phase Induction Motors . وهـي أقـل المحركات ثعثاً وأقلهـا




حاجة للصيانة. إلا أن عيبها الرئيسي البرئيسي أنها مازالت اعلى المحركات تكلفة من حبث التحكم في السرعة حيث يصل ثمن منظم السرعة إلى حوالي أربعة امشال منظم السرعة في محركات التيار المستمر حوالي ٢٠٪ فلط من نمن المحركات التوالي و حاجتها إلى تحسين معامل قدرتها ويالد حظ أن عزم البده لها يحسل إلى حوال ٢٥٠٪ عزم الحمل الكامل.


د المصرفات التاثيرية ثات الوجة الواحد -Single Phase Induction Mo

تتشابه عدد المحركات في مزاياها وعبوبها مع المحركات التأثيرية ذات الثاثرية أوجه. إلا أن المحركات التأثيرية ذات الوجه الواحد أعلى من حيث شدة التيار وأقل من حيث معامل القدرة وأكثر حاجة للصياحة من المحركات التأثيرة ذات الثلاثة أوجه، ولهذا فإن

المحركات التأثيرية ذات النوجة الواحد تستخدم بدلاً من المحركات الشائيرية ذات الثلاثية أوجه فقيط عندما يكون الصدر الكهربي المتاح ذا وجه واحد ولا يوجد مصدر ثلاثي الأوجه. ويقع الكثيرون في خطا شائع عندما يستخدمون محركات ثائيرية ذات وجه واحد بدلاً من ذات الثلاثة أوجه توفر المصدر الكهربي ثلاثي الأوجه. المدركات العاصة Motors Motors:

وهى تشبه محركات التيار المعتمر التوالى. إلا أن العضو الثابت فيها مكون من رقائق الصلب السليكوني بدلاً من الحديث المصحت. ولهذا فإنها تعمل على مصدر التيار المستمر أو المترد .. وعزم البده فيها عال جداً يزيد عن خمسة أضعاف عزم الحمل الكامل. وهى اعلى الحركات سرعة حيث يمكنها أن تصمل إلى حوالى عشرة الآف لفة / رفيقة. وعيوبها الرئيسية تتركز في تغير دفيقة.





سرعتها بنسبة كبعة بتغع عزم الحمل.. كما أنها أكثر المركات حلجة للصيانة. و ـ المصركات الخاصـــــة Special

- مثـل Solid Rotor, Reluctance, -Hysteresis: وهي محركات مازالت تحت التطويس وإستخدامها مازال على نطاق ضيق جداً ل القدرات الصغيرة. وأهم مزاياها .. بساطة التركيب وندرة حاجتها الصيانة أما المركات الخاصة من نوع Servo, Stepper Motors فهيي محركات أقبل من واحد حصان وتستخدم في وسائل التحكم

مقارئة بين خواص المصركات

يوضع الشكل رقم (١) مقارنة بين خاصية عزم المحرك خلال فترة البدء لإكثر المركان شيوعاً وهي : محركات التيار المستمر الشوازي والمركب المصركات الشأثيرية شلاثية الأوجه. المحركات العامة سالمحركات الترامنية. وق هذا الشكل افترضنا قدرة شرج واحدة للانواع الاربعة مقدارها ٥ حصان .. وكانت السرعة - الأكثر شيوعًا - حول ١٥٠٠ لفة / دقيقة .. عدا المحرك العام الذي تكون سرعته عالية (٠٠٠٥ لفة / دقيقة) ويكون عزم الحمل الكامل _المحركات ١٥٠٠ لفة / دقيقة _ حول ٢٤ تيوتش متر.. وعزم الحصل الكاسل للمحرك العام ٢ر٧ نيوش متر.

ولى هذا الشكل.. نجد أن عبرم البدء لمحرك التيار المستمر هو الأكبر (١٣٠ نيوشن مار) .. يليه المصرك الشائيري ثلاثي الأرجه (١٠ نيـوتـن متر) ثـم المحرك العام (٤٥ نيوش ماتر).. وأقلها المصرك الشزامني (٦ نيوتن متر)..

وبالحظ أن محرك التيار المستمر من نـوع التوالي يكـاد يكـون هو المصـرك العام نفسه.

وقد وضعت في هذا الشكل خواص المعدرك الشزامني السذي كنان قليبل الاستضدام كمصرك يقسوم بتشغيل الأحمال الميك البيكية .. وكمان يستخدم أكثر بدون حمل ميك انيكى ليقوم بتحسين معامل القدرة.. ولكن استذيامه في تشغيل الاحمال الميكانيكية زاد ف الأونة الأخبرة بعد ظهور مغيرات التردد لتغيير سرعة هذا المحرك. حيث يمكن في هذه الحالة أن يعمل هذا المحرك بأقبل تيار (معامل قدرة الوحدة) ويعطى بسهولة أكثر من المحرك الناثيرى قيمة عالية للعرم بالنسبة للتبار .. وبالتالي كفاءة أعلى وقدرة خرج أكبر. ومن الخواص الهامة للمصركات الكهربية . قيمة التيار ومعدل تغيره مع تغير الحمسل على المحرك. يعرضه الشكيل رقع (٢) تغير تيار المصرك مع تغير قدرة الحمل على المحرك وللمقارنة .. اعتبرنا قدرة خرج الحمل الكامل واحدة بقيمة ٥ حصان للأنواع المختلفة. ونسلاحظ أن محركات التيار المستمر تأخذ أقبل تيار عند اللاحمل .. وبزيادة الحمل يزداد التيار زيادة خطية .. وعند الحمل الكامل بكون الثيار أكبر من المصركات الأذرى التاثيرية والترامنية لانها تكون ذات ثالاثنة أوجه محيث تنقسم القدرة على الاوجه الثلاثة - والمحركات الشزامنية تكون تياراتها منخفضة عندما تعمل في تشغيل حمل ميكانيكي.. حيث بكون

معامل القدرة حول الواحد الصحيح

وذلك ليزيادة كفاءة المصرك أما

المركبات التاثيرية فإن تيبارها عنظ

Magnetising Reactance وبالتالي اللاحمل يكون كبع أوذلك لصغر قيمة زيادة تيار الاحمل. ويمكن الحصول معامل القدرة. ثم يتزايد بمعدل بسيط على زيادة درجة التشبع في التصميمات مع زيادة الحمل لزيادة معامل القدرة. الحديثة - برغم ما يسببه ذلك من زيادة يقع الكثير من الهندسين ف حيرة درجة حرارة المحرك - باستخدام المواد عندسا يجدون تيار هذه المحركات العازلة الحديثة التى تتحمل درجات التأثيرية عند اللاحمل كبيرا بحيث

يقترب من تيار الحمل الكامل .. وهي

خراص طبيعية لهذه المحركات. وسوف

نجد أن تيار اللاحمل يتراوح بين ٦٦ـ

٨٦٪ من قيمة تيار الحمل الكامل عندما

تكون قدرة المحرك واحد حصان

والنسبة الصغيرة تكون للمحركات ذات

السرعة العالية (٢٠٠٠ لفة/ دقيقة)

أسا النسية الكبيرة فتكون للمحركات

ذات السرعـــة المتخفضــــة (١٠٠٠

لفة / دقيقة). وكلما زادت قدرة المصرك

عن الواحد حصال كلما انخفضت هذه

النسبة حيث تتراوح بين ٢٠ _ ٥٤٪

كما في الشكل رقم (٣). كما يـلاحظ أن

نسبة تيار اللاحمل إلى تيار الحمل

الكامل تزيد كلماكان وزن حديد

الصلب السليكوئي ــ وبالثالى و زن

أسلاك النحاس ــ في المحدك قليـالاً

بالنسبة إلى قدرته رذلك في التصميمات

العديثة للمصركات حيث يقل وزن

المحرك لنفس القدرة .. ويتم ذلك بزيادة

درجة التشبع المغتاطيسي ف الحديد


والذي يتبعه نقص مصانعة المغنطة


عندما تكون قدرة المصرك ٢٥ حم

الحرارة العالية مقارئية بين خواص المصركات

التَاثِيرِيةَ ذَاتَ الوجِهُ الواحد: يتم إنشاج المحركات القائيرية ذات البوجه البواحد بانبواع متعددة.. والاختلاف الرئيسي بينها هو قيمة عزم بدء الحركة. يوضح الشكل رقم (٤) الفروق بين عثروم هذه الأنواع عندما تكون قدرة الحمل الكامل لأى منها مساوية لنصف حصان. وقد تم إضافة منحنى عنزم المحرك التاثيري ثلاثي الأوجه بنفس القدرة (٥ر· حصان) وذلك للتأكيد على مزايا المحرك التأثيري ثلاثي الأوجه عن أي من أنواع المحركات التأثيرية ذات البوجه الواحد ويتم حالياً في مصر إنتاج أنواع من هذه المحركات ف عدة مصانع ـ ف القاهرة و٦ أكتوبرو ١٠ رمضان.

وأن الشكل رقم (٤) يعطى المنحنى رقم (١) للمحرك التأثيري ثلاثي الاوجه اکبر عزم بدء (۲۰ کجم سم). ياپ المصرك "Capacitor Start" ويعثله





المنحنى رقم (٢) ويعطى عزم بدء (٥٠ كجم سم) ويستخدم ليه مكثف ن حدود ٥٤ ميكروفاراد.. اما المصرك *Capacitor Start - Capacitor "Run فهو يعطى عزم بدء (٥ر٣٧ كجم م) كما في المنحنسي رقسم (٢ ويستضدم فيه مكلفان أصدهما أأ ميكروفاراد دائم التوصيل والثائي ٢٠ ميكروف اراد ويوصل عند البدء فقط.. أما المحرك رقم (٤) فهو من نوع "Split Phase" وعزم البدء ك في حدود (٣٠ كجم سم).. والمحرك رقم (٥) من توع "Capacitor Run" ويعطى عنزم بدء ف حدود (١٥ كچم سم) ويستخدم فيه مكثف ١٢ ميكـروفـاراد موصــل باستمرار . والمصرك رقع (٦) من الأنوام الحديثة ويستخدم في الغسالات الأوتوماتيكية ويتميىز بتحمله لتكرار عمليات البدء Multy Startingرعزم بده الدوران لــه يكــون منخفضاً عــن الأنواع الخمسة السابقة .. ولكن هذه النسبة الصغيرة للعزم تكون مناسبة للحمسل لأن المصرك تكسون سرعتسه منخفضة (نصو ٥٠٠ أو ٢٧٥ لفة/ دَمَيقة) وبالتَّالِ تَكُونَ العزوم عالية مع هـذه السمعة المتخفضـة، وملقات هـذا

للمحرك صفراً ولا يستطيع المحرك أن

كما يلاحظ أن المعرك رقم (٦) الذي يستضدم ف الغسالات الأوتوماتيكية يكون تياره لحظة البدء أقل نيار وتبقى فيمته ثنابتة تقريبناً مع زينادة السرعة لكى يتحمل تكرار البده. ويالحظ أن هذا المعرك لا تعترق ملقاته إذا كان الحمل كبيراً وظل ساكناً .. أو ثم إيقافه باينة وسيلة مع توصيلته إلى المصدر الكهربسي. ويرجع ذلك إلى هذا الشكل للتيار الذي يكون ثابتاً تقريباً مع تغير السرعة عندما تكون الغسالة تعمل في برامج الغسيل.. أما إذا كانت الغسالة

وتيار المحدك رقم (٢) يكونان هذين المحركين تشترك سبع منحني المصرك تكون مقسمة إلى شالاث مجموعات بنفس تقسيح ملفات المعركمات ثلاثية الأوجمه .. لذلك يطلق على هذا المصرك -Phase Wind على هذا المصرك Lil Jing - Single Phase Motor" المحرك رقم (V) "Shaded Pole" قهو أقل المحركات في عزم البدء حيث يكون ف حدود (١٣/٥ كجم سم ويمثل المُنحنى رقم (٨) عزم المصرك عندما تكون ملفات بدء الدوران مفصولة وملفات الدوران فقط عبي الموصلة بالمصدر حيث يكون عزم بدء الدوران

لفة / دقيقة |

تعمل في برنامج العصر Spinning فإن

ملقات المصرك في هذه الحالة ـــ والتي

تكون منفصلة عن ملفات حالة الغسيل

- تكون بنفس خواص المحرك رقم (a)

"Capacitor Run" وهي لا تتحمل بقاء

المحرك ساكتا إلا لفترة البدء الصغيرة

المعتادة .. لأن البدء (٥٦٧ أمبير) يكون

أعلى من تيار الحمل الكامل المصممة

عليه هذه الملقات - در٢ أمبير- ويكون

تيار البدء - ٥ ر١٢ أمبع - أعلى أن

المحرك رقم (٣) ويليه المحرك رقم (٤)

-۱۶ آمیج - شم المصرك رقم (۸) -۲ر ۱۷ آمیج - شم المصرك رقم (۲)

-١٦٠ أمبير-. أما المصرك رقع (٤)

فيستحق الشآمل لأئه بأخث أكبر تيار

بدء - ٢٢ أمبر.. يصل إلى ضعف تيار

يوضع الجدول رقم (١) نسبة عزم يدء الدوران إلى عنزم الحمل الكناميل للأنواع المختلفة من محركات الوجه الواحد ويمكن ملاحظة المزيد من الغروق الجوهرية بين الأنواع المختلفة للمحركات التأثيرية نات الموجه الواحد مقارنة بالمحرك القائيري ثلاثي الأوجه ف الشكــل رقـم (٥) الـــذي يبين تغير التيار مع تغير السرعة خلال فترة بدء الدوران Run Up. وفي هذا الشكل نجد أن المصرك التاثيري ذا الثلاثة أوجه يكون تياره منخفضاً خلال فترة البدء کما یکون تیاره اتسل تیار (۲ر۱ امبیر) عند الحصل الكامل (عند سرعة ١٤٠٠

المصرك رقم (٢) على الرغم من أن المحرك رقم (٢) عـرَم بدئه -٥٠ كيم سم.. أعلى من المصرك رقم (٤) والذي يبلغ ٢٠ كجم سم- وذلك لتاثير المكثف الذي يدؤدي إلى تحسين معاصل القدرة وزيادة العزوم وزيادة نسبة Torque) (Ampere/. ورغم منذا العيب الكبير (تيار اليده العالى) للمحرك رقم (٤) والذي يجطه لا يتصل تكرار البدء في رُمن محدود - وكثيرًا ما تحارق ملفات البدء فيه _إلا أن المصائع تنتجه بمعدل كبير وذك لقلبة تكاليف تصنيعه عن الأنواع الأخرى من هذه المجموعة من

وبالحظ أن تيار المحسرك رقم (٤) متساويين عند الحمل الكنامل لأن أيساً منهما يتم فمسل ملقات البسده له عند سرعته العالية ويعمل فقط على ملفات العوران ولهذا فالن ملحثيات المحرك رقم (٨) في الشكلين رقمي (٤) (٥) ف السرعات العالية بعد قصل ملفات البدء.. وكذلك المصرك رقم (٢) _ بعد قصل مكثف البدء (٢٠ ميكروةاراد) في السرعات العالية - فإن منحنيات التيار والعزم له تقع على نفس منحنيات التيار والعنزم للمحرك رقم (٥) - شكلي رقم (٤)، (٥)




Switchgears & Control

الوكيل الوهيد لخركة

FRAKC

لمكثفات وأجهزة نحسين معامل القدرة

١٦ ش شــعمن الدين الذهبي – الجــولف – م. الجــديدة ت: ۱۱۷۱۵۰ ۱-۱۷۲۵۷۴ - ۲۹۰۸۵۲۵ فاکس: ۲۱۷۳۰۱۳



. منحنيات الأداء للحمل المكانيكي

يعتبر العدم مسع المعرعة للحصل الميكانيكي عماملاً اسساسياً في المتيار المجرك المناسب لهذا الحصل، فإذا كان الحمل عجراً إلى عزم عال عند البدء، على أما إذا كان عزم المحرك أقبل من عزم الحرك المحرك المحرك المحرك المحرك من الدوران وسرف يبقى ساكناً، أما السرعة التي يدور بها المحرك مع الحمل بحسورة مستقرة، فهي السرعة الثني يكن عندها عزم المحرك مساوياً لعزم يكرن عندها عزم المحرك مساوياً لعزم المحرك ومنحنى عزم الحمل.

يوضح الشكل رقم (٦) منحنيات اتواع مختلفة من الحمل الميكانيكس وكذلك قيمة العزم اللازم للحمل عندكل سرعة. وللمقارئة.. تم اختيار قيمة لعزم الحمل مقدارها (٥ نيبوتن متر) وهسي نفس القيمة للانواع المختلفة عند سرعة الحرران المستقرة (١٤٠٠ لفة / دقيقة). يمثل المنحنى رقم (١) الحمل الذى يحتاج لأكبر عزم بدء وأكبر عزوم ق المرعات المنخفضة .. وكلما زادت السرعة نقص العزم الذي يحشاج الحمل. ونجد أن العزم يتناسب عكسياً مع السرعة.. أي تكون قدرة الحمل ثابتة مع تغير السرعة. وهذا النوع من الأحمال مثل المضارط والات قط المعادن وماكينات التقريز وماكينات التقشير وماكينات لف المرقائق. ويمثل المنحنى رقم (٢) الحمل الذي يكون عزمه ثابتًا مهما تغيرت السرعة مثل الرواضع والأوثاش والمصناعد وسيبور النقل ومساكينات البشق والطلمبات ذات المكبس. أما المنحنى رقم (٣) فهو يمثل حمل الجر مثل الترام والمترو ووسسائل النقل، ويمثل المتحتى رقم (٤) حملًا يزيد عزمه بريادة السرعة زيادة خطية وهو يمثل المولدات الكهربية ذات التغذية الخارجية. أما المنعثى رقم (٥) فیمثل حملاً بتــزاید عــزمه مــع مربــع السرعة .. وهو حمل مشهور باسم Fan المعا ويمثل المراوح الهواثية باتواعها وطلميات الطرد المركزى والسقن وهذه المنحنيات بمكن القياس عليها واستنتاج شكل منحنى اي نوع أخر من الأحمال لتصديد المصرك الكهربى المناسب لتشغيلها.

ويلاحظ أن يعنض أنواع الأحمال الميكانيكية تتغير فيها قيمة العزم ليس بتغير السرعة فقط. ولكن أيضاً يتغير العزم مع مرور الوقت منذ بده تشغيل الحمل. مثل فسواقك الهواء نات الكيس مع خزان للهواء وكذلك أجهزة التكييف والثلاجات الكهربية حيث يظل عزم الحمل عند الهده شابتاً مع زيادة عزم الحمل عند الهده شابتاً مع زيادة

الكهرباء العربية العدد ٥٢

جدول رقم (١): نسبة عزم البده إلى عزم الحمل الكامل

Mater Type	Starting/ Full Load Torque
Split Phase	1.2
Capacitor Start -	1779
Capacitor Run	1.5
Shaded Pole	0.4
3 Phase Motor	2.4
Capacitor Start	2
Capacitor Run	0.6
3 Phase Winding -	
Single Phase Motor	0.5

جدول رقم (٢): نسبة تيار البدء إلى تيار الحمل الكامل

	-
Motor Type	Starting/ Full Load Current
Split Phase	- 7.1
Capacitor Start -	
Capacitor Run	5
Shaded Pole	4.35
3 Phase Motor	3.6
Capacitor Start	3.55
Capacitor Run	3
3 Phase Winding - Single	
Phase Motor	1,12

السرعة وبعد تبنات السرعة وكلما صر الوقت يزداد الضفط وبالشاق يزداد العزم مع الزمن . ولهذا، فإن فعسل المحرك الكهربي في هذه الحالات شم إعادة تشغيله يجعل المصرك غير قادر على البحه والدوران ويجب خفض الضغط في خسزان الهواء أو الانتظار قليسلاً في حسالة أجهسزة التكييسة والثلاجيات حتى ينساب غاز الشريون إلى مواسير الضغط المنخفض.

ويلاحظ أن هذه الظاهرة تحدث إذا تمقصل أي جهاز تكييف أو ثلاجه إذا كان المحرك دائراً وتم إعادة تشغيله بعد وقت قصيم.. وكذلك إذا استختمت أجهزة مثبتات الجهد ذات المرحل -Re lay Type Stablizers. وعشدما لا يستطيع المحدك الدوران فبإن تيباره يكون عمالياً ومساوياً لتيار البدء ولا يتحمله المحرك.. ويقوم جهاز حماية المرك Over Load بقصل المحرك.. ولكن تكرار هله العملية يلادي إلى تحميحن عوازل المصرك وضعفها واحتراق المصرك وتقع نفس الشكلة لأجهزة التكييف والثلاجات إذا استخدم مولد احتياطي يعمل أوتوصاتيكيا عند انقطاع التيار ويكون مضبوطأ بحيت يشفل الاحمال بعد زمن قلبل من انقطاع النيار ، ويجب أن يضبط الزمن لإعادة تومسيل التبار بحيث يكون كافيا _على الأقبل ١٥ مقيقة _حتى نضمن سلامة مثل هذه المعدات.

MOELLER M



التعرف على المحركات مجهولة البيانات

د. فتحس عبد القادر
 أستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شين الكوم

عندما نجد محركًا كهربيًا لا تـوجد عليه أية بيانات. أو ندريد أن نتأكد عن أن البيانات الموجودة على محرك ما هى بيانات صحيحة.. فإنشا نحتاج إلى أن نتعرف على نوعية هذا المحرك وأطراف تـوصيله والجهد المذامب التشغيل، وتيار الحمل الكامل وقـدرة الدخيل والخرج والكفاءة والسرعة ومعامل التخرة عند الحمل الكامل ورتبة المواد العارئة ودرجة المماية.

وسوف نتساول التعسرف على المصركات شلاقية الأوجه من النوع التأثيري Three Phase Induction ... كما بل:

۱ - التعرف على أطراف توصيل المحرك

إذا كانت مروزتة، توضيل اطراف المحسرك المعتادة غير مسوجودة .. أو تسم إعادة لف المحرك وحدث شك في أن بدايات ونهايات ملقات الثلاثة أوجه موصلة بطريقة خطأ.. فإنشا نستطيع التعرف على بدايات ونهايات ملفات الثلاثة أوجه حيث نبدأ بالتعرف على طرق كل وجه باستضدام جهاز «أوميةر» أو «أفوميةر» أو لمبة اختبار أو أية طريقة أخرى . وبهذا يصبح لدينا سنة اطراف كل اثنين منها بمثلان أحد الاوجه. ولكن هذا لا يكفس. إذ يجب تُحديد بداية رئهاية كلّ وجه لأن المحرك إذا كان سيوصل ، نجمة ، Star مثلاً فإن بدايات الأوجع الثلاثة توصل مع بعضها .. بينما ترصل نهايات الأوجه بالمنبع. ولا يجب أن يوصل



ببالمثبع ثهاينة وجهين وبداينة الوجنة

الشالث مشالاً .. وإنما يجب أن يوصل

بالمنبع نهايات أو بدايات ثلاثة حتى

ينشأ مجال مغناطيسي دائري منتظم

Circular Rotating Field. وإذا كان

المحرك سيومسل ددلتاء Delta فيجب

أيضًا أن تتقيد في التوصيل بالبدايات

والنهاسات. ويلاحظ أن تعبير بحابات

الاوجه أو نهاياتها هو تعبير يعكننا من

تعريف الأطراف الثلاثة المتناظرة والتي

تؤدى إلى توزيع الملفات بحيث يكون

بينها زاوية ٢٠ أ في القراغ. ويمكن أن

نسمى شلائة أطراف البدايات أطراف

تهابات أو العكس، ولكن إذا تمت

تسمية بداية وجه ما فإنه يجب أن

تحدد بداية الوجه الشائى والثالث بناءً

ولمعرفة الأطراف المتشابهة للأوجه

بدايات ونهايات - نقوم بتوصيل طرفي

أحد الأوجه وليكن النوجه A إلى منسع

على هذه التصبة.

تيار مثغير ذي جهد صوالي ١٠٪ من جهد الرجه للمصرك بعد أن يوصل أي عن طرق الوجه 8 إلى أي من طرق الوجه C. وتوصيل جهاز «فيولتميتر» بين الطرف الباقي من البوجه B والطرف الباقي من الوجه 0 . فإذا قرأ جهاز الفولتميتر، جهدًا صغيرًا جنًا ـ حوالي الصفر _ كان توصيل الوجه B مع النوجه C منطقة . ويكون هذا التوصيل كما ق الشكل رقم (١). أما إذا قراجهاز والفولتميتره جهنا يقترب من جهد الوجه A .. كان التوصيل خطأ ويعبر عنه الشكل رقم (٢) حيث يجب تبديل طرق الوجه B أو C. ويتكرار هذه التصرية مع تعلقية النوجه B من المنبع وتوصيل الوجه C مع الوجه A مع «الفسولتميار» تتعرف على الأطسراف المتشابهة للثلاثة أوجه.

ونـــلادــظ أن السيـــب في قـــراءة «الفـولتميتر» لفيمة «صفـر» في حالــة

رنساوى «صفر».

أما التوصيل المبين في الشكل رقم

(٢) فيجعمل قراءة «الفولتميتر» على

حجموع EB و EB وريقترب من قيمة VA

كما هيو مبين بالرسم الاتجاهى في

الشكل رقم (٢). ويمعنى لخر.. يمكن

القول بأن توصيل الوجهين B و C

بالطريقة المبينة في الشكل رقم (١)

على الوجه A. ولهذا تكون القوة الداقعة

الكبربية المستنتجة به «صغر». أما

التوصيل المبين في الشكل رقم (٢) فإنه

التوصيل المبين في الشكل رقم (٢) فإنه

يجعل الوجهين B و C يمتلان ملقا في

التوصيل الصحيح.. يرجع إلى أن كلًا

من الوجهين B و C تستنتج بهما قسوة دافعة كهربية EB و EG متساوية و في

اتجاه زمني ضد اتجاه جهد المنبع VA

كما همو مبين بالرسم الاتجاهمي في

الشكل رقم (١). وتكون قراءة

«الفولشيةر» هي الفرق بين EB وEC


٦- التعرف على جهد التشغيل Rated Voltage


نفس اتجاه الوجه A أن القراغ.. فتكون

القوة الدافعة الكهربية به تساوي

تقريدًا قيمة VA.

للتعرف على الجهد الدى يجب ال يصل عليه الحدوك التاثيرى ثلاثى الأوجه. فاخذ أولاً المعرك من الفوع في العضو البائر الملفوف Wound ... Rotor ... وتغصل أطراف العضو الدائر ليكرن مفتوحًا Open Circuit ... ثم نوصل العضو الثابت _ سواءً كانت مثقاته ودلتاء أو ونجمة، _ إلى محول






متفير ثالائي الأجه Three Phase Variac مسع توصيسل افسولتديارا و والمبير ومتره في الخط للمحرك كما في الشكل رقم (٢) .. ثم نبدأ بجعل الجهد المسلط على المحرك صغيرًا وتسجل شراءتس والأمبع ومازه ووالفولتمياره ..ثم نبزيد الجهد عدة مراث بالتندريج وفي كسل مسرة نسجسل قسراءتسي «الأمبير وميتر» و «القولتميتر».. و تلاحظ أن المصرك لن يدور ويعتبر عند البلاحمل ومن هذه النشائج نبرسم العلاقة بين الشيار والجهد والذي يجب أن ياخذ الشكل رقم (٤)، وفهد أن ا النيار يرداد خطيا بريادة الجهد عند الجهود المنغفضة ثم يزداد بمعدل اكبر وبشكل منحنى ق الجهود الاعلى وذلك لتشبع الحديد في المحرك، أما ربادة الجهد أعلى من ذلك فتؤدى إلى زيادة التيار بمعدل كبير جدًا الأمر الذي يمثل خطورة على المصرك إذا استمر زمنا طويلاً ويأخذ شكلاً خطيًا لتمام تشبع الحديد. ويمثل شكل هذه العالاقة جزاين مستقيمين بينهما جزء متحنى ــ اى يمثل ركبة Knee - ويكون الجهد المناسب للتشغيل هـ والجهد المقابل لنتصف الركبة أو أعلى منه قليلاً حسب درجة تبريد المحرك وذلك كما في الشكل

ويبالاحظ أنه إذا تم زيادة الجهد بالتدريج حتى أعلى قبمة ممكنة من المحول المنغير Variac وكانت عبلاقة منتحتى في النهاية.. فيإن هذا يعنى أن جهد تشغيل المحرك اكبر من أعلى قيمة حصلنا عليها من المحرك اكبر من أعلى قيمة على أما المحرك المنغير -var ويجب استخدام جهد أعلى من ذلك في هذه التجريسة. أما إذا زاد التيار وبمحدل كبير في الجهود المنخفضة.. في وبعدل المحرك المخول المحرك المنخفضة..

منخفض ويجب زيادته من البداية بمعملات صغيرة مقسى نحصل على شكل الركبة للحلاقة بين التيار صع الجهد، وهكذا . تكون قد تعرفنا على الجهد المناسب لتشغيل المحرك وكذلك شية تيار اللاحمل.

ونالاحظ أن نفس التجربة ونفس النتائج يمكن إجراؤها للمحولات ذات الثلاثة أوجه أو ذات البوجه البواحد ... حيث نجعل المصول بدون حمل وتحصل علي الجهد المناسب لتشغيله ونتعرف أيضًا على تبار اللاحمل.

أما المصرك التأثيري شلائي الأوجه من نبوع تفس السنجاب Squirrei Cage فإننا لا نستطيع قصل الدائرة الكهربية للعضو الدائر ونقوم بتوضيل العضو الشابت بنقس الاسلوب إلى «المصول المتفرع»، ولكن تـالاحـظ أن الصرك سوف يندور.. ولا يجب أخــــُدُ قراءات ءالأمبيرومتر، و،القولتميتر، إلا عندما تصل سرعة المحرك إلى أعلى قيم ممكنة شم نزيد الجهد عن ذلك قليلاً ونبدأ في تسجيل قراءات الأجهازة بداية من الجهد العالى ثم تخفض الجهد بالتدريج ونسجل القراءات هبوطا بالجهد- وليس صعودًا حتى تبقى السرعة شابئة تقريباً. وفي هنده الحالة تختلف العبلاقة بين التيار والجهد عن حالة المحرك ذي العضو الدائر الملقوف حيث نجد أن التيار في منطقة الجهود النخفضة يكون عاليا بسبب انخفاض السرعة ثم ينخفض بزيارة الجهد ويدخل في منطقة الجزء المنحني الدالة على تشبح الحديث ثم منطقة الخط الستقيم الدالة على تمام التشيع. ومن هذا الشكل للعلاقة بين التيار والجهد.. تستطيع تدديد الجهد المناسب لتشغيل المحرك حيث يكون في حوالي منتصف منطقة الجزء المنحنى - شكل رقم(٤).




۲- التعرف على بيانات الحمل الكامل


للنعرف على بيانات المم الكامل. نحتاج اقياس قدرة الدخيل للمصرك.. وبسوف نستخدم جهاز مواثمية واحد- بعدلاً من جهمارين أو ثلاثة بالطرق التقليدية ـ وجهاز «فــولتميتر» وجهـاز «أمبع وميتر». ويستضدم «الواتميةر» لقياس قندرة الدخل ثلاثية الأوجه للمصرك. حيث يوصل ليقيس قدرة المدخل لوجه واحد ونضرب قبراءته في شلائة لنحصمل على قدرة الدخل الكلية. ويتوقف توصيل «الـواتميةر» بـالمحرك على مـا إذا كـان موصلاً وتجمأه أو وثلثاه. فإذا كان المصرك منوهسالا «تجمنة» فينوهسل «الـواتميةر، بحيث يمـر في ملف تيـاره ثيار وجه وليكن الوجه A. ويوصل ملف الجهد إلى جهد نقس الموجع Aحيث يوهسل أحد طرق ملف الجهد بنفس الطرف الموصل للث الثيار والطرف الثاني إلى نقطة التعادل -Neu اllraلمحرك أو للمنبع ويرصل جهازا «الفولتميتر» و«الأمبيروميتر» -شكل رقم (٥). أما إذا كان المصرك موصلاً مدلتاء فيجب فتح أحد أوجه المصرك وتوصيل ملف التيار وللواتميتر، ب وتسوصيل ملف الجهد وجهارى «الفولتميةر» و«الأميح وميةر» - شكل رقم (٦) - أو توصيل «الفولتميةر» والأجهزة - شكل رقم (٧) - سواة كان المحرك موهسالاً ونجمة ، أو ودلتاه


Neutral وق جميع الحالات نضري قراءة «الوانمية، في شلاقة لنحصل علي فدرة الدخل الكلية.

ويلاحظ أن جهد المنبع في أي حالة بكون هو الجهد الذي سبق التعرف عليمه في البند السمابق، وقبل توصيل المحرك بالمنبع نقيس المقاومة بين أي طرفين مسن أطراف المصرك الشي ستوصل للمنبع وتكون هي Raعند درجة حرارة الوسط 6a .. شم نقوم بتشغيس المحسرك وهسو بسدون حمل ونسجل قراءة والواتميتره ونضربها في ثلاثة لتكون القدرة عند اللاحمل Po .. ونسجل قبراءة ءالأمبع ومثره ونصدد منها قيمة تيار اللاحمل للوجه ليكون ١٥. . ثم نقوم بتحميل المحرك بأي حمل لفائرة بسيطة شم نفصله وعلى الضور نقيس المقاومة بين الطرفين والتي زادت من Ra إلى Rb .. ونحسب ارتفاع درجة حرارة المصرك ذلال فترة تشغيل الحمل هذه باستضعام العطاقة الرياضية الموضحة في صفحة ٢٧ بالعدد رقم ٥٢ «الكهرباء العربية»، فإذا كنانت درجة الحرارة قد ارتفعت بدرجة منخفضة دل ذلك على أن هذا الحمل منخفض . أما إذا كاتت درجة الحرارة عبالية دل ذلك على أن الحمل كبير، وهكذا.. يمكن تحميل المحرك بحمل يجعل الزيادة في درجة الحرارة في حدود ٨٠ م عندما تكون المواد العازلة من الشوع Class b وهي المستخدمة بكثرة في الوقت الحاضر في المعركات



شكل رقم (٥): توصيل الإجهزة مع المحرك الموصل «نجمة»






4


الصغيرة والتوسطة القدرة. أما المحركات كبيرة القدرة أو المحركات ذات الاستخدام الخاص فتستخدم فيها مواد عازلة تتحمل أكثر من ذلك كما هو ممين في العدد رقم ٥٠.

ويلاحظ أنه يمكن الاستدلال على شرح المواد العازلة عندما ترتقع درجة حرارة المحرك وتظهر رائحة العازل حيث بدل ذلك على أن درجة الحرارة هذه والتي يمكن قياسها هي اعلى قليلا المواد العازلة ولا يجب أن تظهر هذه الرائحة بدرجة قوية أو لفترة طويلة لأن شنا يعنى إحدات إجهادات على المواد العازلة تؤدي إلى إضعافها خصوصاً في العازلة تؤدي إلى إضعافها خصوصاً في الحنارات قياس العزل باستخدام الحالية

كما يجب ملاحظة أن أقصى درجة حرارة يصل إليها المحرك تكرن بعد فترة تشغيل بالحمل لدة لا تقل عن ساعة للمحركات الاقبل من واحد حصان. أما المحركات الاكبر من ذلك فيجب أن يستمر زمن اغتبار درجة الحرارة أكثر من ساعة حسب قدرة الحرارة تقريبًا مع مرور الوقت.

وهكذا.. بربادة الحمل تدريجيا حتى تصل درجة الحرارة إلى أقصى قيمة تتحملها المواد العازلة. يمكن معرفة قيمة الحمل الكامل. أما إذا كانت الإمكانيات لا تسمح بتغيير الحمل على المحرك بسهبولة وتسم تحميل المصرك بحمل ثابت القيمة ووصلت درجة حزارته مع هذا الحمل إلى أقبل مين اقصى درجة حرارة يمكن أن تتحملها المواد العازلة. فإنه يمكن معرفة قيمة الحمل الكامل لهذا المحرك من الشكل رقم (٨) والذي تم استنشاجه نظريًا وعمليًّا خصيصاً لهذا المقال. ونجد أن المحرك إذا كمان يعمل بمدون حمل قإن حرارته ترداد بحوالي ٢٦م وإذا كان محملا بحيث تصل النزيادة ف درجة الحرارة إلى • قُم حكمثال حقان ذلك يعنى أن هذا الحمل يضاظر ٧٧٪ مين قيمة الحمل الكامل ويبالثالي يعكس التعبرف على قيمة الحصل الكاصل لهذا المحرك عقدما تكون المواد العازلة من نوع Class B حيث تكون أقصبي زيادة مسموحة في درجة الحرارة ٨٠م وذلك من الشكل رقم (٨). وعندما يتم تحميل المحرك بالحمل الكامل حيث ترتفع درجة المرارة إلى أقصى قيمة أمئة فإنه يعكن من قراءات أجهزة القياس معرفة قدرة الدخل عند الحمل الكامل Pin وتيار الوجه للمحرك اوجهد الوجه V





وسرعة المحرك n وكذلك مقاومة الوجه الكامل هي: ١٦= Pout/ Pin

ومن نقائج القياس عند اللاحمل... يمكن حساب مقاقيد العديد Pi حيث.. Pi= Po- 310²R

وتكون القدرة الكهسريسة في الثغرة الهوائية Pg:

Pg = Pin • Pi • 31²R رسن ثم : يكون عزم المحرك عند الحمل الكامل T:

T=60 Po/ (2xns)

حيث Pa هي سرعة التزامن. وتكون قدرة الشرج للمحرك عند الحمل الكامل Post = 2#Tn/60

وتكون كفاءة المعرك إلا عند الحمل

وأخيراً.. فيات بعكن التعرف على
درجة الحماية المحرك من شكل جسم
المحرك من حيث احقواته على قتحات
تهوية وصوقع وحجم فيذه الفتحات..
وما إذا كان مغلقا تملنا بدون جوانات
أو يه جوانات كاوتش حول عصوه
الدوران وصندوق الأطراف لمنع تصرب
المياه أو الغيار الدقيق إلى داخيل
المعرك.. من شكل هذا الجسم يمكن
المعرك.. عن درجة حماية المحرك (IP)

وذلك وفقاً لما جاء بالدراسة السابقة أن

أن العدد رقم ٥٢ مالكهرياء العربية».

أما معامل القدرة عند الحمل الكامل

فیکرن: pf = Pin / 3VI

حوامل كابلات من الصاح المجلفن عرض : ١٠٥ مم الصاح المجلفن عرض : ١٠٥ مم الصاح المجلفن عرض : ١٠٥ مم عرض : ٢٥ - ١٠٠ مم المحتوي ال

التحكم في سرعة المحركات الكهربية

١ - محركات التيار المستمسر

د. فتحى عبد القادر
 أستاذ الآلات الكهربية ، هندسة شبين الكوم

تصنع المحركات الكهربية لتعمل عند سرعة دوران معينة تسمى بالسرعة المقتنة Rated Speed. إلا أن العديد من الأحمال الميكانيكية تحتاج العصل عند سرعات متعددة - تختلف قيمتها وعددها والمدى الذي تتغير فيه حسب طبيعة الحصل - كما أن هنماك أحمال تطلب الاحتقاظ بالسرعة عند القيمة عنرم الحمل، وإحمال لا يضيرها تغير المرعة بعض الشيء.

وليس هنداك أي محرك كهربس يستطيع تلبية احتياجات تغيير سرعة الاحمال المختلفة إلا باستخدام وسيلة ما لتفيير السرعة، ولكني يتم التحكم في السرعة يطريقة شبه مثالية يجب توفر الشروط التالية:

١ ـ اتساع مدى نغير السرعة .. مثلاً من ١٠٠ - ١٠٠٠ لغة / دفيقة.

التحكم في السرعة بحساسية عالية
 كان يكون المحول بدور بسرعة
 ١١٠١ لفة / دقيقة بينما السرعة
 المطلوبة ١١٠٢ لغة / دقيقة

 ٢ ـ احتقاظ السرعة بالقيمة المضبوطة عليها مهما تفير عزم الحمل.

ا بياء معدل تغير سوعة المصرك مع العزم dN/dT بمالته الجيدة عند أقل العزم axiz عند أقل المددة مكنة حشن يساعد ل تحقيق الشرط السابق. لأن يعضى الطرق تزيد غذا المعدل مما يؤدى إلى تغير كبير في السرعة مع تغير عزم الحمل.

عدم إنقاص العزوم الطبيعية ليده
 الحركة والعزم الأفصى للمصرك قبل
 استخدام وسيلة تغيير السرعة.

١ - عدم إنقاص كفاءة المصرك نشجة

ثريادة الشاقيد منا يضطرنا لإنقاص قيمة قدرة الحمل الكامل للمحرك Power Derating.

 ٧ ــ (قل قيمة ممكنة للقدرة المستهلكة ف وسيلة التحكم ف السرعة.

٨ _ أقبل قيمة ممكنة لثمين وسيلة التحكم ف السرعة.

 اقل قيمة ممكنة لتكاليف العميانة لوسيلة التحكم في السرعة.

وهذه الشروط يجب دراستها بعناية عند اختيار نوع المحرك الكهربي ويوع وسيلة تقيير السرعة التي تتناسب الحمل الذي يحتاج إلى تغيير السرعة

وسوف نتاول أفسم الطرق المستخدمة في تغيير سرعة المركات الكوربية..

١ ـ محركات التيار المستمر


برغم وجنود مشاكل عضن الشوهيد Commutator وارتقاع ثمن محركات التيار المستمس عن محركات التيار المغردد. إلا أن محركات الثيار المستعر مازالت حتى الأن تفضل على محركات النيار المتردد عندسا يحتاج الحمل لدي واسع في تغيير السرعة لما تتميز به من رخص ثمن وسيلة التحكم ف السرعة والمحافظة على خواص المصرك بحالتها الجيدة من عمزم بدء عال وكفاءة عالية وقيسة صفيرة لمعل تغير السرعة سع العزم وإمكانية تحميل المحرك بكامل قدرة الحمل الكامل. وذلك على عكس ما يحدث مع محركات النيار المتردد حيث تكون وسيلة التحكم في السرعة غالبة الثمن وتصل إلى اضعاف ثمن المحرك. كما أن عزوم المحرك وكفاءته تتخفض ولا نستطيع تحميل المصرك بحمله

شق رقم (۱) : توصیل محرك تیار مستمر تغنیة منقصك الم

الكامسل. كما يظهر الأفسر النسار الترافقيات Hammonics على كل من المرك والشبكة الكهربية.

وللتحكم في سرعة محركات التيار المستمر خلال الدي الواسع لتغير المرعة .. تستخدم الطسرق الحديثة قنطرة توهيد محكومة "بالثايرستور" ف دائرة المجال وتنظرة أخرى في دائرة عف الاستنتاج Armature حيث أن المنبع المشاح بكرن عادة منبع تيار معردد ويكون المحرك أن هذه الحالة من نوع التغذية التفسلة -Separate Ex cited وبحيث يتم التحكم في أي من تيار الجال أو جهد عضو الاستنتاج.. ويعكن استعمال ملقات مجال بالتوالى مع عضو الاستثناج كمصرك مركب Compound Motor بشرط أن يكون عجالها معناكسنأ للمصال البرئيس الأتطاب Differential Compound حتى تساعد في جعل سرعة المصرك

ثابثه عند القيمة المضبوطة عليها مهما تقير عزم الحمل. حيث يكون معدل تفير السرعة مع العزم بأقل قيمة ممكنة عندما يكون التمكم بنظام الطلقة القترحة Open Loop أسا إذا كان الحمل في عاجة لسرعة شاينة تعاماً فإن التحكم يكون بنظام الطقة المغلقة Closed Loop _ رمر اکثر نکفته ـ ويكون مجال ملفات التوالي مساعدا للعجال الرئيسي -Cumulative Com pound مما يزيد من عرم الحمل الكاسل للمعرك ويجعله أكثر استجابة للتغير في عنزم الحمل، وهشاك فمرق كبير بين ملفات الشوالي الثي تنوضع على نفس القطب الرئيسي مجاورة للغات التوازي وملفات الاقطاب الساعدة ١١٠ her Poles و ملقات التعويض •Com pensated Windings التي ترصل بالشوالي مع عضو الاستنتاج وشوضع بين الاقطاب الرئيسية ويكون هدفها



ملاشاة الشراوة التي تحدث على عضو Commutation - Simulation - Place - Pla

يبرضع الشكل رقم (١) توصيل محرك تيار عستعس متغذية منفصلة، من منبع ثالاثي الأرجة خالال تنظرتي ترحيد ممكومتين "بالشابرستور بنظام الطقة المفترحة Open Loop حيث يمكن التحكم أن تيار ملفات المجال أا أو التحكم في جهد عضر الاستنتاج Va والتحكم هذا بتم التحكم في زاويسة إشعسال "الثابرستور" في كل من القنطرتين.. وهذه في الطريقة الشائعة الاستخداد حالياً بعد أن كانت نستخدم قديماً مقاومات بالشوال مع كنل من ملفات المجال وعضو الاستنتاج وكان لها عيرب كثيرة أهمها القدرة الكبيرة المستهلكة فالقارصات وصحربة الشمكم الأتوساتيكي فيها وريادة معدل تغير السرعة مع الحازم .. كما يستخدم في الوقت الحاضر فنطرثا توحيد غير مكمومتين تتكونان من موحدات عادية تستخدم بعدها دواثر نقطيع Chopper للتحكم في تيار المجال وتيار عضو الاستنشاج لكي يشم التحكم في سرعة المحدرك وفي الشكيل رقيم (١).. استخدمت فنطرة ترحيد رباعية الموحدات مع دائرة المجال بينما استضدمت فنطرة ترحيد سداسية الموحدات مع دائرة عضو الاستنتاج لأن ممانعة دائرة المجال الأبر من معانعة عضى الاستنتاج مما يساعد ف تنعيم التيار Smoothing في دائرة المجال ولأن تيار عضو الاستنتاج يجب الا يحتوى على أى مركبة للتيار المتردد حتى لا شرداد مشاكل الشوحيد «Com mutation وثقلهس الشرارة على عضسو الشوحيد.. وكذاك لأنه من المظلوب التحكم في جهد عضو الاستنشاح بدقة ودساسية عالية حتى بتم الدسول على مدى كبير لتغير السرعة بالدقة والحساسية العالبة. والتحكم في سرعة محرك التيار الستدر. يلاحظ أنه إذا

كان للصرك عند الجهد المتن لعضو الاستثنام Rated Va والتيار القشن للمجال Haled If وكان مصلاً يصله الكامل.. كانت سرعته هي السرعة القننة Rated Speed التي تدرن علي لوحة بيانات المعرك.. وإذا انخفض عزم الحمل عن هذه القيمة المقنتة مَإِن السرعة نزيد قليلاً بشكل خط مستقيم ـ شكل رقم (٢) - وهذا هو الخط الأساسى لثغير السرعة سع ثغير العزم على التحرك، والكي يعمل المحرك وحمله بسرعة أقل من ذلك يجب حُقْضِ الجهد Va لان السرعة تتناسب طردياً مع Va وعكسيا مع أا وبالطبع لا يعكن إنقاص السرعة عن القيمة المقننة بزيادة البدلا من إنقاص Va لأن الكانت باكم قيمة مقننة لها عند الفط الأساسي... وعندايه قيمة الجهد ٧٥ نحصل على خط يوازى تقريباً الخط الاساسى.. وكلما انطفض ٧٥ انخفضت السرعة.

أما إذا كان الطاوب زيادة السرعة عن السرعة المقننة، فإننا لا تستطيع زيادة «Vaن القيمة المفتتة ولـذلـك بجب إنقاص أا.. ولكل قبية تحصل على خط كما في الشكل رقم (٢). ولذلك فيان وحدة التحكم في الشكيل رقيم (١) تشتمل على مفتاحين (a), (b) _ احد فما (a) السرعمات المنخفصة الاقتل مسن السرعة المقنفة والثانس (b) للسرعات المرتفعة عن السرعة المقنشة سكل سنهما عبارة عن Potentiameter تنفير قيمة مقاومته فشؤدي إلى تغير زاوية إشعال والثايرستوره وبالتالي تغير تيار المجال أو جهد عضو الاستنتاج والعسل في السرعات المغفضة بجب أن يكون مقتاح السرعات المرتقعة (b) في بدايت جاعاً(ألما بقيمتها المقللة .. أسا إذا كان المقشاح (ط) في وضع أعلى صن البداية فإن تيار المجال أا ينخفض وبالنال يزدادها ليعوض ال ولا تستطيع تحصل المصرك بعرم العمل الكامل في هذا الوضع الن a اسوف يرتفع عن القيمة المقنئة. وثلاحظ أنه في منطقة السرعات

Flated Valand II Constant II Constant Va Constant Torque 0.3 1500 2000 2500 3000 0500 4560 SOM Speed (r.p.m.) سْكُلُ رَفْمُ (١٤) : تَغْيَر تَمِار عُلْفُ الْمَصَالُ مَعَ تَغْيَرِ السَّرِعَةُ

> المنخفضة تستطيع تصيبل المصرك حتى قيمة عزم الحسل الكامل لأن اتا سرف يصل إلى فيدته الغننة . وتسمى فذه المنطقة أحيانا بمنطقة العزم الثابث Constant Torque Region ليس لأن المحرك يعطس فيها عزسا ثابتا ولكن لأننا نستطيع تحميل المحرك قيها حتى قيمة عزم الحمل الكامل _ رهبي قيمة النابثة _ عنداية سرعة ضلال هذه المنطقة. أما منطقة السرعات المرتقعة تتسمى أحيانا بمنطقة القدرة الشابثة Lay Constant Power Region تستطيع فيها تخفيل المحرك حثى اليفة القدرة القننة ولا نستطيع تحميله

بقيمة عبرم الحمل الكامل لأن نقص أأ

Constant II

يعوضه زيادة a عن القيمة القنتة . وهمو الأمس غير المرغوب لأن مقاقيم تصاس عضبو الاستنتاج ترزداد عما بتحمله وبترثقع الصرارة أينسأ أكثر من القيمة التي يشحطها. وإذا تصورنا حملا ثابت العزم مع نغير السرعة _ مثل الأوساش _ فان تشغيله المثالي بمنظم السرعة هذا بكون عند البدء بجعل المفتاح (b) في بدايت Rated II وأيضاً المفتاح (a) في بدايته عتى بعطى أقل جهد ٧٤. ثم تصرك **(**> المفتاح (a) ليزيد ٧٤ وتزيد السرعة حتى

Constant Torque

شكل رقم (١): تغير قدرة بدخل المحرك مع تغير السرعة

تصل إلى السرعية المثننة _ حيث يكون Va قد وصل إلى القيمة المقتنة عم نترك المفتاح (8) عند هذا الرضع ونصرك المفتاح (٥) ليتقص أل. وتستمر السرعة فى الزيادة وعينف على جهاز "الأمية." الذي يقس @ لأنه يختلف تبعاً لقيمة عزم الحمل.. ونستسر ف زيادة السرعة إلى أن يصل 18 إلى القيمة المقتنة.. ولا نستطيع زيادة السرعة عن ذلك إن ها وف يوداد الكثر من القيمة


وللعودة بخفص السرعة .. يجب أن تبدأ بسريادة أا سن المنشاح (b) عشى يتناقص الهالكي تنقص المفاتيد وتتحسن الكفاءة.. أما إذا بدائا بإنقاص Va فإن (١٥) سوف يبقى ثابتا عند قيمته المرتفعة للبوت العزم وثبوت ال وللاستحرار في خلص السرعة يتم ريادة أا حتى تصل إلى قيمتها المقنث ويكون المفتاح (٥) قدوصل إلى بعايته ثم يترك عند هذا الوضيع، ويستخدم المفتاح (8) لإنقاص ٧٤. ونالحظ أنه إذا كان المحرك يعمل بسرعة عالية وحدث قطع للتبار الكهربي من المنبع سواة كان القطع من خارج المسنع أو نفيجة

Rated Valand F

Constant Va

2 1800

1000



الكهرباء العربية العند ٢٥



لفصل آجهزة حماية المحرك بسبب زيادة الدمل أكثر من الالازمان Over إعادة تروسيل الخر.. فياته لا يجب إعادة تروسيل الكبرياء للمحرك والمفتاحان (a).(b). وفسح المرعمة المالية لاز الثيار الماسوف يكرر عاليا جدا وسوق يقوم جهاز -Over Cur بعدا وسوق للمحرك. يبل بجب إعادة وضع المفتاحين (b).(a) إلى وضع المعقد ثم زيادة السرعة بالتدويسج المعتدر ثم زيادة السرعة بالتدويسج


ونالاحظ من الشكل وقد (٢) . أن المصرك إذا كان مجسالًا معرم الحصل الكامل فإننا لا نستطيع زيادة سرعته عن السرعة المقتنة حتى لا يزماد 10 عن القيمة المقنئة. أما إذا كمان العزم أقبل من عزم الحصل الكامل فإنشا تستطيع زيادة السرغة عن القيمة المقننة.. وتظمأ قل العزم أمكن زيادة السرعة أكثر ـ كما بالشكشل رقم (٦) ــ الذي أعطيت فيه عدة أحمال ذات عمزم ثابت منع تغير السرعة .. ولهذا فإنه بجب داشاً مثابعة قراءة التيار al عندما نقوم بزيادة السرعة.. ولأنه عند زيادة السرعة يجب تحريك أي من المفتاحين (h), (a) ببطء يتأسب استجابة المصرك للزيافة السرعة.. اما إذا شم تحريك المنشاح بسرعة.، قان la سرف بزداد وقد يصل إلى قيع أعلى من القيمة المقنسة. ولهذا يفضل دائما استخدام جهاز ،أميتر، مع عضو الاستنشاج للاطعثشان على نيـة la كما أن بمتنابعة فيمــة la مع تغير المعرعية يمكن التعبرف على نسوع الحمل، قبإذا كان الفرِّم ثابتًا مع ثقير السرعة نجد أن ١٥ بيقي ثابتاً في منطقة السرعات المنخفضة.. أما إذا كان المزم يتزايد بزيادة السرعة ضان الا يتزايد بزيادة السرعة بنقس معدل تزايد العزم أن منطقة السرعات الأقبل من السرعة القتنة. مع ملاحظة أن هايتناسب مع العيزم الكل للمميل والاحتكياك البكانيكي ف الأجزاء الدوارة.

ويوضع الشكل رقم (٢) تغير التيار ها عند تحميل المحرك بالأحمال ذات العزم الثابت.. حيث نجد ان ها ثابتا ق منطقة السرعات المنطقضة لثبات الآن العزم يتناسب طردياً مع كل من ها.أأل. وفي السرعات العالية يزداد ها وتتوقف فيست عل قيمة عزم الحمل.

يرضع الشكل رقم (1) تغير تيار المجال أا مع تغير السرعة حيث ينضح شات أا عند القيمة المفننة خلال منطقة السرعات المنفقضة.. بينما يقل أاكا بالشكل في منطقة السرعات المرتفعة وتكون قيضة أأاعلى كلما كان عسزم الحمل أقل.

أما تغير قدرة الخرج مع تغير السرعة وتكون كما في الشكل رقم (9). حيث لا يمكن المصول على قدرة الحمل الكامل خلالي منطقة السرعات المنخفضة. مينما يمكن المحصول عليها عند أي من المحرعات المرتقعة. وتبعاً لقزايد قدرة الشكل وتنغير كفاءة المحرك حيا المساعلة وتنوقف عن قيمة عزم الحمل كما في الشكل رقم (٧) حيث ذجه أنه كما في الشكل رقم (٧) حيث ذجه أنه في منطقة المرتقعة تكون في منطقة المرتقات المرتقعة تكون المخادة بأعلى قبمها وتقل بانخفاض عزم الحمل.

ونتغير قيمة القوة الدافعة الكهربية وml في عضو الاستنتاج كما في الشكل رقم (٨).. حيث تتزايد بزيادة السرعة في منطقة السرعات المنخفضة وتبقى منطقة السرعات المنخفة وتقل كاما زاك عزم الحمل، وتتغير المفاتيد الكية في رقم (٦) حيث نجد أن المفاقيد تتزايد بريادة العزم على المحرك مما يزدي إلى ارتفاع درجة حرارته وتحسل إلى قيمة عالية مساوية لقيمة معا يزدي إلى الكامل عندما يكون الغزم مساوية لقيمة عند الحمل الكامل عندما يكون الغزم مساوية الغزم مساوية الغزم مساوية الغزم مساوية الغرم مساوية الغرام مساوية الغرام مساوية الغرام مساوية المرابع وتحسل إلى تنبيا الكامل عندما يكون الغزم مساوية الغرام مساوية الغرام الكامل عندما يكون الغزم مساوية الغرام الكامل عندما يكون الغزم مساوية الغرام الكامل الكامل الكامل قادمة السرعات




المنخفضة. أما في منطقة السرعان المرتفعة قيلاحظ أن أقصى مفاقيد ثقل عن تلك التي عند المصل الكامل بالسرعة المفننة

و مكاناً.. فقد استعرضا أم الخواص والالاحظات التحكم في سرعة محركات التيبار المستمر فات التغيفية المناصلة أو المصركات المركبة.. وهي اكشر إنبواع محركات التيبار المسته شيوعاً في الاستخدام حيث لا يفضل أن يكون المحرك من شوع التوازي.. وتتم زيادة السرعة ببإنقباص تيار المجال بعفاوسة ترصل على النوالي مع ملفات المجال أو يشم خفض السرعة بوضع مقاومة على الثوالي مع عضو الاستنتاج لأن ذلك بيؤدي إلى زيادة المقاليد في مقارسات التحكم خصوصا القبارمة الثي ترصل سع عضو الاستنتاج. كما أن عداه المقاومة تنودي إلى إساءة خراص التصرك حيث بـــــرداد ميل خــط العيرم مع السرعة مسا بجعل سرعة المصرك تتغير مع تغير العبزم بمعدل كبير.. كما أن شذه الطريفة التقليدية لتغيير سرعبة مصرك الثوازي لا تعطي مدى كبيراً لتفير السرعة ولا تتمتع بالدقة والحساسية الثاقية. أما تغيير سرعة محركات الشوال فيمكن سيائها

فيما بعد. وبالنسبة لمصركات التيار المستعصر نات المغنساطي الدائد-Permanent Magnet DC Mo ١٥٢٥ فإنه يتم التحكم في سرعتها عن طريق تغيير جهد عضو الاستنتاج باستكدام نفس الأسلوب الموضح سابقاً ولكن بدون الجزء المستخدم مع تيار المجال أالأن غير صوجود وبالقالى فإن السرعات سوف تنحصر في منطقة السرمات المنخفضة نقط دون إمكانية للحصول على سرعات مرتفعة. ونشوه منا إلى أن معذه المحركات ذات المغناطيس الدائم لا يجب استخدامها إطلاقا مع القدرات المتوسطة والكبيرة لآن المغضاطيس الدائم فيها يضعف بصرور الوقت نثيجة لارتفاع درجة عرارة المعرك المعضادة ونتيجة للمجال المسعف من عضو الاستنتاج أثناء التيارات العالية سواءً في البعد، أو في اللغراث الإنتقالية -Transient Peri ods

> في العدد القادم طرق التحكم في سرعة محركات التيار المتردد



التحكم فى سرعة المحركات الكهربية

٢ - محركسات التيسار المتردد

د. فتحى عبد القادر استاذ الآلات الكهربية. هندسة شبين الكوم


تقشرع محركات القيار المتردد بين الدراد بين الدركات القلاقة أوجه واقواع لمحركات الوجه الواحد، نبدا باهم هذه الانواع واكثرها شيرعًا في الاستخدام وهي المحركات الشافيرية فات الشالاثة الرحه -Three Phase Induction Mo عيث تتركن الطرق المرتبسية للتحكم في السرعة بين:

ا - تغيير الجهد المسلط على المحرك: لتغيير السرعة عن طريق تغيير الجهد المسلط على المصرك، تصيح وسيلة المُحكُم في العمرعة هي الني تقوم بتغيير الجهد.. ويتم ذلك بعدة طرق أهمها: استخدام سانعة حثية -Inductive Re aciance متعددة الأطراف _ أو استخدام والثابرستوره كما في الشكل رقم (١). والمانعة الحثية تتكون من ثلاثة ملغات متماثلة كل منها موضوع عن قلب بشبه تعامًا القلب الحديدي عُمول شلائي الأوجه.. أو يوضع كل ملف على قلب حديدي مستقل يشب القلب الحديدي لحول ذي وجه واحد. وفده المعانعة السل تكلفة مما لس استذرم محول لذقض الجهد لنقس الهدف.. وذلك لأن الملف يكون عليه نصو ٤٠ من جهد النوجه ف حالمة المائعة بينما يكون عليه ١٠١٪ من جهد الوجه (حالة الحول.. وبالتالي تكون عد لقاته وحجمه ومن ثم حجم النصاس والحديد والتكلف أعلى في المرول عنها في المانعة، وإذا استخدمت مقاومات بعالا مسن المانعات. قإن القدرة المفقودة في هذه المضاوسات تكون كبيرة وتمشل عبيسا 1/nd

أما عند استخدام «الشايرستور» فإن التكلفة يجب أن تكون أقبل من أية طريقة أضرى عندما تكون أقبل من أية حقيقة أيضًا بالعلم فيها. ويتميز فذه فيها تقريباً وكذلك مدى أوسع وأكثر المرئيسي لهذه الطريقة فهو تشويه معا يزيد مفاقيد الحرك عن أفرجه الجبيبة معا يزيد مفاقيد الحرك الاكترونية الكونان الإلكترونية وحاجتها الصيانة

ويالاحظ أنه يدكن استخدام أي من ويالاحظ أنه يدكن استخدام أي من الطرق السابقة التحكم أن البرعة أن المحرك عند البده يمكن إنقاض تبارات المصرك عند البده يمكن استخدام هذه الطرق لعمل بده علم بده المصرك إلى قيمة عنزم بده الما عسر بالتعريس بينقص عزم البده الناعسم أو فوصات كيا بستخدام والشايرست وراكونات الالكرنات الخينةة.

والمؤوات التحديد المستطعة ومكانية ومن الشكل رقم (٢) تتضع إمكانية أي سن طرق فقض الجهد المسلط على المحدث كبيرًا عند حيث يكون عزم المصرك كبيرًا عند من الصفر وحتى سمعة النزاسن المحدث الغزم كلما انخفض الجهد إلى ٧٧ حتى ٧٥ حيث يتناسب العزم كلما انخفض الجهد عنداي سرعة صع مربع الجهد و رنجد المحدث العزم سرعة المجهد و رنجد المحدث العزم المحدث العزم المحدث المح




Torque يبقى عند نفس السرعة (١٢٠٠ لفة / دقيقة) عند جميع الجهود لهذا المحرك.


وتتحدد السرعة التي سوف بدور بها

الحمل عند أي جهد.. من تقاطع منحنى عزم الحمل الباذا ومنحنى عزم الحمل الباذا الحمل من فرع المراوح أو طلعوات الطور المركزي فإن المنحنى ياخذ شكل المنحنى ياخذ شكل المنحنة و Constant Torque Load من المصاعد والاوناش والمدونة - كالمين المحمال يعملان عند سرعة 11 مينية من المحمد المنحنة مناوخ المناوخ ا

ويلاحظ أن مدي تفير السرعة مع حمل بقيقة / بينما إذا 1 - 11 فقة / يقيقة) بينما إذا كان الحمل ثابت العزم فإن السرعة تقفير من 15 (إلى اكثر فليلاً من 15 القلة / دقيقة عند الجهد 30 فيلاً من عزم الحمل عند أية سرعة يكون أقل من عزم الحمل ولا بحدث تقاطع بين منحني الحمل ولا بحدث الحمرة. بأن إنه مع هذا الحمل ولا بحدث الحمرة. بل إنه مع هذا الحمل وشعني الحمرة عن 73 الحرم. فعند خفض الجهد عن 73 ولا يستطيع تشغيل الحمل.

ويوضح الشكل رقم (٢) صلاحظة حهدة. وهي أن متحنى الحمل نقاطع مع منحتى المحرك عند الجهديين ٧5 و 24 عند اقل من سرعة العزم الأقصى، وهناك خطأ شائع بأن المحوك لا يستطيع أن يعصل عند أقبل من سرعة





لعزم الأقصى.. والصحيح أن الجهد إذا كنان بالقيصة المقتند Rated بيرعة بسقطيع تشغيل حمل مثل Fan بسرعة السرم الأقصى ولكن القيار يكون عاليا ويقيصة لكبر مس القيام المقتنة ولا يتحملها المحرك لفترة المصويلة. أما قد حالة حمل Fan ما مصويلة. أما قد حالة حمل والمحدد يعمل عند السرعتين 6n والمنان بدسورة طبيعية لأن الجهد يكون قد الخفض بدرجة عنداسية لخفض القيار عن القيامة المقتنة.

ولهذا. فيإن طريقة خفض الجهد تكون أكثر استضدامًا وشيسوعًا مع الأحمال عن نسوع المراوح وطلعبات اللحمال عن نسوع المراوح وطلعبات والشخاطات، وهذه النوعية من الاحمال أي تغير بسيط في السرعة. لأن قدرة الشرع تتناسب مع مكم السرعة المرعة المرعة المرعة المرعة المرعة والمرعة والموادة والمرعة والموادة والمرعة الموادة والمية الموادة والمية الموادة والمية الموادة والمية الموادة والمية الميادة والميادة وال

٢ ـ تغيير عدد الأقطاب:

يمكسن تغيير السرعة بتغيير عسدد الاقطاب. إن سرعة المصرك تقترب من سرعة التزامل ns التي تتغير بثغير عده الاقطـــاب 2p ــــــب العـــلاقـــة (ns = 120f / 2p). وحيث أن أ مى تردد المنبع _ ويكون ثابثًا _ فإن تغير عدد الأقطاب بؤدي إلى تخبر السرعة.. أسإذا زاء عدد الأقطاب إلى الضحف تتخفض السرعة إلى النصف. ويقال إن هذه الطريقة هي أبسط الطرق لتغيير السرعة لأن وسيلة التحكم في السرعة تكون مجرد مفقاح بسيط بحدل توصيلات طفات المحرك فقبط وتكون اقل الطرق تكلفة ولا تحتاج إلى صيانة تقريبًا. ورغم ذلك فإن هذه الطريقة ـ اللاسف ـ لا تاخذ حقها أن جميع المراجع العلسة المتخصصة مما يس مشاكل كثيرة للميندس عند النعامل معها ومع المصرك المجهنز لها.. ولهذا فسوف لتناول هذه الطريقة بمزيد من


تستخدم هذه الطريقة مع المحركات المصعمة لتعطيى عدنا معيناً معيناً من الاقطاب يحيث يخرج طرق من منتصف كمل وجه بالإضافة إلى طرق لمنتصف كمل وجه بالإضافة إلى الغرصيل لفضلى عدد الاقطاب إلى النصف لزيادة المحرك ذي الأربعة اقطاب ويحدل إلى ويعدل إلى أربعة اقطاب أو المحرك ذي الشافية اقطاب ويعدل إلى منت الطريقة الشطاب أو المحرك ذي من منت المدل في الشافية المحال ذي ويعدل إلى المحرك ذي الشافية المحال في ويعدل إلى المحرك ذي الشافية المحال ذي المرك ذي الشافية المحال ذي المرك ذي الشافية المحال ذي المدل ألى منت الطريقة المحلس المحسول المحلول المحرك على مرعة إلى قطاء وقيعة المحلول الخاصة يمكن عمل تحديل أخر


الحصول على سرعة شالشة من نقسى الملقات.

يوضح الشكل رقم (7) الفكرة الأساسية لتغيير عدد الأقطاب بتحديل الموصيل المنصل للغات المحرك... كما يوضح الشكل تعديل أحد الأرجه حيث بتم توصيل نهاية مجموعة الثلاثية ملقات الأولى A4 ببداية المجموعة الثلاثية ملقات في A4 ونكون بداية على قطين يتم تبديل الطراف المجموعة الثانية A2 ونكوسول الثانية قط حيث توصل النهاية A2 ونكون بداية النهاية A3 ونكون بداية الوجه هي A4 ونهاية حي A3

وهذا الشكل -رقم (٢) - هو ما يشرح هذه الطريقة في المراجع العلمية.. ولكن الأمر ليسس بهذه البساطة.. فسوف نجد أن تطبيق هذا التحديل في التوصيل من أربعة أقطاب إلى قطبين لا يحقيق الحمسول على قطبين لأنشأ لا نحصل على الأربعة الطاب من رجه واحد فقط جل من الثلاثة أوجه.. وكل رجه يثفير اتجاه تياره من الموجب إلى السالب أن وقت مختلف في النوجهين الاخرين.، ريجب أن سحصل على الأرساة أقطاب في أي وقت، ويتشم ذلك من الاثجاه البواحد للتيار في مجموعة مجارى متجاورة تخص الثلاثة أوجه.. وتكون المجموعة الثالية مختلفة عنها ف الانجاد. وهكذا حنس بساقس المجموعات الأريع من المجاري التي تعطى أربعة اقطاب كما في الشكل رقم (٤). ومن شكل موجات التيار وعقد اللحظة البزمنية 11 يكون تيار الوجه الأول A موجبًا أي دلضلًا من بداية الوجه A وكذلك الوجه C. أما الوجه B فبكون سالبًا ويغرج القيار من بنداية الوجه B. وتحصل على أربعة اقطاب عند الزمن 11. وعد الزمن 12 ينعكس التيار في الوجه C ليصبح سالبًا وتحمل أيضًا على أربعة أقطاب.. وعند الزعن 13 يصبح تيار البوجه 8 موجبًا رتحصل أيضًا على أربعة أقطاب، وبالاحظ أن المجماري ذات الانجاه الواحم تتصوك يميناً عند الزمن 12 عما كانت علب، عند الزمن ١١.، وعد الزمن 13 تتحرك نفس المجارى بمينا اكثر وهذا ما ينتج الجال المغناطيسي الدائري Rotating Field. وإذا تم عمل التعديل المبين في الشكل

المغناطيسي الدائري Rotating Field. وإذا تم عمل التعديل المبين في الشكل رقم (٣) للحصول على قطبين من اربعة أقطاب والقطبين من اربعة القطاب والقطبين من الربعة أقطاب والقطبين تبقي جميعها متصلة عن التوالى وإذا ثم توصيل نلس جهد المنبع إلى الملقات بنفس عدد اللقات واحدًا - في السرعة الجهد على وهذا لا يجب - بل يجب ريادة الجهد على السرعة العالمة عن السرعة المنات بالمنات واحدًا - السرعة العالمة عن السرعة المنات واحدًا - السرعة المنات واحدًا - السرعة العالمة عن السرعة المنات المنظمة السرعة المنات واحدًا - السرعة العالمة عن السرعة المنات المن







حتى نحصل هل أكبر الدرة ممكنة من المعرك ويتضع ذلك من المعادلة É = 4.44 (ONK) فإذا كان الجهد واحدًا غان لم تكون واحدة تقريباً ولكن عد خطوط المجال @ للقطب شكون الكام إلى حالة القطبين عن الأربعة اقطاب تدما تحتلظ بناس كثالة المجال الغضاطيسس للمصافقات عنى قدرة المصرك لأن مسلحة القطب في حالمة القطيين تكرن ضحف مساحة القطب في الأربعة اقطاب.. ولكن نظرًا البيات أبعاد بباقى المنائرة المغناطيسية غإن الزيادة في عدد خطوط المجال 🛈 لاتصل إلى الشعف بق شردادا بنسبة ١٦٪. وإذا كان عدد اللقات لكل وجه ١٨ ثابتًا قان E وبالثال جهد الوجنه بجب ان يزداد بنسبة ١٦٪ في حالة القطبين عن الأربعة أقطاب أو يتم إنقاص عدد اللقبات في حبالة القطبين عبن الأربعية

والخطأ الشائل هنو عدم بقاء عند الاقطاب مساويا للقطين عند أبة لحطة كما يظهر من الشكل رقم (٥). حيث يكون عدد الاقطاب ٦ عند كال سن الزمن 3 ، 12 ، 13 كما يختلف عرض القطب Pole Spread من لحظة إلى

والخطأ الثالث هو عدم تكون المجال الدائرى ديث نجد أن مجموعة المجارى المتجاورة بات الانتجاد الواحد اللتجار نتحرك صن لحظة إلى أخرى صرة يعيفا وأخرى بعسارا، ببغما بجب أن تشحوك في الجادوا مد بسرعة الغزامن

والنظب على قدّه الأخطاء بجي أن يتم الثعول في عدد الإقطاب بالشروط التالية:

١- أن يكون النشار طفات الدوجه أر
 مجارئ كال الطب Phase Spread بنيمة ١٢٠ رابس ١٠٠٠.

٣ - أن تكون ماقدات العنسو الثابت للمحرك ملفزة بطريقة جانبي ملف في المجرى Double Layer رهى طريقة لازمة الشغفيل الشرط الأول

آ مسبط توصيل أجزاء ملفات كل وجه بحيث توصل بدايات ونهابات الأرجه إلى أغضع بشكل منهسة، أو مدلقة السرعة البطيئة أما في السرعة الحالية فيوصل المنبع إلى منتصف اللفائد منس بدر النسار في نصف الدوجه في انجاه وفي النصف الثاني في الإنجاه وفي النصف.

 خب ما توسيل أجزاء ملفات كل وجه بحيث يكون الجهد الداسيل للملفات مناسبًا لإعطاء عزم يشاسب فع الحمل الستخدم مع المعرك.


ولترضيح هذه الشروط الأربعة..
الخذ عضو ثابت مكرن من ١٧ مجرى بدلاً من ٢٦ مجرى في الأشكال من ٢٦
إلى (٥) - اسبولة بيان اللف من فوع
إلى (٩) - اسبولة بيان اللف من فوع
كون المحل أربعة اقطاب تكون عدد
كهربية . أن أن المجرى راويتها ١٠ كل محربية . فإن الماحرى واحيتها ١٠ كل
كهربية . فإن المجرى راويتها ١٠ كل قطب فإن المقال الوجه ١٠ في
كوبية . فإن المقال الوجه وضع


قطب وفر الشك لل رقم (١) يكون التشار النوجه لي كيل قطب ١٣٠ مصا بجعل طفات الوجه تشغل ٢ مجري أ كل قطب وتتداخل ملفات وجه مع وجه أخر في نفس المجمري بينما كان كل رجه سنقلا فالمساري ف حالة انتشار ٦٠. وتكون بناية الأوجه A,B,C ونهايانها A',B' C' وعند اللحظات النزمنية 13.121.13 المبيتة في الشكل رقم (٤) ، يكرن اتحاه النيارات كما في الشكيل رقع (١) حيث تكون التيارات الأسفل في المجاري 2.3,4,5 في الزمن 11 وتقعرك يعينا عند الزمر 12 ويمينا أكثر عند الزمن 3 التشكل المهال الدائري. وبالدخذ ان المجريين 2,5 عند الزمن ١١ يكون في كل منهما جانب ملف تياره لأعلى وأخر ثياره لأسفل. وهذا لا بالأشي مجال المجرى ولكنه يحسن من جعل توزيع كثافة المجال بشكل جييي وفي فعنا الشكل تنشا الأربعة أقطاب بالشكل المعتاد

ربوضح الشكل رقم (V) التعديل الذي تم على الأربعة أقطاب في الشكل رقم (T) المحصول على القطيين، حيث تم تغذية كل وجه من المنتصف في النقاط (U.N.W) عتبي يعسر التهاار في النصف نصف كل وجه في الجاء وفي النصف في أي من اللحظات الرمنية 1.12.13 على مجموعة متجاورة من التهارات الأسفل وأخرى لاعلى الشكل القطيين، أهم ما وخرى لاعلى الشكل القطيين، أهم ما يتبين ها أنها تتصرك بعيناً مع الرسن يتبيناً مع الرسن الدائري، وقوصل بدايات الأرجية A.B.C ونهايسانها (A.B.C) ونهايسانها (A.B.C)

جنيمهنا سح بمشنها البعشن خشس يعببح نمشا كبال رجبه متعملين بالشراري والأرجه الشلاشة متسلة مجمة ، كما ل الشكل رقع (٨). وهكذا تكون الشروط الثلاثة الأولى تك تطقت.. أما الشرط الراسع لجعل جهد الملفات مضاسبًا في كل من السرعتين العالية والبطيئة.. فإنه يتحقق كما في الشكل رقم (٨) حيث تجد أن التعل عشيما يكون من نوع Fan فبانه يحتاج لعرم صعم ل السرعة المنخفصة ولذلك يَفْضُلُ خَفُصُ الْجِهِدُ [لَى نُصَفَ جِهِدُ السرعة العالية .. حيث يكون الجهد ١٠ اف لنصف علف الموجه في المعرعة المنطقة المبيئة في المرصيلة (a) وذلك بشوصيل نصفي كال رجه بالشوالي والأوجه مرصلة ، نجمة ، إلى منبع جهده ٢٨٠ف.. بينما ف السرعــة العــاليــة بالترسيلة (٥) كان جهد نصف الرجه - ٢٢ ف من نفس المنبح .. أما عندما يكون الحمل سن نوع Constant Torque قبإنه يحتاج إلى نفس العجم العالى عند السرعة النخفضة .. ولهذا يكون جهد نصف الوجه لكبر من حالة Fan حيث يكون ١٩٠ ف ويتم ذاله يتوهسيل نصفى الوجه بالتواني وتوصل الأرجه دلتا إلى ناس النبع ٢٨٠ ف كما ق الشرمسيلة (b) ويوضح الشكل (d) منحنيات عنزم المحرك وعنزوم الحمل للتوصيلات المختلفة a.b.c. وبالحظ... أنه إذا كنان الحصل Fan فإنه يمكن استخدام التم صبيلة (b) لتشغيل عـذا الحمل عنبد السرعة المنخفضية.. إلا أن

الترصيلة (a) أقضل منها لهذا الحسل





الكهرباء العربية . العدد ٥٨


لأن مف اقيد اشعرك تقبل وبالتالي تخطف حريرته وتتدسس الكفاءة ومعامل القدرة ويقم توفير الطاقة الكهربية أما التوصية (a) فياتيا لا تصلح لتشغيش الدمل Torque المرك أقل من عزم الحمل، وتصمم ملفات المحرك بحيث يكون جهد التصميم ٢٢٠ فاتصف ملفات الوجه عند المرعة العالية

ويسسى تعديل الاقطاب بهذا الأسلوب بطريقة Dahlander أو Pole Amplitude Modulation ، ولكي يتم تحديل ترصيل اللفات بسهول المصول على السرعتين أكانك يتم تصنيع فذه المعركات بعيث يستخدم المحرك إسا مع حمل Fan أو مع حمل Constant Torque لأن الترصيطات الناخلية من ملغات المصرك إلى روزته الترصيل تختلف لهذين النوعين سن الاحمال كما في الشكيل رقسم (٩). وفي حَالَة Fan Load توصل ملقات الأوجه داخل المصرك بشكل انجعة، وتوصل بداية الأوج، ١٤١١ ١١ إلى الروزت كما بالشكل أما منتصف الأوجه U2.V2.W2 فتوصل إلى الروزت أيضاً. وفي حالة السرعة المنطقبة يوصل المنبع إلى الأطراف U1,V1,W1. اما ق السرعة العالية أشومك الأطواف U1.V1.W1 ببعضها البعض بسواسطة كبارى ويوصل النبع إلى الأطراف 142.V2.W2 وفي المسترك المناس بالصل Constant Torque بوصل المعرك في الداخل بشكل ددلتاء وتوصل

أطرراف الخطوط الا 11.V1.W إلى الروزات. كما توصل اطراف منتصف الأوجه الاوراث، وقل الدروزات، وقل حالة السرعة المنتقضية أو المالية بوصل النبع إلى يروزات المحرك بنفس الاسلوب المنبع مع المصرك الخاص بحمل Fan بحمل Fan

ويحدث لبسر لكثير من المهندسين عندمسا بجدون أن روزت المحدوك تقايدية دات سنة أطراف نوجت بها تحدد مشكلة المحدولة يبسرعسون القارسة بين الكباري ويقيسسون القارسة بين تقيير مقاومة بسيطة بين كل الأطراف المحدود عدث له خطأ قصر Short بين ملقيات بيكن الماقيات يدكن المقال سوسلة مع هذه القياسات الن الكان موسلة مع بعضها من الداخل بعيداً عن الدورة بالشكل رقم (1)

والتعرف على ما إذا كنان المصرك مجبرًا لحمل Fan لحجبرًا لحمل Torque في المحافظة والمحافظة المحرك أو محافظة المحرك أو المحرف أو المحرف أو المحرف المحرفة المحرفة




ويلاحظ أن هذه الطريقة للتحكم في السرعة عن طريق تغييم عدد الأقطاب تستخدم فقط مع المعركات السائم يأ الثانية الأوجه من نوع Squirrel Cage من نوع Squirrel Cage من ندوع المحركات ا

لأقطاب العقب الثابت آما العفب

الدائر من موع Wound Fotor أو ق المحرك النزاملي فإن عدد اقطابه يبقى شابشا مهما تقي عدد اقطاب العضو الثابت. ولا ينشأ عزم مناسب في حالة اختلاف عدد اقطاب العضو الدائر عن العضو الثابت

> في العند القادم طرق التحكم في السرعة بتغيير التردد



مريعة المناعات المعدورية وسركان مم نصوت فريعة وسركان مم سعك ١- ١٠٢٥ مم سعك ١٠ - ١٠٠٥ مم عرض ٢٠ - ١٠٠٠ مم عرض ٢٠ - ١٠٠٠ مم المناع برج العرب الجديدة - المناه اللهاية عرب ١٠٠١ ما المناع برج العرب الجديدة - المناه اللهاية عرب ١٠٠١ ما المناع برج العرب الجديدة - المناه اللهاية عرب ١٠١٧١٥ مناصر ١٠١٧١٥ مناصر ١٠١٧١٥ مناصر ١٠١٧١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١١٥ مناصر ١٠١٢ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢ مناصر ١٠١٢ مناصر ١٠١٢١٥ مناصر ١٠١٢ مناصر ١٠١٢ مناصر ١٠١١ مناصر ١١٠١ مناصر ١١٠١ مناصر ١١٠١ مناصر ١١٠ مناط ١١٠ مناصر ١

التحكم فى سرعة المحركات الكھربيـة بتفييــر التـــردد

د. فتحى عبد القادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

الشكل رقم (٢).

امـــا بــــزيــــادة القيدد عــــن الغردد

الأساسي.. قإن المفاقيد الحديدية ثرداد

لأن مفاقيد الشيارات الإعصارية Eddy

Current Losses تتناسب مع مربع

التردد.. وعفاقيد التعويض المغناطيعي

الترديد. وعلى ذلك. فإنه بزيادة التريد

عن ألتردد الأساسي وياستمرار

الحافظة على النسبة V/F = Constant

الرداد مفاقيد الحديد وتمثل خطورة على

المصرك كما في الشكل رقيم (٢) المذي

يعين تغير مغاقيد الحديث ومفاقيد

النحاس ومجموع هذه المفاقيد لمرك ٢

حصان ذين اربعة أقطاب جهد وجهه

اغتنن ۲۲۰ ف وتردده المقنن ۵۰ د /ث

حيث تكون مفاقيد الحديد عند الالحسل

٨٠ وات ومضاقيد النصاس ١٢ وات ..

وعندما يعمل المحرك على التردد المقثن

وبزيادة عزم الحعل حثى الحعل الكامل

نقل مفاقيد الحديد إلى ٦٠ وات وتزداد

مقاقيد الدهاس إلى ٢٢٢ وأت وبالثالي

نكون المفاثيد الكلية ٢٨٧ وأن عند

الحمل الكامل وهي المفاقيد المقتنة التي

لا يتحمل المحرك اكشر منها، وإذا عمل

W/F يكون جهد الوجه ١٤٤٠ ف وتزداد

مقاقيد الحديد عنت اللاحمل إلى ٦٧٧

وات وتؤدى إلى زيادة التيار ليغذى هذه

المفاقيد وبالتالي تنزداد مفافيد النحاس

عند اللاحمل إلى ١٥,٤ وات. وعند زيادة

عزم الحمل إلى القيمة الشي يجب أن

يتصلها المحرك نقل مشاقيد المديد إلى

٤١٤ وات وبتزداد مفاقيد النصاس إلى

اللحرك على ١٠٠ ذارث مع ثبات النسا

Hysteresis Losses

أدى التطور المستمر في الكونات الالكترونية إلى سهورات تغيير تردد الجهد المسلط على المحركات الكهربية. وقد كان العيب الرئيسي المصركات التثانيية هو صعوبة التحكم في السيحة محركات التيار المستمر عندما يحتاج الحصل الميكانيكي إلى التحكم في سرعته محركات التيار المستمر عندما يحتاج بدقة رحساسية ومدى كبير برغم ان محركات الثيار المستمر أغل شما وأكثر حدركات الثيار المستمر أغل شما وأكثر حدركات الثيار المستمر أغل شما وأكثر حاجة الصيانة وأقصر عدرًا من المحركات التاثيرية.

ويتفير التردد للمحركات التأثيرية.. يتم التحكم في سرعتها خلال مدي كبير ويدقة وحساسية عالية. لأن سرعة المحرك تقترب سن سرعة التزاسن التي تتناسب مع التردد. ويتم الحصول على تبرده متغير باستفادام جهاز مغير التردد Fraquency Converter الذي يتكون من جزئين ــ شكل رقم (١) ــ الأول عبارة عن النظرة ترحيد Bridge Rectifier محكومة بالثابرستور ليتم التحكم في جهد التيار المستمر الخارج منها وبالتالي جهد التبار المتغم الذي يوصل للمحرك. و الثاني عبارة عن مقطع للتيار المستمر ليصوله إلى تيار متغیر Inverter حیث تکون کل موجة عبارة عن نبضات يختلف عرضها الذي بمثل الزمن وارتقاعها الذي يمثل قيمة

الجهد كما بالشكل رقم (١). وهذا الاسلوب المصول على صوحة تقدّب من الشكل الجبيى Sinusoidal يسمى بالنبضات المعرفة المدرض Pulse يسكى . Width Modulation و للاقتراب اكثر من الشكل الجبيى. يحدث تعديل لقيعة الجهد الذي يطله ارتفاع النبضة بحيث يأخذه مستوين أو ثلاثة كما بالشكل . و قيمة الجهد المناسب لكل تردد هي و قيمة الجهد المناسب لكل تردد هي


العلاقة الاساسية التي تحكم أداء المحسرك وتحدد خواصه .. لأن نغير الغردد يغج ممانعمات المحرك ويسألنال نياراته. قبإذا سلط جهد V على معانعة Reactance قیمتها X بسر بها تیار قيمته WK = 1 .. وإذا انخفض القردد إلى النصف مثلاً . فإن المانعة تتخفض إلى النصف ويبزداد التيار إلى الضحف إذا كان الجهد ثابتًا.. وحتى لايزداد التيار وبالتالي تزياد مفاقيد النحاس Copper LOSSBS وتسؤدي إلى اختراق الملفسات يجب أن ينحفض الجهد إلى النصف حتى يبقى النيار ثابتًا. وهذه العالاقة تعنى ثبات النسبة بين الجهد ٧ إلى التردع (V/F = Constant) وسيات التيار ثبقي مفاقيد النحاس ثابتة عنه القيعة التى يتدعلها المصرك وذلك يخفض التردد عن التردد الأساسي Base Frequen- الصمم عليه المحرك oy وتثخفض المفاقيد الحديدية Iron Losses بانخف اض التردد كما في

١٠٨٢ وات وهسى أعلى بكثير من النسى يتصلها المصرك (٢٨٢ وات).


يتحديها الحرك (١٨١ وات).
الهذا .. فعادة ما يتم تشغيل المحرك
على جهد شابت يساوى الجهد المقنى
عندما يكرن التردد أعلى من التردد
المدنن ويتم التشغيل على النسبة V/F
المدنن ويتم التشغيل على النسبة التردد
التردد المننن، وفي هذه الحالة تنخفض
مفاقيد الحديد ومفاقيد النجاس عند
الترددات العالية حشكل رقم (٢).

ويقال إن منطقة الترديات المنخفضة هي منطقة المجال المغناطيسي الشابت الإقسى Constant Flux الإقسى Maximum Torque وبالتابي العرز وعرز م العصل الكامل Torque الثابية . أما قدرة خرج المحرك فإنها تترزات أن هذه المنطقة وتسمسي منطقة الترديات المرتفعة بمنطقة القدرة الثابت المضري والجهد الشابيين كما تسمسي بمنطقة الجال الضعيف المبال المغناطيسي وبالتالي العزم وفي عدد الحالة تكون خواص الأداء المصول كما بالإشكال أرقام (3). (4). (6).

و تتقير عزوم المصرك عند الترددات المختلفة وينخفض الحزم الاتمسي للمحرك وبالتالى عنزم الحمل الكامل في الترددات المختلفة كما بالشكل رقم وينخفض العزم الاقسمي للمحرك وبالتالى عزم المعلى الكامل في الترددات المختلفة ولا يبقى ثابتًا ونلك لان المحرك لا يكان، ممانعة ومقاوصة الكل فقط. بل يكان، ممانعة ومقاوصة الكل فقط. بل يكان، ممانعة ومقاوصة الكل فقط. بل يكان، ممانعة ومقاوصة الكل المنافعة بتغير التردد ونظل المقاومة تابية وبالتالى فإن ثبات النسبة







شَكَل وَهُم (٣) : تَغْمِر مَقَاقِيد المحريُّ عند ثبات الجهد في القريدات المرتفعة وثبات نسبة الجهد إلى القريد في القريدات المنحَّقْضة

(٧/٢) لا يثبت النبار الذي يتناقص كلما النخفض الترددات المنخفضة حالة وذلك لـزيـادة نسبة المقارمة إلى المائعة التي نقصت كالراد وتسمى هنذه المشكلة بنائج مقارمة المحرك وفي الترددات المرتقعة لانظهر هذه المشكلة لزيادة نسية المائعة إلى المحاومة ولكن تظهر مشكلة مفاقيد الحديد العالية.

ريبين الشكل رقم (٥) انخفاض شيار الحمل الكامل في الترددات النخفضة وانخفاضه بمعدل بسيط سريادة التردد عن التردد الدرسيسي. وبالاحظ تناقص غيار اللاحمل بزيادة التردد. ومن الشكل رقم (٦) بلاحظ أن قدرة الحمل الكامل لاتكون ثابتة عند الترددات المرتفعة بل تتناقص، وبالأحظ من الشكل رقع (٢) أن طاقيد المحرك بهذا الأسلوب لتغير الجهد مع التردد -تكون منخفضة عن القيعة التي يتحملها المصرك وذلك عند زيادة أو خفض التردد عن التردد الرئيسي -الأمر الدى يتيح إعكانية زيادة الجهد عن هذا المعدل إلى القيم التي تصل عندها مقاتيد المحرك إلى قيمة المضاقيد القندة (٢٨٢ وات في هذا المصرك) -وذلك الحصول على لكج عزوم وقدرات

ممكنة من المحرف لهذا. يجب زيادة الجهد عن هذا المحدل (V/F) تابشة) في المردث المتحقظة حيث تحافظ على ثبات قيمة المهال المغناطيسي وبالتال الحرم الاقصى المقتسن عشد جميج الترديات المنطقصة.. وايضًا يجب زيادة الجهد بدلاً من تثبيته عند للترديات المرتبعة بدلاً من تثبيته عند كارديات المرتبعة بدلاً من تثبيته عند كارديادة المقاقيد عن المفاقد المفاقد عند المفاقد عن المفاقد المفاقد عند عند المفاقد عند المفاقد عند المفاقد عند المفاقد عند المفاقد المفاقد عند عند المفاقد المفاقد المفاقد عند المفاقد المفاقد المفاقد المفاقد عند عند المفاقد المفا

وقد وجدان عدد النزيادة ف الجهد تكون بالعدل الموضح ف الشكل رقم (٧) حيث يبدأ الجهد عند التردد صغر بقيعة تساري ١٠٪ من قيمة الجهد المقتبن _ بدلاً من المنفس _ وبعض الأجهزة ترفح هذه القيمة إلى ٢٥٪ بشرط عدم الاستمرار في تشغيل المحرف عند النردد المنخفض رلكين فقط خلال فاثرة تعجيل المصرك عند بسه الدوران أما منطقة الترددات المرتفعة فيجب قيها زيادة الجهد بحيث يزيد عن الجهد المقنسن ينحق - ٣٪ عند ضحف التردد المقنين (١٠٠ ذ/٥) بدلًا من تثبيت الجهد. وهذه المعدلات لتغير الجهد يمكن التحكم فيها بسهولة لأن مغيرات التردد تشتمل على معالم دقيق Micro Processor يبرمج حسب الخاجة،

ويرضح الشكل رقم (٨) تغير

مفاقيد المحرك بتقع عنزم الحمل عف الترديات المختلفية بهذه المزيدات أل الجهود حيث مازالت المفاقيد الكلية أقل من القيمة المفنة التي يتحملها المحرك. وإنا زاد الجهد عن ذلك فيخشي على المحرك من زيادة التشبع المغناطيسي عن المقفى عند الترديات المخفضة كما يخشى على المحرك في الترديات المرتقعة .

Full Load Line

Speed (r.p.m.)

شكل رقم (4): تغير عزوم المحرك عند النرددات المختلفة

ويهذا المعدل المطور القيمة الجود عند المردات المختلفة تتحسس خواص المصرك كما بالأشكال ارقام (١) - ويكون الاقصى ثابتنا عند جميع القرديات المنخلفة كما في الشكل رقم (١) . ويسرفم ذلك فإنه عند الترديات المنخلفة عما في الشكل المقاود الكلية ما والت القريمات المرتفعة زادت قيم العزم الاقصى وزادت قيم العرم الكاسل عما كانت عليه في الشكل رقم (٤) حيث كان الجيد ثابتا عليه في الشكل رقم (٤) حيث كان الجيد ثابتا


ويتغير تيار المصرف عند جعيع القردات كما في الشكل رقسم (١٠) ويكون تيار الحمل الكامل أقبل بقليل من القيمة المفتنة. أما تيار البلاحمل فيكون عاليًا عند القردت المتففضة

ويتناقص بزيادة التردد.. كما تتعير قدرة خرج المحرك كما في الشكل رقم (١١) حيث أمكن تثبيت القيمة العظمي لقدرة الخرج وكذلك قيمة قدرة خرج الحمل الكاسل عند القيمة المفتنة وزيادتها عما كانت عليه في الشكل رقم (٧) عندماكان الجهد ثابتًا.

ونتغير كفاءة المصرك بنغير عنرم الحصل عند الترددات المفتلفة كما في الشكل رقم (١٢) حيث تكون كفاءة المصل الكامل عالية عند الترددات المرتفعة بينما تتناقص عند الترددات المنطقضة. ويوضع الشكل رقم (١٣) تغير معاصل القدرة للمصرك عد يكون معامل القدرة قريبا من القيمة الترددات المالية المرحدل بترايد معامل القدرة في الترددات المالية


وساستشام مغير التردد التكم في سرعة المحركات التاثيرية يدلاحظ أن المحكم في المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحسول عليها المحسول المح





Full Lead Une

Full L



شكل وقم (٧): التغير التقليدي للجهد مع التردد والتغير بزيادة الجهد

تساؤلات من الخبرة العملية ا _ ما صو عدد الأقطاب المناسب للمصرك الثى يستذحم معمه مغير تردد للتحكم في السرعة؛

يبرجع سنا التساؤل إلى أن المصرك ذي القطبين يمكنه الدوران بسرعة قرب ٠٠٠٠ لف أ دقيقة عند تريد ١٠٠٠ دُارِث ..والمصرك ذي الأربعة أقطاب يعكنه الموران بنفس السرعة عند تردد ٢٠٠ ف/ث. والمحرك ذي السنة اقطاب يدور بنفس السرعة عند تردد ٢٠٠ فارث وهكذا ويعكن لمغير التردد ان يعطى بسهولة ترددا يتراوح بين الصفر وأكثر من ٤٠٠ ذ/ت. وعلى ذلك فان أي محرك يمكن أن يدور باية سرعية.. قهل يقضيل صمرك على ألمير عندما يختلف عدد الأقطاب؛ والإجابة،، تعبم، يقشل معرك على أكبر ك طبيعة وحاجة الحمل.. وفي الشكل رقم (١٤) نجد أن عزم الحمسل الكامل للاربعة محركات (٢ و٤ و٦ و٨ اقطاب يكون ينفس القيمة في السرعات الأعلى من نحو ٢٨٠٠ لغة / دفيغة .. أما ف السمعات الاقبل فسإن المصرك ذي الأريعة أتطاب يتحمل عزم حمل ضعف ما يقدمله المصرك ذو القطبين.. وكلما راد عدد الأقطاب رادت قيمة المرم الذي يسكن تحسله على المحرك كسا أل

الشكل. وعلى ذلك . فبإذا كان عزم العمل كبيرًا في السرعسات المتفقط فيستخدم محرك يعدد اقطاب اكثر من اثنين حسب قيمة هذا العزم.. أما إذا كنان عزم الحصل صغيرًا في السرعيات المنخفضة _ مثل الحمل المروحسى-فيفضل استخدام محرك ذي قطبين لأن كفاءته ومعاصل تدرنه نكون اكبرمن

باقى المدركات في السرعات العالية. ٢ _ما هو المحرك المناسب عندما نستبدل محرك تيار مستمر بمحرك تسائيرى معسه مغير تسرده بهدف التخلص من مشاكل محركات التيار المستمر وتكاليف صيانتها العالية؟ ل هذه الحالة.. إذا كان محرف الشار

المستصر فاسرعية مغننية فيحيدوه ١٥٠٠ لفة / دقيقة.. فيتع اختيار معرك تأثيري ذا أربعة أقطاب بنفس القدرة.. لأن قيم أقصى عنزوم للمعل تكون واحدة في الماللين.. أما إذا كانت السرعة المقتضة في حدود ٢٠٠٠ لفية / دقيقة لمحرك التيار المستمر فيكون المحرك التأثيري البديل ذا قطبين بنفس القدرة. وإذا كان محرك التيار المستمر فاسرعة بين سرعتين ترامنيتين للمصرك التأثيري _ مثل ٢٠٠٠ لف ﴿ دَفَيِقَة _ فيكبون المصراد الشاثيري البديال ذا قطبين (ذا سرعة تراسن أعلى من سرعة محرك ألتيار المستمر } ولكن ذا قدرة أكبر من قدرة معرك التيار المستمر

شكل رقم (٨) : تغير مقاقيد المحرك بزيادة الجهد عن الثقليدي مثنى بعطى نقنس عزم محرك التينار المستصر.. وتكون الريادة في قدرة

Speed (r.p.m.)

المصرك الشأثيري عسن محرك التيبار المستمر ينسية سرعة النزامن ٣٠٠٠ / ٢٠٠١ - أي مرة وتصف قدرة محرك الثيار المستعر ـ وهكذا يعكن حم قدرة المعرك البديل.

Iron

Copper

٣ - إذا كنان الحمل يعمل عضد سرعة ٣٠٠ لفة / دقيقة باستخدام محرك تاثري ۱۵۰۰ لفة / دقيقة مـ صندوق تروس لخفض السرعة إلى ٣٠٠ لفة / دقيقة . فهل يعكن الاستغناء عسن صندوق التروس للتخلص من مشاكله واستضدام مغير التردد لخفض سرعة المحرك ال ١٠٠٠ لغة / يقيقه ١

من الاستبدال لا يعكن عمله إلا إذا تم استبدال المعرك بأخر الدرته اكبر ت ۲۰۰ / ۱۵۰۰ ت أضعاف دوذلك لان صندوق الثروس كان يزيد العزم ينسبة سرعة المعرك إلى سرعة الحمل.. أما باستخدام مغير التردد فبإنه يخفض سرعة المصرك يبقني العنزم النذي يكن أن يعطيه للحمل ينفس القيمة النبي كانت عند سرعة المحرك المنتة (١٥٠٠ لغة / دائيقة .

٤ ـ شل يمكس استضمام المصرك الدَّاثيري منع مغير التردد في المخارط والاستغناء عن صندوق التروس

لتغير السرعة؟ هذا الامر لا يمكين شعقيقه إلا إذا شم

Robed Louises

(M)

استبدال المصرك بأضر ذي قدرة أعل بنسبة سرعة المحرك إلى أقبل سرعة في المغرطة للأسماب السابقة


٥ - شل يمكن أن يعصل مغير التردد بحيث يعطى ثالثة أوجه إذا فصل آحد خطوط بخل الثلاثة أوجه لمغبر التردد؟

تُعمِ.. تَعمل معظم مغيرات التَردد في عدد الحالة لأن جهد الشلانة أوجه أو الخطين يتحول أن بداية عراحل مغير الثردد إلى تيار مستمر.. تـم يقطع إلى تيار مثقي. مع مـــلاحظة أن تيار الخطين سعوف يتزداد بنسبة ١٠٣٢. والهذا فيجب أن تكون قنطرة التوحيد ق مغير التردد مصممة لتحمل هنذا الثيار النزائد.. كما يبلاحظ أن جهد الخرج سرف يلقفض إلى تعو ٧٠٪.


٦ - هـل يمكن أن يعمل مغير التردد الذى يعطى ثلاثة أوجه على منبع دى وجه واحد؟

نعم يعكن ذلك في معظم أنواع مغيرات التردد مع سلاحظة أن جهد خط الشلاشة أرجه في الغرج سوف يساوى جهد ذشل الوجعة آلولدك... ومعظم مغيرات التردد تقبل العسل على منبح جهده أقل من الجهد المقش بنيسة تصل إلى ٢٠٪:

٧ ـ هـل يمكن تشقيل محرك الـوجه



Full Load Line 30 Hz 60 Hz BO HE Speed (r.p.m.) شكل رقم (٩) : تغير عزوم المحرك عند الترددات المختلفة بزيادة الجهد



شكل رقم (١١): تغير فدرات خُرج المحرك عند الترددات المختلفة بريادة الجهد

الواحد التأثيري على مخير التردد؟ في هذه الحالة يجب دراسة الموضوع بدقة لكل نوع من محركات الوجة الواحد... حيث يعمل النوع ذو القطب المظلل Shaded Pole على مغم التردد نفس الأسلوب الذي تعمل به معركات الشلاثة أوجه .. أما النوع ذو الوجه المشطور Split Phase فيإنه إذا تسم تخفيض السرعة بخفض التردد عن - ٥ ذارث فإن مفتاح الطرد المركزي سوف يوصل ملقات البدء وسوف تحترق هذه الملفات. ونفس المشكلة تحدث م المصرك ذي مكثف البعد Capacitor Start والمصرك ذي مكتف البدء مع مكتف دوران.. أما المحرك ذي مكتف الدوران Capacilor Run فإنه يحتاج إلى مكثف ذي سعة أكبر مع خفض التردد عن التردد المؤنن. كما يحتاج إلى مكثف ذي سحة الل عند زيادة الآردد

٨ ــ هل يجب الالترام بمعدل تغير الجهد سع تغير التردد الموضح سانقًا؟

يتم الالتزام بهذا المعدل عند الحاجة لنعميل المعرك حقني أقصني فيمة ممكنة للعزم والقدرة وذلك عندما ينغير الحمل على المحرك.. أمنا إذا كان الحمل من ثوع والحد عثل الحمل المروحي فإنه يحتاج إلى عسزم قليل في السرعات النطقة .. ويترابد العزم سع زيادة

Full Load Line

Speed [r.p.m.]

السرعة. وق هذه الحالثة بفضل خفض الجهد عن هذا المعدل في السرعات المنفقضة وذلك لتحسين كفاءة المحرك ومعامل القدرة


٩ ــ إذا كان محرك جهده ٢٠٠٠ ف يعمل على منيع ٣٨٠ ف باستخدام محول لرفع هذا الجهد. هل يمكن استخدام مغير التردد في مدده

نعم.. إذ أن مغير الغردد _ جهد ٢٨٠ ف- يرضع قبل المجرك ويعمل بنفس الاسلوب كما أو كان المحرك والمحول وحدة واحدة تمثل محرك.

١٠ ـ عشد استخدام مغير التردد مسع المحرك التاثيري ثالاً شي الأوجه.. هل يحتاج المحرك لوسيلت بدء الحركة مثل مقتاح شجمة / دلقا أو معاشعات التوالى؟

لا بحتاج المحرك لوسيلة بدء الحركة لأنبه بيبدأ السدوران باردد منخفض يتزايد إلى التردد المطلوب أشوها تبكيا بمعدل ثزايد يئم تحديده حسب الرغبة تبغا لقدرة المصرك وعنزم القصور الذائي للمحرك والحمل.. وذلك باختيار قيت زمن التسارع Acceleration Time ويتم زيادة التردد مع النزمين بمدل خطس ثابت. وبعض الأجهزة يرزيد فيها التردد بمنحنى على شكل حرف (٥) وذلك الإحداث بدء ناعم

١١ ـ ضل يقوم مغير التردد بحماية



المحرك من يعض المشاكل مثل زيادة

كلَّ جهاز يجب أن يكون سزودًا بالحماية من زيادة النيار عن القيمة المقننة للجهاز ذاته ومعظم الأجهزة نتيح إمكانية تغيير قيسة أقمس تيار س نيار المعرك دات اما حماية المصرك مسنأية مشاكل أخرى فتتكفل بهاأجهزة اخرى


١٢ - ما هي الإمكانيات الإضافية التي يوفرها مغير التردد؛


ختلف هذه الإمكانيات حس الجهارُ. وهذه الإمكانيات مثل: إيقاف المصرك باستذعام الفرملة الذائية بالثيار المستسر بالقاف المصرك بإنقاص السرعة تدريجيا بإنقاص التردد (Jog) _(مكانية إلغاء سرعة معينة أو مدى معين للسرعة لا بجب أن يدور بها المصرك حيث بحدث رنين ميكانيكس يسبب اهتزازات ميكانيكية عألية لذتيار فيمة التردد الاساس حسب ما هو مؤتن للمحرك عكس اتجاه الحوان للمحرك - تثبيت جهد الخرج عند قيمة معينة مهما تغير جهد الدخال ف حدود معيثة ـ ثغيج معدل تَغِيرِ الجهد مع التَّردُ وذَالِكُ طَيْفًا لطبيعة الحمل. وحديثًا تقوم بعض الاجهزة بتحسين خواص المصرك لكي يعطى أكبر عزم ممكن سأقل تيار حثى تتحسن الكفاءة ومعامل القدرة

للمعرك وذلك بطريقة تسمى توجيه الجال الغناطيسي ield Oriented Control كما أن بعض الأجهزة الحديثة تشعر يقيعة العزم الميك انيكي المملط على المصرك لتعطى جهداً للمصرك يناسب هذا العزم وهذا الحمل.. وعلى سبيل المثال إذا كان عزم الحمل صفيرًا فإن مده الأجهرة تعطى جهدا مسفيرا للمحرك وإذا راد العزم يزداد الجهد.

١٢ ـما هي عيوب مفير التردد؟ تتمثل أهم عيوب مفير اللهدد في ارتقاع النمن الذي يحسل إلى تحو أربعة أمثال ثمن المحرك تفسه .. وكان منذ نعوعشر سنوات لحدود خبسة عشر ضعف ثمن المصرك.. وهو في هيوط مستعر سع زيادة النطور في مكونات المغج. وأما العيب الثاني فهو وجود ترافقيات في جهد خرج المغير تؤدي إلى زيادة مفاقيد المصوك ورفع درجة حرارته مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تحسل المصرك بحمل اقصاه أقبل من القيمة المقشنة للمحرك حيث تصل إلى لصو ١٨٠.. ومنع التطور ف هنده المغيرات تتحسن الموجة أكثس وتقارب نسية التحييل من العمل الكامل للمحرك..

في العدد القادم: التحكم في السرعة مع توجيه المجال المغناطيسي





التحكم في سرعة المحركات الكهربية مع توجيه المجال المغناطيسي

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية . هندسة شبين الكوم

> تخلقف المركات الكهربية أن إمكائبة وسبولة التحكم في سرعتها .. حيث تكون محركات التيارالستعر هي الأكثر سيولة في النحكم بأقل التكاليف الستعر تتركز فارتفاع ثعنها وتكاليف صيائتها ولهذاء نقط بذلك محاولات العضو الشابت ومجال العضو الداثر Cos0 _ جيب المزواية الفراغية بين مجال العضبو الثابت ومجال العضبو الدائر Sinß. أي أن Sinß الدائر (Sin ß_ ومعال العضيق الشابت:Ф وتناسب مع تيار العمّس الثابث . ومجال العضو الدائر يتناسب مع ثيار العضو الدائر، وفي ممركات التيار

السنمر تكون الزرايسة الزمنية بين المجالين حساوية للصفر لأن المجسال ناتسج من تبار مستمر فتكون 1−9 Cos. أما في بعض أنواع محركات النيار المتردد فإن6 تكون أكبر من الصفر وبالشائي تكون Cosil أقل من الواحد الصحيح مما يحقم زيادة أي سن Or أن عال جزيادة التيار لنحافظ على نفس العزم .. كما أنّ الزّاوية الفراغية β تكون ٩٠ درجة داشا في محركات التيار المستعر فتكون =Sin β .. بينعا نقلβ عن ٩٠ ل حالة محركات التيار المتردد مما يؤدي إلى ريادة أخرى بجب تحقيقها فالمسالات والتيارات للمحافظة على نفس العرّم.

ويتضع من الشكل رقع (١) اختلاف الـزارية القراغيـة ف محركات التيار المستمر عن محركات التيار المتردد حيست يصنع محور مجال أنطاب العضر الثابت زاوية في الفراغ مع محور أقطاب العضو الدائر مقدارها .. وتكون جميع الأقطاب ثابتة في القراغ ولاتدور. أما في محركات الثيار المتغير فإن الأقطاب الناتجة من كل من العضو الشابئ والعضو الدائر تدور بسرعة تسمى سرعة القرامن سواة كان المحرك من التبوع التزامتي -Synchro nous أو من النوع الشائيري cous noil- ودائما توجد زارية قراغية بين محور أقطباب العضو الشابث ومحور أقطاب العضر الدائر أقل من ٩٠ وهذه الزاوية الفراغية معروفة في المحركات النزامنية باسم زاوية الحعل Load Angle .. ومعسروف أن هسده

الزاوية تكون قريبة من الصفر عد


ثابت القيمة ويناظر المجال الغناطي الاحمل وتتزايث بريادة الدعل على من اقطاب محركات النيار السنمر. أما المحرك وتعسل إلى ١٠ عند أقعسى العضى الشابث في المصرك الشرامشي ونظرا لأن هده الزاوية تتغير بتغير فينتج عنه مجال دائري تتوقف صرعته الحمل في محركات التيارا لمتردد وتبقى شابتة عند أفضل تيمة لها - 1 أ - في محركات التيار المستعس - فإن تيار عضس الاستنتاج في محركات القيار المستعر بتزايد من الصفر خطياً بتزايد

على تردد المنبع، وهذا المجال الدائري مومجال لاقطاب تسدور في الضراع.. ويعكن شريع دورانها أو إبطاؤه بريادة التردد أو إنقاصة . كما يمكن تقدينها أو تأخيرها ببده موجة الثيار مبكراً أو شاخيها . وذلك تبعاً لوقت إشعال وحدات الثايرستور في المفح وبين البدائرة الكافئية للمصرك

التزامنسي ورسم المنجهات الموضع في الشكل رقم (٢).. نجد أن المصرك التزامني عندما يسل بحيث يكوئ ثيار العضو الثابت a متقدمًا عن الجهد V بزارية 0- الشكال رقاح (٢ب)-وبإضافة هبوط الجهدال مقاومة عضو الاستنتاج ara رهبوط الجهد في الممانعة الترامنية Xn ما على القوة السنافعة الكهربية En نحصل على جهد المنبع V... وتكون ٤٤ مثقدمة عن النجاء مجال الأقطاب ١١٨ الناتج من تيار الأقطاب ١١ مزارية ١٠ أ .. كما يتقدم الجهد ٧عن ٤٥

ويلاحظ ان المجال المغناطيه للعضر الشابت ٥٥ بكون في الجاه تياره al.. والسراوية بيت وبين مجال العضو الدائر اقبل من ١٩٠ بعقدار (θ+δ)رهذا هــو العيب الرئيســي عيث يفضل أن تكون هذه الزاوية ١٠ يمن المجالين .. ولكى يحدث قلك يجب أن

عن محركات التيار المردد .. ولكن العيوب الرئيسية لمصركات التيار متعددة في صورة بحوث تطبيقية لجعل محركات التبار الماردد تسابلة للتحكم في سرعتها بدقة رحساسية عالية خلال مدى كبح للتغير في السرعة... وتــم ذلك باستضدام مفيرات التردد Frequency Convertors التبي يتضافسون ثمنهما باستصرار مع التطور المطرد في الصناعات الإلكة ونية .. الدي أدى إلى التغلب عن مشككة صعوبة التحكم في سرعة هذه المحركات .. ولكن يقى عيب رئيس فيها مقارنة بمصركات التيار سر تعشل في زيادة التيارات بالنسبة للعزم الذي يعطيه المصرك. مصا يقال صن كفاءة المصرك ومعامل القدرة وبعصى أخر.. ولاحظ أن العزم Tالذي يعطيه أي محرك مهما كان نعوعه يتقاسي سع كل من مجال العضو الثابت عالم مجال العضو الدائر Dr جيب تمام الزواية الزمنية بين عجال



الحسل. وفي محركات التيار المترسد

يكون التيار عالياً عند الأحمال الصغيرة

ويتزايد بليم أكثر مع زيادة الحمل كما

ف الشكل رقع (٢) .. وهذا سايعير عنه

بان قيمة المزم للاميع /Torque

Ampere في محركيات التيسار المتردد

تكون منفقضة عنها في محركات التيار

المستسر .. ولهذا تستخدم عدة متظرمات

لزيادة قبعة الحزم للأمبح في محركات

التيار المتردد وذلك بجعسل السزاويسة

رمجال العضسو الفاش ٢٠ باستصرار

رعند أي نيمة للحمل على المحرك .. وهو

مايسمى بالتحكم بتوجيه المجال

الغناطيسي Field Oriented Control

أو التحكم الاتجامي Vector Control


والمذي يؤدي إلى إنقاص نيار المحرك

وتحسين الكفاءة وزيادة قدرة الخرج،

وسوف نوضح ذلك لكبل من المعركات

الفراغية بين مجال العضو الشابت

ينتج المجال المغضاطيسي للمضو الدائر في هذا المحرك من تياو مستمر



Three Phase D C Induction Motor شكل رقم (١): الرَّاوية القراغية بين مجال العضو الثابث

ومجال العضو الدائر في محركات التيار المستمر والمتربد

يتأخر هابزارية (0+6).

كما أتنا نجدأن عزم المصرك عند تبارقا بساوى تماما نفس العزم إذا كان la في النجاء Ea ولكن بقيمة السل مقدارها(H+δ) ای انه بتحامل التيار ١٥ إلى مركبتين إحداهما في اتجاه Ea وهي التي تنتج العزم.. والثانية sin (6+5) الاتنتج عنزما ولهذا يجب مالاشائها حتى يقل a ا وتتحسن خراص المحرك. وفي الشكل رقع (٣جـ) إذا كان التيار ١٥ مناخراً عن الجهد بزارية 8 .. فيانه يتناخر عن Es بـزاريـة (β-θ) وتكوي مركبة النيار ف انجاد En هي ها (0-6) Cos (0-6) المركبة التسي تحدث العزم - أسا الركبة (δ-δ) le Sin فيجب سلاشاتها انتسين ضواص

وفي الشكل رقم (٧٤) يكون المبار في اتجاد عثالى - أن اتجاه Ea ولاتوجد له سركبة عسودية على هذا الاتجاه. ريكون التيار مناضراً عن ٧ بزاوية δ مساوية للزاوية بين ٧ و Ea. وهذا الوضع عو مايجب تحقيقه عند أي تردد وعند أي قيمة لعزم الحمل. ولكن. ماذا يعدث أل منا الوضع إذا كان عرم الحمل ثابتاً ويقوم الجهاز بالمصائظة على أن يكون اتجاه ١٥ في اتجاه ٤٥ وتم انقاص تيار مجال العضو الدائر ١١ ؟ ق هذه الحالة مسوف ثقل En. وحيث أن جهد المنبح الثابتاً غإن كلاً من ميرط الجهدة la Ks و la fa سوف يزداد وهذا يعنى زيادة على أي أنه إذا تقصي ا يعرضه ها بالزيكة بنفس الأسلوب الذي كان ينم سع مصركات الثيار المستمر كما كان الهدف من هده

ولكن . كيف نحافظ على بقاء الزارية بين مجال العضم الثمايمت ومجال العضو الدائر عند ٩٠ عنداية قيعة للمصل؛ بسل وعشد أي تسردد لازم المصول على سرعة معينة؟

هذاك عدة طرق لتحقيق ذلك .. فقى الشكل رقم (٤)نجد أن محور الدوران المصرك يركب به جنزه خارج جسم المصرك يستسى Encoder. يعطس نبضات كهربية Pulses يتم التعرف منها على موضع أقطاب العضو الداثر .. وهذا الجزء تعجد منه عدة أنواع مثل النوع الذي يعمل بتأثير ضوء لمبة يركب في مكان ثابت ويتحرك أمام هذا الضوء قرص مثبت في محور الدوران به ثقوب تقع اصام اقطاب العضو السائر .. وعند وصول الثقب لموضع غسوه اللعبة يعر الضوء عبر تقب القرص إلى الجهلة الثانية منه ليسلط على صمام ثنائي خىونى Photo Diode او ترائىزستور صُوبِی Photo Transistor فتحدث نبغمة كهربية تستضدم لتعيج موضع أقطاب العضو الدائر ويبالتاني تجديد زمن بدء تيارات العضو الثابت بحيث يصنع مجال العضو الثابت زاوية ٩٠٠ مع مجال العضو الدائر.

ويرجد Encoder عن نسوع أخر يستخدم المجال المغفاطيسي بدلاً من الفسوء حيث يثبت بالقرص شريحة حديدية رقيقة تكسل السدائرة المعتاطيسية لملف ثابت ف الفراغ بدلا سن اللمبة والترانزستور الضوئي .. وتحدث نفس النبضة الكهربية المالة على موضع أقطاب الحضو الدائر.

رلكي يتم تحديد زسن بده تيارات العضر الشابت.. فيلاحظ انه إذا أردنا إمرار تبار معين بزاوية زمنية معينة في كل وجه من أوجه العضو الثابث. فيجب أن نصدد أولا قيمة كل مقاومة وقيمة كل مماتعة ثم تحسب الجهد الملازم لإمرار التيار المطلبوب بقيمشه وزمنه .. حيث تذهب هذه النتيجة كنبضات لإشعال ثابىرستورات دائرة التوحيد Converter- شكل رقم (٤) _ وذلك لتحديد قيمة جهد التيار المستمر الذي يؤثر على قيمة جهد التيار المتغير

النبار وتتفير الزاوية بين المصالين عن الخارج من المفير kwerler.. كما تذهب ٩٠ .. وتقرم إشارة معول التيار تتبجة العصاسات أبغسأ كتنفسات وإشارة Encoder بتصيل الزاوية إلى لإشعال شايرستورات المغير في الزمين المصرب لتصديد زسن تيار كل رجه وبالتالى زمن وصوضع مجال العضو

رعلى ذلك.. نان Encoder يقوم

Feed Back نعلف تنفقة تسلم

للمنظومة وبالتالى يحدد موضع مجال

أقطاب العضو الشابت لتبقيي دائما

صانعة زاوية ٦٠ مع مجال العضو

ولكنَّ، ماضي قيمة عزم المصرك؟ هناك خطأ شائع يقول إن عزم المدرك

يتعدد بتحديد قيمة أمر العزم Torque

Command – شکیل رقم (٤) – پعثیل

مانحدد به ای جهد اساسی Aefer ence Voltage ٿ اي بائرة تحکم ..

وبيزيادة قيمة أمر العيزم بيزيد جهد

المحرك وتياره وبالثالي عنزمه وهذاكله

خطأ لأن الفنزم الذي يعطيه المصرك يحدده الحمل الميكانيكس فقط ومهما

زاد او نقص چهد الحرك بيقي عرم المحرك مساوياً لعزم الحمل، وإسو كان

عزم الحمل ثابتا مثلاً ثم زاد الجهد.

فبإن التيار ومجال العضو الشايت

سوف بزدادان ولكن تتغير الزاوية بين مجال العضم الثابت ومجال العضم

الدائر بحيث يبقى عزم المحرك شابتا

وعلى ذلك .. فالمذي يحدث في هذه

المنظومة إذا زاد عنزم الحمل أن يقسم

جهاز تياس الحزم-Torque Trans

iducer يركب على محور الدوران

بين المعرك والحمل بقياس عزم الحمل

الجديد وإعطاء إشارة كهربية بذلك

وهي إشارة أمر العزم -Torque Com

mand التي تعتبر كتفذية خلفية

للمنظومة ليعالج النزيادة ف العنزم

بتعديل قيم الجهود والتيارات والزوايا

الزمنية للتيارات ويالتالي يحافظ على

الثبات عزم الحمل


11

وحديثاً .. تم أيضًا الاستغناء عن Encoder بحسباب تيمة المزارية بين المجالين بدلًا من قياسها بواس Encoder وذلك حتى يتم الاستغناء عن هذا الجزء الميكانيكي الكهدربي لمشاكل الصيانة الملازمة له .. وتصبح المنظومة ق هذه الحالة بدون حساسات -Sen

ولكسي تشم كسل هدده العمليسات الحسابية بدائة خصوصا وأنها تجرى باستمرار طوال فترة تشغيل المحرك -أي والمحرك موصل سالمنيع الكهربي On Line ـ فيإن ذلك يتطلب معرفة جميع مقاومات وعمانعات المصرك. ليس فقط مرة واحدة ذلال بداية تشغيل المنظومة .. ولكن يجب قباسها دائدا وباستمرار لأنها تتفير بتغير عزم وسرعة وجهد المحرك.. ولهذا يتم قياسها بالحساب من قياسات تجرى على المصرك وهنو On Line. وكذلك بالاستعانة ببيانات المدرك التي تغذي المنظومة مرة واحدة عند التشغيل لأول مرة مع أي محرك. ويعكن الاستفادة من معرفة قيمة Ea وزاريتها بالقياس بواسطة ملف صغير Search Coil لكل وجه أو حساب هذه القيم عندما تكون المنظومة بدون حساسات.

رهده المنظومة مع تعقيدها الشديد ل العمليات الحسابية وبرمجتها.. إلا أن معالجتها تتم بسرعة عنالية جدًا وذلك للتطبور فاسرعة الحاسيسات الدقيلة ووجود بدائل للثابرستور أكثر استجابة وتتحمل العمل بترددات عالية

والمعسروف أن الثماي رستمور التقليدي يتحمل ترددات حتى ١ ك فرتىز .. والثابىرستور مىن نوع GTO يتمل حتى ٢ ك هرئز .. والترانزستور من نوع MCT يتحمل ختسي ١٠٠ مرتز.، والترانزستور من نوع TB أو IGBT فيتمسل ٢٠ ك هـ والترانيزستور من نوع MOSFET بتحمل حتى ١٠٠٠ ك هرتز،



محول شيار Current Transducer يعبر عن قبعة ثبار المصرك.. وبالشال فبإنبه بتقير المبزم على المصرك يتقير South

شَكَل رقم (٤): مخطط التحكم في المحرك الترامني بمنظومة توجيه المجال



ثانياً: التحكم بتوجيه المجال في المحركات التأثيرية

يجب أن تتعقق نفس الأهداف التي تحققت بتوجيه المجال في المعركات التزامنية بتوجيه المجال ف المصركات التأثيبة إلاأن هناك اختلافات جوهرية بين المصركين تنزدي إلى صعوبة الحسابات أكثر في المصركات التأثيرية لأن الاقطاب في العضو الدائر في المصرك الترامسي يكون موضعها ثابتاً بالنسبة لجسم العضر الدائر أما ف المحرك التاثيري فإن الطاب العضو الدائر تندور بالنسجة لجسم العضيق الدائر يسرعة تترالف على اليمة الافرلاق Slip التي تتقير متغير الحصل ،، ويالثالي فساق أي Encoder يسركب على عصود الدوران لايستطيع تحديد موضع أقطاب العضي الدائر مباشرة .. ولكن بمعرقة السرعة - بالقياس أو بالمساب- ومعرفة التردد وعدد أقطاب وزمن التشغيل يمكن حساب موضع أقطاب العضو الدائر . كما أن عدد اقطاب العضو الدائر.. ق المصرك التأثيري تستتتج مسن أقطاب العضسق الثابث . أما ف المحرك التزامنسي.. فإن أقطاب العضو الدائر تكون مستقلة عن أقطاب العضو الثابت.. ولهذا فإنه إذا شم تقديم أو تناخع اقطاب العضو الثابت في المعرك التاثيري فإن أقطاب العضو الثائر تتبعها تقديما وتأخيرا .. فكيف إذن يتحقق ترجيسه مجسال العضو الشابت في المصرك الشأثيري بعيث يصنع راوية ٩٠ مع اتجاه سجال العضو الدائس وتكون أقل من ٠٠ أن المصرك التاثيري العادي

بدون توجيه المجال؛

نجد أن منطقي التعدويين المختاطيسي Hysteresis Loop
لرقائق دبيد العضو الدائريكون نا عرض او انساع معين بجدل تغير العضو الدائر يشاخر برضن يعادل زاوية زمنية تساوى عرض منوني التعويق المغتاطيسي ويعفني

أخر.. فإن كثافة مجال العضو الداش B لاتكون في نفس الإثجام النزمني لشدة مجال العضو الدائر ألل . بل تتأخر عنها بزاوية تساوى عبوض منحنى التعويق المغناطيسي. كما أنْ ثابت الرَّمن Time Constant للحصو الشاشر ينودي إلى قاش H للمقسو الناثر عين H للمضو الثابت مما يضيف تأخراً ثانياً لكثافة مجال العضو الدائر 6. وهذا التأخر كله يئيم إمكانية تحريك أقطاب العضو الثابت تفديعا وتساخيرا دون أن تتعكن أقطاب العضو الدائر من اللحاق بها ق نفس اللحظة. وبذلك نتمكن من إيجاد الزاوية ٦٠ والمحافظة على فيعتها عند أي سرعة وأبة حمل .. معمليات قفيز لمجال العضو الثابت تتم بسرعة عالية

وتنضح تيمة الزاوية بين المجالين في غاروف التشغيل المختلفة للمصرك التأثيري من الدائرة المكافئة ورسم المتجهات للمحرك في الشكل رقم (٥).. حيث يكون اتجاه مجال العضو الثابت Φε انجاد نيار المغنطـة ال ويكون اتجاه مجال العضو الدائر ق ف انجاه ثيار العضو الدائرة اأو 12 .. والزاوية بين٩٩،١٩٠ لاتساوى ٩٠ . ولكس تكون ٩٠ يجب أن يكسون ١٥ ف اشجاه القموة الدافعة الكهربية للعضو الدائر E2 وهو مالا يتحقق أبدًا في الحالة المستقرة Steady State للمحرك لوجود مقاوعة وممانعة للعضو النفاش، ولكن تتحقق تقط في الحالات الانتقالية Transient للمحترك وذلك بتقطيح التبسار إلى نبضات عرضها صغير بحيث تتكرن نصف الموية من مجموعة من

ويلاحظ أن تيار العضو الشابت في هذه الحالة يتكون من تيار المغنطة الله أن اتجاه مجال العضو الثابت. وتسمى هذه المركبة بالسم أعر المجال Command التيار 2 المناظرة التيار العضو الدائرة عندما يكون في التجاه E2. ويسمى هذا التيار باسم مركبة العزم أو أمر العزم Torque Command.

وق الأجوال العالية - بدون تدويه المصال - تكون السزاوية بين كه، كه مغيرة عند بده دوران المصرك تم يتزايد كلما زادت السرعة . لهذا .. فإنه يتكن زيادة عزم بهء الدوران المحرك عنم البده بدون تسوجهه المجال عن المعرك حيث تصل زيادة عزم المعل الكامل مع تبويه المجال إلى ٢٠٠ من الكامل مع تبويه المجال إلى ٢٠٠ من الكامل مع تبويه المجال إلى ٢٠٠ من المعل عنم المعلل بدون تبوجهه المجال.

التحكم في السرعة مع التحكم المباشر في العزم


يعتبر هذا الأسلوب هو الأحدث من نرعه التحكم في سرعة محركات القيار المتردد بنغير النردة مع نوجيه المجال المغناطسسي لتصبح الزاوية الفراغية بين مجال العضو الثابت والعضو الدائر ١٠٠٠ المحسول على أكبر قيمة لنسبة العزم إلى الأمبير.. وبالتال تحسين كالمادة المحرك وزيادة عزوم البدء وقدرة خرج المحرك.

وهذا التحكم المياشر ف العزم Direct Torque Control بهدف إلى تحقيسق نفس الاهداف والمزايا التي تعصل عليها بتحقيق تسوجيته المجال المغناطيسي التي سبق الإشارة إليها في المحركات الشزامنية والمحركات التأثيرية .. إلا أن هذا الأسلسوب DTC أبسط كثيراً من الأسلوب السابق لأنه اصبح بدون Encoder لقياس موضع العضو الدائر وبدون جهاز قياس سرعة العضو الدائر .. ويقوم بإجراء حسابات حالة المعرك بمدقة عالبة لائه يقرم بمشارئة الحالة القطيبة للمحرك مسع الحالة المحسوبة ويعدل أزمشة الشوصيل والفصل في للغير Inwerter بسرعة عالية .. وذلك بلضل التوصل لمالج إشارات رضى Digital Signal

يتصديت مسابات دالة المدرك يتصوم باستمرار بعدد من الرات يصل إلى ١٥ الله عبرة ألم الله عبرة ألم الله عبرة ألم الله عبرة ألم الله التصديد المستمر أل المثنيات الفطية المحرك ومقارنتها بحالته الفطية ألم المناز الفضل عمليات فصل وتوصيل ألم المغيرة أو مفاهنة أن الدعل المحرك أو أبة تغيرات في جهد المنسح المناز ألم المحرك أو أبة تغيرات في جهد المنسح المناز المحرك أو أبة تغيرات في جهد المنسح المن

الكهربي الرئيسي.
رئة وم منظومة DTC بالتحكم
رئة وم منظومة Flux Com بالتحكم
رضيط قيمة مركبة الموال Torque Comرئيس المحلول المناز العضو الثابت في المحرك
تبعاً لقيمة عزم الحمال والسرعة
الملادة.

بيعِن الشكل رفع (٧) الأجزاء الرئيسية لجهاز بمنظومة التحكم الباشر في العزم.. رفيه يتم قياس تيار عُطِينَ مِنَ الخُطوطِ الثَّلاثةِ للمحرك... كما يتم قياس جهد أو نيار خط النيار الستمسر والتصرف على أوضاع الشوصييل والفصيل في المغير. ويشم تغذية الجهاز فربعاية تشغيله لأول مرة مع المحرك ببيانات المحرك المقننة من جهد وتيار وسرعة وتردد وقدرة خرج . ويقوم الجهاز بالعمل مع المصرك مسرة واحسدة سف أول مسرة للتعرف على مقاومات وممانعات ومغاملات المصرك وهذا التشفيس يسعى, Auto Calibration ار étèrs identification . ومكذا.. تكتمل بيانات النسوذج الرياضي للمصرك . Adaptive Motor Model مقارن العزم Torque Comparator ومقارن المجال Flux Comparator تصدر أوامر الفصل والتوصيل في اللغر



تساؤلات عملية

ا ـ عل توجد بالسوق المحلى أجهزة تعمل بمنفلومة التحكم في السرعة مع توجيه المجال المفناطيسي؟

- نعم شوجد أيهزة من إنشاع شركات متعددة عائمية تعمل بمنظومة شوجيه المعزل المعزلة المحكم المباشر في العزم DTC . وأخرى تعمل بطريقة التحكم الاتجامي Vector Control كما يوجد نوع ثالث يغير سرعة المحركات يتعير التردد ولكت يغير من تبسة المجال فقط دون أن يغير اتجاد المجال ويسمى التحكم في هذه الحالة بالتحكم القياسي Scalar Control

٢ ـ صاهي الفروق الجوهرية بين الأشواع الشلافة لأجهزة التحكم في السرعة يتغير التردد؟

- أبسط هذه الأنسراع هنو مغير التردد القياسي Scalar ويطلبق عليه عادة Frequency Converter . رقد سيسق دراسة هذا النوع في العدد السابق من والكهرباء العربية . .. وهن يعتبر مجرد منبع متغير التردد بجهود تناسب كل تردد .. ولتشغيله مع أي محرك فياننا لانعرف الجهاز بأية بيانات عن المحرك ، ولكن فقط يجب أن يكون تيار المصرك مناسبأ لأكبر نيبار يتحملنه الجهار . ويكن تشغيل أي محرك بقيارات أقل دون أن تحمدل أي شيء في الجهار بل يمكن تشغيل اكثر من معرك على الجهاز بشرط أن يتحسل الجهاز مجموع تيارات هذه المحركات. وتتركيزعيوب فسذا النسوع في عدم تحسين خواص الأداء للمحرك عن حالة عمل المصرك مع المنبع الكهريس العادي ، بيل إن خواص المصرك تسوه بعض الشيء لوجود توافقيات. وقي هذا النوع تتكون موجة الجهد بمنظومة ــل عــــرض النبخـــة Pulse

أما النوع الثاني من هذه الأجهزة والمزود بمنظومة توجيه المجال بطريقة Vactor Control .. ففيه يجب تعريف الجهاز بكل بيانات المحرك بدقة مثل التيبار والسرعية والقدرة عنبد الحميل الكاسل والجهد والتردد المقشن، ولا يمكن تشغيل أكثر من محرك في نفس الوقت على الجهان، وإذا أريد استبدال المعرك بأخر.. يجب تعريف الجهاز بييائات المحرك الجديك. ويثمير هذا النوع بانه يصدن خواص المحرك عن ثلك التي تكون سم التشغيل على المنبح الكهربي العادي .. حيث يقل النيار وتتحسن الكفاءة ومعامل القدرة ويزداد عزم الحمل الكامل الذي بمكن تحسيله عنى المحرك كما يسرداد عزم بدء الدوران. وفي منذا النوع أيضاً تتكون مرجة الجهد عادة بمنظومة تعديس

Width Modulation

عرض النبغث PWM

ويحقق النوع الثالث - التحكم المباشر في العزم DTC - مزايدا النوع الثاني ولكنه يقضله في أنه أكثر بساطة في التشهيل والسرع استجابة للتغيرات المقاجنة في الحمل وجهد المنبع ويعطى نسبة الخطأ فيها إلى ١٠/٠ وهناك اختلاف جوهري عن النوع الثاني يتمثل في أن موجه الجهد لغرج الجهاز لجهاز ومعلى و المسال و فصل لوحدات ترافزستور من النسوع التشارمة PWM بل بعمليات تروميل و فصل لوحدات ترافزستور من

٣- عا هي قيمة الجهد عند الترددات المختلفة للأنواع الثلاثة من هذه الأجهزة؟

_ في النوع الأول "Scale" تك_ون النسبة ثابتة بن الجهد والتردد = V/F التردد المقنز - ويمكن أن ينزيد الجهد الردد المقنز - ويمكن أن ينزيد الجهد أو يقل قليلاً عنى ذلك تبعاً تنوع للحمل من حيث احتياجه إلى عسرم كبر أو صغير عند هدخه الترددات المنفضة . وخلال الترددات المرتفعة نظل قيمة الجهد عند قيمة الجهد المقنن أو ترزيد قلياً كما سيق بيانه في العربية ... العربية ...

أما في الموعين الثاني والثالث.. فإن تيار المغنطة Flux Command يجب أن يكون ثابتا عند قيعته المقننة خلال جميع الترددات الآقل من التردد المقنن وذلك حينما يحتماج العمل لعمزم كبير مساو لعرم الحمل الكامل كلال هذه الفترةُ. إما إنا كان الحمل يحتاج لعزم منذفض مثل الحصل المروحي. فيأن مركبة تيار المغنطة يجب أن تقل بمعدل يناسب كل نوخ من الأحمال الميكانيكية على المحرك. وخلال الترددات الأعلى من التردد المنس يجب أن يتناقص تيار المغنطة حتى لاتزداد مفاقيد الحد وبالنالي مفاقيد فحاس العضو الثابت للمحرك، ويشاغل معدل التناقص هذا مثيله في تيار المجال الصركات التيار المستمر عشدما تعمل بسرعة أعلى من السرعة المقننة .. كما يناظر أيضاً معدل تناقص نياو المفنطة عفد الترددات المُرتفعة في الأجهزة من الشوع الأول

أما ثيار العزم Torque Command فإنه يقترب من الصفر عند السلاحمل لجميح الترددات ويشرابد خطياً مع زيادة عزم الحصل. إلا أن مصدل الزيادة الخطية تكون ظيلة في السرعات المنافية للتخويض نقص تيار المغنطة والتيار المخدطة والتيار للمحروج مربح تيار المغنطة ومربع عليار المغنطة ومربع عليار المغنطة ومربع عليار المغنطة ومربع

تيار العزم.

 ع دهل يمكن أن يعمل الجهاز بطريقة خاطئة تؤدى إلى إساءة خواص المحرك؟

-النوع الأول-ذو المجال القياس "\$caler"- لابعمل بطريقة خاطئة مادام جهده وقدرت مناسبين لجهد وقدرة المحرك. ويعكن استبدال المحرك الكبير بالحسر صقيم أن بمجموعة محركات صغيرة مجموع قمدراتها تساوى تدرة الجهار. أما ق النوعين الثاني" Vector Control" والقالث "DTC" فإن الجهاز يعكن أن يعمل بطريقة خاطئة تؤدى إلى زيادة التيار ونقص الكفاءة ومعاسل القدرة وعزوم المحرك .. وذلك إذا حدث خطأ في إعطاء بيأنات المحرك للجهار واكثر البيانات مساسية لهذا المُطأ هي سرعة المعرك الثننة التي يجب إعطاؤها بالضبط كما هر صدون بارحة بيانات المحرك. وإنا كان الخطأ كبيراً فإن الجهاز سوف يغصل نتيجة زيادة التيار -Over Cui rent ولهذا .. فسإن هذيس التوعين مسئ الاجهزة لايعمل أي منهما على أكثر من

عيف نستدل على أن الجهار من النوع الذائي أو الذوع الذالت يعمل بطريقة صحيحة?

المصرف طبرية الخلف هي تشغيل المصرك من المنابع النصادي - * و تياره نبذية / النابية و تياره عندما يكون محملاً بالحمل الكامل أو أقل قليبالاً - وليس أثناء اللاحمل - ثم وضبط معرعته على نفس السرعة عندما التيار والمدرك محملاً بنفس الحمل التيار والمدرك محملاً بنفس الحمل التيار والمدرك محملاً بنفس الحمل التيار في حيات بكون غذا التيار أقل من التيار المادي ويلاحظ هنا التشغيل على المنبع العادي ويلاحظ هنا التشغيل على المنبع العادي ويلاحظ هنا التشغيل على المنبع العادي ويلاحظ هنا التيار أقل من التيار العادي ويلاحظ هنا التشغيل على المنبع العادي ويلاحظ هنا التارك فص التيار الغادي ويلاحظ هنا النارك فص التيار

يكون مصورة أجدهاً وفع طموط إذا كان المجالين المحرك عند اللاحمل.. لأن المجالين يكونان متعاددين عند اللاحمل المساوية عمل المصرك الشائيري على المساوي أو مسع إي مسن المجازين.


٦ - هل يعمل أي جهاز على أي من المحركين الترامضي أو التأثيري؟

- يعمل النوع الأول على أي عن المحركين بدون أي مشاكل .. أما النوعين الثاني و الشالث فيعمالان فقط على نسوع واحمد مسن المصركات لأن سابات الجهاز لخواص الأداه المجرك الشرامتي تختلف عن حساب خراص الأداء للمحرك التأثيري . وهذه الخواس بتم حسابها باستمرار طوال فترة تشغيل المحرك لتصحيح قيم تيار المجال وشيار العزم . وتظرأ لأن بعض الاجهازة سازودة بجراسج حسابات الحرك التزامني وبراسج حسابات المحرك الماثيري .. فيجب اختيار عوع المحرك من خيارات الجهاز . كما أن بعض الأجهزة الحديثة سزودة بخيار خر يتبح تشغيل الجهاز بـ Scalar" "DTC" ,1 Control"

٧ - هل تكون شروط اختيار عدد اقطاب المحرك - أو شروط استبدال محرك التيار المستمر يمحرك يعمل بهذا الأسلسوب - أو شروط تغيير عجرك سرعة واحدة معه صندوق تروس بمحرك يعمل بهذا الأسلوب ... هي نفس الشروط عندما يعمل المحرك مع جهاز من النوعين النائي

-نعم تنطيق نفس الشروط.

العدد القادم: البدء الناعم وموفرات الطاقة



البيدء الناعم للمحركيات الكهربيسة

Soft Starting

د. فتحي عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الالات الكهربية ، هندسة شبين الكوم

> قديماً.. كانت عطبات بدء الدوران على المصركات الكهربية تشم بهدف إنقاص تبار المرك إلى ثيمة تتحملها ملف الله حالان تيار البعدة في المحركات القائدية يزيد على لهمسة الصعاف تبار الحمل الكامل بينما بزداد ثيار البدء عن عشرين ضعف نيار الحصل الكامل في محركات القيار المستمر، وكان يتم إنقاص التيار على مرحلتين أو ثـالاث. وكنانث ثحدي صدمنات ميكاثيكية مفساجشة على معور دوران المحسرك والحمل وكذلك على وسيلة الربط الميكانيكية بين المصرك والحصل سواء كائت مياشرة أو باستضدام تروس أو سيور.. مما كان يستلزم زيادة هجم محور الدوران والقروس والسيور،

ومع النطور الكبير في تصنيع المكونات الالكثرونية. أصبح من السهل التحكم فرتيار بدء المحركات ليس على مرحلتين أو ثلاث مراحل.. بل بمعدل تخير طفيف يؤدي إلى بدء ناعم بالقيمة المطلوبة، ليس للثيار فقط بأجهزة البده الناعم Soft Starters ق الشكل رقم (١) .. ولهذا فإن طرق المده القديمة تعتبر طرق بدء قاسية Hard Starting

ويحقق استخدام جهاز البدء الناعم الزايا التالية 1 _ إنشاص مقاطر الصدمات

وإنما أيضا للعزم وبمعدل تغير يناسب طبيعة كل حمل بحيث لا يسؤدى إلى أية سدمات سكاليكية أو كهربية، وتستقيم للزلك صاليًا أجهزة تسمى ترصل بين المنبع الكهربي والمحرك كما

المحرك والحصل وكذلك على تروس أو سيور النقل من المصرك إلى الحمل مما يزيد من عمرها. ٢ _ إنقاص ثبار البدء إلى قيمة تتحملها ملقات المحرك ٢ ـ المصافظة على ثبات جهد الشبكة

الكهربية لأن شار اليم، اتحالي يؤدي إلى خفض جهد الشبكة مما يسبب مشاكل لبقية الأحمال.

الميكانيكية على محور الدوران لكل من

٤ _ إنقاص المفاطر النائجة عن ثيار البدء المالي في محول الموريد الذي يعمل عليه المحرك.


ه _ توقير الطاقة الكهربية خلال فترات البدء _ ويمكن لبعض أجهزة البدء الناعم توقير الطاقة طوال فترات تشغيل

٦ _ إنقاص مخاطر التعوج في زيمادة ونفص التيار والجهد للأحمال والشبكة عند تشغيل الكياسات التردنعية.

٧_ استفعام مسادة مقطع صفير الكابلات التملية من الشبكة إلى المعرك،

٨ _ باستفدام طریقهٔ بدء بعفتاح (نجمة / دلتا) نحتاج إلى كابلين كل منهما ثلاشة اطراف من المحرك حتى المفتاح .. ولكن باستخدام جهاز البده الناعم نحتاج إلى كابل ولحد ثلاث

٩ _ إنقاص الصدمات الهيدروليكية على كل من الطلعبة والأنابيب التي تنقل السوائل.



شكل رقم (١): توصيل جهان البدء بين المحرك والعنبع

١٠ _ منع الصدمات الفجائية أثناء رقع الأحمال بالأوناش.

١١ _ منع تحرك أو انسكاب المواد التي تنقل بواسطة سيور نقل.


١٢ _ نادرًا ما يحتاج جهاز البدء الناعم الصيانة.. لأنه لايمتوى على أجزاء متحركة.


ويرجع حدوث البدء القاسمي وما يتبعه من صدمات ميكانيكية وكهريبة. إلى أنه عند ترصيل المعرك بالنبع الكهريسي ينشآ قبورًا عزم من المحرك يكون أكبر بكثير سن الصرم السدى بعثاجه العمل. وبالتالي تنشأ قوة دفع تعجل دوران الحطي تتبعها صدمات ميكاثيكية.. ويكون التيار الكهربي بليبة عالية فجائية تسبب للهذبات كهربية ف الجهود والثيارات.

واكثر الطرق استغداماً في بدء دوران المصركات الشاثيرية شلاثية الأطسوار عي التوصيل المساشر Direct On Line للمحركات صغيرة القدرة... ومفتاح (نجمة / ملتا) المصركات

متوسطة القدرة.. ومحول أوتو · Auto Transformer او كف مصانعة Magnetising Reac- بغناطيسية tance للمحسركات كبيرة القدرة. ويوضح الشكل رقم (٢) عزوم محرك ٣ حصان مع زيادة السرعة خلال فترة البدء لهذه الطرق الشلاث.. حيث يكون عرَّم البدء كبيرًا بالترصيل المباشر بينما تنقص قيمت على مرحلتين باستخدام مقتاح (نجمة / دلقا).. وعلى ثلاث سراحل عني الأقل باستذدام محول اوشو. ومع أي من هذه الطبرق تحدث تغيرات مفاجئة للعزم نسبب الصدمات المكانبكية .. كما تحدث صدمات كهربية نتيجة التغيرات المفاجشة ف الشار المبيئة في الشكل رقم (٢).

وباستفدام عطية البدء الناعم . يتم ضبط الجهد بحيث تكون قيم تيارات الممرك عند البدء بالقدر الكافي فقط لأن تعطى المحرك عزمًا يساوى عزم الحمل عند المدء .. وهذه القيم - بالطبع - لن تؤدى إلى دوران المحرك والحمل ولكنها





السرعة التي تحدث عندها الكلمات العظمي تزاداًد قايلاً عن مثيلتها المحركات الأكبر الدرة.. وثال البلا للقدرات الأقل ولأبأ لمدرة تكون سرعة أشحس كساءة ثابتة لقبيسة

كما بلاحظ أن أقسى كفاءة لا تحدث عند أقل تيارات المحوك الآن أقل مقاشيد نعني أقل مسجموع لمفاشيد Iron Losses الحسرك ومفاقعة نحاس اللفات Copper Lossas وكلما زاد الفار مع زيادة عزم الحمل زادت طاقيد النحاس ولكن تنقص مقاقيد لحديد ولينا فإن أقل مقاليد لا تكون عند أثل تبيارات وقمد وجد أن أتسم Max. Power Factor مساليل قبيرة يحدث أيضًا عد سرعة ثابثة لكل سعرك - كات ١١١١هـ/ بقيقا المحرك ٢ عصال ــ وهي أقل من سرعة أقصى كلناءة للمعرك كما في الشكل رقم (٢)،


ويوضح الشكل رقم (٢) تغير ئيار بخل المدرك مع تغيم عزم الممل عام جيهود مقتلفة وبالاحظ أن تبار المحرك عندما يكون بدون حمل او يعمل شقيف _ بقل كلما التَقْض الجهد على للحرك. وهذا ما يشبر إلى تلضيل خالض الجهد عنما يكون لعزم قالهلاً حيث يقل الثيار فتقل مضافيد التحاس كما نقل معاقبه الحديد ولكن. إذا كان للحرك يحمل كبير مساو للحغل الكامل أو البريبًا منه، المؤله يشلقن الجيد بزناد الثيار إلى أيمة أكبر من تيار الحل الكامل مما يسبب زيادة مقاليد النحاس واحتراق طالت للحرك أي أنه كلما زاد عزم الحمل على للحرف وجب أن يكون الجهد كبيرًا. وعد أي عزم. نحد أن أقصى كَالَّهُ تَمَانُ عَدْ جَهَدَ مَعَيْنُ وَيَكُونُ النّبِار مَنْخُلْحُنَّا وَعَدْ النّصِ العَرْمُ يحثث أقصى معامل قدرة عد جهد أقل من جهد اقمسي كـفاءة. ويكون النيار أعلى لأن الدرة الدخل تكون

وبوضح الشكل رقم (٤) تقا شار العنسو النائر بشغير عزم الحمل عند جهود معشقة .. والذي بخشف عن ثيار منذل المعرك ـــ حيث يتزاد تيار العفسر الدائر بضفض الجهد سواة كانت العنزوم مرتفعة أو منقفضة _ عتى ينشئ سجالًا من المضو الناثر بعرض خقض سجال العضو الثابت مع خفض الجهد وعاد عزم ثابت تحث القصى كالمة عند جهد معين ولكن أقصى معامل الدرة بحدث عقد الجهد الأقل بقيار أطى كما كان مع نيار دخل الحراك

وأما مقاليد العديد، قاتها ثال مع زيادة العزم عند أي جهد القص القوة الدائمة الكهربية ومجال العضو الثابت وتتزايد مفاقيد الحديد بزيادة الجهد كاما في الشكل رقم (٥). ولكن نحصل على أقصى كفاءة عد كل _ لتوفير اكبر شدر مهكن من الطاقة الكهربية – يجب أن يكون البهد متقلقا عد العزوم الصغيرة ويتسزايد مع زيادة عسزم العسمل وعندا تكون الفاقيد المديدية بالقيم الواقعة على خط الكاءة العظمى أما خط معامل الفدرة الخشى فيحدث لناس الدرم عمد جنهد الار وتكون مفاقيد الحديد أقل لسا تغير سيدوع مفاقيد تحاس العضو الثابث والعضو الدائر فيوضحه الشكل رقم (١). حيث تشرايد هذه القاليد مع خفض الجهد لتقس العزم بطريقة متاظرة لما كان يحدث مع أيار العضو الثابت وتبار العضو الدائر.

وبذاك. يكون الشغير في إجمالي مضافيد المصرك المتحلقة في مجموع مفافيد الحديد ومفاقيد المتحاس كما في الشكل رقم (V). ويجب مالاحظة زيادة الفاقيد بزيادة العزم حثى عند الكلياة العالمين على الرغم من تلص القيارات ومقاقيد المداس مع زيادة الجهد علد العزرم الكبيرة.

ويوضح الشكالان رقسًا (٨- ١) تغير قنرة النقل ولندرة القرح المصحرك مع تقبير عزم الحمل عدّ الجمهود المضتقة. أما الشكل رقم




١٠) فعوضح الشفير الكبير في كَفَاتُ للمرك مع ثمير العزم علا الجهود الخطفة. ويتضع منه ثبات قيمة الكماءة العظمى عند ٨٥,١٨/ لهذا الصراد، كما تثبين الصلجة إلى خلش الجنهد عند منزم الحمل الذخفض وزيادة الجهد كلمآ زاد ع المحل حتى تصافقا على الكفاءة الخمل حتى نحافه عن محادة الماقية المحرك وبالنائي توفير الماقة التي يستهكها المحرك ويلاحظ أن الجهد يجب إنخاصه في الاحمال لخليفة أو اللاحمل حتى يسبع حوالي ٢٠/ من الجهد القان المحرك ويتزايد عزم الصل بجب زياءة الجهد بالشكل الوضح ويصل الجهد إلى قيمته الماننة عاد عزم حدالي (١٥٥ نموتن سقر) وهو ما يحامل ١٥٪ من عزم الحصل التامل الذي كانت فيمت لهذا الحسرك (١٠ نيوان مار) - آما بعد زيادة العزم عن ٦٥٪ وحتى وصوله ١٠٠٠ قبان الجمهد للسلط على للحوك يجب أن يزيد عن الجهد للقنن عتى تبقى الكلاءة بالقيمة العظمي ولكن عل لقبل بزيادة الجهد عن قيمته اللننة؛ وكيف بحدث ذلك وهل هذه الريادة ان تتسبب في أية خطورة على المرادة.

تصمم المحركات الكهربية عادة

يحيث تكون الكفاءة العظمى عد حمل أقل تليلا من الصمل لكامل. وأن يقمحل المصول جهامًا بزيد عن الجهد الفن بطار ١٠٪ أو يق عنه بقدار ٢٠٪ طبقا للمواصفات القياسية. وذلك لأن جهد الشبكة الكهربية في المناطق القريبة من محول التوزيع يسمع له بالزيادة بعقدار ۱۰٪. وفي أبعد مناطق بيكن أن يقل يعقدار ۲۰٪ قابدا كمان عرم المعل أكبسر من ١٥٪ من المعل الكامل وكان الجهد أعلي من اللان. حافظنا على الكفاءة في حدود فيستها العظمى. أمنا إذا كان الجهد عاد القيمة المفاتة فإن الكفاءة تقل.. وقال لَكُتُو إِنَّا كُلِّن الجهد أَقَلَ مِنْ الْقَانَ كَمَا وضعه الشكل رقم (١٠). ولهذا. جِب زيادة الجمهد عن القان ياي أسلوب حشى لو اضطورنا لاستضام محول رفع في حالة الحركات كبيرة القدرة حيث يكون توفير الطاقة

كما بلاحظ أن عزم الحمل إذا كان كبيرًا ومساويًا لعزم الحمل الكامل للمحرك فإنه بزيادة الجبهد عن القيمة اللللة تتقمى القافيد الكلية المحرك ثم تعبود الزيادة



€ 260 300 1/ Losses At Maximum Efficiency 200 Iron At maximum Power Factor 150 100 180 160 شَكَل رقم (٥): تَغْيِر طَالَيد الحديد مع تَغَير العرم عد جهود مختلفة.

المحركات الكهرسة؟

بزيادة الجهد حتى تقصاري مع

مقاليد الجنود القان عاد جنود أعلى

عن القنن بحسوالي ١٦٥ - أي عند جهد حوالي ٢٥٥ ف - واطي من

هذا الحجد عند هذا الصمل الكامل

سوف تكون المفاقيد عالية عن مفاقيد

الجهد المقان وششل خطورة الاحتراق

ماقبات المحرك كسا يوشعه الشكل

ويرجع السبب في هذه التغيرات إلى أن عزم المحرك يتعاسب صع

كُلُّ مِنْ الجَالِ الْغَنَاطِيسِي لِلْعَصْوَ

Magnetising Current

العضو الدائر النائج من شيار ألعضو الدائر فبإذا زاد ألجهد زاد شيار

المنطة وسجالها مها يؤدى لتقص

نيار العضو الناشر بثبات العزم

وأتقاص تيار العضو الدائر ينقص

تبار العضو الثابت وبالمثالي ينقص

ملاقيد النحاس، ولكن، بأستحرار

زيادة الجهد عن قبعة المقنئة بزداد

ثيار الغنطة زيادة كبيرة التشجع

الكَبِير في الحَدَيد دونَ رَيَّادة سَجَالً المُقتَطة بنفس المعدل.. وبالثالي تزداد

تساؤلات حول

أجهزة توفير الطاقة

١- مـتى يغضل استدعام جهان

عثما لحد أن الصعل على للحرك

القائدي ثلاثي الأوجه تتغير قيمته من ضفرة إلى المرى وخصوصاً

عندما تكون معظم الفقرات يحمل

متفقض عن الحمل الكامل المحرك

او أن المحرك يعمل للشوات طويلة عند

اللاحمل، وهذا يجب استثمام جهاز

توقير الطاقة أسأ إذا كان المصرك

يعنل باستعرار بالحمل الكامل فإنه

لاً باعي لدًا لاستخدام حجاز تواقير الطاقة لانه لن يوفرها حيث سيعطي

التحرك جهنا مساويا للجهد للقعاد

الفاقيد بمعدل كبير.

توقير الطاقة؟

(V) pil)

للحركات الكهربية يحكها تواير الطاقة عدما يكون الحمل أقل من العمل الكامل، وتلك يخفض الجهد السلط عليها. مع الاحتياط عن الأتي ا- إن خُلَض الجهد سيؤدي إس خَفْض عزم البدم الصحرائد. فإنا كان عزم التمل كيمراً عاد البدء قالا بجيد خفض الحيد باستعمال جهال ترفس الطاقة وذلك في جميع الأهمال التي يكون عرسها ثابنًا مع تغير السرعة مثل الرواقع والأوناش عقدما يكون عزم الحمل ساويًا أو قريبًا من عزم العمل الكامل المحمرات أما إنا كانُ العزم منخفضًا عن عزم المحمل الكامل، فيمكن استخدام جهاز توفير الطاقة بشرط أن لا يؤلني إلى لطَصَ عزم بدء الحرك عن عزم بدء الحمل وإلا رجب إلغاء عمل جهاز توفير الطائة عند بدء الدورلن وتشغيله بعد بدء الدوران باستغدام ، كونتاكدور، ليحنث اكريري، By Pass على

- تيلي سرعة للحرك مع الدمل ثابتة بغلض الجهدعت استعمال الجهاز في حالة الحركات التزامنية أو التأثيرية وبالتألي لا تصدت مشاكل للحمل أو الحرف، أما خفض الجهد في حالة المصركات الشاشرية ذات الرجه الواحد فيؤدي إلى خلف السرعة. وفي الأنواغ ألتي تحدوي على مفشاع طود موكوي سوف يوصل المضاح ويؤدي إلى احتراق عَلَمَانَ البِيدِمِ أَسَا النَّوْعِ لَوَ الْكَلَّفِ الدائم فيلن تحدث له أية مشكلة وايلأ يعكن استخدام جهاز تنوفير الطاقة باسان خمسومسا عثدما يستعمل مع حمل مروحي Fan ولا يجب استخدام أجهزة توفير الطاقة مع الثلاجات الكهربية للغزلية بأتواضها القناشة وكذلك أجهزة التكنيف والكماسات الشرببية ولايفضل استخدامها للممركات العامة Universal Motors نات عنظنو

مصلة عباسة .. نبان كل أنواع

الجهاز عند اليده

الترديد والتي تعمل على التسار

At Maximum Efficiency 500 Al Manimum Power Factor 300 V 100 July 300 200 260 220 V Torque (N.m.) شكل رقم (٧): تغير إجمالي مفاقيد المحرك مع نغير العرم عند جهود مختلفة.

للوجود على للحواد P كنسبة من قدرة الحمل الكلمل المحرك والمعروف من أوجه بسائلة - من

> P = V(11 - 10) / K k = (ln - lo)/10000 ===


٤- ما هي المزايا الأخرى لجهاز توقير الطأقة؛


- تحسين معامل القدرة وباشالي إنقاص النيار وتحسين خواص الشبكة الكهربية وسعر استهلاك الطاقة الكهربية.

- تخفيض صوب الحرك ودرجة حرارته وبالتالي إطالة عصر الحرك مع إنقاص حاجته الصيانة

ه- عل يعكن أن يعمل جهار توفير الطاقة بطريقة خاطئة؟

لكي يعمل الجهاز بطريقة سحيحة يجب أن يكون الجهد السلط على للحرك بأثل قبصة عشد اللاحمل. أي أن قرق الجهد بين طرف بخل الجهاز ونقس الطرف من غرج الجهاز أكبر ما يكن ويزيادة






يؤدى إلى خفض السرعة بنسبة كبيرة.. ويمكن الماطلة على ثبات السرعة بإنقاص تيار اللجال، ولكن توفير الطاقة يكون مصودًا. ويحتاج الجهاز إلى تحكم خاص عندما يكون عزم العمل منفقضًا الحسول على القدر المناسب من قيمة غولمير الطاقة.

والهذاء فإن اجهزة توفير الطاقة التاحة حتى الآن تُستخدم أقط مع الحركات التزاهنية والتأثيرية ثلاثية الاوجه والتأثيرية فات الوجه الواحد بالمكتف النائم.. كما ترجد أجهرة تُستَخدم مع الأحمال الكهربية التي لا تعتري على معركات كهربية.

٣- كيف نتعرف على قيمة الحمل الموجود على المحرك الكهربي؟

التحرف على قبيمة الحمل الميكانيكي الموجسود على المعسرك الكيربي - لعرفة مدى حاجة المدك لجهاز توابر الطاقة من عمه .. تدير المحرك الكهربي عند اللاحمل وتقيس التبار الذي يتغنه للصرك في هذه الحالة وهو تيار اللاحمل ١٥ بكون الجهد للسلط على المحرك هو الجيد القين، ونقيس القيار الذي



الكهرياء العربية . العدد ١٢

على للصرك بمعدل الزيادة للوضح الشكل رقم(١٢)، وينففض فرق البِّهِدِ بِنِ شَرَعَي نَكُلُ وَخْرِجِ الْجِهَارُ بِزيادة عَسَرَم الصمل، والمؤسف أنه توجد بحض الأجهزة في السوق تعمل بطريقة عكسية بحيث يكون الجهد على التحرك كبيرًا عند اللاصل ويتناقص بزيادة المحمل. وهذا التشفيل يسبب خطررة على المدك لأنه إذا تم تحميل المحرك بالحمل الكامل فسوف يزداد التيار كاليرا عن ثيار الحمل الكامل المحرك مما يزدي إلى احشراق طفاته وإذا تم تحميل المصرك بحمل أقل من الخمل الكامل فإن الجهاز في يقوم بتوقير الطاقة بل سوف لأداد. ولهذا يجب لخثبار الجهاز على الصرك جيداً وقياس قدرة مخل ألحرك عد أحمال ممثلقة لأنها يجب أن تقل في جميع الأحمال باستخدام الجهاز عن حالة عدم

٦- هل يمكن استخدام جهاز توفير الطاقة المستخدم للمحركات التاليسرية مع انواع الخسرى من المصركات أو مع أضمال كهربية

يجب أن يشعر الجهاز بقيمة الحمل على المحرك حتى يعطي له الجهد التاسب. ويتم ذلك بنظام التغذية الخلقية Feed Back اللجهاز من تيار الحرك أو قدرته ثم حساب الجنهب القاسب ولعنمل هذه مايات تستخدم معادلات حساب خواص الاداء للمحركات التأثيرية سب قدرة وسواصفات المرك. وبالطبع. قإن هذه الحادلات تختلف مع الأتواع الأخرى من للحركات لهذا، فإنَّ الجهارُ السنخدم مع المحركات التأشرية لا يصلح التشغيل مع أنواع أخرى من للممركات إلا إذا كان قابلًا للشعبل والعمل مع أنواع المرى أو العمال كهربية الحرى،

 ٧- هل يمكن استخدام جهاز توفير
 الطاقة الستخدم مع محرك سرعته
 ٢٠٠٠ لفة /دقيقة الحرك تضر ت ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰ لفة / دقيقة؟

نعم لأن غسيط الجهاز لن يتلمير من سرعة إلى لفرى لأن معل تغير الثبار أو القدة أو الجمهد اللازم مع العزم لا يتحير تقريباً مع الهتلاف سرعة للمرك

٨- هل يعكن استخدام جهاز توفير الطاقة للمحرك الموجود معه جهاز يدء دوران؛


إذا كان جهاز بدء الدوران من نو لجهزة البدء الناعم Soft Starting وبه إمكانية توفير الطاقة. فانه لا ناعي لاستخدام جهاز توفير الطاقة. اماً إذا كان جهاز البدء ليس به إمكانية توقير الطاقسة أو كنان البده بالطرق التقليدية مثل مفشاح Star/Delta أو معالمات أو معولات.. فــانه يمكن استخدام جهــاز توفيــر الطاقة بعد إتمام مملية بدء الدوران.

٩- هل يمكن استخدام جهاز توغير الطاقية مع محرك مستبخدم مبعه جهاز سغير السرعة بنظام تغيير

سعب استنخدام جهاز توغير الطائنة مع وجود مغير السرعة بطريقة تغيير التردد Inverter ـ لأن جهاز ترشير الطاقة يصنع عادة السِمِمِيلُ على تردد في حَـَدُود * * دُبِدْبَةً/ثَالِثَةِ.. وتغيير التردد يمكن أن بثلف الجهاز، وإذا كان تعيير السرعة يتم بالطرق البسيطة مثل المسانعات قلا داعي الاستخدام جياز توقير فَلاَ بِأَعِي لاَسْتَخِئامِ جِيْبِم بِنْكَ الطاقة لان المائحات تقوم بنْكَ الحاقة المرعة كما أن الجهاز سوف يخفض السرعة بمعدل أنكس

١٠- هل يمكن استخدام جهاز توفير الطاقة لبدء دوران المحركة

يعكن استخدام الجهار الحد من نيار البدء العالي للمصرك وبذلك يتُحَلِّقُ الهِدفُ الأساسي من أي طريقة لبدء الدوران.. ولكن يجب أن يشتمل جهاز تونير الطاقة على إمكانية تصقيق ذلك باحشواله على إمكانية العمل بدويًا أو أوتوماتيكيّـــاً لشبط جهد القرج. لأن هذه العالة سرف تتعلق بالتعكم يدريًا في جهد غرج الجهاز لإنقناصية في




الدوران وزيادته بالشدريج المناسب مع زيادة سرعة للحرك.

١١ - هل يمكن استخدام جهاز توفير الطَّاقة مع محرك قدرته أقل من قُدرة الجهار.. أو مع منجموعة محركات صغيرة؟

نعم يمكن ذلك إذا كنان الجهاز به إمكانية تعديل القشغيل تبعا لقدرة الصرك، أما تشغيل الجهاز م مجموعة محركات صغيرة مختلفة الشرة ومجموع شرائها يساوي أو يقل عن قدرة الجهاز. فإنه يتَّطك أن تكون طبيعة أحمال المركات متشابية بحيث تتزايد عزوم الأحمال أو تنقص مع بعضها. أما إذا اختلفت فلا يصح استخدام الجهاز لأنه بمكن أن يحسن أداه محرك ويثلف أداه أخر وقد يعترق للعرك


۱۲ – هل يمكن استخدام جهان ثوفيسر الطاقعة مع المصولات الكهربية!

تعم. إذا كانت أحمال المحول ستشابهة وتحتاج إلى خفض الجهد عليها. فإنه يفضل خفض الجهد على دخل المصول بدلاً من خفضه بعد غرج للحزل حنثى تقمن مفاقيد سأس والصديد فني العسول وتتصسن مواصفاته وتزداد الطاقة الموفرة.



بتطب الحشيار الجهال معرفة جهد التشغيل للمحرك وشار الحمل الكامل وقدرة المحرك ونوعه ووجود حول خاص بالمصرك من علمه لأنه إذا كأن المحرك محول خاص به . فيفضل استخدام الجهاز عند دخل المصول وبالتالي بجب ذكر جهود وتيارات دخل الصول في وجود المصرة بالصمل الكامل على خرج المعول. كما يقضل أن يقاس ويذكر الجيد الفطي الواصل المحرث قبل استغدام الجهاز. ويقضل أيضًا قياس وتكر قيم تيارات للحرك عد أحوال التشقيل للنظفة وهي الأساسية.. ثم تحدد خياراتُ الجهارُ ن حيث عمله أرتوساتيكيًا فقط أم أوتوماتيكيًا ويدويًا؟ وهل يقبل العمل مع محركات أقل قدرة أم لالا وعل يقبل العمل مع أنواع أخرى من المصركات أم لا" وهل يعكن إعادة ضبط معدلات تغيير الجهد أم لاا وهل يشقط الجهاز على حماية للمحرك من زيادة التيار أو زيادة الجهد أم لا

في العدد القادم: محركات السرقوة



200 100 130 Power 89 At Maximum Efficiency 0.E Torque (N.m.) شكل رقم (١١)؛ تغير معامل القدرة مع تغير العزم عند جهود مختلفة.

الكهرباء العربية العدد ٢٢

محركات «السرفو» Servo Motors

أهم أنواع محركات التيار المستمر

د. فتحى عبد القادر

رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية مندسة شبين الكوم

ما زائن المصركان الكهربية تلقى المتماماً كبيراً القطوير تصعيماتها وأشكالها بهدف تحصين خواصها لققى بالاحتياجات المتعددة المذهات المحركات خلوراً في تصديماتها عن محركات «السرقو» وهذه للحركات المسرقو» وهذه للحركات بالمحركات المسرقوة وهذه المحركات المساعة أو المساعة أو المساعة أو المساعة أو المساعة المائزات وأجهزة الرادار، وأجهزة الرادار، وأجهزة الرادار،

ومصوف المسرفود.. هو الحوك الكهربي الذي يحقق الآتي:

ا – الاستجابة فائلة السيرعة Fast السيرعة Response التوصيل وفصل النبع الكهربي، بمعنى أن للحرك يجب أن تصل سرعته إلى السرعة المقانة له ضور توصيله بالنبع الكهربي، ولا للوصول إلى سرعة، كما أن الحرك يجب أن تصل سرعته إلى السطر يور فصل النبع عن الحرك.

7- أن يقبل المصرك تغيير سرعته بعلاقة خطية مع جهد أو تردد النبع. أي أن جهد المنبع إذا زاد بنسبة ١٠٪ مملاً فيجد أن تزيد السرعة بناس النسبة (١٠٪) وذلك في المحركات النسبة والنبي تنغير سرعتها بتغير التردد فيجب أن تكون نسبة تغير السرعة بنفس نسبة تعير التردد.

آن يبقى المصرك مستقراً في الأداء مهما تغير عزم الصحل المحدد أو تم زيادة أو تغفيض قيمة جهد أو تردد المنبع المسلط عمليه المصرك دون أن يشراق أو ينقلت Slipping عن الوضع المحدد له بهذا التخير سواءً في الجهد أو التردد.

أن يقبل المرك تكرار عمليات الفصل والترصيل مهدا تعددت.
 ومن أهم الشسروط التي يجب أن

نتحقيق في محرك السرقوء سرعة استجابة المحرك. ويتمثل العامل الرئيسي لتحقيق هذا الشرط في الفوص عزم الفاتي المحرك إلقاتي المحرك الفاتي المحضور الذاتي (ل) يتناسب مع طول العضو الدائر المحرك (1) أي أن المحكول المخسو الدائر في المحصور الذاتي يتم إنقاص عرم المحصور الذاتي يتم إنقاص عرم المحصور الذاتي يتم إنقاص عرم المحصور الذاتي يتم إنقاص غطر العضو الدائر (0) وهذا المكل هو وزيادة طوله (1) وهذا المكل هو محرك السرقوء من محرك القوى.

رتتنوع صحركات «السرفو» بين مصركات تعمل على التيار الستمر وأخرى تعمل على التيار المتردد. ومن أهم أنواع صحركات التيار السندر «السرفو» ما يلي:

١- المحرك ذو العضو الدائر للفرغ Hollow Rotor DC Servo Motor :

يتكون هذا المحرك من عضو ثابت بشبه العضو الثابت لأي محرك نيار مُستَعَمَّرِ.. إلاَّ أنه أقل في القطر وأكبرُ في الطول. أما العضو الدائر.. فقد تم تشبيت الجزء الشديدي له من جهة واهدة مع احد أوجه الحرك لإطاص عرم القصرر الذاتي ولا يمكن خناء عنه لانه يستب زيادة الجال الغناطيسي لكلُّ من العضَّو النَّابِ والعضو الدائر حتى يزداد عزم المصرك، وهذا الجزء عبارة عن اسطوانة من الحديد للصمت بها ثقب يسمح بدوران محور دوران المحرك ليه.. أما موصلات العضو الثائر -Ar mature فلتي يمر بها التجار وينتج منها مجال العضو الدائر ويصدت عليمها قبوة وعزم الدوران. فنقد تم رصها ولصقها جيأا على اسطوانة من الألومنيوم عال شكل كـوب تشبث قاعدته مع محور الدوران كما يشت عنصو التوضيد Commutator مع

محور الدوران جهة قاعدة الكوب كما

Connection Pole Armston Window Servation Cury Armston Window Armston Window Pole Col Armston Window Po

ن في الشكل رقم (١).

ويمكن تصنيع الكوب من أية مادة عازلة غير معدنية.. ويقضل الالومنيوم لانه يسبب عرما فرطيا مع مجال العضو الثابت يساعد على ترقف المحرك فدور مصل الشيار عن العضو الدائر، بالإضافة إلى أن اسطوانة الألومنيوم كتاتها صغيرة وذات مقانة عالية مع سحكها التساميس. ويتم وضع الموضلات بخطوة لف تماثل ألات التيار الستمر العادية إلا أنها تكون سرصوصة بانتظام على سطح الاسطوانة من الخارج بداؤ من وضعمها في مجاري -كما في حالة منتركبات القوى وهكفا يصبح الجزء الدائر عبارة عن الأسلاك النصاسية والاسطوانة الألومليوم وعضو التوحيد مع عامود الدوران. وتم الاستخداء عن دوران القلب الحديدي ليصبح العضو الدائر باخف وزن ممكن وبالشالي اقل عزم قصور ناتي لزيادة سرعة استجابة الممرك عندآبدء الدوران والثوقف


اما الاقطاب المرجددة في العضو الشابت فهي مثل أقطاب محركات القورى. يمكن أن تكون مخاطيطًا رائيًا Permanent Magnel أو اقطاب حديدية على كل قطب ماقد بحيث توصل الملقات مع بعضها إلى منبع ثيار مستعر. ويرغم أن العضو النائر يخذي أيضًا بمنبع تيار

مستمرد إلا أن الاقطاب لا تفذى بنفس منبع العضو النائر، وعادة ما تفذى منفصلة Separale Exciled كما سيتضح من طوق التحكم في هذا للحرك


وهذا المصرك يعمل بنفس نظرية عمل محركات التيار السنمر حيث بنشأ عجال مغناطيسي من العضو الدائر يتعامد في الفراغ مع الجال المنافع من الفراغ مع الجال يجب ملاحظته من تثيجة هذا التكوين يجب ملاحظته من تثيجة هذا التكوين حيا الدائي للعضو الدائر أصبح صغيرا المصرك. كما أن مقاومة استجابة المصرك. كما أن مقاومة اسلاك من يحام المحضو الدائر تكون عالية لصغر الدائر تكون عالية لصغر الدائر من الحاجة لاستخدام أي طريقة بدء من الدائر م

٢- المحسوك ثو العنضية الدائر القسرصي Disk Armature DC Servo Motor:

في هذا الحرك يكون المعضو الدائر عبارة عن قدوس من مادة عازلة صثل «الفير».. يثبت مع «حور الدوران وقدص الأسلاك على شكل لفات وتلصق على جهة واحدة من القوص أو على الجهتين وتوصل إلى




شكل رقم (٢) : محرك الثنيار المستمر 'السرفو' القرصى دو الإقطاب البارزة.



TO Many Demond Mayers Hayers Thouns

سالقة الخزاء الكاني الأرصار



من توحيد Commutator يثبت أبضاً على القرص. ويكون شكل كل لقنة كنما بالجنزء الأيمن من قرص العضور البائر Rotor Armature الموضح في الشكل رقم (٢). وعادة لا يستخدم القرص في هذا النوع من أي معدن مثل الالومنيوم لكثرة التوصيلات واللحامات مع عضو الترحيد وصعربة عزلها عن الألومنيوم. برغم ميزة الألومسيوم في إيجال عزم فرطي يساعد على سرعة توقف الحرك عند فصل الثيار عن المضو النائر، وأحيانًا تكون أسلاك العشبو الدائر مطبوعة على سطح القبوص ،القيس، من الجهنتين بتقس نظام الدوائر المطبيعة Printed Circuits .. ويكرن عضس التوحيد في جميع الضالات في جهة واحدة سُّ القسرس وتوصل أليه جسبع اللقات في جهتي القرص.

أما العضو الشابت.. فيتكون من قرص من الصديد Iron Core ترص وتلصق على محيطه مختاطيسيات دائمه. ويشبت على كنل مختاطيس مناه قطب Pole Show لزيادة مساحة القطب وبالتالى زيادة الطول القعال من موصلات العضو الدائر لزيادة العزم.. وبذلك يأخذ هذا الجزء من العضر ألثابت الشكل الموضح في الجراء الأيسن من الشكل رقم (٢). ويوضع هذا الجزء يحيث يواجه مناه القطب من جهة قرص العضر الدائر ويكرر جزء أخسر بنفس هذا الشكل من العضر الثابت في الجهة الأخرى من قرض العضو الدائر.. أو يعكن الاكتفاء بجهة واحدة عن العضو الثابت على أن تكون الحهة الثانية فرصا حديديا فقط لاستكمال مسار خطوط الجال المغناطيس وفي هذه الحالة تقل خطوط المبال الغناطيسي وينفص عزم المدك.

ويراعي في حالة تماثل جهدي العضو الثابت - كما بالشكل رقم (٢) - أن يكون القطب الضمالي N


عند القرص في جية بحيث يكون المايه نمامًا من الجية الأخرى للترحى في من المية الأخرى للترحى في حيث من المناطب المعترى يحيث مزداد خطوط المال المغتاطيسي التي تخترق قرص العضو الدائر

رفي الأنواع الحديثة من هذا المحرك تصنع التابت للحرك تصنع أقطاب العضو التابت للحيث تكون شير بارزة ويظهر العضو الثابت بشكل قرص من قطعة واحدة مستوية - شكل رقم (٢)- حيث ساعد هذا الشكل في إنفاص حجم الحرك بنسبة كبيرة وأصبح تجميعه وتصنيعه وتكلفته أبسط.

۲- مصرك «السرقو» بدون فرش Brushless DC Servo Motor

نظرًا لما القرش الكربونية وعضو التوحيد من مشاكل كثيرة بسبب تأكل الفرش من الاحستكاك بعضس التوحيد وحدوث شرارة بين الفرش وعضو الثوحيد تسبب تآكلأ أيضا في عضر الترحيد سا يؤدي إلى لمجة هذه المصركات للمسجانة الستمرة ويصبح عنرها الافترانسي صيراء فعفى هذا للمسرك ثم الاستغناء عن كل من عضى التوحيد والقرش وأصبح المصرك يتكون من عمضو دائر عميسارة عن أقطام Permanent Mag- Edil Tumblike net Poles - تكون قطيين أو اكثر. ويوضع الشكل رقم (٤) مكونات هذا النوع من محركات السرفوء عندما تكون أقطاب العضو الداثر تطبين فقط.

ولكي يضم دوران هذا الحضو الدائر فيان العضو الشابت يجب أن يشتمل على عدد مضاعف من اقطاب العضو الدائر.. وتكون أقطاب العضو الثابت إما يارزة Salient Poles كما في الشكل رقم (٢).. أو غير باوزة يشكل اسطواني Cylindrical Poles يبدئ المقاكل قطين مقابلين على ويوصل ملقاكل قطين مقابلين على الشوالي أو على الشوازي.. وبذلك



يشكل القطبان الرأسيان طفًا وأحدًا في الاتجاه الرأسي كما في الشكل رقم (٥).. ويشكل القطبان الافتقيان الملف الافقى.

ولكي يدور العسفسو السائر...
يستخدم نظام - يتبع في كلير من
أنواع مستركات السرضو، أو
محركات القوى التي تحقوي على
الدائر وتعمل على منبع تيار مستعر
الدائر وتعمل على منبع تيار مستعر
منفات أقطاب العضو الثابت بحيث
بنفس عدد أقطاب العضو الثابت بحيث
تكون على محور متعاصد مع محور
ولكن أقطاب العضو الثابت بجب أن
تكون على محور متعاصد مع محور
زاوية في الفراغ مقداوها - 3 درجة
الحراب باكبر تيمة.


ومع دوران العضو الدائر.. يجب تيديل توصيل التيسار بين اللف الرأسي واللف الأقسقي وفي الجاه يحسافظ على نفس الجاه دوران العضو الدائر.. ويتم ذلك بالتتابع اللازم أوثو ماتيكيا تبعًا لصركة دوران العضو الدائر. ولا يجب أبدًا غيديل النيار أوتو ماتيكيا مع الزمن لان سرعة دوران المرك تتغير عن الصفر إلى قيم مختلفة.


وتستفدم لذلك عدة موحدات غرية Photo Diodes تتبت مع

ادام كل موحد لمة صفيرة مثبتة مع العصو الثابت ثقوم بإسقاط شعاع ضرائي على الموحد حتى يحسبح في وضع قوصيال On. ويكون بين مصور دوران الصرك لكي يثور القرص مع دوران المحضو الثائر سقوط ضوء اللمبة على الموحد في وضع On خلال فسترة من وضع On خلال فسترة ويتحول الموحد إلى وضع الفوحد واللمبة على الموحد ويتحول الموحد إلى وضع الفصل ويتحول الموحد إلى وضع الفصل في دائر من الموحد المناق من الموحد المناق عن الموحد المناق من الموحد المناق عن الموحد المناق من الموحد المناق من الموحد المناق عن المناق عن الموحد المناق عن الموحد المناق عن المنا

العضب الثابث للمصرك بحيث يكون

ويتم توصيل المرحنات الضوئية مع الملفين ومنبع التيار المستمر كما بالشكل رقم (٥)، حيث يستخدم مع كل ملف أربعة موحدات خصوئية. ويتم ترتيب توصيل الموحدات كما للوحد رقم أو والموحد رقم 4 فيمر التيار في اللف الأفقي في التباد من البعين إلى الهسار وبالتالي يكون عجال العضو الثابت في غذا الاتجاد من يوران العضو الذاب غي عدا الاتجاد يوران العضو الذابر يتم توصيل يوران العضو الدائر يتم توصيل للوحد رقم 6 والموحد رقم 7 ليمر







التيار في اللف الرأسي في اتجاه إلى أعلى في الصالة على وفي الصالة B. وفي الصالة C. وفي الصالة والثانية D. وفي الصالة والموحد رقم S ليتحرك مجال العضر الشابة إلى الوضع C في اتجاه أوضيل الموحد رقم 5 والموحد رقم 8 أوضيل الموحد رقم 5 والموحد رقم 8 الانجاء إلى الأساق المبين في الشكل الانجاء إلى الأساقل المبين في الشكل بالوضع C. وبذلك يكون المحضو والدائر بحدث نقم فذه ورزان للعضو الدائر بحيث نقم فذه الخطوات أوقوماتيكيا مع دوران العضو الدائر.

ويذلك... تجد أن النجار في اللف الراسي الأفقي الواتمار في اللف الراسي الافقي الواتمار في اللف الراسي المنود مع داوية دوران العضو الدائر خيث نجد أن تهار اللف الاقتفى يعر خلال زاوية " أو يحدما يقطع هذا التجار خلال زاوية " أخرى " أ.. ثم يوصل ولكن في اتجاه مضاد خلال أوية " أي يلف الراسي تقس شكل تغيير التيار في اللف الراسي تقس شكل تغيير التيار في اللف الراسي تقس شكل تغيير التيار في اللف الراسي كما بالشكل رقم (). الأفقى عي فترات العصل للتيار في اللف الراسي كما بالشكل رقم ().

ويتم توصيل للوحدات الشماتية بالتقابع السابق عن طريق القرص والذي به جزء عفرغ يسمح بسقوط الضوء النقح من اللعبة على الموحد الضوء النقح من اللعبة على الموحد المصرء المفرغ من اللعبة على الموحد الموحد 1 والموحد 4 وبذلك يستعط ضوء من اللعبة المقابلة المصوحد 1 وضوء من اللعبة المقابلة المصوحد 4 وضوء الشوصيل ON – الشكل رقم وضع الشوصيل ON – الشكل رقم الدائر يحل الجزء المصحد، عن القرص محل الجزء المصحد، عن القرص محل الجزء المعافرة في الحالة

	School Call	11001		
لال تمان مراحل	لعضو الثابث ذ	توصيل ملقى ال	قم (٨) : مقامع	شنکل ز

B فيحجب الفنوء عن الوحدين 4 4, وبالتالي يقطع الشيبار عن الزور بمسار قفين الوحدين خلال الملف الافتحال المن الروز 10 وضع الفصل 01 - إلا أن الجزء المفرغ عن القرص بكون قد تصوك ليواجه أي وضع التوصيل 0.7 حيث يحولها أي وضع القسل OFF يسر التيار الملف الراسي. وهكنا يتم التحول الومائيكيا إيضا من الحالة B أبى الحالة C والحالة D ثم تتعاقب موران للحضو الدائر.

ويتم ترزيع الوحدات التصانية ولباتها وتثبيتها مع جسم للحرك بحيث تأخذ الأوضاع الموضحة الي الشكل رقم (١). ومع دوران العضو الدائر خلال الراحل الأربعة.. يتحرك القرص بالنسبة للصوحدات كما بهذا العضو التأبيت مع حركة دوران العضو الدائر في الراحل الأربعة كما بالشكل رقم (٧) حيث يلاحظ أن حركة تغير أقطاب العضو الثابت تتم حركة بعران والما أن عربة على المناب العضو الثابت تتم حركة بعران العضو الدائر.

ويالحظ أف في بداية الحسالة A وين أخل المسالة عنون متعامدة في القراغ مع أقطاب العضو الشابت تكون القرار عليه بينهما 5 تكون قب عيكون عسرم دوران المحرك T أكبر ما يمكن الآل العزم يتناسب مع مجال العضو الشابت و ومجال العضو الشائر ، وجسيب الزاوية T = Ka,a, sin(3) أو إلى العضو الدائر ،

حيث A مقدار ثابت. وخلال الحالة A ومع دوران العسخسو الدائر نقل الزاوية 6. فبيتناقص العزم حتى نهاية الحالة A ثم يزيد مع بداية الحالة B ثم بتناقص وهكذا. وتزيادة توصيل الموحدات. ويوضح الشكل رصيل الموحدات حيث يتم التبديل كل ٤٠ بدلاً من ٩٠ أبدلاً من ١٩٠ أبدلاً من الأربعة عالات من A إلى H حالاً من الأربعة وهي هذه المربقة، يتم توصيل المربقة المنال التبديل عالات من A إلى H حالاً من الأربعة وهي هذه المربقة، يتم توصيل

الموحديّن 1 ، 4 في الحالة A فيعر النيار في الملف الأفقي من اليمين إلى البسار حيث باخذ المجال الغناطيسي الأشعاد الأضفى الدين بالوضع A في الشكل رقم (٨).. وبعد ٥٥ ألدوران العضو الدائر شعمل إلى العالة B حيث بعلمي الموحدان 1 . 4 في وضع توصيل ويضاف إليهما الموحدان 6 . 7 حيث يصبحان في رضع توصيل.. وبذلك بمر النيار في هذه الحالة في كُلُ مِنَ اللَّهُنِ الأَفْقِي والرأسي مَعَّا فياخذ الجال الثناطيسي أتجاه الرضع B الذي تحرك براوية ١٥ عن الوضع A كما بالشكل رقم (٨). ثم نصل إلى المالة C حيث يسر الشيار في الملف الراسي وينفحل عن الملف الأَفْعَي لأنه يتم في هذه الصالة C توصيل الموحدين 6 و 7 فيقط. وهكذا.. تتغير أوضاع التوصيل والفصل في بقية الضالات حنى الحسالة H في لفة دوران واحدة المضو الدائر ثم تتكرر ندس المالات

في اللفة الثانية وما يعدها وهكذا

وفي هذه الطريقة بيقى التيار با مارًا باللف الآقيق والتيار با مارًا باللف الآقيق والتيار با مارًا للفضو الدائر مقتارها ۱۹۳ كما للفضو الدائر مقتارها ۱۹۳ كما الطريقة السابقة.. حيث يكون الجزء المؤوية ۱۹۶ كما بالفكل لزاويه ۱۹۳ وينور القرص من حالة تطبان في الاتجاه الأنقى.. أسا في المالة B فينشا قطبان في الاتجاه الأنقى الراسي مع قطبين في الاتجاه الأنقى بلاحظ ترتيب الأقطاب بحيث تكون كما في المنالي ثان يلاحظ ترتيب الأقطاب بحيث تكون عبارة عن قطبين في طب حديدي يليه قطب جنوبي S ثم قطب جنوبي عبارة عن قضين في فط شمالي ثان حين تكون محصلة الأقطاب بحيث تكون عبارة عن قضين في فط شمالي ثان وجنوبي كلاهما بالساع كبير

A 1.4

C 6.

B 1.4.6.

D 6.2.2.3

2.3

5 8

H 5.8.1.4

2.3.5.8

F


G


Semience of Diodes Connections.

ولا يمور أن يكون ترتيب الانطاب شحالي ثم جنوبي ثم شحالي ثم جنوبي لانها في هذه الحالة سوف تمثل أربعة أقطاب من العضو الثابث... ومع قطيع من العضو الدائر فيان عزم الدوران سيكون صغر ولن يدور العضو الدائر.

والترتيب المسحيح لتتابع الثماب المستحيح التتابع الثمانية المحضور الثابت في الحالات الثمانية من A إلى الإيكون في الجاه مع دوران العضو الدائر كما يوضحه الشكل رقم (١٠).

في العدد القسادم: التحكم في محركات التيار' المستمر دالسرفوء





محركات «السرنو» Servo Motors

(٢) التحكم في محركات التيار المستمر «السرفو»

د. فتحي عبد القادر

رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

تختلف محركات والسرفوء التم تعمل على مصدر التيار المستمر DC Serve Motors اختلافات كثيرة عن محركات التبار المستمر التقليدية DC Power Motors. وأهم ما يمينز محركات والسرقورة أثها تقصمل تكرار عمليات التشغيل والبدء Mully Starting باي عدد من المرات. وحيث أن محركات التيار المستمر التظيدية يجب أنْ يستضم صعها وسيلة بدء حركة - لأن تبار عضو الاستثناع Armature عند البدء بزيد علي عشرين ضعف تيار الخمل الكامل. وتشمش وسيلة البدء في إضافة مقناوعة متعمرة بالتوالي مع عضو الاستنتاج أو إنقاص جهد عضو الاستنتاج عند البدء.

وتنظرًا للتكرار الزائد في بده دوران محركات والمسرفوء الي جائب ضرورة سرعة الاستجابة Fast Response المانه لا يسكن إضافة مشاومة مع عضس الاستنتاج عند البيد، ثم إنشاصها مع ريادة السرعة لأن ذلك يؤدي إلى تباطؤ الششفيل والإخلال بسرعة الاستجابة. ولهذا . فإن موصلات عضو الاستنتاج في محركات والسرفوء تكون ذات مساخة مقطع صفير مما يؤدي إلى زيادة مقاوحة عضو الاستنتاع ذاته بحيث لا يحتاج لإخافة مقاومة بده دوران. كما أن نقص مقطع المرصلات هذا يؤدى إلى خفص وزن عنضو الاستنتاج وبالتالي خفض عنزم القصور الذاتي العضو الدائر مما يساعد على زيادة سرعة استجابة المرك.

وبهذا . نجد أن مقاومة عضو الاستنشاج في مصركات العسرفوء تكون اكبر بكثير من نظيرتها في

محركات التبار المستمر التقليدية حيث تصل إلى حوالي ١٠ اضعاف... وهذا الفرق چوهري وأسناسي لتفسيس خواص الاهاء الغنظفة لمصركان والسرقوه مع منظومات التحكم ويسبب اختلافات كشيرة مع ضواص الأداء المركات الشار السنعر التظايدية

وتتحصر منظرمات الشحكم في مصركات بالسرفوه في الطريقتين

١ – التحدم في جهد عضو Armature Control

يقعب بالتحكم هنا.. التحكم في سرعة دوران محرك السرقوه والذي يتم بنديير الجهد السلط على عضو الاستنشاج ـ مع تثبيت الجهد الطط على ملفات المجال Winding-Field والذي يتم بتوصيل طفات المجال إلى مصدر تبار مستمر ثابت الجهد مالقيمة المقتمة لملقات المجال. أما عضو الاستلناج فيوصل إلى منبع جهد ثيار مستمر بحيث يمكن التمكم في شيعا هذا الجهيد وذلك باستخدام دوائر تنطيع الكروسة Chopper Circuits أما إذا كان المنبع المشاح ذا تيار متردد وجه ولحد أو ثلاثة أوجه، المشخف قنطرة ترجيد Bridge Rectilier ثابثة الجهد مع ملفات المجال وقنطرة الرحيد المايرستور، Thyristor Bridge Rectifier مع عست الاستنتاج كما بالشكل رقم (١) وذلك لتغيير الجهد الساط على عضس الاستنتاج بتغيير زاوية إشعال . Firing Angle التايرستور،

ولتشغيل مصرك والسرقوه بهذا الذظام.. يتم أولاً ضبط السرعة المراد تشقيل المصرك بها وذلك بضبط مفاومة مشغيرة Potentiometer

لضيط زاوية إشعال «الثايرستور» أو حِدُ أي تَظَام بِمُصِيمً زَارِيةً والسرعوه ومحرك القوي. الإشعال.. وهذا الضبط لا يؤدي إلى تشفيل ،الشايرسشور،، بل ية الضغط على المنتاح (ON) ليتم تغذية برابة Gale «الثابرستور» حتى يعمل المصراك ويعاور بعسيث يحمل إلى سرعته في وقت صغير جنًّا، وبيقى المدرك دائرًا طوال فقرة الضغط على اللقة إلى (ON). وعند عدم الضخط على مذا المفسّاح يقف للحرك فوراً.

> تبديل طرفي عضو الاستنتاج ولكن .. كيف تتغير سرعة محرك والسرقوء بهذه الطريقة؟ وكيف يتأثر أداء المحرك بتغيير عزم الحملة وسا الفرق بينه وبين محدك القوى مع هذا الأداء؟

> ويمكن تكرار الخمسغط على المفتتاح

حتى وصول الصمل إلى الوضع


المطاوب، ولعكس اتجاه الدوران يتم


حيث أن سرعة الدوران الالاي محدرك ثيار مستمر تتناسب طرديا مع القوة الدافعة الكهربية E لعضو الأستنتاج وعكسيًا مع مجال الأقطاب أي أن (N = E/0) . رحيث أن واها · E= V. أعندما يكرن جسهد التحكم المسلط على عضي الاستنتاج وV وتبار عضو الاستنتاج ال ومقاومة عضر الاستنتاج ١٦ .. ومع ثبات سجال الأقطاب ف عند قيمية المفتنة في هذه الطريقة فإن سرعة Nes (Ve - Iara) تصبح N الدوران N ومن هذه العلاقة نجد أن سرعة دوران المحرك N ثنغير بتغير جهد التحكم على عضو الاستنتاج Ve كما

بالشكل رقم (٢) عند قيم مختلف لعزم الحمل TL لكل من محدك

وقى هذا الشكل.. نجد أن سوعة الدوران تزيد خطياً مع زيادة جهد التحكم على عضو الاستنتاج. وهذه الضاصية الخطية هامة ولازمة المركات والسرقوه لتبسيط مكونات جهاز التحكم في السرعة، وتلاحظ. أن المحرك إذا كان بدون حمل قان أي جهد ولو مسغير يؤدي إلى دووان المرك. أما إذا كان المعرك سيبدأ دوراته وهو مصمل قإنه يحتاج إلى جهد لكي يبدأ في الدوران.. ويزداد هذا الجهد اللازم للدوران كلم زاد الحمل على المصرك. وعند اللاحمل يكون تيار عضو الاستنتاج وا قريبًا من الصعر .. وبذلك يكون الجرء واهآ في معادلة السرعة قريبًا من الصفر.. اي أن السرعة N تتناسب سباشرة مع الجهد و. Vو أي أن (N ∞ Vو). ويكون خط نغير السرعة راحد لكل من معرك السرضوء ومحرك القوى كما في الشكل رقم (٢).

ومع زيادة عزم الحمل على المحرك وحيث أن العزم يتناسب مع نيار عضو الاستنتاج أي أن (إلا عد ال فإته لنفس عبزم الحمل وعند سبرعة دوران تابئة فإن جهد التحكم اللازم لهذه السرعة يكون كبيرًا في محرك «السرقوء عنه في محرك القوي وذلك لزيادة الجرزء واوا في محرك طلسرقوء عن مصرك القوئ بس زيادة وأ في مصرك والسرضوء عنها في مصرك القوى - وكما في الشكل





تظهر هنا خاصية هامة وفاصلة بين مصرك «السرقوء ومصرك القوي.. ففي محرك القوئ تتناقص السبرعة بدرجة بسيطة مع زيادة عزم المعل على الحرك عند ثباث جهد عضو الاستنتاج ولا وجو جهد التحكم كما في الشكل رقم (٢).. بينما تتناقص السرعة بدرجة كبيرة في محرك والسرفوء مع زيادة عنزم الحمل كما بالشكل وذلك بسبب زيادة مقاومة مضم الاستنشاج ٢١ اللازمة للاستقناء عن وسيلة بدء الحركة في معرك والسرغوء ومع إنقاص الجهد تنقص السرعة كما بالشكل مع بقاء مميم الحالات خطية عند جميع العزوم والسرعات والجهود.. وبذلك تتضح أهمية المحالظة على خاسية العلاقات الخطية اللازمة لمصركات والسرفوء كما أن ميل المنحنى يبقى ثابتاً عند أي جهد وأي عزم مما يجعل ثنابت العلاقات الخطينة ينفس القيمة لأي عـزم وآي جهد مما يؤدي إلى تبسيط مكونات جهاز التحكم في جهد عضو الاستنتاج.

وحيث أن تيار عضو الاستنتاج

يتناسب مع العزم بعلاقة خطية،، فإن تغير هذا التيار مع نغير السرعة والعزم لكل من صحرك طلسرقوه ومصرك التوى يأخذ شكلأ مشابها لتفير العزم كما في الشكل رقم (4).. وفيه نجد أن محرك القوى عند أي جهد وبزيادة العزم حتى عزم الحمل الكامل (٩.٥ نيوتن متر) يزداد التيار حتى تيار الحمل الكامل (٧٠٥ أمبير) .. كسا أنه يمكن تحميل للمسرك بعرم الحمل البكامل حبتي عند الجسهبود النخفضة.. أما محرك «السرفو» فإنه لا يمكن تصعيله بنفس عزم الصمل الكامل إذا قل جهد عضو الاستنتاج عن الجهد المقن وبالتالي يتناقص الثيار عن ثيار الحمل الكامل.

وتشغير قدرة خرج المصرك مع تغير السرعة عند الجهود الخنافة كما بالشكل رقم (٥).. حيث تكون قدرات خرج محرك السرفو، أقل منها في محرك القوى.. أما قدرة فخل المحرك بالشكل رقم (٦) فتكون عالية عند الجهد القنن وتتساوى عند نفس العنزم لكل من محرك ؛السرفوه ومحرك القوى لنساوي التيار.. إلا أن

قدرة خرج محرك السرقوه ثقل عند نفس العزم بنفس التيار لزيادة القدرة المفقودة في مقاومة عضو الاستنتاج الكبيرة لمي حالة محرك «السرفوء وحيث تكون الحسرعة أقل في هذا المحرك، ويضغض جهد الشحكم تنخفض قدرة العظل كما بالشكل.

Power Motor

V=220V

وتؤدي صحصلة ثنفرة الذرج وقندرة النخل إلى كفناءة المصرك Motor Efficiency البينة في الشكل رقم (٧) - حيث تفخفض كفاءة محرك «السرقو» عن كفاءة سحرك القرى بسبب القدرة العالية الستهلكة في مقاومة عضو الاستنشاج الكبيرة في محرك «السرفوء.. ويتم التضمية بالكفاءة المنففضة ضي محدث والسرقوء في سبيل المتصول على خواص والسرفوء.. إلا أنه باختيار هارم حسمل مناسب ينكن أن ينعسل محرك والسرفوه عند الكفات العظمي لكل سرعة بالجهد الناسب لها.

٧ – التحكم في جهد المجال Field Control

في هذه الطريقة.. ينتم التحكم في سرعة محرك «السرفو» بالتحكم في

Speed (r.p.m) شكل رقم (٤): تغير تبار عضو الاستثناج مع تغير السرعة عند جهوبتحكم مختلفة في عضو الاستثناج. فيمة جهد تغذية المفات الاقطاب مع بقناء الجبهد المسلط على عبث الاستنساج ثابتًا عند القيمة المقنفة. ويلاحظ.. أن هذا الجهد المقتن برغم ثباته عندما يكون للحرك ساكنًا فإنه بب مرور تيار عال يكل خطورة على محرك «السرقوء كحا بحدث لمرك القوى حيث يدر تيار يزيد على عشرين ضعف ثيار الحمل الكامل.. بل يمر في عجرك «الصرفو»

Servo Motor

3

Armalur Current


قى محرك والسرقوء. وفي هذه الطريقة التحكم.. يتم ترصيل طرفى عضو الاستنتاج إلى القنطرة ثابتة الجهد كسا في الشكل رقم (٨) عندما يكون المسدر تيارًا مثردنًا ثلاثي الأوجه.. وتوصيل ملفات المجال في أستسرك «المسرفوه إلى الفنطرة الذي تحتوي على وحداث والثايرستور، هيث يعكن التحكم في قيمة جهد الخرج إلى طفات الجال


تيار بساري تبار الحمل الكامل فقط..

لان مقاومة غضو الاستثناع عالية

وحيث أن سرعة المصرك تتناسب









سيًا مع عجال الأقطاب ﴿ الذي 50 يتناسب طرديًا مع نيار ملفات للجال أو جهد ملفات الجال ٧١ .. فإن سرغبة المصرك في فذه الطريقية $N \propto (V_a - l_a r_a) / V_1$ التحكم تكون ا وبالنالي تتغير سرعة للحرك عكسيا مع تغير جهد المجال كما بالشكل رقم (٩) حيث تتناقص السرعة بزيادة جهد التحكم في المجال ٧٠ عندما يكون الحسرك بدون حسل أو مع أحمال خفيفة حيث يكرن الجزء الوا في معادلة السرعة صغيرًا.. أما مع صروم الحدل الكبيرة فإن خفض الجهد الا يهدف زيادة السرعة يتبعه خفض ثيار الجال إل وعند العزم الثابت للحمل T فإن (بارا عد T). وبالقالي يزداد تيار عضو الاستنتاج وا زيادة كبيرة عند العزوم الكبيرة عما يزيد الجيز، واها في معاللة السرعة حيث تنقبص السرعة بسبب زيادة وا بنسبة أكبر من زيادتها يسبب خفض با.. وتكون النتيجة ـ مع العزوم الكبيرة _ نقص السرعة

ع خفض ٧٠ بدلاً من زيادتها بمثل ما كان يحدث مع العزوم الصغيرة للحمل. أي أن تغييس جهد التحكم في المجال ٧١ مع العروم الكبيرة يخشل في تغيير السرعة في سعركنات والسرفور، يجانب مشكلة عدم توفر العلاقة الخطية لتغير السرعة مع تغيير جهد التحكم في مجال الأقطاب.. ولكن تبقى صيرة إمكانية الحصول على سرعات عالية وتحكم التحكم في هذه المنظومة. مفاسب في السرعة عند عزوم الحمل الصغيرةً، وهذه السرعات العالية

> في جهد عضو الاستنتاج. أسا في محركات القوى.. ونظرًا لصغر ع وبالثالي صغر الجزء وارا في معادلة السرعة. أي أن نقص السرعة نتيجة هذا الجزء يكون أقل بكثير من زيادة السرعة نشيجة لغفض الا وبالتالي خطص ١١ - فإن زيادة السرعة تتصقق بسيرلة بخفض جهد التحكم في المصال في مصركات القوى سواةً كالنت العزوم صغيرة أو كبيرة للحمل كما في الشكل رقم (٩).

يصعب الحصول عليها بنظام التحكم

ويهدأ الأسلوب للتحكم في

شكل رقم (٨) : منظومة الشحكم في جهد ملفات الانتطاب.


السرعة. قإن سرعة المعرك تتغير يتغير عبزم الحمل عند جهود تحكم في المجال ٧١ ثابثة كما في الشكل رقم (١٠). حيث يتميز هذا آلاسلوب بإمكانية الحصول على سرعات عالية تزيد على ضعف ما كان يتم الوصول إليه بمنظومة التحكم في جهد عضو الاستنتاج. وبالحظد أنه برغم تغير السرعة مع تغير العزم لأي جهد الا بشكل خطي فبإن معندل هذا التغبير الذي يعيس عنه بميل خطوط الخراص عذه - يضتلف من جهد إلى آخر مما بحتم تغيير ثرات علاقات جهاز


ويوجد معامل مهم في منظومات التدكم بسنى بمعامل الأضدخلال Inherent Damping (Factor(Kg). وهذا المسامل يعبس عن محل تغير العنزم بالنسبة للسرعة أي أن Ka=dT/dN و تظما زاد هذا المعامل كانت منظوسة التحكم أفضل لأن ذلك بعني أن السرعة تتغير قليلاً بتغير عزم العمل.. أي أن المعرك يحدث اضمحلالا ويقاوم أي إخلال بالسرعة الضبوط عليها لوحدث تغير لعزم الحمل ويوضح الشكل رقم (١٠) أن هذا العامل و K يكون بأعلى قنيسة عند أكبر جهد تحكم المجال ٧١ ويتساوى مع منظوبة


التحكم متغيير جهد عضو الاستنتاج. أما مع منظومة التحكم بتغيير جهد المجال.. فيإن هذا المعامل يتناقص بتناقص جهد الجال كما يوضحه تزايد ميرل المنحنيات في الشكل رقم (١٠).. بينما كان K_d ثابًّا عند الليمة بيرة بثناقص جهد عد الاستثناج في الشكل رقم (٣)

أسا ثيار عضى الاستنتاج.. قاينه يتغير بتغير السرعة عند جهود تمكم المجال ٧ المقتلفة كما بالشكل رقم (١١) حيث ينطفض التبار مع زيادة السبرعة والبثيبارات العباليبة لعضبو الاستنتاج عند أي سرعة تكون مع جهد تحكم المجال الأقل لنقص ثيار الجال وتصويضه بزيادة تيار عا الاستنتاج وعلى الرغم من أن سعدل تغير تيار عضو الاستنتاج مع تغير السرعة ثابت لكل جهد تحكم في الجال فإن هذا العدل يتغير من جهد إلى أخسر .. بينما كان هذا المعال ثابتًا لأي جهد تحكم في منظومة النحكم عن طريق جهد عضو الاستنتام كما بالشكل رقم (٤)

وفي منظومة التحكم بتغيير جهد للجال.. تتغير قدرة خرج الحرك بتغير السرعة كما في الشكل رقم (١٣). ونظرًا لزيادة مدى السرعة..







مُقد أمكن المحسول على قدرة خرج عظمى في حدود ١٠٠ وات من هذا المعرك خُلال فقرة تغيير في السرعة من ١٥٠ - ٢١٠٠ لفة / دقيقة.. يدلا من نفس القدرة لكن خلال مدى أقل لتغير السرعة من ٧٠٠ - ١٠٠٠ لفة / دقيقة بمنظومة التحكم في جهد عضو الاستنتاج - شكل رقم (٥). وتشغير قنوة بكل محرك «السرقو» مع تغير السرعة عند جهود تمكم مشتلفة لدائرة المجال كما بالشكل رقع (١٣).. حسيت نكون منخفضة في السرعات العالية.. ولهذا تتحسن كفآءة المعرك في السرعات المالية بمنظرمة التحكم في جهد للحال كما في الشكل رقم (١٤) ميث تعبل الكفاءة إلى ٨٠٪ لهذا المعرف. بينعا كاثت أقمس كفاءة ١٦٢٪ بمتقرمة الشحكم في جهد هضر الاستنتاج كما بالشكل رتم (٧).

مرايا منظومة التحكم في جهد عضو الاستنتاج:

 التغير السرعة والعزم وتيار عضو الاستنتاج تغيرًا خطيًا مع تغير جهد القحكم- معا يؤدي إلى تبسيط

130

V,= 100 V

منظومة ومكونات جهاز التمكم.

- يبشى صحول التخير لاي من السرعة والعرم وتيار عضو الاستنتاج بالنسبة لجهد القحكم (dN/dV_a) ، (dT/dV_a) من ثابتًا مع أي قيمة لجهد التحكم مما يزيد من تبسيط منظومة ومكونات جهاز التحكم.

٣- قيمة عالية وثابتة لمامل المام الإخصاص المام الإخصاص المام (GT/an) عا يؤدي إلى سرعة المدوك الفصل والقوميل وعكس اتجاد الدوران والتغيرات المارنة في عزم الممل.

٤- عمانعة عضو الاستنتاج اقل كثيرًا من معانعة عضو الاقطاب سما يجعل ثابت الزمن Time Canstant لمضو الاستنتاج صغيرًا فيقل زمن القيارات الانتقالية Transient Currents عند التحكم عن طريق عضو الاستنتاج علما يزيد من سرعة استجابة محرك والسرقوي.

 ه- يمر تيار عضو الاستنتاج عن طريق الفرش Brushes وعضر التوحيد Commutator عند درران

Servo Motor

1600

\$400


900 800

£ 1200

600 400

200

Power Motor S



المصرك فقط دون قدرات التدوقف كما يكون التيار صخيرًا مع الأحمال الضفيفة مما يصاقط على الفرش وعضو التوصيد وينزيد من عصر الموك وتقل صابحته للصيانة.

مزايا منظومة التحكم في جهد المجال:

 إمكائية المصول على سرعات عالية من المحرك.


 ٢- مدى كبير لشغير السيرعة بزيد على ضعف الذي مع منظومة التحكم في جهد عضو الاستنتاج.

٢- استمرارية قدرة الخرج العالية
 التي يمكن الحصول عليها من المحرك
 خلال مدى كبير لتغير السرعة.

٤- كفاءة اعلى المصرك عن صالة التحكم في جهد عضو الاستئتاج. ه- قدرة جهاز التحكم والقدرة التي يتم التحكم فيها تكون صغيرة وفي مدود ١٠٪ من القدرة الناظرة مع منظومة التحكم عن طريق عضو الاستئتاج. الاحر الذي يخفض سعر منظرمة التحكم عن مشيلتها في جهد عضو الاستئتاج.

ويحتم وجود المزايا والعبوب لكل من منظومتي التحكم في تشخيل مصركات التيار المستمر والسرقوء خسرورة دراسة ظروف تشغيل الحمل التي تمكن من اختيار منظومة التحكم التناسبة منهصا. فإذا كان الحمل بحتاج إلى تغير السرعة خلال مدى محدود وأقتصبي سرعة ثقل عن - ١٥٠ لغة / دقيقة .. فيفضل استخدام منظومة التحكم في جنهم عات الاستنتاج واضتيار محرك بقدرة حوالي ضعف قدرة الحمل حتى يمكن تغيير السرعة غلال للدي المعد. وكلسا قل مدى تغير السبرعة كلسا أمكن استخدام محرك بقدرة اقرب إلى قدرة الحمل، أما إذا كان الحمل يعتاج إلى تغير السرعة خلال مدى كبير وإلى سرعات عالية تزيد على ١٥٠٠ لفة / يقيقة فيفضل استخدام منظومة التُحكم في جهد المجال مع اغتيار محرك بقدرة كبيرة في حديد ٣ أمثال قدرة الحمل. .

في العدد القادم، محركات التيار المتردد والسرفو،



190

190

V=100 V

مصركات «السرفو» التسأثيرية

Induction Servo Motors

د. فتحي عبد القادر

رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية . هندسة شبين الكوم

تتصير مصركات السرقوه التغيرية على محركات التيار الستمر التغيرية على محركات التيار الستمر السرقوء ببساطة التركيب وبالتالي عضو ترجيد كرش أو عضو ترجيد Commutater أو وبالتالي عدم حاجتها تقريبا إلى المسيانة مما يزيد من عمرها. وبصفر مفاقيد الإحتكاك عما يحسن من كفاءتها.

ولما كان صن أهم مستطلبات محركات دالسوفوه أن تكون باقل قيمة قصيم المسود الفاتي حتى يكون المحرك سريع الاستجابة Fast المسرفوه على المحرك دالسرفوه في اتجاد محور الدوران كبيرا كما في الشكل رقم (١). وهذه الأبعاد في أهم سمة تعيز الشكل الخارجي لاي نوع من محركات اللسرفوه عن محركات اللسرفوه عن محركات اللسرفوه عن محركات القوى التقليدية.

ولإنقاص عزم القصور الناتي الكربية الدائر بيتم إفقاص وزن الجزء الدائر بيتم إفقاص وزن الجزء الدائر فقط هي التي تدور... حيث تشكل هذه الموسلات مسجود اسطوالة من الألومنيوم عفره ومشبقة مع عامود الالومنيوم على شكل قرص في جهة واحدة.. ويذلك يصبح الجزء الدائر الكرب الألومنيوم المشبت في عامود الدوران من منقصف فاعدته.. عامود الدوران من منقصف فاعدته.. عامود الدوران من منقصف فاعدته..

وكما كان في مصركات التيار

السندر السرفود فإن الجزء الحديدي اللازم لاستكسال مسار الجال المغناطيسي في الحضو النائر.. يكون ثابتاً مع أحد جانبي المحرك كما بالشكل رقم (١).. ولا يسسمع بدورانه لكي ينقص عزم القصور الثاني للمحرك.

والعضو الثابت للمصرك Stator يعاثل العضو الشابث لمحرك القنوى الشأثيري ذي الرجب الولحد.. حيث بكون من النوع الاسطواني -Cylinari cal وليس من النبوع ذي الأقطاب البارزة Sallent . ويوضع بالعشر الشابت مجموعتان من اللفات متعامدتان في القراغ بنظام وضع ملقات البعة Starting والدوران Running في مسمرك الوجه السواحد التأثيري.. إلا أن مجموعتي الملقات متماثلتين في عدد اللفات ومساحة مقطع الاسألاك النداسية. بينما تختلف مجموعتا اللفات في محرك الوجه الواصد الناشري، وم إحدى المجموعتين بعلف المجال Field Coil والجموعة الثانية بطف التحكم Control Coll كما في الشكل رقم (١).

يزدي الشكل الاسطوائي المضرغ للعضو الدائر في محركات «السرفوء التأثيرية إلى زيادة مقاومة المضو الدائر إلى نحو عشرة أضعاف قيمتها في محركات اللوى التأثيرية. وهذه الزيادة في المفاومة الازمة لتحقيق هدفين أساسين- الاول جعل سحني عزم المصرك مع السرعة يصبل يحيث

Stater Core Roter Fixed Roter Core Field Cell Stater Core Roter Core

Roter Core

Common Core

Control Coll


شكل رقم (۱) ، محرك "السرفو" الكاثمري ذو الحضو الدائر المغرغ


يكون آداء للحرق سستة را Stable عند أية صرعة سن الصغر حشى سرعة التوامن كما في الشكل رقم في صبيحات الشخوص في منطقة الاستقرار أن بينما كانت منطقة الاستقرار القرامن فيقط كما بالشكل. والهنف الدائر. هو إنقاص تبارات المصرك عند البدء حتى يشحمل شكرار البدء وران كما بالشكل وسياة بدء دوران كما بالشكل

بيع الشكل رقم (٣) عنزوم كل بيع الشكل رقم (٣) عنزوم كل ومحرك الوجه الواحث الشأثيري عندما يتم تغذية ملف واحد فقط في متردد. حيث ينشا مجال متناطيسي متردد في القيمة والاتجاه ريقع في الفراغ في صحور المناطيسي المفاد، ويسمى فقا الجال المجال المتحال الذي يتكن تحليله إلى مجالين كل مفهما بالري في الفراغ ونابي القيمة حالين كل مفهما بالري في الفراغ ونابي القيمة حالين كل مفهما بالري في الفراغ ونابي القيمة حالين كل مفهما

cular Rolaling Field يصور تحديما ليسرعة القرامن في الهاء دوران العصف الدائر ويسسمي بالمحال الأمامي Forward وينتج عزما اماميا الثاني يدور بسرعة دوران العضو الدائر ويسسى بالمجال الشافي Backward الذي ينتج عزما خلفيا T. وتكون مصلة العزمين الخاص والخلفي هي العزم الكلي آ.

ومن المهم - صلاحظة الفرق بين العزم الكلي لكل من محرك القوى وعجرك السرفوه - حيث نجد أن بين العزم الكلي لمصرك القوى سوجي بينا على العرام الكلي لمصرك القوى العرام الكلي لمصرك عند بده الدوران يساوي الصغر الكلي محدرك القوى باية وسيلة خنى واو باليد قران المصرك بالليد قران المصرك بالدوران والعمل. أما محرك والسرفوه فإنه ينتج عزما كلي فرطيا يعمل على الدوران والعمل. أما محرك والسرفوه فإنه ينتج عزما كليا فرطيا يعمل على المصرك عند أنه محساولة إلا عند عند أنه محساولة وطيا يعمل على







متظرمة التحكم

رمن الخواص الهامة في محركات والسرقوء تسيمة معدل تغيسر السرعة بالسبة لجهد التحكم dN/dV_c وكلما كان هذا العمدل ثابتاً عند كل عرم وبنفس الليمة سع تغير العروم على المصرف. أدى ذلك إلى تصسن أداء منظومة النحكم وتبسيطها ونقص نسبة الخطأ في الوصول إلى السرعة المطلوبة.. ويتنضح ذلك من المنصيات المسيئة في السكل رقم (٦).. حيث كلما كان تغير السرعة مع تغير جهد النحكم خطياً كان معدل التغيير dN/dVc تابتًا. وكلما كانت المنمنيات عند العزوم المنتلقة مثوازية يقسي معملل الثغيسر dN/dVc واحداً لجميع العزوم، ويلاحظ أن خواص محرك السرفوه التائيري بمنظومة التحكم في قيمة الجهد Vc. بؤدي إلى خراص قريبة من الخطية ومن الشات مع تغيير العزوم خصوصا عندما يكون المحرك صحمالا وليس

تشغير كفاءة للصرك مع تغير السرعة عند جهود التحكم المضئلفة كما بالشكل رقم (٧).. حيث تزداد مع زيادة جيد التحكم ازبادة العزم وبالشائي شدرة الشرج، وبالحظ أن كقاءة مصرك مالسرفو الناشيري تكون متخفضة لأن المحرك يعمل عند انزلاق Slip كبير كما أن صفارضة العضى الدائر كبيرة. ولكن يتم التضحية بالتقفاض الكعاءة للحصول على محرك يعمل مستقرا خلال كل الدى لتغير السرعة من الصفر وحشى سبرعة القزامن وكذلك لسرعة الاستجابة والخطية في الدواص،

والسرفوء، ويعقارنة هذه الكفاءة مع ضالة محركات التيار المستنف «السرفوء - الحدد ١٤- نجد أن كفاءة محرك الثيار للسثمر «السرفر» أعلى من كفاءة المصرك التأثيري «السرقو».

٢- التحكم في زاوية جهد ملف :Phase Control

لى هذه الطريقة. يتم تتبسيك قيمة جهد ملف التحكم ٧٠ بدلاً من تغييره كما في الطريقة السابقة، وللتحكم في المصرك. يتم تغييس الزارية الزَّ دَنْيَةً @ بِينَ جِهِدِ النَّحَكُم Vo وجهد المجال ٧٤ بدلاً من تثبيتها عند ٠٠ في الطريقة السابقة .. ويتم تغيير (ا من الصفر حتى ١٠.

وتحتاج في هذه الحالة إلى وحدة الإزامة Phase Shifter مع ملف النعكم بحبت تكون قابلة لتغيير 0 من صفر إلى ١٠. بينما كانت هذه الوحدة في الطريقة السابقة ثثبت 9 عند ١٠. ويتم الاستغناء عن مغير الجهد Variac الذي كان يستخدم في الطريقة السلبقة. وبيقى ملف المجال متصلأ مباشرة وباستمرار مع المنبع كما كان في الطربقة السابقة - شكل رقم (٨)، وعضدما تكون الزاوية θ سَــاوى ٩٠ أي أن 1= (₩) Sin (₩). فإن أداء المصرك يماثل تماسا أداء المحرك بطريقة التحكم السابقة عذ جهد التحكم , ۷ = ۷ ونحصل على منحنى لحيزم للصرك مع السرعـة – شكل رقم (١)- معاثل تماما للطريقة السابقة - شكل رقم (٥)- حيث ينشأ مجال مغناطيسي دائري منتظم Circular Rotating Field ولكن.. عندمسا تكون الزاوية (مساوية التعطر.. قبإن المجال المغناطيسي يصبح Pulsaling Field في محرر بين اللفين.. وتكون قيمة خطوط الجال بالمحسوع الجبري لمهالي

0.41 0.40 Vo=0.75 Vr 0.30 0.25 Vc-0.5 Vr 0.20 B 16 0.10 Vo=0.25 Vr 0.03 Speed (r.p.iii)

شكل رقم (٧) : نغير عُفَاءة المحرك مع تغير السرعة عند جهود تحكم مختلفة

اللفين وليس بالجموع الانجامي.

لأن الزاوية الضرافية • أ والزاوية

الرمسة صفر، وعندسا تزيد الراوية

الزمنية عن الصفر يكون سجسرع

المجالين اتجاهيا وليس جبرياء

وتكون نتيجة جمع الجالين جبريا

عند 0 = 0 سبباً في الفرق الجوهري

والاساسى بين هذه الطريقة للتحكم

والطويقة السابقة. حيث بكون

الجال بضعف فيحة للجال في

الطريقة السابقة عندما كان جهد

التحكم علا مساوياً للحفر، وتكون

التتبيجة الهامة لهذه الطريقة أن

منحنى عسرم للمارك عند 0=0 كله

سالب كما كان في الطريقة السابقة

ولكن بضمف قبمة العزم لزيادة

المجال إلى الضعف كما بالشكل رقم

(٩) مقارنا بالشكل رقم (٥).. مما

يودي إلى تقاطع منحنى عزم المحرك

العرم عند $V_C = 0.5 V_r$ في الطريقة

السنايقية) مع مصور السيرشية عقد


٠ ١/١ من سيرعية الشيرامن (بدلاً من


٧٠٪ في الطريقة السابقة) .. مما

عند 0.5 = (0) Sin (التاظر لت

هذه الطريقة .. أي تساوي سيول المنحنيات dT/dN عما يحسن من أداه منظومة الدحكم في هذه الطريقة بأقتضل من الطريقة السابقة. ريوضع الشكل رقم (٩) خسواص المحرك عند فيم مختلفة للزارية 0-وبالنظر إلى الجحزء الموجب من منحنيات العزوم بهذه الطريقة.. لجد أن عزوم محرك والسرفوء التأثيري تتماثل مع عزوم محرك التيار الستعر والسراوه بمنظومة التحكم في جهد عضو الاستنشاج.. وهي خُواص خطية ثابتة الميول كما يجب أن تكون مع محركات والسرفوء.

والمدأدي التحسن بهذه الطريقة للتمكم إلى الغلافات الخطية لتغير السرعة مع نغير مصامل التحكم في هذه الطريقة وهو (B) Sin (V) عزم المحرك يتتاسب مع (5in(0 وليس مع 0.. وتغير السرعة مع هذا المعامل كما في الشكل رقم (١٠) وضيه نجد أن .dN/dSin(#) = Constant المزوم الختلفة للمحل بيقي هذا العدل ثابتاً لكل الحالات كما بالشكل





وهو ما يمثل أناءً جديداً لمصرك «السرقو، بهذه النظومة التحكم مقارنة مالنظومة السابق كما يشبن من مقارنة الشكلين (١٠،١١).

وتتخير كضاءة الحرك بمنظومة النحكم في زاوية جود ملف المتحكم كما بـالشكّل رقم (١١) حيث ينطيق منحنى الكفاءة عند Sin(0)=1 مع ستحنى الكفاءة عند ٧c = ٧ لتماثل العالثان. مينما تشخفض الكفاءة عند $V_C = 3$ عن الكفاءة عند Sin(0) = 0.5,0.5٧ وذلك لأن قلدرة دخيل ملف التحكم تبقى ثابتة تقريبا بتغيس الزارية (ا من ٩٠ إلى أية قسِمة حتى الصفر يسبب ثبات نيت جهد ملف التحكم. أما بمنظومة التحكم في قيمة جهد التحكم. فإن قدرة دخل ملف التمكم تنقص بنقصان جهد الثمكم معا يؤدي إلى تحسن كفاءة المحرك مع منظرمة التحكم في قيمة جهد المتحكم عن منظومة المتحكم في زاوية جهد التحكم

٣- القحكم في فيمة الجهد مع تغيير الزاوية Amplitude and Phase Control:

تتحيير هذه الطريقة ببساطة التكوين حيث تم الاستغناء على وحدة الإزاحة Phase Shifter واستخدام مكثف بالتوالي مع ملف المجال يتولى إيجاد الزاوية الزمنية بين جهد المجال وجهد التحكم ويستخدم منظم جهد Variac مع ملف التحكم كما بالشكل رقم (٢٢).


وياستخدام قيمة مناسبة لسعة الكقة.. يمكن المصول على راوية رمنية -8 بين مجالي ملف المحكم وملف المجال.. وكذلك المصول على مهد الله الحيال $V_C = V_1$ مساو لقيمة المجال على محال دائري مناطح Circular Rotating Field منتظم Circular Rotating

بقيمة مساوية للطريقة الأولى علد V = V ومساوية للطريقة الثانية عند 90=0 . حيث تكون عسروم المدوك باكبر قيم موجبة.. وتتساوي هذه العزوم للطوق الثلاث للتحكم.

يظهر شاقير التشفه من وسم المنتجات المبن في الشكل رقم (١٧) باخذ اتجاه تيار المجال عالمي الاتجاه الافقي.. ويكون في اتجاعه قبمة البهد Apw على المفاومة الكلية لما الكافئة لملف المجال وبجمع قيمة الكافئة لملف المجال. ميث محمل على جهد المكف عركاء.. حيث المجال وبجمع جهد المكف عركاء.. حيث عركاء.. حيث عركا على والمذي هو نقب الجهد المنتج لا والمنتج المنتج لا والمنتج المنتج لا والمنتج المنتج المنتج لا المنتج لا المنتج للمنتج لا المنتج لا المنتج المنتج للمنتج للمنتج المنتج المنتج للمنتج للمنتج المنتج للمنتج المنتج المنت

ويلاحظ. أن تيسمة علا سوف تتساري مع قيمة چهد المنبع V برغم أن Ve=V-IeXce لأن الطرح اتجاهى وليس جبرياً. ويحدث مذا النساوي عندما تكون الزاوية بين ٧٤ والجهد هجRول بمقدمار ٥٤ والزاوية بين علاوالجهد ٧ بعقدار ٠٠٠ وفي هذه الحالة.. ونظراً لتساوي جهدي أللفين νυ , ۷۶ وتماثل تكوين الملقين فإننا نصصل على للجال الدائري المماثل شاماً للمجال الدائري الناتج من الطريقة الثانية الشكم عند 90 = 0 . ويكون ثيار ملف التحكم ال مساويا لتيار علف المجال عا وبينهما زاوية ٠ أ لتساوي المفاومة المكافعة والمائعة الكافئة للعلقين حيث يكون المجال الكلى دائرياً منتظمًا.

وللتحكم في سوعة المصولات يتم إنشاص السوعة بإنفاص الجهد Vo عن قيصة الجهد V باستشنام مغير الجهد فيتغير كل من التيار عا والتيار الم نبدأ لقيمة عزم المحل.. ولكن نغير السرعة يؤدي إلى تفيسر كل من



المقاومة الكافعة للطفوس Row, Rew والماتعة المكافئة للملفون Xow, Xew مما يسبب نقص الزاوية بين النيارين والمرافقة بعدة المسلمة أما والمرافقة تحكماً في قسمة جهد التحكم مؤديا إلى نفيس الزاوية بين تباري الملفين وبالسقالي الزاوية بين جودي الملفين وبالسقالي الزاوية بين


ولهذا.. فإن خواص الأداء للحمرك يهمذه الطريقية للشحكم يجمع بين خسواص الأداء بالطريقية الأولى وخواص الأداء بالطريقة الثانية

وبعد، ضقد قسمنا أهم نوعين من محركان والسرفوو، وهما مجركان والسرفوو، التيار المستصور ومحركات السرفود التأثيرية، لذرى من محركات والسرفود مثل محركات المعانعة المغناطيسية ومحركات التعويق للخاطيسية والمحرف تقاولها بمشيئة الله في اعداد سوف تقاولها بمشيئة الله في اعداد قادم عنوان والحركات

كما نود أن نشير.. إلى أن تعبير

- تشفيل السرقي Servo Drive
- تشفيل السرقي Servo Drive
- تسبح بستخدم كثيرا في هذه الأيام
مع مصركات القرى.. ولا يعنى ذلك
- تسرقوه.. ولكن هذا التعبير بطلق
- عندما تصبح وسيلة التحكم في
- محرك القوى سريحة الاستجابة
- التغييرات التي تطرأ على المصرك
- الإستجابة لشعيير السرعة عندما
- الإستجابة لشعيير السرعة عندما
- يطلب ذلك.. وسريع الاستجابة
- يطلب ذلك.. وسريع الاستجابة
- يطرب السرعة عند القيمة المطلوبة إذا
- يطرب المعلى
- حدث أي تغير مفاجئ في عزم الحمل
- بالزيادة أو النقصان.

وقد أصبحت سرعة الاستجابة هذه سهلة المثال بعد التطور السريع في سرعة أماء الحسابات وتعديلها بالحاسبات الإلكترونية الحديثة وباستخدام أنواع خاصة عن الترانزستور سريع الاستجابة للتوصيل والفصل.



Sh(0) = 1 6.40 Sin(ii) = 0.75 0.06 Sn(ii)=0.5 0.300 è LE Efficien 0.16 0.10 Snlv 0.25 0.05 Sin(H) = 01000 1200 Speed (r.p.m) شكل رقم (١١): تغير كفاءة المحرك مع تغير السرعة عند زوايا مختلفة

مولسدات «التساكو» Tachogenerators

د. فتحي عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

بالشكل رقم (٢) .. حيث تثبت جعيم

ملقات عضي الاستنتاج على السطح

الخارجي السطوانة مفراعة من

الالومشوم على شكل كوب يثبت مع

محصور الدوران وتقصل أطراف

لللفات بعضو التوحيد -Commuta

101 المثبت مع محور الدوران.. وبذلك

تدور ملفات عضو الاستنتاج وعضو

الترحيد للط ويبقى الجزء الدديدي

الموجود داخل أسطوانة ملفات عضو

الاستنتاج شابئا دون دوران لإنقاص

قيمة عزم القصور الذاتي للمولد

وهذا الجزء الحديدي لازم لاستكمال

الدائرة المغناطيسية لجال الأقطاب

كما أن الولد يكون قطره صنيراً

وطوله كبيرًا في اتجاه محور

الدوران وذك أيضنا لإنقاص عزم

وهناك شكل أغر لمولد التسيار

المستمر والتاكرون حيث بكون عضو

الاستنشاع على شكل قرص من

والفجرو تلصق طيه لفات عضو

الاستنتاج والتي تتصل بعضو

التوحيد المثبت على نفس الفرص..

وبذلك يكون الجزء الدائر هو القرص

فقط بما عليه من مسوحمالات عضري

الاستئناج والتوحيد وهكذا .. يصبح

وزن العضو النائر وبالقالي عرم

القصور الذائي أقال سا يعكن. أسا

الاقطاب.. فستكون من المغناطيس

الدائم التي تشكل هي الأخوى على

شكل قرص في كل من جهتي قرص

عضو الاستنتاج كما بالقطأع المبين

وثلاحظ. أن النسوة الدافسة

الكهربية E المستنتجة لمي مولدات

بالشكل رقم (٢).

القصور الذاتي

سبق الصديث عن منظومات مشتلفة التحكم في المسركات الكهربية.. مثل التحكم في السرعة أو خلال فشرة بدء الدوران أو خلال فشرة التوقف. وفي منظومات التحكم هذم تكون هناك حاجة لقياس سرعة دوران المصرك والحصول من وسيلة القياس على جهد كهربي يتناسب مع السرعة. وهذا الجهد.. إما أن يوصل بجهاز قياس السرعة Tachometer لعرفة قيمة السرعة.. أو يدخل في دائرة التخذية الخلفية Feedback في متطومة التحكم لتتم مقارلته بجهث اساسي مكافئ Speed Refer- المطارية ence كما بالشكل رقم (١).

وعده الوسيلة التي تعطي جنها يتناسب مع السيعة الفعلية للمحرك هي مواد «التاكو» Tachogenerator الذي يعثل مكونًا رئيسيًا من مكونات منظومة التحكم، وهو يختلف كثيرًا عن المولد الكهربي التقليدي Power عن المولد الكهربي التقليدي Generator فيه الشروط التالية لكي يعمل كمولد خاته الشروط التالية لكي يعمل كمولد

 ان لا يمثل عبا تححيل محكانيكي على الأجزاه الدوارة المطلوب التحكم فيها.. أي لا يستهلك قدرة ميكانيكية من للنظومة بقدر الإمكان.

٢- أن يكون عزم القصور الذائي للمولد صغيرًا جدًا حتى لا بؤثر على الأداء الديناميكي اختلومة الشحكم بزيادة قشرة التأرجح للـوصول إلى حالة الاستقرار.

آن يكون ثابت الزمن الكهــربي
 Time Constant L/R

الإمكان حتى ينتص زعن الفشرات الانتشالية Transient Periods ما يخسن من أداء منظومة التحكم

 إن تكون العالقة بين سرعة الدوران وجهد خرج المولد عالقة خطئة.

ه- أن تكون نسبة النظائي قيمة
 جهد خرج مولد «الشاكو» - عن
 العلاقة الخطية - أقل ما يعكن -Mini
 .mum Amplitude Error

 أن تكون نسبة الفطا في زاوية جهد خرج المواد اقل سا يعكن -Mirii مسلمات Phase Error مسولدات والتاكسوء التي تعطي جهداً مترورة!

وسوف ثرى فيسا بعد. كيف تتحقق هذه الشروط في الأنواع الخالفة لموادات «القاكو».

أ- مولد «التاكو» ذو التيار المستعر DC Tachogenerator:


يتركب المولد من نفس أجزاء موك التيار المستمر التقايدي. إلا أن أقطابه لا يتم تغذيتها من مصدر خارجي أو من نفس المولد. ولكن النوع الأكثر شيوعاً تكون أقطابه من النوع ذي المناطيس الدائم -Permanent Mag .. وهذه الانساب تكون شي الحضو الشابت للمولد Stator.


أسا العضور الدائر Rolor. فهو يمثل عنضو الاستنتاج Armature الذي تأخذ منه جهد ضرح المواد. ولكي ينقص عزم القصور الذاتي للمواد. فيإن عضو الاستنتاج يكون من الثوع للفرغ Hollow Rotor كما

أما للشاكل الذي تظهر في هذا النوع من المولدات. فنتمثل في

۱- طهــور تليانات Ripples في جهرد الضرج نكرن فيمتها واضحة في السرعاث البطيئة كما في الشكل رقم (٤) الذي ببين ثغير قبعة جهد الضرج مع الزمن عند سرعة دوران ١٥٠ لَقَةُ إِدَّقِيقَةً.. حيث بكرن الجهد عبارة عن جزء تيار مستمر ثابت القيمة محملاً بجيز، أخر أبار مستحر متغير القيمة، وهذا الثذبذب ناتج من عمليات التوحيد التي يقوم بها عضو التوحيد Commutator لجهود ملفات عضو الاستنتاج.. حيث تكون جهود هذه اللغات بشكيل متسرده AC. والانقاص قيمة هذه التذبذبات. يجب زيادة عدد ملفات عضو الاستنتاج وبالثالس عدد قطع عفسو النوصيد ركنلك. يجب عمل ميل Skewing في ملفات عملس الاستثناج بدلاً من أنَّ تكون موازية لمحور الدوران.. كما أن زيادة طول الشغرة المهوائبة في الدائرة الغناطيسية بين الاجزاء الدوارة والأجزاء الثابتة يؤدي إلى إنقاص هذه التذبذبات.

ومع زيادة سرعة دوران الموك... تتضاءل فيمة هذه التنبذيات بالنسية





للجسهد الرئيسي ثابت القبيسة ويتحسن شكل الجهد كما بالشكل رقم (٥). ويؤدي ظهرسور هذه الشنبائل المنظرمة التحكم حيث تنفير قينة جهد خرج موك المناكرة من لحظة إلى اخرى برغم ثبات السرعة. فيصعب تحديد قيمة السرعة الفطة

٣- احْتَالَاف جهد خَرج المولد مع ثبات السرعمة إحمتي وإن كانت السرعة عالية) باختلاف قيمة القيار المأخصوة من المولد والمار بدائرة التحكم. وهذا الاختىلاف هو ما يعبر عن الخطأ في قيعة الجهد -Ampli tude Error وهو الناتج من هبـوط الجهد في مقارمة عضو الاستنتاج. فإنا كان جهد المرج عند اللاحمل ٧٨. فإنه بتوصيل المولد إلى الحمل الذي هو بائرة الشحكم. شإن جهد الخرج يتخفض بحيث يبسل إلى VI. ــيت أن VI=Vn-IR عندمـــا يكون التيار هو ا ومقاومة عضو الاستنتاج هي R، ولخفض هذا الخطاء، يجب أن تأخذ دائرة التحكم تيارًا بأقل قيحة سكنة. وهو ما يتصفق مع أجهزة القياس والتحكم الإلكترونية الحديثة. ويوضع الشكل رقم (١) الاختلاف في قيمة جهد القرح مع تغير السرعة عند قيم مختلفة لقاومة دائرة الحمل على صولد ، التاكبود. حيث ينخاض الجنهاء كلما فلنصت مقارمة الحمل التي تعثي زيادة

ويمكن حصد العيوب الرئيسية لمولد التيار الستصر والتاكوه في وجود التذبذبات في جهد الخرج. وكذلك وجود الخطا في قيمة الجهد. إلى جانب الشاكل التائجة عن عضو السرحيد مثل الصاحة المسيانة باستمرار. كما أن التركيب المحقد

لهذا الوالد يجعل ثمنه مسرنقطًا وتشركسز أهم مزايا هذا المواد في العلاقة الخطبة للجهد مع السرعة. وعدم وجود خطأ في زاوية الجهد.

وغي الرغم من الاستنخام الاساسى لمولدات والذاكدو، في فياس سرعة الفوران. إلا أنها تستخدم أيضًا في قياس المحجلة -Accelera المال وذلك بتوصيل سقاومة ومكثف بالشوالي علمي أطراف خبرج المولد.. وترصيل جهاز قياس العجلة -ACCBI eromeler على طرقى المقاومة كشا بالشكل رقم (٧). قبإذا كانت سرعة الدوران ثابتة.. فإن جهد المولد يكون ثابت القيمة ولا يصو تيار في المقاومة R.. وبالتالي يكون جمهد الخرج على اطراف المقاوعة مصفره بما يعني أن العجة شساوي مصفره، ويكون المكثف مشحونا بجهد يسماوي جهد المولد. وعند شرايد السسرعية، يكون للعجاة قبيحة تزايدية تظهر على أطراف الشوج على المشاومة لرور نيار شحن المكثف، وكلما كان معمل زيادة السرعة كبيرة.. كان شيار الشحن أكبر وقيمة العجلة أكبر. ومع تناقص السرعة.. بنعكس اتجاه التيار هيث يقبرة الكثف شحنته وتتولف تبمة التيار على معدل التناقص حيث تظهر قبعة العجلة الثناقصية على جهاز قياس العجلة

ب- مولد «الشاكو» الشائيري Induction Tachogenerator:

يعطي هذا الراد جهدًا يتناسب مع سرعة الدوران.. ولكنه جهد مخردد AC. والمهم في هذا الجهد المتردد.. أن تردده ثابت سهما تغيرت السرعة.. وهذه خاصية فريدة لا يوفرها أي مولد تبار مخردد تظايدي وهذه الخاصية لابد من وجودها في مولد «التاكوء حتى يعكن مقارنة جهد

Armarer Poles
Poles
Commutator

شكل رقم (٣): مولد التيار المستمر " التاكو " من النوع الترصي.


المولد مع جهد السرعة القياسي Speed Reference في منظومات التحكم.


ويتكون صوف التأكوء التأثيري من عضو نأيت به طفن متعاهدين في القراع ... أحدهما يضفي من منبع تهار مشردد ريستل طف الجال Field Winding (F) ... والآخر يشش الخرج به القوة الدافعة الكهريبة التي به القوة الدافعة الكهريبة التي تتناسب مع سرعة الدوران.

أصا العضو الدائر المولد. فهو يماثل العضو الدائر المولد «السرقو» التأثيري. حيث يكون الجزء الدائر مسجود العلاوات منفوم لها قاعدة تثبت مع محور الدوران كسابالشكل وقم (٨).. ويوجب بالشكل وقد الاسطوانة أضرى من الحديد المست

الدوران - تكنن أهميتها في استكمال مصار الجال المغناطيسي حتى مصار الجال المغناطيسي حتى المجال بالكبر عدد ممكن، وتثبت هذه الاسطرانة الحديدة في أحد جوانب المولد لكي تكن ثابتة دون دوران حتى ينقص عزم القصور الذاتي للعولد.

وعند تغذية ملف المجال من منبع متردد (* قدارت). فيان ملف المجال ينشئ خطوط سجال سغناطيسي شو في انجاله مسحور سلف المجال قاطعة الاسطوانة الألومنيوم التي هي الجزء الدائر في المولد. وهذا المجال المغاطيسي يكون متغيرًا في عدد خطوطه من لحظة إلى أخرى.. كما أن انجاله ينعكس لأن مصحدره تيار متردد وهو ما يسمى بالمجال







التتبيني Pulsating Field. ونتيجة لهذا التغيير والانعكاس، تستنتج قوة دافعة كهربية في الاسطوانة الالومنيوم حتى ولد كانت ساكنة بنفس نظرية استثناج القوة الدافعة الدافعة من التحويل Trans- ويكون ترسمها مساوياً لتردد تغذية ملف للجال ولا تتغير ضيمة الدوران مادام توارمك المجال تابياً.

ونظرًا لأن الاسطوانة الالومنيوم شئل لقات مقصورة على نفسها.. فإن تهارًا مستردناً يمر بالاسطوانة وينشأ عنه صحال مغناطيسي في نفس محور طف الجال. ونظراً لأن ملف الضرج متماعد في القراغ مع ملف المجال.. فإنه عند سكون العضو الدائر لن تستنج بعلف الضرج أي قرة دافعة كهربية برغم وجود مجال مغناطيسي من ملف المجال ومن المجالين متعادين على طف الضرج.

وعند دوران العضو الدائر.. نظل EI في الاسطرانة الالرمنيوم باقية.. [لا أن قوة دافعة كهربية أخرى السخة على الاسطرانة من الدوران وتسمين (EI من من الدوران تشرايد قيمتها خطبا مع زيادة السرعة. وبرغم تغير قيمتها.. فإن ترديما يبخي ثابنا عند نفس قيمة ورديمة المجال، وتتعيز EI عن EI عن المجال المغناطيسي الناتج عنها على مصور بكون محدوره عصوديا على مصور علمة المجال. أي في الجاد محدور

وبطريقة أخرى.. فإنه يمكن شغيل أسطوانة العضو الدائر بملفين ثابتين في القراغ سهما تغيرت السرعة كلامما مصور على نقسه.. أحد هذين اللفين D يكون سمدوره في اتجاد طف المجال.. والثاني O يكون مصوره في اتجاه صلف الخرج كما بالشكل رقم (3) وهذه سكون

العضو الدائر.. تستنتج بالتصويل EtD في ملف العنصو الدائر D.. ولا --- تتنتج أي شيء في اللف Q لاته متعامد على كل من مجال اللف D وخميسال الملف F. أما عند الدوران.. فَإِنْ Eio تَبِقَى صَوْجُودَة كَمَا هَي فَي الملف D.. وتطهر القوة الدافسه الكهربية من الدوران قاط في اللف Q بعد أن كائث مصلوء عند السكون.. وتشزايه Eo خطيسا مع زيادة سرعة الدوران ولما كان محور الملف Q في اتجاه معور ملف الخرج O.. فإن تيار ومجال اللف Q ينتجان قوة دافعة كهربية بالتحويل En في طف الخسرج، وهكذا،، يكون خسرج الموك E16 ناتجاً بالتصويل من جهد نبائسج عن المدوران Ero. وهكذا.. يكون خرج المولد متناسبًا مع سرعة الدوران. ويلاحظ.. أن جميع الجهود السننتجة تكرن جبيبة Sinusoidal وثابتة التردد مثل جهد تغذية ملف المجال.. مهما تغيرت سرعة الدوران.

ويزيادة سرعمة الدوران، يزداد جهد خرج مولد التاكوء التاثيري زيادة خطية كما بالشكل رقم (١٠).. إلا أنه في السرعات العالية لا يبقى تيار ملف المجال ثابثًا رغم ثبات جهده. بل يتناقص بنائير زيادة نيار النهاية إلى تناقص جهد الغرج عن القيمة الخطية كما بالشكل. وعند تحسيل المولد.. يتناقص جهد الخرج مرة أخرى بسبب مبوط الجهد في سقاوسات وممانعات المولد.. الأسر الذي يؤدي إلى الخطأ في قيم الجمهد Amplitude Error إلا أن هذا الخطأ يكون صغيرًا إنا كان حمل مولد والتاكور يكافئ حملاً سعويًا -Capac itive Load. ويزداد الخطأ إذا كان المعل يكافئ صملاً ماديًا Resistive Load . ويزداد الخطأ أكثر إذا كان الحصل حثيًا inductive Load كما . K. Lilli


ويظهر غي مولد «الناكو» التأثيري خطأ ثـان. ألا وهو الخطأ في زاوية

> جهد الخرج Phase Error ويتضح ذلك من الشكل رقم (١١) الذي يبين تغذية مجال صولد «التاكو» التأثيري وتوصيل جهد الخرج ٧٥ مع جهد السرعة القياسي ٧٢.. حيث يتم طرحهما ليكون الناتسج هو جهد Ve = Vr - Vo if is .Ve = 5- 31 حيث يتم توصيل هذا الجهد Vo إلى منظومة التمكم الرئيسية للتمكم في سرعة مصرك القوى. قبافا كان ٧٥ أقل من Vr. قان هذا يعني أن سرعة محرك القوى آقل من السرعة المعددة الطلوبة .. وعندال بكون الجهد ٧٥ موجبًا ويعمل علي زيادة سرعة المصرك إلى أن يتساوى ٧٥ مع ٧٠ وتبقى المسرعة ثابتية على ذلك. وإذا حدث وزاد الحسمل الميكاتيكي على للحرك. فإن سرعة المعرك تنففض وبالتالي ينذفض الجهد Vo للموك وتظهر قيمة للجهد ٧٤ تعمل علم إعادة السرعة إلى سا كانت عليه. أما عند الرغبة في زيادة السرعة أو إنقاصها.. فإننا نزيد أو شقص الجهد Vi فتظهر تيحة للجهد Ve تعمل على زيادة أو إنقاص السرعة إلى القيعة الطلوبة. وإذا ظهر خطأ في زاوية

٧٠. فإن ذلك يؤدي إلى وجود قيمة خطة الجهد ٧٠ فإذا كان ٧٧ يساوي ٧٢ في القيمة. وجب أن يكون ٧٠ مساويا الصغره. إلا أن وجود خطأ شرية موجه الجهيد ٧٠ تعني تحرك الموجه زاوية غردي إلى تواجد قيمة في الموجد ١٩٠٥ تعني تحرك الموجه عن الراوية تؤدي إلى تواجد قيمة خطأ للجهد ٧٠ وهو ما يسمى بالخطأ النائية عن الراوية من المخطأ الخطأ. يقتع من الخسلة الوحال من مقاومة عادية إلى ممانعة في سعوية.

وبرقم هذين الخطاين في مسوله
التاكو، التاثيري... وحيث يمكن
الثقاب عليها وإنقاصهما إلى أقل
قيمة ممكنة.. فإن فذا المولد يتميز
كشيرا على سوله التيار المستصر
الشاكدو، حيث لا يتوجد به عضو
توجيد ولا تقهر مضاكه ولا يوجد
من مشاكل و لما لها لها للكافة
و بالتالى أقل سعرا وأطول عمراً

هذا، ويكن استخدام صوله «التأكو» التأثيري في قياس العجلة Accelerometer. وعدنذ يتم تغذية ملف المجال من مصدر تيار مستمر





بدلاً من التيار المتردد، وعند ثبات السرعة. يكون جهد خرج المواد اصطرأه مهما كانت هذه السرعة.. لأن القوة الدافعة الكهربية في العضو العاشر تكون ناتجة من الدوران تحقط وينتج عنهما ممجمال دائری سنتظم Circular Rotating انجاه مضاد لانجاه الدوران، وهذا المجال يكون ثابتًا في القراغ بالنسبة لأي طف في العضو الثابت.. وبالبالي لا ينشا من مجال العضو الدائر أية قرة داضعة كهربية في أي من ملفات العضو الشابت مثل ملف الضرج طللا كائث سرعة الدوران

إلا أنه بتغير سرعة الدوران. تتغير قيعة وسرعة المجال الدائري الناتيج من العضر الدائر، لكن.. يبقى عجال العضو النائر ثابتًا في القراغ بالنسبة للف الضرج.. إلا أنْ تقير قيعة الجال الدائري مع تغير السرعة ينتج عنه قوة دافعة كهربية في ملف الفرج تزيد فيعنها مع ريادة معدل تغير السرعة. وبذلك يعبر جهد الخرج عن قبيسة عجلة الدوران -Ac

حـ - مولا «الناكوء التراسي Synchronous Tachogenerator

هذا المواد.. يسكن أن يكون العضو الداشر له عبارة عن الاقطاب الغناطيسة الدائسة حتى لا تحناج إلى ثيار تقذية وبالتالي لا تحتاج إلى طقات انزلاق أو قدرش. ويوضع بالعضو الثابث مجموعة واحدة من الملفات لتمثل علف الضرج.. إلا أن جهد الخرج وإن كانت قبيمته سوف تَتَرَابِدُ خَطِيًا مِعِ السرعةِ.. فإن تُردده سوف يتدرايد خطيًا أيضًا مع السرعة. وهذا الجهد المتغير التردد لا يعكن مقارنته مع جبيد السرعة القياسي ٧٠ لاضنلاف التردد من سرعة إلى أخرى، لهذا، فإنه يتم

Field Voltage 000 شكل رقم (٩): تعنيل ملفات العضو الذابت

وقعضو الدائر لمولد التاكو الناتيري

توحيد جهد الخرج لأى مولد وتاكوه تزامني إلى جهد نيار مستمر باستخدام دواشر التوحيد -Rectili ers. إلا أن هذا المولد يقعيز عن المولد ذى التيار السئمر في عدم وجود عضو ترحيد أو طفات انزلاق أو أسرش.. وفي هذه الصالة يشخل أن تقسم ملفان العضو الثابث إلى عدد من الأوجب لا تقل عن شلاثة وذلك لزيادة جهد وقدرة الضرج وإنقاس الشذبذبات في جهد الضرح بعد


وللزيادة اكشر في جهد وقدرة الخرج.. وأيضًا لإمكانية الشحكم في جهد الخرج وإنقاص القذبذبات بدرجة أكبر .. يستخدم ثوع شاص من المولدات التراسية يسمى بالفوع الحثى Inductor Type. وأبرز ما في هذا النوع. أن عدد أقطابه كشيرة لإنقاص التنبينيات. ويرغم ذك فإن طفان هذه الأقطاب لا تقبياوز طفاً واحداً أو اثنان على الأكتر. ويعكن وهسع ملقى الأقبطاب قسي العسمس الدائر. إلَّا أنه يعسل ا وضعهما في العضو الشابت عثى لا نصتاح إلى طقات اسرلاق أو

ويتكون العضو الدائر كما بالشكل رقم (١٢).. من اسطوانة من الصديد المسمث ويترك جرأن من أطراف الاسطوانة على شكل دائرة منتظمة.. أما الجراء التوسط من الاسطوانة فيتم به تغشيح مجارى موازية لمور

Field

Speed

Reference



الدوران ليتم تشكيل مجاري Slots واسنان Teath مسيت يشكل مجموع عدد الجاري وعدد الاسنان عدد الأقطاب للمولد


أما العضو الثابث. تتوضع به مجموعة ملفات الضرج بالطريقة التقليدية.. مع الاخذ في الاعشبار أن الخطوة القطبية تساوي عرض السنة أو المجسري للعضب الدائر حسيث ينحساري عنرض السنة مع عنرض المجرى، كما يوضع بالعضو الثابث ملف تغذية الاقطاب ريتم لف كل ملف بحيث يكون مصوره هو محور دوران المولد.

ويتم تغذية ملقي الأقطاب المشبتين بالعضو الشابث. بالشيار المستمر حيث ينشأ عنهما مجال سغناطيس في اتجاه محدور الدوران. ولكي يصل هذا المصال إلى طفات الضرج في العضو الشابت.. يجب أن يكن جال ملف الأقطاب الأول مضانًا لجال ملف الإقطاب الثاني عتى ينتشر المجال خارجًا من الجزء الأوسط بالعضو الدائر إلى علقات الضرج بالعضو الشابت، وتنشأ

الاقطاب من اختلاف كشافة الجال المفناطيسي حشى تكون بأكبر قيمة لها خلال كل سنة من أسنان العضو النائر.. كما تكون كنافة المجال باللل قيمة خلال كل سجرى من مجاري العسفسو الداشر، وبذلك. تشكل كل سنة قطبًا ذا مجال كبير.. وكل مجرى قطبًا ذا مجال صغير، وعندما تتعرض طفات الخرج لمجال مطناطيسي ذي كشافة عالية ثم أخر ذي كثافة أقل .. ششتج بها القوة الدافعة الكهريبة المطلبوبة .. وتكون بشكل شيار متردد يتم توضيده للحصول على

وهذا المولد.. يكون جهده خطيًا مع تغيير السرعة. وتكون نسب الشبديات به أقل من الأنواع الأخرى بل وأقل من مولد النيار الستمر والشاكرين كما أن لسية القطا في قيمة الجهد Amplitude Error الل من الانواع الأخرى،

العدد القادم: الحسركات الخطيسة





0000

المصركات الخطية Linear Motors

د. فتحي عبد القادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية رأستاذ الألات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

يتكون أي محدل كهربي من جزئين، جزء تأبت وأخر مشحرك، والجزء المتحرك في معظم المحركات الكهربية بتحرك صركة دورانية وفي بعض الحركات (الخطية) بتحرك الجزء المتحرك حركة خطية اققية أو رأسية أو ماثلة لتناسب عدا من الاستخدامات يكون صعطمها داخل المسانح لنقل أجزاء المنتجات في مراحل التصنيع المنطقة أو نقل الخاصات المتوعة والتي يكون من الخاصات المتوعة والتي يكون من الأفضل نقاعة بهذه الحركات الخطية الثي تكون على شكل صبور صعدتية تضلف كثيراً عن السيور المطاطية لغي تحركها محركات دوارة تقليدية.

وللحركان الخطبة تشعده من فاحبية الشكل ونظرية العمل بصيث يصعب حصر جميع هذه الأنواع نمن ناحية طول المشوار أو السافة الكلية المسركة.. توجد أنواع يكون سشسوارها سحدودا غي بخسعة سننسيب تبرات رفي منا تسمى بالمحركات الدافعة Actuators. وأنراع يصل مشوارها إلى عدة أمثار - شأل غالبية المعركات الغطية وأنواع يصل منشوارها إلى عدة كيلومترات مثل القطارات. إلا أننا.. بجد أن نفرق بين قطارات السكك الدديدية التي تعمل بالمدركات الكهربية الدوارة والني نكون مهمة محرك الديرل فيها تشغيل سولد كهربى كبير يغدي المصرك الكهربي الرئيسي الذي يشغل القطار وهو م يعدث في قطارات السك الحديدية حالياً.. وقطارات المترو التي تديرها ايضا محركات كهربية دوارة يكون الصدر الكهربي لها هر خط ستد


على طول المسار، أسا القطارات التي تعمل بالمحركات الخطية، فإنها عا زالت محدودة العدد ضي قليل من بلدان العالم مثل اليابان والمانيا.

ويلاحظ أن جميع أنواع المحركات التيار الكوربية الدوارة مثل محركات التيار المستمر وجميع أنواع محركات التيار التخير - يوجد لها نظير في المحركات الخطية - وجميع الأنواع الخطية، يحكن أن تكون بشكل مصطح أو أخيربي كما بالشكل رقم (١).

ولان المركات الخطية التأثيرية هي أكثر أنواع المصركات الخطية شيرها، فإننا سوف بتناولها بشيء من النقصيل.

المحركات الخطية التأثيرية Linear Induction Motors

في النبوع الشقيدي الدوار من المحركات الشائيرية.. لو تصورنا أننا قمنا بقطع كل من العضو الشأيت والعضو الدائر وتم فبردهما بصبث يصبحان بشكل مسطح بدلاً من الشكل الدائري - فيان منا الشكل يكون هو المحرك الخطى التأثيري. أي أن جيزني المحرك يكون احدهما من رقائق ألصك الصليكرشي بشكل مسطح به فستحاث الجاري التي توضع بها الملقات النصاسية التي تغذي من للنبع الكهربي ونعثل جرء الابتدائي في المحرك - والجزء الثاني يشب الجرء الأول إلا أن المجاري يوضع بكل منها مرصل واضد ويتم عمل قصر على جميع هذه الموصلات من الجهنين بما يناظر العضو العائر قفس السنجاب في المعركات الدوارة ونظراً لأن المصرك يجب أن يتعرك سافة طويفة. فإن جزئي المحرك



شكل رفع (١): المحركات الدوارة والخطية النصطحة والأنبوبية

يهم أنْ يكون أهدهما شعير وهو

الذى يقصرك أصام الجبزء الثباثي

الطويل الذي بكون تابشاً. والجيزة

القصير يمكن أن يكون هو الجزء

الابتدائي Primary الذي يه اللفيات

ويكون الجدرة الطويل عو الشانوي

Secondary الذي به تقسى السنجاب

أو العكس.. أي يكون الجزء القحمور

هو التانوي والجره الطويل هو

الابتسائي. وعادة. إذا كان الجزء

الطويل هو الثنائوي فبأن تنفض

السنجاب يستبدل بشريحة طويلة من

الالومنيوم. وفي هذه المحالة فإن

الابتدائي براجه الشريحة الالومنيوم

ويلبها جزء حديدي لاستكمال مسار

النجال المغناطيسي للمصافظة عليت

باكب عدد عمكن صن الخطوط

المناطيسية وبذلك بكون الجدء

الصديدي مزدوجاً في جهمتي

10 . Double Sided Magnetically

كانت ملقات الابتدائي في جهة والهدة

يسمى Single Sided Electrically

لأنه بمكن تقسيم طفات الابتدائي إلى

تصفين يحيث يرضع تصف في جهة

عن الالوسيوم والنصف الشائي في

الجهة الثانية ريسمي في عده الحالة

الشريحة الالومنيسوم وي


بالشكل رقم (٧)

كما أن أتجاه مسار خطوط للجال المغناطيسي بمكن أن يكون في اتجاه مستعرض بالنسبة الانجاه الحركة أي Transverse Flux کما بالشکل رقع (٢).. أو يكون فسي الانجاد الطولمي لحركة الصرف Longitudinal Flux كما بالشكل رقم (٢) والذي يمكن أن ترضع فيه ملفات الابتدائي بالنظام الحلقي للثلاثة أوجه Gramme Ring أو بالنظام السطمي Surface. كسا أن شرائع الصف السليكوني يمكن ان تستيدل في أي نوع بسبيكة مدينية مصمة Composite عديدية سبهولة فسي التصنيع وهذا التعدد الكشير في أنواع المصركات الخطية التاليرية يمكن إجمالها في المخطط الموضح بالشكل رقم (٤).

– لماذا يستخدم المصرك الخطي التأثيري في القطارات الكهربية؟

بالإضافة إلى أن استخدام أي محصوك كهوبي في الركبات أو القطارات صوف يؤدي إلى عدم تلوث للبيشة بأي أدخة كالتي تنتج مع محسوكات الديزان، فسإن المصوك الكهربي الفطي يتميز على المصوك الكهربي الدوار عند استخدامه في

Phases الكبربي الدوار عند استخدامه في Phases الكبربي الدوار عند استخدامه في Phases B A Phases Phases Gramme Ring Winding Surface Winding Longitudinal Flux Linear Induction Motor شدكل رقم (۴): المصركات الخطية ذات المجال المغناطيسي الملولي



القطارات عنى إمكانيسة الوصمول يسهولة إلى سرعة عالية جداً للقطار. ولأن سرعة القطار نقشرب من سرعة المركة التزامنية (VS) المجال الغناطيسي السيار -travelling Mag netic Field الثانج من أشئاب الجزء الابتحالي في المصرك – المناظر للمصال التأثري في المحرك الدوار -وتكون السرعة التزامنية للمجال Vs=2fTp .. حيث / هي تردد المنبع بالذيذية في الشأنية - Tp في طولًا الخطوة القطبية بالمتار للجارة الابتدائي من للصرك وعندما يكون تريد المتبع 50 Hz فإن Vs=100 Tp (م/ث) أو 70 060 = Vs (كم/س). أي أن سرعة تحرك الجال عندما تكون طول الغطوة القطبية مشر راحد سوف تصل إلى إلى ٥٠ ٢٦كم /الساعة، وبحضاعفة طول الخطوة الغابية تتماعف سرعة الجال وتكون سوعة القطار قريية س سرعة المجال العالية جداً هذه.

- طرق تصميل القطار على خط السير:

في القطار الذي يعمل بالمصرك الخطَّي التَّاثيري.. يكون الجسزء الابت أثي من المصرك الذي يصوي ملفات الثلاثة أوج مرجودا بالقاطرة التحركة والتي تتم تغذيتها من المصدر الكهربي خالل خطوط كعربية تماثل الخطوط التي تغذي محركات المشرو .. أما الجزء الثانوي من الحدوك فيكون عادة عصارة عن شريصة من الألوسيوم بطول خط السييسر الذي يحمل إلى عسدة تليلومتراث وتمثل تكلفة عالية عاد إنشاء الخط وهذه الشريصة إما أن نكون أفقية كسا بالشكل رقم (٥) حيث يوضع أسلفها شريحة حديدية بطول الخط لاستكمال مسار المجال الغناطيسي.. أو تكون رأسية كسا بالشكل رقم (٦).. ويكون الجرز، الابتدائي من النوع المزودج.

أما تحصيل القطار على خط السير فيتم بواحدة من الطرق الثلاث التالية أ- الطريقة الأولى: باست خدام عجلات مثل قطارات السكة الحديد التقايدية كما على الشكل رقم (2).

ب- الطريقة الثانية ، برفع القطار عن الأرض بواسطة قسوة التناف Repulsion Type الناتج من مجال ملف مثبت باسفل القطار كما بالشكل رقم (٦) ويقطع حجال هذا اللف شريدة من الالومنيوم مشبئة على الأرض بطول خط السير لينشأ بها قوة بافعة كهربية وتبار ومجال بحدث قوة تنافر مع مجال الملف ليرفع القطار إلى أعلى مصافة كافية الس بسهولة. وقوة التقافر هذه. يجب أن تكون كبيرة بالقدر اللازم لصمل القطار بالكامل بجحب اوزانه وحمولت، ولهذا. يجب أن يكون تبار الملف عماليا جداً.. معا يدعن إلى تصنيعه من سودسلات فمائكة التوصيل Superconductors يتم تسريدها إلى أقل من درجمة الصف (كلفن) لتصبح مقاومة اللف المادية (صفر) وبالتالي نكون القدرة المستهلكة بالملف (مسفر).. وبذلك لا ترتفع درجة حرارة اللف من أي ثيار كهربي يمر به مهما كانت قيمته. وفي الشكل رقم (٦) يستندع طفان من هذا النوع أسفل القطار جهتى اليمين واليسار لرفع القطار باتزان

و الطريقة التالقة أ برفع القطار بواسطة قوة الجندي المقاطيسي - Al المخاطيسي - Al المخاطيسي - Al المخاطيسي المخاط المخاط المخاط المخاط من منابعة على الأرض بطول خط السير كما بالشكل رقم (٧).. حيث ينشيء الملف مجالاً مغناطيسياً قويا يوس من خلال الملب المحيدي الملك ويستكمل مساره خلال شريصة وي المحيد.. فنتشا قوة الجنب التي ويدي المحيد.. فنتشا قوة الجنب التي وقدي إلى رفع القطار. والملف هنا

ير ما يد ع R T Longitudinui

oblimatily Electrically Electrically

مُكُلُ رِقَمَ (†): مَخْطَطُ الْإِنْوَاعُ الْمُخْتَلُقَةُ لَلْمُحْرِكَاتُ الْخُطِيةُ الْعَلْمُونِةُ

Linear Induction Meters

Primary

Shoot Secondary

Double Sided

Short S

Moving Secondary

Composite Secondary

Transverse Flux

أيضاً يصفع من الوسلات فاثقة الشوضيل ختى تسمع بعرور تيار عمال جداً كاف لإنتاج مسجال مغاطيسي يقوي على رفع القطار.

الشاكل التي تظهر مع المحركات الخطية:

بتحويل المحركات الكهربية بجسع أنواعها من المحركات الدوارة إلى محركات خطية. تظهر مشاكل لم تكن موجودة في المحركات الدوارة. من أهمها.


1 - تأثيـــرات البنايـــة والذهـــأيـــة ـــ End Effects:


تتيجة الطول الابتدائي للحدود وهدم اكتمال الدائرة المقاطيسية كما كانت في الحركات الدوارة، تستنتج شيارات وحيالات متناطيسية في منطقتي الأمام والخلف المحرك - يباية الخورج Entry End ونهاية الخروج Exit End - وهذه الجالات

تؤثر بالضرر على المجالات الاساسية للممرك.

فإذا تصورنا أن المصرك التأثيري الدوار يدور بسرعة التزامن.. فيإن العضو الدائر لن تستنتج به قبوة مرعة دوران العضو الدائر في نقس سرعة دوران العضو الدائر في نقس سرعة مجال الابتدائي ولا يقطع الشائوي من مجال الابتدائي أنا تصول المحالة المخال المخالي فيه إذا تصول المحال المخالطيسي للابتدائي محراء من شريط الاودنيوم عندا للابتدائي عندا المحال الابتدائي في مناسبية وتيار ومجال الابتدائي فياسا المخالوسي يقاد المجال المغاطيسي فياد المجال المغاطيسي المحالة المخال في منطقة مغناطيسي فياد المجال المغاطيسي المحالة وتيار ومجال الابتدائي فيضعف المجال في منطقة مغناطيسي فياد المجال المغاطيسي المناطيسي المخالة المجال في منطقة مغناطيسي المناطيسي المناطيسي المناطيسي المخالة المجال في منطقة المجال في المجال في منطقة المجال في المجال في منطقة المجال

وبعد منطقة الدخول - أي منطقة







الوسط - يصبح مجال الابتنائي سنواجداً خالال التانوي إشريط الالومنيوم). إلا أنه لا يحنت قطع من مجال الابتنائي الضريط الالومنيوم لتصاوي سرعنهما بالنسبة ليعضيها. قييقي القبال كما يواند و أن وادة كما بالشكل رقم (٨). ويضروج اي هذه من الحرك سريط الالومنيوم من الحرك سروف يتلائس للجال المفتاطيسي عود دافعة كهربية وتيار ومجال قوة دافعة كهربية وتيار ومجال يساعد المجال الأصلي من الايتنائي بيات المجال الأصلي من الايتنائي بيات عيزيد كما بالشكل رقم (٨)

أي أن دخول أي جزء من شريط الألومنيوم داخل المحرك نتيجة لحركة سير القطار يؤدي إلى إنقاص المجال المغال المغالطيسي في منطقة الدخول سرعة صير للقطار، الأن جزء الشريط موف يتغير قيه للجال المغالطيسي من الصغر قبل الدخول (في المغالفة الدخول)، ومن قبيت المجال المخروج (في منطقة الدخول)، ومن قبيت المجال الدخول والغيروج (في منطقة الدخول والغيروج (في منطقة الدخول والغيروج تسزايد يزيادة سرعة المغال التأويد حرعة قطع سرعة المغال التأويد حرعة قطع المجال. وتؤدي إلى المشاكل التالية:

 أ- فقهور قبوي فبرملية تؤدي إلى خفض قبوة الجبر ونقص كفاءة للحرك ونقص معامل القدرة

براعدم تعاق الدائرة المناطيسية والمسال المناطيسية والمسام الشلائة الهجه المقال المناطق المام الشلائة عدم نقائل معاملات الأوجه المحاصات ومانعات كل وجهه - الاسر الدي يؤدي إلى عدم نمائل تهاوات الثلاثة توزيع كشانة المجال المنطاطيسي عن الشكل الجهيمي في في شكل الجهيمي في في في المخافية المجال المنطاطيسي عن طاقيد الديادة في المحرك ونقص طفاقيد الديادة في المحرك ونقص

أخُـر في قوة الجر وكفاءة المصرك ومعامل الدرته.

ولإنقاص ثاثيرات الإطراف -End Ef lects يتم عمل الأثني

إنقاص عدد الموصلات في المجرى
في متحلقت إلاطراف... ويكون ذا
تأثير طموط في محركات السرعة
المنخفخة وأقل تأثير) في مصركات
السرعة العالية.

زيادة طول الفطوة القطبية Pole
 في سنطقت في الأطراف عن منطقة الوسط.


- زيادة عدد الاقطاب الكلية للمحرك. - زيادة القاومة الشوعية للجزء الثانوي من الحرك.

۲- تاثيرات الشواف الغرضية: Transvers Edge Effects:

في التحركات الدوارة والإن طول العضو الدائر مساويا لطول العضو الثائرة مساويا لطول العضو الثانية والإن المحرك الخطي بجعل عرض الشاوي وهو الإنتائي كما بالشكل رقم (١). فإن الشيارات المرضوب الشيارات المرضوب الشيارات المرضوب الشيارات المرضوب الشيارات والتي تددث قوة الجرشي الخيارات الراسية. أن الأجراء الواسية، أما الاجراء الراسية. أما الاجراء الأنفية أنها لا تعدث قوة جر

ونظراً لتساوي عرض الثانوي مع عرض الاستدائي، فإن طول الأجزاء الراسية للتيارات يكون أقل من عرض الابتدائي لاضطرار التيارات إلى تسغل جزء من عرض الثانوي لاستكمال مساواتها قدت بقية الإقطاب، ما يؤدي إلى نفص الطول وبالنالي نفص قوة الجر

والتخلي على هذه المشكلة. يجب زيادة عرض الشائوي المشمع في شريط الاتوسيوم ليكون دائمة بعرض اكبر من عرض الإبتدائي كما بالشكل رقم (١٠) عما يسسبب زيادة في



شكل رقم (٨) : تاخير الإطراف على تغير المجال في منطقتي الدخول والخروج

تكاليف إنشاء خط السير، ولا يجب زيادة العرض بنسبة كبيرة لأن نالك يؤدي إلى زيادة مقاومة الشانوي لمرور الشيارات معا بسبب زيادة للفاقيد الكهربية ونقص كفاءة المحرك.

- القوى المؤثرة على المحرك؛

غند توصيل الابتدائي في المحرك الفطي الذائب ري إلى الفيع الشلاثي الارج، تنشأ القرى الافقية والراسية التالية

أ- أسوة الجس الأنسقية Force وتسمى احيانا Propulsion وتسمى احيانا Force وتحدد الإسماء شهرة لقوة الجر مع Thrust وتتكون من قوتين متضادتين. القوة الأمامية الإساسية الجر Jorward Force والقوة الخلقية الجسر، وهانان القرتان تناظران المسامي والخلفي في المسرمين الإمسامي والخلفي في للحركات الدوارة.


وإذا كانت تيارات الثلاثة أوجه منطألة والدائرة المغاطيسية متطألة وكتافة المجال المغناطيسي بشكل جيبي وقيعة المجال المغناطيسي لمجمع الانطاب واحدة وثابتة. فإن قوة الجر تكون كلها أعاصية ولا نوجه فوة خلفية مضادة. كما كان بحدث بسهولة في المحركات الدوارة

من تواجد عرم أساسي فقط دون وجود عرم خلفي، أما في المحركات الخطبة وبسبب وجود مشاكل End ... Effects ... فإن اللقوة الافسقية تتزايد مع نزيادة نسبة عدم الشمائل في أي من شيارات الشلاتة أو بارامتراث الارجه أو المفارة وتنال قوة الجر التي تتغير محصلة وتنال قوة الجر التي تتغير بتغير المسرعة أو الانزلاق SIR بشكل بيشابه تغير عزم المحرك التاشري


ب- القوى الراسية Normal Force أو المتعاسدة مع القوى الأفقية... وتتكون من القوى المثلاث الآثية

١- شوة التنافر بين شديط الألوستيوم ومثقات الإبتدائي وتسمى - Alumin ... وهي تنتج من تناف ر الجال الناتج من نيار شريط الألومتيوم الثانوي مع للجال الناتج من الإبتدائي. وحيث أن تبار الناتج ويالثالي مجاله يتغير بتدفير السرعة ويساوي التعفر عند سرعة الثرامن. خيان قوة التنافر هذه تتغير كما في الشكل رقم (١٣).

٢- قرة التتافر بين الشريحة العديدية



شكل رقم (٩) : شكل نيارات الثانوي عند تصاوى عرض الثانوي مع الابتدائي



شكل رقم (١٠) : شكل تهارات الثانوي عند زيادة عرض النانوي عن عرض الإيتماني

Back Iron الرجوية أسفل شريط الالومنيسوم كعما بالشكل رقم (٥) وبين حلفات الايتساني وتسحى Iron Repulsion Force . وتنتج هذه القوة من تنافر المجال الناشج عن ثيار الشريحة الحديدية مع مجال طفات الابتدائي.. ولهذا يجب أن تكون الشريحة المخينية من المنديد المسمت وليست من رفائق الصديد المعزول حتى يزداد تيارها وتزداد قوة النتافر هذه لأن هذه القوة تساعد

وتتغير قوة التناقر هذه بثغير

في رفع القطار أثناء السير وكذلك في التَّعْلَبِ على قوة الجِدْبِ التي تنشأ

الابتدائي أكثر من اللازم.

٢- قوة القبانب بين الشريحة

الصديدية ومجال طفات الابشعاش

وتكون هذه القرة ثابثة مع نضير

السرعة كما بالشكل رقم (١٢) عندما

يكون تبار الابتدائي ثابتاً. وإذا كان

الممرك من التوع ذي الابتدائي الذدوج


فسإن هذه القبوة تكون بين حديد كل

جزء ومجال ملف الجزء الأخر إلا أنها

السرعة أيضاً مثل القوة السابقة كما في المشكل وقم (١٣). وإذا كان المحسوك من النوع ذي الابتسعائي المزدوج كما في الشكلين (١). (٧). فإن قدوة التتافر هذه تقلل لأن حديد الابتدائي في الجهنين من رقائق الصلب السليكون لقفض مضاتيم الصديد وعدم رقع درجة صرارة

رُيادة أو تَعْصَانًا أي أن القوة الثالثة بكون تافيرها سفرا عدما يكون الابتدائي من النوع المزدوج وثكون محصلة أأغوى الثلاث السابقة كما بالشكل رقم (١٢). فتكون قوة تنافر عند البدء وفي السرعة المنشقضة. وقوة تجاذب في السرعات العالية القربية من سرعة الترامن.

في العدد القادم: الألات الكهربية الخاصة



9000 0000 7000 -£ 9000 -8 4000 E 1000 E 2000) 10000 1000 07 02 0.9 0.4 0.5 0.6 شكل رقم (١١): تغير قوة الجرفي المصرك الخطي مع تغير السرعة



للأنظهة الصناعية

alaerau Municipal ــة الأرضى - والأرضى المتنقــل



أنظمه الحماية من الصواعيق

، تصمیه و توریسه و ترکیسه ،

متخصصون في انظمة الحماية الكاثودية

٤ عصارات الفردوس - السدور الأول - شفة ١٤ بجوار نادي السكة الحديد - م. نصر - القاهرة توفاكس: ٩٥/١٥٣٥ - محمول: ١٠/١٥٣٠٥٤١ -١٠ E-mail: egysys@link.net

لدورانه باية وسيلة خارجية طالما كان ملف واحد هو الذي يتم تغذينه من النبع الكوريي،

كما بالاحظ. أن تغذية طف واحد في صحرك القوى يؤدى إلى احشراق هذا اللف إذا بقى العضو الدائر ساكناً لأن تبار ألبده أعلى كشيراً من تيار الدوران كسا في الشكل رقم (٢). أضا منصرك والسرفوء فيإن نيار بدئه يكون صغيراً وقريباً من ثيار الدوران. لهذا.. لا توجد أية خطورة على اللف إذا بقى صوصالاً بالمنبع سواءً كان للحرك دائراً أم ساكناً. وفي محرك والسرفوء التأثيري.. يسعى هذا اللف الذي يوصل بالمنبع باستحرار بملف المحال لأنه يناظر في آداك طف المجال في سحركات التيار الستعر حيث يتحمل استمرار توصيله بالمنبع الكهربي سواة كان المحرك ساكنا أم دائراً.

وانشخيل صحرك «السرفو» التأثيري. يبقى ملف الجال متصلاً التأثيري. يبقى ملف الجال المحرك بين فروسيل المنف الشائي وهو ينم فروسيل المنف الشائيع الخاص به والمناف المحال على فرماة الناتج من سلف المجال على فرماة المحرك وتوقيفه السريح لكي يصبح الاستجابة للتوقف أما إلنا التحكم عند الرغبة في إيضان ما للحرك. فإن التوقف ياخذ زمناً المحرك. فإن التوقف ياخذ زمناً من طف المجال على المجال من طف المجال المحرك. فإن التوقف ياخذ زمناً من طف المجال.


التشفيل والتحكم في محرك ، السرفو ، التأثيري

ويتم تشغيل محرك «السرفو» التأثيري والتحكم فيه بأي من الطرق

الثلاث التالية: ١- التحكم في قيمة جبهد ملف التحكم Amplitude Control:

لي هذه الطويقة. يتم توصيل علف المجال مباشرة وباستمرار إلى ملبع تیار عثردد ذی وجه واحد کما بالشكل رقم (٤). أما سلف التمكم.. نشستخدم معه رحدة إزاحة Phase Shifter للحصول عنها على جهد للتحكم Vo يتأخر أو يتقدم بزاوية زمنية ٩٠ عن جهد ملف الجال ع التفيير فيعة جهد علف التحكم.. يستخدم مغير لقينة الجهد مثل Variac. وبذلك، قإن الجميد علا إذا كان في الاتجاه الرأسي _ كدا في الشكل رقم (٤) _ يكون ثابث القيمة. بينما يكون جهد التحكم ٧٥ أفقيا وستقير القيمة حيث تكون أكبر قيمة له ٧٥١ مساوية لجهد المجال علا.. أما الجهود الإخدى ٧٥٥ , ٢٥٥ فانها ثقل عن

وحيث أن ملفى المجال والشحكم متصامدان في العراج ومتحاثلان في عدد اللغات.. فإنه بتوصيلهما إلى الجهدين VCI, VF للتساويان في القيمة وبينهما راوية رسية ١٠. فإن المجال المغناطيسي الناتج عنهما يكون مجالا دائريا ثابت القيمة - ال oular Rotating Field منتج عسرم دوران أمامي فالمام المامي المامي المامي المامي المامي المامي Torque تكون قيمت موجبة عند أية سرعة كما في الشكل رقع (٥).. عندما يكون جهد التحكم ع٧ بساري الجهد المقنن ، ٧. وعندما يقل ٧c عن .٧. فإن الجال العناطيسي يبقى مجالاً دائرًا Hotating ولكنه ليس ثابت القيمة .. بل تتغير فيمته من لعظة إلى أخرى بحيث تدور قيمته على محميط قطح ناقبص ويسمى Elliptical Rotating Field وها



المجال المعتاطيسي بكافئ مجالين كل مشهدها Circular Rotating Field مشهدها أمامي والنشاني خلقي ومختلفين في القيدة بحيث بكون المبال الخلقي حساويا المعقد عند قيمة المجال الخلقي إلى أن يتساوى المجال الخلقي مع المجال الاعامي عند المجال الخلقي مع المجال الاعامي عند المجال.

وتكون عزوم المدرك كما بالشكل رقم (٥) غند جهور الشحكم المختلفة خلال تغير السرعة من الصعر إلى سرعة الترامن حيث نلاحظ ما يلي

 $V_0 = V_1$ يكبون العسزم مرجباً علد جميع السرعات. أي أنه عزم مصرك Motoring Torque

 $V_{C} = 3$ عند $V_{C} = 0$ يكون المنزم ساليا عند جميع السيرعات أي انه عزم فرملي Braking Torque.

٧- عندا يكون ٧٥ بين الصفر والجهد المقن ٧٠. يكون العزم موجبا في السرعات المنفقضة وسالبا في السرعات الدالية.

1- بالنظر إلى شكل سجموعة العزوم الموجعة.. تجد أنها تأخذ


شكلاً قريباً من شكل عاوم محرك النيار المستمر «السرضو» عندما يتم الشحكم فيه بشفيير جهد عضو الاستششاج وهي ضواص جسيدة ومرغوبة،

 مجموعة العرزم الموجبة تأخذ شكلاً قريباً من الخطوط المستقيمة... وهو هدف يجب الوصول إليه في أي محرك رسرفو.

- العيب الرئيسي لهذه الخواص.

هر أن ميل هذه المنطبات ليس ثابتًا...
أي أن منعدل تغيير العزم بالنسبة
للسرعة GT/GN بختلف عن جهد
من نقاطي جهد آخر.. وهو ما يظهر
من نقاطي منطي العرزم علد نصف
السرعة عندما يكون العزم مساويًا
للصفر. حيث نهد أنه يتقاطع عند
سرعة في حدود ٧٠٪ من سرعة
الترامن. ولو كان هذا التقاطع عند
من مسرعة القرامن.. لكانت
من مسرعة الشرامن.. لكانت
حيولها واحدة وهو عدف بيسط
حيولها واحدة وهو عدف بيسط
حيولها واحدة وهو عدف بيسط





المحرك التأثيري ذو العضو الدائر المصبت

Solid Rotor Induction Motor

د. فتحي عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية مندسة شبين الكوم

> تتناول هذه الدراسة.. عدة أنواع من المدكات الكهربية الخاصة أو ما Special Ma- الخاصة -Special Ma chines. التي هي تعديل لمصركات تثليدية لإعطأء خواص محددة لكل نوع. وغااباً ما تكرن هذه الحركات صَعْيِرة أو عنوسطة القدرة.. وهي اكثر انواع المحركات التي تجري عليهآ الابعماث لنطوير تكويتهما وتطوير وسائل التحكم فيها. وأول هذه المحركات هو تعديل المحرك الشاثيري ذلائي الأوجة من الملوع ذي القفض السنجابي Squirrel Cage ليصبح العضب الهاشر كله مجرد قطعة حديد Las Solid Rotor among sale بالشكل رقم (١)

ويتع تعديل فذا المصرك العروف بتسيره على معظم المحركات. بهدف المصول على الميزات التالية:

 ١- تيسيط مكونات العضو الدائر بدلاً
 بن استخدام رفائق الصلب السليكوني
 وتفتيح مجار بها ورصها بحيث تأخذ زارية عيل محددة، ثم سب الالومنيوم في المجاري وتشكيل العلقات الطرنبة End Rings في العضو الدائر الققص السنجاب حيث تستنضدم قطعة من الصلب العاري Mild Steet بنقس الأبعاد الخارجيا للجيزة الصديدي سن العنصس الداش التقمي السنجابي.

٢- ضمان عمر أطول للعنصو الناش للسمت برن حاجة الصبانة .. ديث يمتاج العضو الدائر للقفص السنجابي إلى الصيانة عندما بعدث قطع في الطفات الطرفية أو في موسلات المجاري نثيجةً لتسارات القصر العالية عند دسدوث الخطاء أو عند شكرار عمليان بدء الدوران بمحدلات عالية

٣- زيادة مدى تغير السرعة مع اتزان الدرك، حتى يبكن استفدام وسيئة بسيطة التحكم في السرعة عن طريق تعبير جهد العضو الثابت حيث يعكن تغيير السرعة من الصقر وحتى قرب

1- الاستخفاء عن وسيلة بده الدوران لنقص النهارات عنداسرعات الختلفة. ٥- تحمل تكرار بدء الدوران لاي عدد

من المرات في الساعة.

٦- ترزيع أفضل لكثافة الجال المغناطيسي على محيط العضو الداثر بحيث تكون جيبية Sinusoidal... وبدون توافقيات مجاري العضو الدائر Aotor Slot Harmonics التي كسانت

تحدث مع قفص السنجاب، وبالتالي تتلاشى مشاكل هذه الشواققيات من زيادة المفاقيد ونقص العزوم وزيادة

٧- تقص مستوى الضوطناه Noise بنسبة كبيرة عن مصرك القفص السلجابي

٨- معامل قدرة أعضل من مصرك القفص السنجابي وطول الذى الكبير لتغير السرعة.

نظرية التشغيل

تعتبر نظرية تشخيل هذا للحرف. ني نفس نظرية تشخيل الحرك التأثيري التقليدي ذي العضو الدائر ذي القفص السنجابي .. إلا أن التيارات الاساسية في العضو الدائر كانت تمر في المرصلات والحاقات الطرفية الألومنيوم في القفص السنجابي.. أما عَى العضو الدَّائر المصمت قان ثبارات العُشو الدائر شر في الجسم الحديدي المصمت ذاته في مسارات أكثر تنظيماً وتوزيداً في خطوط سوارية لمجاري العضى الثابت. وتستكمل مساراتها في الطرفين أيضاً خلال حديد العضو الدائر المصعد، ولهذا. فيإن العضو الدائر في هذا المحرك لا يجب أن يكون من رقائق الصلب المعزول لأن تبارات العضو الدائر سوف تكون صغيرة جدا بدرجة لا تعطي أي سجال كاف من العضو الدائر لإمجاد عزم من المحرك.

اختلاف الخصائص

يرجع لمتلاف المصائس بين مركى القفص السنجابي والدضو الدائر المُسمت إلى الأسباب التالية:

١- توليه التيارات مقاومة مادية Equivalent Rotor Resis- 31 16. tance ذات تبحة أعلى بكتير من اللقاومة المادية الكافئة للعضو الدائر ذي القفص السنجابي.. تعر في عديد الغضر الدائر للصحت

٧- تتغير قيمة المقاومة الكافئة العضو الدائر ذي التفص السنجابي مع تغير السرعة : نتيجة لظاهرة التأثير السطمي Skin Ellett في سوصلات العضو الهاش الألومنيوم التي يكون مقطعها هو شكل عجري العضوى الدائر.. حيث تكون القاوسة عند بدء الدوران عالمية لمرور التبار في الجرء الخارجي من الموصلات جهاً سطح المضيو الدائر حيث تكون سساحة المرصلات التي يعربها الثيار صغيرة

Rotor بحيث تتزايد عزوم الممرك ذي

القنفص الستجنابي طوال فشرة تزايد

أما العضو الثائر المصحت، فيإن

مقارمته الكافئة تاخذ شكالا مختافا في

القيمة والثغمير.. لأن مسارات التياراتُ

في العضيق الدائر المصمن بُعشِم، على

فيه. وتختلف مسارات المجال.. مع تغير

سرعة المضير الدائر. فعقد سكون

المحرك خلال لحظة بدء الدوران. تكون

خطوط الجال النغاشيسي بالشكل

الشظيدي الوضح في الشكلُّ رقم (٢)

للمحرك التكون من قطبين، وهذا الشكل

المعلوط المصال.. بؤدي إلى تيارات

منتظمة الشكل في الجاه محدر

الدوران المتعافد على انجاه خطوط

سارات خطوط المجال المغناطيسي

السرعة خلال بدء الدوران.

المجال المغناطيسي قدرب سطح العضو وبالنالى تكون سفاومة العضو الدائر الدائر وتناقصه مُحو الداخل.. وبالنالي كبيرة. ومع زيادة المسرعة، يقل يقل طول مسارات المتيارات صا يؤدي الثالير السطحي لتقص تردد العضو إلى نقص القاومة الكافئة للعصو الدائر الدائر مما ينجعل الشيسارات نعو لحي الصمك مع زيادة سرعة الدوران. مساحة أكبر من المومسلات الألومنيوم وعلى هذا.. فإننا نجد أن المقاوسة وبالتالي تشقص المقاوسة المكافشة الكافشة للعضو الدائر تشغير مع تغير للعضو الداشر كلسا زادت سرعة السرعة أو الانزلاق ١١٥٥ كما في الشكل المصرك. وهذا التغير في مقاومة القفص السنجابي يحسن من خواص هذا الحرك ليقربه من خواص الحرل ذي الحضي الدائر لللشوف Wound

رقم (٢).. حيث زادن مفاوسة المضو الهاش المصمو الزيادة القارعة التوصية Rosistivity للحديد عن للثارعة التوعية للالومنيجوم المستنفسم في الشقص السنجابي.. وتكون القاومات بالنسب الموضعة في الشكل وقم (٢)

أَضُوى على مصيط العضو الدائر.. إلا أنها تكون شب ثابة خلال خط نصف

قطر من سطح العضو النائر إلى المركز

وهذا الشكل بجعل طول مسارات التيار

كبيراً عند بدء الدوران. وبالتالي تكون

ومع دوران العمسو الدائر.. قبان


خطرط المصال المغناطيسي تأخف الاشكال المقوسة في الشكل


رقم (٢) والنمي تؤدي إلى زيادةً كشافة

المقاومة الكافئة للعضو الدائر عالية.

٣- الاختىلاف الكبير في قيم وسعدل تلفير ممانعة الهروب للعضو الدائر -Ro tor Leakage Reactance, رقبع ثبان ممانعة الهروب للعضو الدائر ذي الققص السنجابي عند قيمة صغيرة كسا بالشكل رقم (٤).. لأن مانعة الهووب لا تكاد نتأثر بظاهرة • Skin Ef lect الناتجة في القاص السنجابي

إلا أنه بسبب انتظام خطوط المجال المفناطيسي وتوزيعه المبين في الشكل رقم (٢) عند بدء الدوران للعندس الدائر المست. فإن الجال الأساسي السخنة Magnetising Flux يزيان وبالثالي يكون المجال الهارب صغيراً. ومن ثم. فيإن ممانحة هروب العضو الدائر المصحد عند السكون تكون







سفيرة جداً كما بالشكل رقم (٤)

وسع زيادة سرعة العضو الدائر وتقسوس خطوط الجال المحفظ وتزلمت قبرب السطح الضارجي للعضو الدائر –شكل رقم (٢)– تحد زيادة للمسال الهارب وبالشالي زيادة ممانعة فبروب العضو الدائر الأصمت بتسية كبيرة مع زيادة السرعة كما بالشكل رقم (٤).

طرق التطوير

نظرأ لزيادة المقاومة المكافئة للعضو الداشر المصمت بلسجة كبيرة عن الققص السنجابي.. فإن عزوم المحرك الخطش خصوصاً في السرعات العالية ويثم العالية ويثم العالية المضع الدائر ألمسمت لزيادة هذه العزوم بالطرق التالية:

١- إضافة غشرة كارجية من الفعاس على سطح العخسو الدائر وتصنع هذه القشرة بطريقة التنكيل الكهربي -Coal ing لنكون رقبقة وشديدة الألقساق بالسطح الخبارجي للعضس الدائر. حماً يؤدي إلى نئص التاومة المكافئة للعضو الدائر عند جموع السرعات وبالشاليّ تتحسن خواص الأداء للمحرك.

٢- حس علقة نصاسية في كل من طرقى العشو الدائر كسا بالشكل رقم (°). لقمر من خلالهما تيارات العضم الدائر في الإطراف مسئل الصلقسات الطرفسية End Flings في القسفس السنهايي سا يؤدي أيضاً إلى مزيد من نقص القارمة الكافئة للعضو الدائر وبالشَّالِي تُحسنَ أكثر لشواص الأداء المدرق ذي العضو الدائر الصدت

 ٣- جعل الجزء الداخلي للعضو الثائر -حول سحور الدوران - من التصاس بشكل اسطوانة داخلية كسا بالشكل رقم(٦).. مما يؤدي إلى النزيد من نقص القاومة المكافئة للعضو الدائر. كما تؤدي هذه الاسطوانة النصاسية الناخلية إلى نقص في سائعة هروب العضو الدائر حا يؤدي إلى المزيد من التحسن في خواص المرك. ويطلق على هذا الدوع أحياناً اسع الجلبة أو Sleave Rotor.

 ٤- عمل مجاري في المنطح الخارجي والتأرجح والقلقلة حول سسرعة معيئة النصاس أو من الالوسيوم على شكل بالرَّا لَـٰ يَ الْحُونِ سَنْدِ ابْنِي.. لأنه في نيارات العضو الدائر تقريباً في الثفص فاته ولا يمر برقائق حديد العضو الدائر لمية نيارات أما في العُصُو الدائرُ

للعضو الدائر في انتجاه محور الدوران كما بالشكل رفع (٧) ويسمى بالعضو الدائر للشفق Slitted Rotor وذلك بطريقة مشابهة لمجاري العضو الدائر في القنص السنجابي. إلا أنها تكون ذات عدوض وعمق أشل. أما عدد مده الماري. فيعاثل عند مجاري العضو الداثر ذي القفص السنجابي وبناس شروطه حتى لا تظهــر مـشـــاكل تواققيات متحنى العزم مع المسرعة وما يتبعها من مشاكل نقص العزوم حالل فترة بدء الدوران. وعادة ما تُوضع في هذه الجاري موصلات من شرائح Strips. يتم توصيلها مع بعضها من الطرفين خلال الطقان الطرضية End Rings اششكل قفس سنجاب رئسي، ولا يجب أن نقول هذا أن العضو الدائر عاد كما كان عضوا المُغْصُ السنجابي التَعْلَيْثِي تَمْرِ كُلُّ المست من هذا النوع Slitted Rotor فإن جزءًا من تيارات العضو الدائر يمر بالقفص السنجابي رجزءا أخر ذا قي عاليةً يعر بعديد العضو الدائر الصعت ما يجعل كالأ من القاومة

شكل رقم [٥] إضافة حلقتين

حاسيتين إلى العضو الدائر العصمت

الكافئة وممائعة الهروب للعضو الدائر بقيم مناسبة الإعطاء عزوم عالية خلال تغير السرعة لدى كبير مع شيارات مناسبة في كل من العضّو الدائد والعضو الثابت يتمملها للصرك بسهولة. وما زالت الأبحاث مستمرة التطوير هنذا المصرك للوصول إلى أية خلصية محددة تكون مطاوية خواص الأداء

0.8 0.9 1.0

Squirrel Cage Rotor

na 977

يتم حساب خواص الأداء لهذا المصرك من الدائرة الكافئة له والتي تشب الدائرة الكافئة للعمرك ذي الققص السنجابي، والتبسيط،، يمكن تثبيت قيم سقارمات ومعانعات الدائرة النكافشة مع تقير السرشة في المحرك ذي القنص السنجابي أما في معرك العضو الدائر المسمن فيجم أن تكون ثمية القاومية الكافئة ومعاتعة الهروب للعضو الدائر متغيرة مع تغير السرعة كما بالشكلين رقمي (٢). (٤).

ونظرا لأن هذا المعرك يعتبر تعديلا للمحرك ذي العضو الدائر ذي القفص . فسرف فرضح خواص الاعداد لثلاثة أنواع من للحركان لكي تقضع الفروق بينها.. وفد الخذت مقاومات ومعانعات هروب العضو الدائر ستغيرة مع السرعة كمنا بالشكلين رقعي (٢، ١٤).

أ- الممرك ذو القافص السنجابي :Squirel Cage Motor

يوضح الشكل رقم (٨) تغير عنزم المحرك مع تغيير السرعة ملذ السكون عند بدء الدوران، رحتى الوصول إلى سرعة القرامن، وتلاحظ، أن المحرك ذي القفي السلجابي إذا تم زيادة الحمل عليه بعد أن يتم تشفيله. فإن سرعة تتخفض من حوالي ١٥٠٠ إلى حرالي ١٤٠٠ لغة /دقيقة عند الحمل الكامل.. وإذا تم زيادة عزم الحمل عليه أكثر من ذك فإن ثياراته ومفاقعيده تزداد ولا يتحملها المحرك، ولا يجب أن يبقى المعرف ذي القفص السنجا عاملًا مع الحمل ذلال عدى السرعا من صاف راحقی درالی ۱۹۶۰الفة/بتنیقه و رتسمی هذه اللطفه من السرعات بمنطقة عدم الانزان -الله stable Region. أما المنطقة من ١٤٠٠ - - - ه ا للهُ / دفيلة فيسمى بمنطقة الانزان Stable Region. وأهم عبوب هذه الخواص أن المحرك ذي التلم السنجابي لا يمكن تغيير سرعته خلال كُل منطقية عدم الانزال باستخدام الطرق البسيطة لتخيير السرعة عن طريق تغيير الجهد السلط على العشو الثابت للمحرك. وهذه النطقة من السرغاث منطقة غريضة تصل إلى ١٩٢٪ من سرعة المحرك عند اللاحمل

150

140

120

100

60

ad

Conventional Solid Rator


Developed Solid Rotor


02 03 04 05

شكل رقم (٤) تغير ممانعات هروب العضو الدائر مع تغير السرعة

ب- المصارك ذو العسطنسو الدائر المصمت التقليدي Convential :Solid Rotor







بعد دوران الموك عند اللاصمل، تكون سوعة هذا المعرك عالمة، قرب سرعة النزامن (١٥١٠ لفة/مقيقةً). وبزيادة عزم الحمل. تنظف السرعة شريجيا. ويمكن تحميل المصرك بعرم أكبر من عرم العمل الكامل للمحرك ذي القفيس السنجابي، لأن القيارات سوف تكون منشفضة كسا يظهر من الشكل رقم (٩) والمهم في هذه الخواص، أن منطقة الاتزان أصبحت عريضة وأشبح المصرك قنابلا لان يصل مع الحمل عن اية سرعة ابشاءً من الصفر حتى ثرب سرعة التزاس (١٥٠٠) لَقَا إِنْ يُعِدُ مَنْ عَلَيْهُ } وَلا تَوْجِدُ مَنْطُقَّةً هم انزان. وأصبح من السهل التحكم في السرعة بأبسط طرق تغيير الجهد السلط على العضر الثابت

جـ- المصرك ذو العنضو الداذر للمسعت المطور Developed Solid

وقمي هذا المحرك أصكن زيادة عزيرم للحرك والوهمول إلى عزوم بده عالية كشيرا عن المصركين السابةين. مع الاحشفاظ بخاصية الانزان خلال كل السرعات كما في الشكل رقم (٨).

ويوضح الشكل رقم (٩).. تغيير نياوات المصركات الشلائة مع تغيير

Squirrel Cage Rator

Conventional Solid Rotor

شكل رقم (١٠) : تغير قدرة خرج المحرك مع تغير السرعة

السرعة وبالاحظ أن مصرك القلص كل من مقاومته ومعانعة هرويه.

وبوضح الشكل رقم (١٠).. تغيير ئے کے بون ۱۵۰۰ وات مستنسب

العضو الدائر المصمت المطور.. إلا أنها ما زالت منخفضة في الصرعات النخفية كما بالشكل

Developed Salid Rolor

Conventional Solid Rolor

Squirrel Cage Roter

شكل رقم (٩): تقير ثيارات المحرك مع تغير السرعة

B000

ويوضح التكل رقم (١١) تغلير

قدرة دخيل المعركات الشلالة مع تغيير

السرعة. حيث تكون قدرة دخل للعرك

ذي العضو الدائر الصمت المطور بأعلى

القيم خصرما عن بدء الدوران

يسبب مقاومة عضوه الدائر الني تزيد

من معامل قدرته. ومع زيادة السَّرعة

أما الشكل رقم (١٣).. قبإنه يعطم

خراصاً هامة للمحركات الثلاثة.. لانه

بيين تغير الكفاءة مع السرعة لكل

محرك. وتبالاهظ من هذا الشكل، أن

للمرك ذي القنص المنجابي تكون

كفاءته (مُسفر) عند اللاحمُل عند

سرعة ١٥٠٠ لقة إنقبقة.. ومع زيادة

عزم المعل تتزايد كالماءته دنى تصل

إلى أقصى كفاءة في حشود ٨٥٪ ثم

تنقص قليلا عندالمحل الكامل عند

سرعة ١٤٠٠ لفة/ دقيقة وبالي

المنحض من السرعة ١٤٠٠ إلى السرعة (مسقر) لا يعمل المعرث فيها

باتزان مع الحمل أما المصرك ذو

العضو الدائر الصمت التقليدي.. فإن

كفاءته ثقل عن الحدراء ذي القلص

السنجمايي، وثقل بنسب أكبر في

السرعات ألمُتُفضة وهو ما يعتبر

من أبرز عبوب هذا المحرك والذي ما


زاك الابصات تجري لتطريره رنجه

تنخفض قدرة الدخل كما بالشكل.

وبوضح الشكل رقم (١٢) تغيير معاسل قدرة للحركات القلائة مسم تغير السرعة. ونجد أن معامل القدرة للمحرك ذي التفص السنجابي بشرايد من أصغر قيمة عند اللاحمل وحشى أكبر قيمة عتدالمعل الكامل عنده ١٤٠٠/لفة/مقبقة.. بيضا في الصركين الأغربين بشزايد معاصل القدرَّة من نفس القيمة عند اللاحصل ويستمر في الثراب مع الخفاض السرعة.. ويبقى صعابل عنه من الذوع التقليدي كما بالشكل،

وثلاحظ. أن سعامل القدرة الحالي هذا خلال مدى والسع من السرعة قد يجعل المصرك ذي العضدو التائر المعت في غير حاجة إلى مكتفات لقمسين معامل القدرة كما يحدث مع للحرك ذي القنفس السنجنايي.. مما يعتبر من مسررات للحرك ذي العضير الدائر المسمك

تستخدم هذه المحركات للأصمال التي تصناع إلى عزم بدء عال للمعل



السنجاب يأذذ تياوات عالية بنسبة كبيرة عن الحركين الأخرين. والاهم.. أنه برغم زيادة عمروم المصرك ذي العضي الدائر المسمث الماور عن المركع الأذرين خلال منطقة واسعة من السرعان المنفقضة .. فإن تباراته تكون أقبل من تيساوات الحسرك ذي القاعص المنجابي وذلك لما تسبب مقاومة وممائعة فروب العضو الدائر الصمت الطور من تحسين - أي زيادة = في الزاوية بين سجال العضو الثُّاب والعنصو الدائم، ويكون للحرف في المنضو الدائر المعسمت التقليدي أقل المحركات شاراً عند أية سرعة لزَّيادة

قدرة خرج المركاث الثلاثة مع تفسر السرعة .. عيث أن أكبر قدرة خرج بمكن المصول عليها من مصرك القالص السنجابي.. أي أن قدرة الصعل الكامل ١٠٠٠ المنة رئقيتة. ويرغم الخفاص قدرة الغرج لمدركي العضو الغائر المصمت النقاليدي والمطور عن خوج الحدث ذي القنفص السنهاجي بسبب صنغر السرعات التي يعمل عندها المعرك، إلا أنه يمكن المصدول على قدرة خرج مناصبة طوال مدى كبير لتغير السرعة.

1500 - Developed Solid Rotor

200

2000 1750

£ 1750


1000

730 500

Current (A)

القيرة مرتفعاً طوال مدي كبير من السرعات الملخفضة ويكون أعلى في الحرك ذي العضو الدائر للصمت المؤرر

الاستخداسات



عند السرعات للنخفضة بعزوم عالية كما تحتاج لتغيير السرعة خلال مدى كبير. ومن أمثلة هذه الأحمال أحمال الجر الكهربي Traction بأتراها المُعْتَلَقَةُ.. والاحمال قات العزم التابث مع تفسيسر السسوعة مسئل الرواقع والأوناش.. وسيور نبقل الأحمال والسلالم للتمركة.

> كما يستفدم للحرك ذو العضو الدائر المصندت وهو في صالة فمرملة Braking Dperation عندما بالثري العضو الثابث بالثيار الستعر ليعطى عزماً قرملياً عالياً خلال مدى كبير منَّ

تغير السرعة أفضل كثيراً من القفص السنجابي الذي ينتج عزماً لمرملياً عالياً قرب سرعة الصغر ففط وليس خلال مدى كبير من السرعة كما في العضو الدائر المصحف وتستخدم عمله الفرطة هذه في كشير من الأغراض سواة كان اللحرك بعمل كمحرك ثم يراد فرطته بقاله دون الاستعانة بأية فرملة إضافية.. أو يستخدم كفرمنة فر بعض الاغراض ومنها عمليات التحمير الاصطناعية للمحركات عند اخشارها Dunamome- الديثاء الديثاء المسارة 101). كما. يستضدم العضو الداثر

المسدت عندما يعمل ينظام القبرملة الربط الكهروسيكانيكي بين صحرك كهريي سرعته ثابتة وحمل يصناج اسرعة متغيرة يتم الحصول عليها عند تغيير قبهة النيار السشمر الذي يغذي يه العضو الشاب، وفي هذه الصالة. يكون كل من العضوين الثابت والدائر قَـابُلُينَ لَلحركة الدورانية.. حيث يتم ربط العضور الشابت مبكانيكيا مع عسامسود دوران الحمل ويسم رب علموه دوران العضو الدائر ميكاسيكما مع عامود دوران المحرك ذي السرعة النَّابِقة. وسَمَى هذه الطريقة بالربط

Speed (r.p.m.)

شكل رقم (١٣): تغير معامل قدرة المحرك مع تغير السرعة بالتيارات الإعصارية Eddy Current Coupling. نسبة إلى التيارات الإعتصارية التي مي نيباران العضو الدائر المصحت، حيث يتم هذا الربط بين المصرف الرئيسي تابث السرعة والحمل بوسيلة ربط (معرك العشو النائر المصت) تسمع بتنيير سرعة الصمل برغم ثبات سرعة المصرك الرئيسي

Squirrel Cage Roser

Developed Solid Rotor

Conventional Solid Roter

0.8

0.7

DA

0.5

0.4

0.1

0.0


في العدد القادم: محرث المائعة الغناطيسية

لرأنظهة الصناعية

أنظمة PLC وشاشات تحكم HMI مفيرات سرعة AC & DC أنظمة تحكم في الشد Tension Control حساسات وعدادات لمختلف التضيفات Telemetry & RTU'S تطوير ومسانة خطوط الانتاج

مركد سيانة متكلمل الامنازح مغسرات السرهة والكروت الإلكترونية

ا عصارات العبردوس - الندور الأول - شقلة ١٤ بجوار نادى السكة الصديد - م. نصب - القاهرة ت وفاكس: ٩٠/ ١٥٣٢ - محمول: ١٠/١٥٣٢٥٤ / ١٠٠ E-mail: egysys@link.net



مصرك المهانعة المفضاطيسية التزامسنى Synchronous Reluctance Motor

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية - هندسة شيين الكوم

> يعتبر هذا المصرك تعديالا للمحرك الشرّامتي التقليدي منّ النوع ذي الإقطاب البسارزة Sallent Poles بهدف الحصول على للزايا التالية: ١- الاستنفاء عن ملفات الأقطاب وبالتالى توفير تكلفتها عند التصنيح. ٢- توفير الطاقة الكهربية التي كانت تستنهاك في طفات الأقطاب، مما يؤدى إلى الوفر في تكاليف التشغيل Hunning Cost الستمرة


> ٣- الاستغناء عن منظومة تغذية طفات الأقطاب وما بازعمها من هاقات الزلاق وغرش كربونية تحناج للصيانة المستمرة. ويصبح الحرك من النوع الخالي من القرش Brushless.

> 1- الاستغناء عن ملقات الجال. حتى ينيح الفراغ الذي كان لازماً لها إمكانية وضع قفص سنجابي Squirrel Cage انتصل بعطي عـزم بده دوران وعـزم انسملال Damping Torque عالين.

> ريماثل العضو الثابت Stator لهذا المصرف، العضو الثابت للصحرك الترامني أو المصرك التأثيري.. أما العضو الدوار للمحرك Rotor فإنه -في النوع الثقليدي - يكون عبارة عن طوائة من الحديد المصعف بيتم قطع أحزاء منها لتشكيل ما بشية الاقطاب البارزة كما في الشكل رقم (١)

نظرية عمل الحرك

يتم تقذية العضو الثابث من مصدر ثلاثي الأوجه لينشأ مجال مقناطيسي رائري Hotaling Field تقسوم أقطاب بجذب الأجنزاء البارزة للعضو الدوار لتدور ينقس سرعة المجال الدوار التزامنية الثابثة بثبات تردد المصدر. ولهذا . يكون هذا الصرف من التوع



التزامني Synchronous الذي تشحدد

من العضر الدوار مساو لعدد الأقطاب التي ينتجها العضر التأبِّث وهي أربعةً - شكل رقم (١). وعندما يكون الحوك دائراً بدون حمل.. قان محور الج البارز من العضو الدوار يكون واشعاً في منتحث سجال قطب العضو الثابت. أي أن محور العضو الدوار منطبق على محور قطب العضو الثابت. ويسنى منتور العضو الدوار بالتور الساشر Direct Axis او Direct Axis المصور المتعاد علية والذي يقع عند أكبر طول للثغرة الهوائية بين العضو الثابث والعضب الدوار - فيد بالمحور التعامد Quadrature Axis (O-Axis) والتعامد منا هو زارية ١٠

بزاوية في الفراغ تسمى بزارية الحمل

المفارات	-Pole Phon-
(1)	D. D.
بسية البرور Sallercy Relio بسية البرور (2) (β + (Sin βπ)/π)	
= a + (1·a) [8 - (Sin 8π)π](3)	Q Axis Q-Axis
حيث. و C : معامل النصور الباشر - C : معامل المور التعامد -	شكل رقم (١): محرك العمانعة

الهروب للوجه للعضو القابت.

ond Angle والتي تشزايد بتزايد علزم

الصمل إلى أن يصلُّ العزم إلى أفصاه Pull Out أن Maximum Torque

Torque حيث تصل راوية الحمل إلى 15

نرجة كهربية وينسرج المحرك عن

التزامن ونصل سرعته إلى الصغر إذا

ن زاوية أقسى همل كانت ٩٠ برجــة

كهربية في المصرك الترامني التظيدي

لأن العزم كان (صفراً) عن زارية حمل

(صفر). وكمالك عند زاوية حمل ١٨٠

بُرجة كُنهرينية. أما في صدرك الصائعة

المتناطيسية .. فإن العزم يكون (مفراً)

تشابه الأجزاء البارزة في العضو الدوار

وبدون أي قطبية شماليًّا أو جنوبية..

فإن العزم يكون (صفراً) مرة ثانية عند

زاوية حمل ٩٠ درجة كهربية.. لأنه أن

تحدث قوة جذب بين مجال العضر الثابت

عند زاویة حمل (صفر) ـ ولکن س

تَعِاوَزُ عَزِمِ العَمَلِ هَذِهِ النَّبِيَّةُ. ويِلاحظ

سرعت الترامنية Ne سن العالمة (Ns = 60 l/p) حيث.. 1 تردد المصدر و p عند أزواج الأقطاب.

وبالحظ .. أن عدد الأجزاء البارزة دُرجة كُهربية التي تساوي 63 درجة عيكانيكية للمحرك ذي الأربعة أقطاب.

ومع تصحيل للصرك بأي صمل سيكانيكي. يتأخر مدور ألعضو الدوار عن محور قطب العضو الثابت




ويتم حساب عزم الدوران آ لهذا المحرك من العادلة رقع (١).


تأثير شكل العضو الدوار على خواص الحرك .


T=

يؤثر شكل العضو الدوار على قيمة كل من Xn .Xn واللتان تؤثران بدورهما على باقي خواص المصرك والعاملان الرئيسيان في تحديد شكل الحضو البوار هسا. عمق الجزء المقطوع من العضو الدوار والذي يؤثر على فيمة طول الشفرة الهوائية 92 في المحور الشعامد Q-Axis. والمعامل B وهو نسية عرض الجزه الباور من العضو الدوار Pole Ara إلى عرض المعلوة القطبية Pole Pitch أي أن B Pole Ara/ Pole Pitch = . ويتلخص تأثير هذين العاملين في

 ١- تأثير طول الثغرة الهوائية g2 تكونُ النفرة الهوائية إلا في المحور







(Nim.) 12 Llaximum Torque 8 8.6 Pole Are / Pole Pitch شكل رقم [٥]: تغير العرم الاقصى مع تغير نسبة عرض الجوء العارز إلى الخطوة القطيدة

ومن هذه الحسابات نصصل على

بدين الشكل رقم (١٥) تغير كل من

X_g , X_d مع تغير الـنسبة B. وعندما

ساوى 8 الواحد الصحيح فإن هذا

يعني أن المضو الدوار أسطوانم

 $ilde{\mathsf{X}}_0$ بدرن قطع اي جـــزء منه وٽکون

ساوية X_q رباعلى قيمة لأن مجال

انقص المعاوقة الغناطيسية. وبنقص

قبِعة 13 تنقص كل من م Xq , Xa

بالشكل.. إلا أن هلا تكون أقل من للا

وهو ما يسبب نشئة عزم المأنعة

اللفتاطيسية التزامني Synchronous

ويلاحظ. أنه بنقص قسيمة 8

(نقص عرض الجــر: البارز) فان

خطوط المجال المغناطيسي الناتجة من

العضس الثابت تتركيز في هذا الجزء

البارز مما يؤدي إلى نقص عدد هذه

الخطوط لسبيع. الأول هو أن نقص

B يؤدي إلى زيادة مسلحة النطقة بين

الجزئين السارزين مما يزيد من المجال

ينقص المجال الذي يمر خلال العضو

الدوار Magnetising Flux عما يؤدي

الهارب leakage Flux ربالت

Reluctance Torque

العشس الثابت بكون بأكسر قي

حدرك عند قيم

شواص الأداء الم

مختلفة للنسية 8

الياشر D-Axis ماقل قيمة ممكنة بيث تسمح القط بدرران العضو الدوار دون احتكاك بالعضو الناس حتى بكن زيادة إلا ، وبالقالي يزداد عبرم المصرك وينضفض الشيار وتقدسن خواص المدرك

أما الثفرة البوائية ين في المتور المتعامد،، فيتم حساب ثاثيرها من العادلات أرقام (٢)، (٢)، (٤)، (٥).

 $g_1 = 0.3 \cdot B = 0.6$. $g_2 = 0.3 \cdot B = 0.6$ mm وحساب ثابير ثقير gg على ثيمة المدرم الأفصى للمحرك. أي عند 45 = 8. ومن المعادلات السابقة. تحسل على الشكل وقم (٢) الذي يتزايد فيه العزم الأقصى مع زيادة جg بمعدل كبير في البداية ثم يتناقص معدل الزيادة بحيث يكن الاكتفاء بقسمة في حدود 10 مم في هذا المثال لطول الشفرة و9 الذي هو O-Axis Gap ويتغير قيمة كل عن الله X ، و X كما بالشكل رقم (٢).

٢- تنافيس عرض الجرء الساور من العضو الدوار:

لبيان هذا التائير - تغيي 6 - يجب سأب بثية خواص الآداء كما يلي: بعث حساب کل من پی Xo , X

والمرزم الأقسصي بأخد - 0.3 والمرزم $\delta = 45$ ورضع $g_2 = 15 \cdot mm$.mm في المصادلات سن (١) إلى (٥).. يتم ساب قدرة خرج النعرك ٢٥٠١ من Poul = Too tillel

- بتم حساب تيار المحور المباشر ها من العلاقة Cos 6 العلاقة المال على المال على المال وكمذلك ثيار المصور العسودي ها من الملاقعة Sin 8 (V/X_o) عوا. ويتم حساب النيار الكلي للوجه في العضو الثابت ا من العلاقة الوا+ أثنا = ا..

– كما يتم حساب مناقيد حديد العضو الثابت ، أ من العلاقة ، ١٤١٩ من العلاقة حيث القارعة الثانية لغافيد حديد العضو الثابت للرجه.

ويثم حسنات مقاقعيد ثحاس العضو الثابت و من الملاقة والأرب حيث ١٦ هي مقاوعة علقات الوجه في العضو الثابِّث.


- كما يَتْم حــساب قدرة الدخّل للممرك ع، العلاقة


 $P_n = P_{out} + P_i + P_c$ ~ أما الكفاءة.. فيتم حسابها من العالقة: η = P_{out} / P_{in} :قنا يتم حساب معامل القدرة pi من المعادلة: pf = Pin / (3VI)


إلى نقص الله أما السبب الشائي فهو زيادة تشبع حديث الجزء البارز من العضو الدوار كلما نقصت فينة B مما يزدى إلى تقص قيمة كل من الا عن قيمتهما بإهمال تأثير التشبع كما

بالشكل رقع (٤). أما المرزع الاقصى المصول فإنه

يثغير بنغير B كما بالشكل رقم (٥).. حيث يصل العزم الاقصى إلى الصفر عدما تكون 13 مساوية للصفر أو الواحد الصحيح لتساوى كل عن , إلا م X عند هاتين القيمتين، ويتزايد العزم الأقصى بين 0 = 8 ، 1 = 8 .. وتحدث أقصى قيمة له عند 8 = 0.13 بإهمال تأثير التشبع الغناطيسي. وباخذ تاثير التشبع في الاعتبار فان الممنى تنيعة للعزم الاقمسي تنقص مز 11.2 Nm إلى 16.2 Nm المرك وتحدث عند 0.45=8 ورغم ذاك فإن الشكل رقع (٥) لا يعتبر كانبيا لاختبار أقضال قيمة لعرش الجزء البارز بالنسية لخطوة القطب B عند قيمة 0.45 = 8 مثلاً.. لأن تنخير تيار مخل المعرك سع تغيير 8 المبين في الشكل رقم (٦) له مخل كبير في اخْتيار ١١. حيث نجد أن التيار يتزايد







خواص الأداء للمحرك

معدلات مختلفة كلما نقصت 8. مع تغير ولينال فإن الشكل الأفضاء الاختياد


ولهذا.. فإن الشكل الأفضل الختيار افضل الختيار افضل قبيمة 6 يتحدد بأخذ تقير كل من العزم والتيار في الاغتبار.. وذلك من نسبة العزم إلى الشيار / Ampere الموضح في الشكل رقم (٧).. حيث تحدث اعلى قيمة بأخذ التشبع في الاعتبار عند 6.5 = 6 – 6 وإذا أخذت 6.0.6 فإن العزم لكل أمبير لا ينقص كثيراً عن حاله 6.5 = 6. في يحمن كفاءة المصرك، ويحافظ أيضاً على قيمة عالية خاصل القدرة كما هو عرضح بالشكل رقم (٨).

وإذا لم يصدث تشيع مغناطيسي غزرمه وتكون أفضل قيمة للشسية 6 غزرمه وتكون أفضل قيمة للشسية 6 من 2.05 - شكل رفم (٧). إلا أن تضقيق ذلك.. يتطلب زيادة حسجم العضو الدوار وبالتالي حجم العضو التابت مما يؤدي إلى زيادة التكاليف بنسبية لا تصادل الزيادة في غزوم المحرك أو نخص تباره وتتخبر قدرة بلشكل رقم (١). حيث يؤدي التشيع بالشكل رقم (١). حيث يؤدي التشيع إلى نقص هذه القرات.

مع تغير عزم الحمل علي المحرك.. تتغيير خواص ادائه - الأشكال أرقام من (١١) إلى (١٤)

يبين الشكل رقم (١٠) تغير زاوية الحمل مع تغير العزم.. حيث تتزايد الزاوية بمعدل شبه خطى مع العزوم الصقيرة ثم تتزايد بمعمل كبير فرب العرم الاقتسى الذي يحدث عند زواية ه ؛ أما تقير تيار المحرك مع تاير العزم - شكل رقم (١١) - قبيداً بقيمة عالية عند اللاحمل مثل المحركات التّاثيرية.. بينما يمكن التحكم في ثيار اللاحمل في المعركات النزاملية ألتقليدية بضبط قيعة تيار مجال الأقطاب بحيث يمكن أن يصل تيار الحرك إلى قرب الصقر عند اللاحمل. ويعتبر هذا التبار العالمي عند اللاحمل في مصركات المأتمة المناطبسية أحد عيوب هذا التوع من المحركات. والإنقاص هذا القيار.. يجب إنقاص طول الشغرة الهوائية في المصور المباشو بقدر الإمكان ومع تزايد عزم المعل ، يتزايد التيار بمعدل متخلض كما بالشكل

ومن الضواص الهامة التي شاع استضامها حديثًا.. نسبة العزم إلى



يجب زيادتها بقدر الإمكان لانها

تعني نقص التبار الذي يعطي نفس

العزم والذي يؤدي إلى نقص مفاقيد

المحرك وتحسين كفاءته. وباستخدام

منظومات التحكم الالكترونية

الحديثة. يعكن زيادة عده النسبة

يتوجيه المجال الفئاطيسي، ويبين الشكل رقم (١٢) تعير هذه النسبة

مع تقيير عزم الصمل على الحمرك

بدون أي عطيات تحكم لتحسيثها.

حيث تشزايد مع زيادة العزم وتصل

إلى أقصي قيمة عند عـزم أقل ثليلاً

من العزم الاقتصى، ويجب أن يكون

عنزم الصمل الكامل للمصوك عثد

أقصى نسبة للعزم/الأمبير، وهذه

النسبة.. حتى القبعة العظمى منها..

تعتبر صغيرة في هذا المصرك

بالشكل الشقطيدي للخضو الدوار

بسبب الاستغناء عن ملفات صحال

العضو الدوار عما يحتم زيادة نسبة

العزم / الأمبير بتمسين شكل العضو

الدوار وكذلك بتوجيه الجال

المغناطيسي للعضو الثابت. بحيث

تكون زاوية الحمل بمقدار ١٥ درجة

ويبين الشكل رقم (١٣) تغير كل من

كهربية عند أي قيمة لعزم المعل.


الحمل.. حيث تحمل قدرة خرج هذا المحرك إلى حوالي ١٠٥ حصان. وتكون كاءة هذا المحرك مناسبة الانها في حدود ١٤٠) وذلك بسبب مالاشاة مفاقيد (١٤) وذلك بسبب مالاشاة مفاقيد العضو الدوار. أما معامل الشعرة لهذا المحرك فيكون منفقضاً كما ماشكل حيث قال أقصى قيمة له عن ١٤٥، وهي شمة منخفضة حتى عن قيمة صعامل القدرة عن المحركات التاشيرية انفس القدرة عن المحركات التاشيرية انفس القدرة عن المحركات المانعة القدرة المناسبة أحد عيوبها الرئيسية.


تحسين خواص الحرك


بعطى الشكل القظيدي البسط للعضو الدوار الموضح في الشكل رقم (١) أداءً متواضعاً للمحرك يستدعي

التطوير لتحقيق الأمراف التالية:

- زيادة ملا وخفض ملاحتى تزداد السبة بينهما (XaVA) وبالتالي يزداد العرم الإقصى وقدرة ضرح المصرك: ويتم زيادة ملا بإنقساص المتارمة المناطيسية Peluctanoe في المحدود المباشر D-Axis ساحة المحدود المباشر D-Axis ساحة المحدود المباشر المناطيسي في منا المحدود ال







إنقاص "X". فيتم بزيادة طول الشغرة البواقية خلال المعرر العمودي Q-Axis لإنقاص عدد خطوط البهال المفاطيسي التي يمكن أن تصر خلال هذا المحور - قطع كما يتم خلال هذا المحور - قطع أجزاء تاخلية أو عمل عوارض أو حواجز للنهال Flux Barrier فيه.

Y- إنقاص تيار المصرك خصوصاً عند اللاحمان ويتم ذلك بشصنيم العضو الدوار من رضائق الصلب السنيكرني دي النفاذية عن الصديد المناطيسية العالية عن الصديد الصمت. الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى إلقاص الشيار علد جميع الأحمال. وبالتالي تصسين محامل القدرة وزيادة نسبة العزم إلى الأمبير.


"- زيادة العزوم التاثيرية - Induc فيده دوران المحرك: ويتم ذلك لأن عدم المانعة المعرفة ويتم ذلك لأن عدم المانعة المعناطيسية المعادلة رقم (١) ينتج المعادلة رقم (١) ينتج التزامن. أما في السرعات الأقل خلال نشرة البده. فيجب أن يعطى المحرك يبنا دورانه بالحمل وليس بدون حمل. ويشواجد هذا العدم التأثيري بحمل قفص يشبه عزم المحرك التأثيري بحمل قفص يشبه عزم المحرك التأثيري بحمل قفص

Cage يشجه القفص السنجابي في المحرك الشائدري.. وكلما كان هذا القائدري القائدية القائدية المحادثة المحادثة المحادثة المكل منتظم وبالكبر مساحة مكنة.. كانت عزوم البدء عالية.


ولتحقيق هذه الأهداف يتم تصنيع العضو الدوار لمصرك المانعة المُغاطيسية بالأشكال التالية:

آ- العضو الدوار الجرز Segmental Rotor:

وهو مكون كما بالشكل رقم (١٥) من ٤ قطع من الحدود المصد يال أن تكون من رقاشق الصلب السليكوني بعدد مساو دائما لعدد أقطاب العضو الثابت. وتوضع بحيث يتون بينها مسامة في الحور الباشر تملأ بالالومنيوم الذي ينقص الجال المغناطيسي للمحور العنودي وبالثالي ينقص X_Q.. في الوقث الذي يعمل فعيه هذا الالومنيوم مع الالومنيوم الداخلي الموجود حول محور التوران كققص ينتج الحزم الثاثيري.. ويكون الجزء القطوع من السطح الفسارجي لكن قطعة Cut-out خسروريا لزيادة طول التُغرة الهوائية في المدور العمودي ويمكن ملؤه بالالومنيوم لزيادة تاثير القفص والعزم التأثيري



شكل رقم (١٤) : تغير الكفاءة ومعامل القدرة مع تغير عزم الحمل



ب- المحضو الدوار ذو الرقسائق المورية Axially Laminated Rotor

ويتكون كما بالشكل رقم (١٦) في المصرك ذي الأربعة الطاب من أ ومعوعمات من رقبائق الصلب السليكوني كل معها يتم نشكيلها بحيث نرضع سوازية لمور الدرران يِدُ مِن الجال الغيَّاطِ لأقطاب العضس الثابث خبلال للمور الماشر D-Axis. حبيث يعر عجال شطب العضو الثابت إلى العضو الدوار خلال المدور الباشر ثم إلى المدور المباشر المجاور ثم إلى قطب الصد الشابت الجاور. وتكون العاوقة المغناطيسية خلال هذا الساو باقل قبعة حتى تزياد إلا بقدر الإكان.. بينما توضع فواصل من صواد غيس مغناطیسیۃ بین کل مجموعتین ویمکن وضع عدة قواصل داخل كل مجدوعة لزيادة المعارفة المغناطيسية في طريق المجال المغتاطيسي الذي يحاول المرور خلال للحور العمودي Q-Axis حشي تكون X بأقل قعيمة مسكنة لزيادة العَــزُم. ويثم صب الوعثــِــوم في الأجـزاء الدارجية بشكل قـفص مشتملاً على الحلقتين الطرقيتين End Hings لينتج عزم البدء التأثيري.


جـ- العضــو الدوار ذو عوارض الجال Rotor with Flux Barriers.

يتكون هذا العضو الدوار كنا بالشكر رقم (١٧) عن رقائق الصلب السليكوني يشكل يتارب شكل النضو الدوار المحرك السائيري. إلا أن تغتيم المجاري Slots لا يكون بشكل حجار متماثلة ومتقلمة الشوزيع كالمصرك التأثيري. ولكن جزءًا عن هذه المجاري يشكل عوارض العجال الفناطيسي في المناورة في المحرر العصودي وبالثالي المعارفة في المحرر العصودي وبالثالي العصودي شوب عصور الدوار بدون العصودي شوب عصور الدوار بدون الجمودي في المساسك المكانيكي بين الجمودي، ونشكل يقية الجاري المنطقة على السليكوني، ونشكل يقية الجاري المنطقة على


السطح الضارجي بصيف يشوك بين كل مجموعة منها جرء خال من الجاري في المحور المباشر يسسمع بزيادة مجال الحور المباشر وبالثالي زيادة ولا ازيادة عزم للحرك، ويتم حقن الالومنيوم النصور في جميع المجاري لتشكيل القفص اللازم لعزم البدء الثاثيري.

Pin put (W)

Poulput



المكل رقم (١٥): الغضو الدائر المجرا



Plus Barrer
Aluminom
D-Axis

D-Axis

D-Axis

dividual (1V) : العضو الداشر
شكل رقم (1V) : العضو الداشر

محرك المانعة المناطيسية الانتقالي Switched Reluctance Motor

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

> يمشر هذا للصرك تعديداً لحرك المائعة المتناطيسية التزامتي Syn-Chronous Reluciance Motor المصول على المعيزات التالية:

 إيجاء عسرم بده موران دون الحاجة إلى القفص السفهابي "Squir الحاجة إلى القفص السفهابي "rel Cage المانعة المغناطيسية القرامني.

٧- إمكانية الدوران بزاوية مصدة ثم الثرقف... مما يتيح استخدامه في منظومات القحكم المرضعي Position التي يكون الهدف منها تصويك الحمل الميكانيكي بزاوية معبنة.. أو نقل الحمل مسائة محددة كما ثي منظومات «الروبون».

 آلحصول على عزم بدء دوران بقيمة عالية يناظر عزم بدء محرك الشرالي Series Motor.

 إمكانية الحصول على سرعات عالية جداً مثل محرك التوالي.


 إطالة العمر الاقتراضي للمحرك أكثر من محرك الشوالي، وتقليل الحاجة إلى الصياتة.. حيث أنه لا يمقصوي على عضور شوحيد Commutator أو قرش Bnashes


مكونات الحرك

يتكون المحرك من عضو دواو على

شكل أنطاب بارزة أو أسنان Teeth من الحديد المصحة أو وقائق الصلب
السليكولسي ولا يوضع على هذه
الانطاب أي ملفات والعضو الثابت.
يتكون من عدد أخسر من الأقطاب
البارزة أو الاسنان من رقائق المسلب
السليكولي، ويوضع على كل قطبين منقاباين
علف. ويسمى كل قطبين منقاباين
وجه Phase ويجب أن يكون عدد
أسنان العضو الثابت منتقاً عن عدد
أسنان العضو الثابت منتقاً عن عدد
دوران المحرك.

وأكثر المحركات شهرة من هذا النوع.. ذلك الذي يتكون فيه العضو الشابت من سخة أسنان أي ثلاثة أوجه وعدد آسنان العضو الدوار من أربعة آسنان. ويسمى بللعرك 7/1 سنة اللحرك أيضا بعدد 1/4 سنة أو الاسنان اعساد وأشكال لخسرى، الهذه ويؤدي الاختساك بين هذه الانواع إلى اختلاف قيمة زارية التصرك.





للعضو الدوار لكل نبضة كهربية Pulse يتم تغذية أحد الأوجه بها.. وبالثالي تضائف بقية خواص الأداء لكل نوع عن الأخر

ومن المكونات المهمسة في هذا المحرك.. قرص خفيف من البلاسنيك أو الالومنيسوم يشبث على عسمود الدوران به قشصات قدوب المحيط


الفارجي، حيث تثبت لية سقيرة وسوحد ضبوش النابت لية سقيرة وسوحد ضبوش Photo Dicdo مع جسم المصرف اللحية في إحدى جهنق الفرص والوحد التسوني امامها في الجهة الأخرى بعدما تقع فضحة إلى المرحد عندما تقع فضحة القرص بينهما. ويحجب الضوء بعد مرور الفتحة عند دوران القسرص، ويؤدى الضسوء

الساقط على الموحد إلى قيامه بتوصيل النتيار إلى وجه العضو الفضو الطابت الواجب توصيله في هذا الوضع لأستان المخصوص الدوار Rotor Encoder.

نظرية عمل المحرك

يتم تفسدية هذا المصرك بالقسيار المستحر DC بينما يغذي صحرك المسانعة المغناطيسيية القراءني من مصير تيار مترين AC وإذا تم نغذية هذا المحرك الانتقالي بالتيار المتريد بصعب التحكم في قيم تيارات المحرل واستقراراً في الأراء

وإذا ثم تغذية لحد الأوجه - الوجه A عثلاً - بالتيار المستعر.. قإن أقرب سنتين من أسنان العصصى الدوار ستنجذب إلى سنتى الوجه A كما غي الوضع الأول بالشكل رقم (٧). وإذا استمر التيار في الرجه A لأي زمن. فإن العضو الدوار سوف ببقي ساكنا لى هذا الموضع. ويتم العوران من فذا المرضم ستغذية الرجه B مع مصلى النيار عن البوجه A. فينتقل المجال المغناطيسي للعضو التابت من الرجه A إلى الرجه B في اتجاه بوران عشارب الساعة. إلا أن أقرب سنتين في العيضو الدوار إلى الوجه B تجعل العضو النوار يدور في اتجاد عكس عقارب الساعة كما في الوضع التاني بالشكل رقم (٢). وبهذا.. يتحرك العضو الدوار بزاوية انتظال (۱۱) Step Angle پتم حساب $\theta = \theta_r - \theta_0$ قيمتها من العلاقية (ا حيث ، 0 هي زارية سنة العضو الدوار



وتساوي (S/S/S) = بالا، وتكون (S عي عدد أسنان العسمسو الدوار. وكذلك، قسإن واللهي زاوية سنة العضو الثابت وتساوي (80/ 360/ وS).. حديث وS هي عسدد اسنان العضو الثابت.

والاستصرار دوران المحرك بزاوية 6 أخرى... يتم توصيل الوجه C مع قصل الوجه B عن المعدر.. قداخذ المضو النوار الوضع الشاك لمي الشكل رقم (٦).. تم يتم توصيع الوجه A مع فصل الوجه C فياذذ العسضو الدوار الوضع الرابع في الشكل رقم (٣). وهكذا.. يكون العيضو الدوار قك ثم دوراته براوية ٩٠ بعد ثالات صرات يتم فيها تغمير الشوصيل.. حيث يدور هذا المصرك في كل مرة زاوية ٢٠ وهي الزاوية . وعلى ذلك تكون عسد مسرات التوسيل (عدد النبضان Pulses اللازمة لدوران الحضو الدوار لفة واحدة) هي (360%) وتساوي ١٢ تبضة لهذا ألحرك ١١/١ سنة.

ويلاحظ أنه بعد تبديل التوصيل من الوجه A إلى الوجه B ثم الوجه C. يتكرو ذلك إلى الوجه A ثم B ثم C ومكا، ولا داعي لمكس التسيار مثلاً في الوجه A بعد الوجه C لاز ذلك من شائه عكس القطيسية من الشمالي N إلى الجنوبي S والعكس

ولما كان العضو الدوار غير معافظ . فيان قوة الجذب سوف تكون واحدة سيواء كان الغطب شماليا أو جذوبياً. ولكن عكس الثيار هذا . يتم إذا كان العضو الدوار فا معناطيس داخ . Permanent Mag من المصركات وليس في فذا المحوك.

ويتم تبديل قوصيل الشيار بواسطة Roter Encoder يقدم بتوصيل وقصل الترانزستورات المبينة في الشكل رقم (٣) عن طريق

فتجاث القرص.. إلا أنه عند فصل أي وجه وتلاشي القيار تستنتج قرةً دافعة كهربية بعلقات النوجه تضاف على جهد الصدر ليظهر جهد عال على الترافزستور يؤدي إلى احتراقه لهذا.. بجب إذعاد هذا الجهد -Valt age Suppression حيث تستخدم عدة طرق أهمها توصيل موهد Dioxle على طرفي الوجمه في اتجماه لا يسمع يعرور قيار من المصمر الرئيسي خلال الشرائزستور حتى لا يحدث قصر على كل من الوجه والمصدر . ويتم التوصيل كما بالشكل رقم (٢). ويعر التيار بالوجه عند الترصيل. حيث يتزايد بالندريج مع الزمن نظراً لوجود حث ذاتي ١٦٠ ductance (L) للوجه ويتع حساب التيار من العلاقة.

I= (V/R) (1-e-Pt)


حيث V جهد النبع R مقاومة الوجه V ثابت الزمن V = VR الزمن V = VR

وعند القصل، تتصبب الطاقة المخترنة في سرور المخترنة في سرور تهار في نفس اتجاه التهار خلال فترة الترويب في المحتود عن الترار من الخوار من المحتود بين عنا التراري "Orlating Current ويتم دراب عنا التهار من العلاقة:

I = (V/R) (e : [bis]/n)

و يكون ١١ هو رمن السنسرة التوصيل، وإذا كان الشيار في اسرة التوصيل قد وصل إلى قيمة أقل من (VR)، فيستبدل بالجزء (WA) في العلاقة السابقة.

ويالحظ أن هذا التسبار الدائري يحدث عزما سالباً ينقص العزم الكلي لأنه يتواجد مع تيار التوصيل الوجه التالي لهذا . يجب إنقاص هذا النيار الدائري بقدر الإمكان مع المصافقة على الجهد على أطراف القرائزستور يقيمة منذقضة بتحملها كما يجب



تعديل ضفرة الشوصيل بصيت لا يتواجد القيار الدائري مع تيار الترصيل بقدر الإمكان.

الأداء الانتقالي للمحرك


كلما كان الشيار كبيراً خلال فقرة الترمسيل مع نبات جيد المنبع كان فلك أفضل. لأنه بعضي زيادة عجزم المصرك. إلا أن زيادة مسحامل الحث فقض الفيار كما بالشكل رقم (أ). خقض المبارة طول الشعف البوائية بين العضو الثابت والعضو بحيث تكون بإقل طول عمكن لفلس بحيث تكون بإقل طول عمكن لفلس عدد اللفات حتى ينقص معامل العد اللفاتي وبالوالي قزدان مساحة مقعطع الانتاني قزدان مساحة مقعطع الانتاني قزدان مساحة مقعطع الانتاني قزادان عساحة مقعطع الانتاني قزادان عساحة مقعطع المساحة المناس قالت الزمان


وكلما زاد معل التوصيل والقصل Mumber of Pulses/Sec زمن فترة التوصيل وفل التيار ثما بالشكل رقم (9). ويزداد هذا المدل كما زادت السرعة خلال فشرة بدء الدوران للمضرك، هيت باخذ تعيم التيار في أي وجه الشكل رقم (٢). وتكون القيمة للترسطة لشار الوجه (كما زاد عدد مسرات التوصيل


والفصل أي عند النبضات للتيار في الثانية) في تثاقص كما بالشكل رقم (٧). ويبالحظ، أن زيادة عصد النبضات يعني زيادة السرعة، لأن المحرك يدور بسرعة تزامنية مع عند النبضات. لأن اللغة الواحدة لدوران في هذا للحرك ٢/ ٤ سنة. وبالتالي يتم حساب السرعة N باللفة في الدقيقة من عدد اللبضات والي المدقيقة من عدد اللبضات والي الدقيقة من عدد اللبضات والي النانية بالعلاقة على N = (00p/12 الم

واتريادة عسرم الحدوك وبالتسائي إمكانية زيادة السرعة.. يجب زيادة جهد المنبع ذي التيمار المستعر.. حيث باخت المتسيار الشكل رقم (٧). ويراعي.. أن وحسول التيار إلى تيار الحمل الكامل الذي تتحمله طفات للحول يحد من زيادة الجهد إلى قيم أعلى.

ولكي بصرا للصرك باستقرار-تقوم كل نبضة بتصريك العضو الدوار بزاوية ٢٠ - يجب أن يتحقق شرطان: أن يكون الجهد المسلط على للحرك كالها لإمرار تبار بقيمة تعطي عرصا كانها للتظب على عزم الحص







1.0 Pu V= 0.0 Pu 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 Time (Sec.) شكل رقم (٨)؛ تقير النيار وزاوية العضو الدوار مع الزمن عند جهود مختلفة العضو الدوار. ويكون العزم الاقتصى عند زاوية انصراف أكبر من نصف

الزاوية ١٤٠ في هذا المسرك

٦ إ فسنة . وتكون زارية أقصى عزم

حوالي ٢٨ لهذا المحرك بسبب تغير

الغاشج من العضع الثابت يطريف

غبير مقطعة مع نغيسر زارية

الانصراف. وكلما زادت الزاوية عن

زاوية أقصى عزم. بجب تحميل عزم

أقل من العرم الاقصى كسا بالشكل

رقم (٩). وبوصول الزاوية إلى ٤٠٠

يكون العزم (صغر) . لأن سنة وجه

العضو الثابت تكون في منتصف

المسافة بين سئتي العضو الدوار مما

يجعل قرة الجذب متساوية لسنتي

العضو الدوار الأمر الذي يحول دون

تحرك العضو الدائر بأي زاوية. ومع

زيادة الجيد السلط على المحرك..

تزداد العزوم كما بالشكل رقم (١).

(لا أننا نبلاحظ.. تناقص البزيادة في

العــزم برغم الزيادة المنتظمــة في

الجمهد وبالتالي في تيار العنصو

الثابت.. وبرجع ذلك إلى القشبع

النائــج في الحديد والذي يؤدي

عدد خطوط المجال المغتاطي

وعزم الاحتكاك في المصرك. أن يبقى التيار زمنا كافياً لتصرك العض

الدوار زاوية ۴۰ كاملة. لانه إذا كان الجهد منخفضاً كما بالشكل رقم (A). أي يقيعة (V = 0.8 pu) مثلاً.. فإن التيار سوف يكون منخفضا كما

وخلال زمن توصيل مقداره ١٠٠ شد سوف بتحرك العضو الدوار زاوية ٣٠ فـقط كـمــا بالشكل. رفى النبضة التالية سوف بنحرك زاوية أقل من ٢٥ لأن العصرم سموف بنخفض لزيادة الزاوية عند الترصيل عن ٢٠. وفي النبضات التالية بتناقص العزم حتى يصل إلى الصفر

عندما تكون الزاوية فأ وبالتالي يشوقف الدوران.. ويقال أن المصرك خرج عن تزامنه، أما إذا كان الجهد أكبر من الحالة السابقة ويقيمة نع V = 1 مان الخيار بكرن كافعاً بالكاد للوصول إلى زاوية تصرك ٢٠. وإذا زاد الجهد عن ذلك ١٧٠ (1.2 pt) قان العضو الدوار سوف

ينحرك بالزاوية ٢٠ في أقل من زمن

فارة التوصيل لزيادة العزم.. وسوف بزدي ذلك إلى حسدوث تذبذبات للحركة حول الزاوية ٢٠ كما بالشكل (A).

العزم الاستاتيكي للمحرك Static Torque

يمكن بسهولة قياس العزم الاستانيكي للمصرك حيث يترك المصرك سناكنا ويتم تومسيل وجنه واحد إلى المصدر ذي التيار المستمر وبيقى التيار مارأ بالوجه حيث يصل إلى حالة الاستقرار وتكون قيمة التسيار ا هي WR = 1. ثم نقسوم بتطيق وزن صغير في طرف سلك مسرن أو خسيط مناسب ويستم لف الطرف الشاني للضيط حبول عسوره دوران المصرك أو حسول طاوة ذات قطر مناسب على العسود. ومع هذا التطبق.. يتحرك العضو الدوار زاوية خد قوة الجدب المغفاطيسي الناتج من تيار العضو الثابت.. وتقاس هذه الزاوية .. ومن ثم يتم حساب العزم من قيمة الوزن ونصف قطر الطارة. وكلما زائت قيمة الورزن المعلق - أي زاد العزم - نزداد زاوية انصراف

بالنسبة للتيسان

1.2 Pu

كما يجب سالحظة.. أن المصرك أثناء الدوران يتم تبديل التوصيل فيه من رجمه إلى أخر. وعندسا يكون المحرك بدون حمل.. فإن زاوية سنة العضو الدائر بالنسبة لسئة العضو النَّابِ في بدء النَّوهِ على تكون مصاوية ٣٠ في هذا النصرك ٦٠ سنة - الخط الرأسي في الشكل رقم (٩). ومع تحسل المحرك.. تزعاد هذه الزاوية عن ٢٠ بمفدار زاوية الصمل Load Angle التي تزياد بزيادة عزم الحمل. ولهذا.. لا يمكن تحميل للحرك خلال الدوران بقيمة العرم الأقصى.. حيث يقل عزم الحمل عن ذلك.

(Degree)

Angle


Current (A) And Rotor


1.0 Pu


0.8 Pu

خواس الأداء للمحرث

لتسباب خواص الأداء للصحرك... نجد أن الحرم T في أي لحظة يثم حسابه من العالاقة ألا T= 0.5 12 dl. (db. حيث: ا تيار الحرك في اللحظة المطاوب حساب العزم عندها - الال (الله معمل تغير منعامل الحث الثاثي للوجه بالنسبة لشغير الزاوية بين سنة العضو الدائسر وسنة الوجه في العضو الثابت. ونلاحظ. أن كل







قيعة لحظية للتعار اتعطي عزماً اقسصى عند 8 تساوى ٢٨ .. أما معامل الحث الذائي للوجه (L) فإنه يتغير بتغير الزاوية بين سنة العضو الدوار وسنة الوجه ٥. حيث تكون ١٠ بأكبر تيمة لها فأ عندما 0 = 0.. بينما نكون بأقل قيمة ما عنما تكون 6 = 2 أ في هذا المحرك (٦/٤ سنة). ويعكن حساب قيمة كل من سا ، وا بطريقة مشابية المستخدمة مع صرك للمسائعنة اللغناطي القرامني.. حيث نجد أن ها = ال لC. وتكون با هي معسامل الحث الذاتي للوجنه عندمنا يكون العضمو الدوار اسطواني الشكل، وتكون يا أكبر من يها ويتم حساب المعامل و من العلاقة

 $C_d = a + (1-a) (B + ((Sin (nB) / \pi)))$

حيث: 3 نسبة أصغر طول للثقرة الهواشية إلى أكبر طول - 8 نسبة طول شوس سنة العضو الدوار إلى طول خطوة سئة العنسق الدوار.

كما يتم حساب ها من العلاقة $L_q = L_p C_q$

 $C_0 = a + (1-a) (B - [Sin (nB)/n])$

اما التغير (dl/d0) خلال تغير الزاوية من العسفر إلى ٥ أ.. فيقم حسابه بمعرفة التغير عالا من العلاقة التقرسة

 $L(\theta) = L_0 + (L_1 \cdot L_0) \cos (4\theta)$ ويتنقاضل هذه العبالقية بالنسب للزاوية 6 تحصل على:

 $dL/d\theta = -4 (L_d - L_0) \sin (40)$

وبإهمال الإشارة السالبة.. يتم حساب عزم المحرك آ من العلاقة: $T = 2F (L_d - L_g) Sin (40)$

وخنيث أن النيار اللحظي يتغير مع تغير السرعــة كما بالشكلّ رقم (٦). فإن العزم اللحظي ياخذ شكلاً قريباً من شكل القيبار بشبات الزاوية ال وبأخذ 0 = ٨١٠. تحصل على العزم الأقصى اللحظي ومنه يتم حساب القيص مع المقيدة المتوسطة للعزم الاقتصى مع تغيير السوعة والتي تكون كماً بالشكل رقم (١٠) عند جبهدين ۲۲۰ ، ۲۲۰ حيث بثناقص هذا المزم سع زيادة السرعة بشكل يشبه تغير عسزم محركات التوالي Series Motors

وخلال هذا التغير في السرعة. تتفير القيمة المتوسطة الشيار الكي

۲۲۰ ف مع نظیرہ عند جهد ۲۲۰ ف الداخلي للصحرك كعنا بالشكل رقم وعشمنا يعمل المترك مع الصمل (١١).. حيث يتناقص الشيار بمعال كبير مع زيادة السرعة.. مما يمكننا من يمالة استقرار Sleady State عند سرعة ٦٠٠٠ لفة/دقيقة. يمكن زيادة الجهد بقيم عالية إلى القيمة التي ترصلنا إلى اقمس تيار يشحطه حساب زمن وصدول الحدك من المحرك.. ولا خوف من زيادة التشبع سرعة الصفر إلى هذه السرعة رهو بزيادة الجهد لأن التشبع يزداد بزيادة ما يسعى بزمن بده الدوران. ويتم الشار وليس يزيادة الجهد Shall

3000 Speed (r.p.m)

شكل رقم (١٢): تغير قدرة دخل وخرج المحرك مع تغير السرعة

Input Power

V = 220 V

V = 336 V

Culput Pawer

أما تغيير كل من أدرة دخل وخرج

المدرك مع تقير الصرعة. فإنها كما

بالشكل رقم (۱۲).. حبيث تكون قدرة

الدخل عالبة بدرجة كبييرة عن

المركات التقايدية عند السرعان

المُشْخَفِّمَةُ بِسَجِبِ رَبِادةَ النِّيارِ.. ثم

تتناقص قدرة الدخل مع تزايد قدرة

الخرج بزيادة السرعة لتكترب فدرة

الغرج من قدرة الدخل عبند السرعات

المالية. ولهذا .. يفضل أن يعمل هذا

اللحرك باستمرار عند السرعات العالية

حتى تكون كفاءة المصرك عالية.

وبتنزايد جهد للصرك تتنزايد الدرة

وتشغير كفاءة المدرك مع نغير

السرعة كما بالشكل رقم (١٣).. حيث

تستمر في الزيادة كلما زادت السرعة.

الخرج كما بالشكل.

 $l = J / d\omega/(T-T_1)$

اب هذا الزمن أ بالشائية من

£ 1400

1200

1000 Input


pue

Output Power

1000

حيث: ل معامل القصور الذاتي للأجزاء المنصركة - آعزم الحرك de = 2π dN / 60 - 3c Tt عزم الحمل - 3c Tt وتكون UN هي الجازء الصافيس من تغير السرعة " حبث يتم إجراء هذا التكامل رقعياً على الصاسب الآلي ، رثنتج علاقة تغير السرعة مع زمن بدء الدوران كما بالشكل رقم (١٤) واللذي يبين تزايث السنرعة بمعمل كبير عن للصركات التقليدية. وتصل السرعة إلى تسينها الشهائية في زمن أقل كلما زاد جهد التشغيل بسبب زيادة عزم الحرك كما بالشكل.

في العدد القادم: الحركات الخطوية



0.0 8.7 0.6 Efficiency 0.5 8.4 0.3 0.2 0.1 Speed (r.p.m) شكل رقم (١٣): تغير كفاءه المحرك مع تغير الصرعة

المركات الخطوية Stepping Motors

د. فتحي عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية - هندسة شبين الكوم

> يستضدم هذا النوع من المحركات في التمكم الوضعي -Position Con trol سواه كان التحكم بزاوية واحدة صخيرة للحمل أو عندة زوايا.. أو مساقة واحدة سليرة أو عدة مسافات متكررة.. كما في الات الطباعة للحاسب الآلي التي تحتاج لتحريك الورقة مسافة سعار رأسيأ للانتقال إلى السطر التالي لكتابت وهكذا.. كما تحتاج رأس الكتابة إلى لتحريكها أفقيا غسافة حرف واحد أو أكثر. ويستخدم هذا المحرك أيضاً في الإنسان الآلي Robol وكشير من المعدات التي تتطلب تحكماً موضعياً. حبيث يثم تغذية المصرك بنبيضة واحدة عيارة عن تيار مستمر لزمن بسيط.، تؤدى إلى دوران العضو الدوار للمحرك زاوية مسغيرة نقل كشيرا عن زاوية مصرك الممانعة Switched النتالي Switched Reluctance Motor. وعندهـــا تتم التغذية بعدد معين من النبضات. المان الدوران يتم ينقص العدد من الزوابا المتساوية التي يسعى كل منها بزاوية الخطوة Step Angle. مع ملاحظة أن أية نبضة تغذى أحد ملقات العضو الثابت.. والنبضة التالية تفذى ملفاً أخر.، كما كان يدلث في مدرك المانعة اللغاذا الما "بنتقالي.

مكونات الحرك

يشب هذا المصرك في تكويته مصرك للمائمة الغناطيدية الانشقالي.. إلا أنه يختلف في عدد وشكل أسنان كل من العضو الثابت والعضو الدوار بحيث يزداد عدد الاسنان لإنقاص زاوية الخطوة. وتعتبد الفكرة الأساسية لهذا الحرك على إحداث قرة جذب بين سندين مشقابلتين من كل من العضو التابت



شكل رقم (١): محرك خطوة ثلاثة أوجه ۲۰ سنة نو خطوة ٦ درجات

والعشب الدوار عند تغشية العفسو الثابت بالتيار المستمر.. بينما ثقل قوة الجحذب بين باقى أسشان العضحو الشابت والعضبو البدوار، وعقد نقل تغذية العضى الثابت إلى ملك أخر تحدث الوة الجاب بين سنتين أخريين مدا يؤدي إلى دوران العضو الدوار زاوية خطوة واحدة.

وتتعدد أنواع وأشكال هذا الحرك تعددا كبيرا للحصول على زاوية خطوة تخطف من شكل إلى أخر. وكذلك لزيادة عزم المدرك وتبسيط دوائر التحكم في التشغيل، ومن أهم هذه الأنواغ

١ . محرك المانعة المغناطسية المتغيرة Variable Reluctance

ويتكون من عدد سحمدود من الأقطاب البارزة في العضو الثابت إلا أن مذاء كل قطب Pole Shoe يتكون من عدد من الأسنان بحبث تعطى سجموع أسنان هذه الاقطاب جملة اسنان العضو النابت التي تختلف في العددعن مجسوع أسنان العشو الدوار الذي يتشكل من الحديد بدون أية طفات. ويوضع على كل قطب في العضب التابت ملف يوصل بالثوالي



شکل رقم (۲): محرك خطوة استانه غير متلائمة ولن يتعكن من الدوران

مع ملف القطب القابل ليككل كل قطبين متقابلين وجمها واحدا كما غي الشكل رقم (١).

ويقراوح عدد أوجه العضو الثابت بين وجهين إلى حوالي خمسة أوجه، وعند تغذية الرجة الأول Phese A بالقيار المستمر. ينشأ مجال مغتاطيسي يجذب آسنان العنشس الدوار لتصيح مفايلة لأسفان الوجه A كعا بالشكل. أما بقية أسنان العضب الدوار فإثها لا تكون سقابلة لأسنان أي من الوجهين الأخرين C,B. ويالحظ أن خطوة استان القطب تساوى خطرة أسنان العشو الدوار مما يجمعل ثلاثة من أسنان القطب تنطبق مع ثلاثة من أسنان العضو الدوار حتى يزداد العزم عن حالة انطباق سنة واحدة لكل من القطب والعضو الفوار، وغند تبديل التغذية بخصل الوجه A وتوصيل الوجه B لمصدر التيار المستمر.. يجذب مجال الوجه B آلرب أسنان العضب الدوار فسيدور في اتجاه عقارب الساعة بزاوية خطوة واحدة.. ويتم بحد ذلك تبديل التوصيل من الوجه B إلى الوجه C ريدور العضو الدوار زارية خضوة ثانيـــة. وهكذا.





شكل رقم (٣): محرك خطوة أربعة أوجه ١٥ سمة نو خطوة ٢ درجات

تتكرر زاوية الخطرة بتكرار تبحيل

ويتم حساب زارية الخطوة لمحرك الشكل رقم (١) يحساب زاوية الوجه ثم حساب الزاوية بين سنة المضو الدوار رقم ١ المقابلة لمنتحسف الوجه A وسنة العضو الدوار رقم ! التي سوف تتصرك للكون في منتصف الوجه Bرهذه الزاوية بين السنة ١ والسنة ؛ تساوى ثلاث زوايا سنة. وحيث أن زاوية السنة تساوي ٢٦٠ مقسوعة على عدد أسنان العضس الدوار والتي تساوي ٢٠ سنة في هذا الشكل.. لمان زاوية السنة تكون ١٨ وبالشالي تكون الزاوية بين السنتين ١٠١٤ سقدارها ٥٥ وبذلك تكون زاوية الخطوة لهذا المحرك هي ٦٠ -اه - أ.. بينما كسائت زاوية هذه الخطوة في مصرك المانعة الانتقالي ۲٫۱ سنة مقدارها ۲۰.

ومن هذا .. تحسنتج العلاقة الرياضية العاسة لحساب زاوية الخطوة لهفا النوع من المصركات الخطرية.. من زاوية سنة العصصو الدوار الم وعدد الأوجه m حيث نجد





ان (m / با = 8 }...

ويلاحظ أن عدد أسنان العضو

الدوار يجب أن يثناسب وعدد أسنان وعدد أرجه العضو الثابت بحيث يعطى زاوية الخطوة التي تحتاجها. قإذا وضعنا نفس العضو الدوار ٢٠ سنة في محضو ثابت أربعة أوجه كما بالشكل رقم (٢).. فإن العضو الدوار أس يدور في أي أتجاه لان تغذية الوجه A تجعل أسنان العضو الدواو مقابلة نساماً السنان الوجه A كما بالشكل، وبثيديل الشرصيل إلى الرجه B. تكون أستان العضو الدوار مقابلة لمنشصف السافة بين أسنان الوجيه B وهذا الوضع لن يسبب أي حركة للعضو الدوار وبالتالي فإن الحرك لن يتمكن من الدوران بأى خطوة عند تبديل النوصيل إلى أي من الأوجه الأربعة ويمكن جعل كل قطب يسئل وجها كسا بالشكل رقع (٢) المكون عن أربغة أقطاب أو أربعة أوجه والعضو الدوار مكون من ١٥ سنة.. وعند تغفية الوجع A تنطبق ثلاثة من أسفان العشسو الدوار مع ثلاثة من أسنان وجه العضو الثابت كما بالشكل ولا تنطبق بقية استان العضو الدوار مع أسنان أي وجه أخر في هذا الرضع. وعند تفطية الوجه B بدلا من الوجه A .. يتحرك العضو الدوار في الجاه ضد عقارب الساعة بزاوية أ لتنطبق أقسرب اسنان للعضو الدوار مع أسنان الوجه В . وهكذا .. يستمر الدوران بزاوية الخطوة في نفس الاتجاه مع التبديل إلى بقية الأوجه.. إلا أنه يجب ملاحظة أن عرم هذا الحرك يقل عن عزم الحدرك الذي يمثل الوجه فيه قطبان كما كان لمي الشكل رقم (١). ٢ - محرك الصائعة المقناط سية


Multi Stack الأجزاء :Variable Reluctance Motor

هناك أربعة أتواع من هذا المعرك أ-التوع الأول: يستخدم التغلب على نقص العسزم في الثوع الموضح بالشكل رقم (٢) حيث يتكون المعرك

من جزاين منكررين بحيث تكون أقطاب الجرزاين على نقس المصور اللواري لمعور عاصود الدوران.. بينما يندرف العضو الدوار للجيزء الثاني عن العصو الدوار للجزء الأول بزاوية تساوى نصف زاوية خطوة السئة كما بالشكل رقم (٤). وتكون راوية الخطوة لهذا النوع مي $2m / 2m = \theta$. ويتم تقدية الوجه A للجزء الأول مع الوجه ٢ الجيزء الثاني ثم الرجيه ١ الجرء الأول مع الوجه D للجزء الثاني ومكنا.

ب-النوع القائي: يستخدم غيه النكرار لانتقاص زاوية الخطوة في أحوال كثيرة تنطلب ذلك. فإذا أخذنا الصرك الموضح في الشكل وقم (١) والذي كمانت زاوية خطوته ٦٠. فانه يعكننا المصول على زاوية خطوة بنك قسيمة هذه الزاوية.. أي بعقدار مرجمتين فسقط إذا تم تكوار أجراء الصرك لتصبح ثلاثة أجزاء بصيت بنحرف العضو الدوار للجنزء الثاني بزاوية درجتين عن العضو الدوار للجنزء الأول وينصرف العنضو الدوار للجزء الثالث بزارية درجتين عن العضو الدوار للجزء الثاني.. إلا أن الشغانية هنا تتم للوجه A في الجزء الأول ثم تستبدل للرجه A في الجرَّء الثَّاني ثم تستبدل للوجه ٨ في الأوجه مع الأجزاء الشلالة .. وفي كل مرة يتحرك العضو الدوار بزاوية درجتين. ولهذا النوع. يتم حساب زاوية الخطوة من العلاقة (nn) عدد الأوجه (n عدد الأوجه - n عدد صرات التكرار - الا زاوية خطوة سنة العضو الدوار، وفي هذا النوح لا يشترط أن تتساوى مرات التكرار بعدد الأوجه.

جــ النوع القالث؛ وهو ذو عزم أكبر باضحاف مضاعفة من الانواع السابقة. وضيه يتكون كل جـره من عدد منساء من الاستان في كل من العضويين الثابت والدوار كسالي الشكل وقم (٥) الذي تكون قيه عدد الاستان ١٢ سنة لكل من العسف الشابت والعنضو الدوار.. ويوضع ملف حول كل سنة من أسنان المضو



شكل رقم (١): محرك خطوة من ثلاثة أجزاء ١٢ سنة لكل من العضوين الثابت والدوار – مجاله محورى

الثابت وتوصل جميع ملقات العضو الثابث معاً بالتوالي أو القوازي حس جهد وتيار مصدر التفدية.. وششل جميع هذه الغات وجها واحمدا مثل الوجه A مع مالحظة أن كل سنة سَلَّى قطباً يَضَلُّكُ فِي قَطْبِينَـهِ عَنْ السنة المجاورة.. ويكون عدد خطوط المجال المغناطيسي القلج من جميع هذه الأقطاب الاثنى عشر متعاثلاً لكل قطب مع الأخر. ولا يجب هذا عمل المفات بطريقة المصركات التقليدية (الناتيرية مثلاً) بصبت تكون نصف عدد الاسنان اليمني مثلا تطبأ شمالياً والنصف الأيسسر قطياً جنوبياً.. لانه في هذه الحالة سوف تكون كـثافـة المجال المغناطيسي في منتصف القطب عالية وتقل في أطراف كل قطب (طبقاً للترزيع الجيبي لكثافة

وفي هذا النوع.. تم زيادة العمرم لانه عند توصيل الوجه A تحدث قوة الجذب بين عدد الأسنان جميعها العجه ـ ١٢ سنة ـ وليس بين جاز، فقط من الأسنان كما كأن في الأنواع السابغة. والوجهان الثاني B والثالث C هما تكرار للوجه الأول A بكل أجزائه. إلا أن العضو الدوار للوجه B يتصرف عن العضو الدوار لطوجه A. كسا أن الوجه C ينصرف عن الوجه B بزاوية تعملال ثلث زاوية السنة عندما يكون عدد الأرجه ثلاثة. ويمكن أن يكون عدد الأوجه أكثر من

المجال) الأمر الذي ينقص كثيرا من


عزم للحرك


ثَلَاثَةً. وفي هذه الصالة ينصرف كل عضو دوار عن الأخر بزاوية تساوي زاوية السنة مطسسوسة على عدد الأوجه. وزاوية الانحسراف هذه تساوي زاوية الخطوة. وكلما زاد عدد الأرجه تقست زارية الخطوة حيث يتم حسابها في هذا النوع من العلاقة $(8 = \zeta r / 2m)$

ويتم دوران العضو الدوار في هذا النوع بشغاية الوجــه A من محمدر التجار المستمس ثم ثبديل التغذية بالوجه B ثم بالوجه C ثم بالوجه A سرة الهرى وهكذا.. تشعاقب تغلفية جزء ثم الذي بليه ولمذا. بسمى هذا المصرك وبالتعاقب، Cascada.. وتكون خطوط سجاله المغناطيسي في الإتجاه القطري Radial Flux كسا بالشكل رقم (٥).

د-النوع الرابع: يدّميز عن النوع الثالث في أنه تم استبدال عدد الملفات الكثيرة لكل رجه (١٢ طف) بطف واحد يكون مصوره في اتجاه عجور دوران المحرك ويعطى خطوط مبجال عفناطيسي في اتجاه محور الدوران كما بالشكل رقم (٦). ولهذا فإنه يسمس وبالمصرك ذي المحال المناطيسي للصورى، Axial Flux ويتم تشفيل هذا اللوع بنفس الأصلوب للنوع الثالث.

وعندما يراد أن يكون العنضو الهوار ذا وزن خفيف حسني يقل عزم







المصور الذاتي وتنصسن خواهر أمائه الديناميكي.. يستخدم شكل قرصي Disk Type للعضو الدوار كما بالشكل رقم (٧) بدلاً من الشكل الاسطواني السابق ويتم حساب زاوية الخطوة بنفس طريقة الذوع التالث.

٣ ـ المحارك ذو المغتاطيس الدائم Permanent Magnet Motor:

يستخدم المغناطيس الدائم في العضو الدوار لمحرك الخطوة لزيادة عسرم الحسوك، ولكن يحسمل هذا الثابت على عدد من الإقطاب يساوى ضعف عدد أقطاب العضو الدوار يحيث ترتب مافات أقطاب العضو الدوار رجها، وكل وجه يعطى عند تغذيته بالتيار المستمر عدداً من الاقطاب يساوى عدد أقطاب العضو الدوار يساوى عدداً الماب العضو الدوار الشارة (٨).

وعند تقذية الرجه الأول.. يأخــذ العضو الدوار الوضع المبين بالجزء A من الشكل رقم (A).. حيث تنشا أقطاب فمذا الوجه وبسينها أقطاب الوجمه الثاني لكن بدون أي مصال مغناطيسي منها. ويتبديل التغذية من الرجه الأول إلى الثاني.. تنشأ أقطاب الرجه الشاني كما بالجيز، B من الشكل رقع (٨) وتظهير قسوي الشجاذب والقثافس بهئ أقطاب العضو الشابت والعنضو الدوار في هذا الوضع سا يسبب عزماً يدير العضو الدوار في اتجاه عقارب الساعة حتى يتصرك زاربة خطرة يستقر بعدما في الوضع البين بالجزء C من الشكل رقم (٨).. ثم يتم تبديل التغذية من الرجه الشاني إلى الوجه الأول مع صلاحظة أن تغذية الوجه والأول في هذه المرة يجب أن يشم بحيث يكون التيار في اتجاه عكسى لما كان عليه في المرة السابقة حثى يستمر في الدوران في نفس اتجاه عقارب الساعة وإلا عباد العضو الدوار في الاتجاد الضاد إلى الوضع


وعلى هذا. فإن تصافب توصيل الأوجب يتم من الوجب الأول إلى الثاني ثم إلى الأول فالشاني وهكنا مع عكس اتجاه التيار لكل وجه في كل مرة عن المرة السابقة

ولحى نوع ثان لهنفا المحرك يشمل الرجه جميع أقطاب العضو الثابت ويكون عدد أقطاب العنصو الدوار سار لعدد أقطاب الحضو الشابث.. كما أنَّ المحرك يجب أن يتكرر مرئين على الأقل Two Stack و تكون اتطاب العضو الدوار للجزاين على استقامة والعدة.. بينما تتحرف أقطاب العضو الثابث للجرابين عن بعضهما براوية تساوى نصف زاوية القطب. ويمكن تكرار الأجزاء _ (الأوجه) _ أكثر من مرتين لإنشاص زاوية الفطوة.. ويكون انصراف كل جبره عن الأخر بزاوية تساوى زاوية القطب مقسومة على عدد الأوجه ويتم حساب زاوية الخطوة لهذا المصرك من العلاقة $\theta = \zeta / 2m$

وفي نوع ثالث لهسنا المصرك. يششكل الوجه من طف واحد يكون محوويا. أي أن مجاله المتناطيس في اتجاه مصور المصو الثابث بشكل Axial Flux. وتشكل أقطاب المصو الثابث بشكل حني Claw Poles أي أن الاتطاب تكون كالمخالب المتداخلة كما بالشكل رقم (1).. وتكون أقطاب العضو الدوار معتدة لجزئي الحوك وبعدد مصاو لعيد أنطاب العضو الثابت كما بالشكل.

وبنفس أسلوب النوع النشائي. تنصرف الطاب المصو الشابت اكل جزء عن الأخر بزاوية تساوى زاوية القطب مقسومة على عدد الأجزاء عدد (الأوجه) - وتحسب زاوية الخطوة من العلاقة (2m أيّ = 0). كالحرك للهجن Hybrid Motor

يعثير هذا النوع هجيناً من محرك المانعة التغيرة وسحرك القناطيس



الدائم وينتج العزم الكلى للمحرك من عـزمين الأول صو التلج من الشكل النسخ العضو الثابت والعضو الدوار عزم المائحة المقاطيسية المتغيرة Reluctance Torque والثاني عو التلج من المقتاطيس الدائم -nent Magnet Torque يكون عزم هذا المصرك أكبر من عزم أي عن محركي للمائحة المقاطيسية التفيرة أو المغاطيس الدائم.

ويتكون المحرك كما بالشكل وقم (۱۰) من مستقناطيس دائم بشكل اسطوائي كول مصور الدوران، يحيط يه جزءا العضو الدوار السان المماثل لمصرك المانحة الغذاطيسية المتخبرة ذي الجزاين بالشكل رقم (٤) كما أن المضر الثابت لهذا المعرك بسائل أيضا المعضو الشابت لمحرك الشكل رقم (٤). ويتم تغذية الوجه A في الجزء الأول منغ الوجه C في الجنز، الثاني ليعظى الجنز، الأول دائمًا تمثبًا جنوبياً S مشلعل القطب الشحالي N في العنفس الدرار.. بينما يعطى الجزء الشائي دائماً قطياً شمالياً N مقابل القطب الجنوبي 8 للعضو الدوار. وبتبديل التغذية كسا حدث في محرك الشكل رقم (٤) إلى الوجسة B في الجسزة الأول مع الرجية D في الجسرة الثاني.. يتصرك العضو الدواو زاوية خطوة بعزم كبير عن محوك الشكل

ويتم حساب زاوية الغطوة بناس

رقم (٤).

طريقة مسحرك الشكل رقم (3) ويلاحظ أن تعاقب تفذية الأوجه يتم يحيث يكون أتجاه الثيار ثابثاً في كل مرة لاي وجه.. ولا يتم عكس التجاه التيار كما يحدث صع صحرك المغاطيس الدائم. كما يلاحظ.. أن خطرط للجال المغاطيسي الناتجة عن تكون في نفس اتجاه خطوط المجال المغاطيسي الناتجة من المغاطيسي الناتجة من المغاطيسي ويزداد العزم.

ولتكرار أجزاء هذا النصرك. يقم شكرار الجزئين معا مرتين لإنقاص زاوية الخطوة إلى النصف. أو يقم شكرار الجزأين ثلاث مرات لإنقاص زاوية الخطوة إلى اللك.


منظومات تغذية أوجه الحرك Excitation Systems

يتم ترصيل ملفات أوجه المحرك وتغذيتها من مصدر التيار الستثو بأى من الطرق الفلاث التالية:

ا د تغذیه وجه واحد One Phase

رفى هذه الطريقة.. يتم تغذية وجه ولحد ثم فصله وتغذية الرجه الثانى للم فصله وتغذية الرجه الشالت ولحكس اتجاه الدوران.. يتم عكس ثم الثانى وهكذا، ويتغيير التغذية من وجه إلى أخر.. يتحرك العضو وجه إلى أخر.. يتحرك العضو الدوران زاوية خطوة واحدة.. وتكون







أسئان العضمو الدوار على استقالا أسنان وجه العضو الثابت المغذى ٢ - تغذية وجهين معا Two :Phase Excitation

يتع تغذية وجهين معاً على التوازي حيث يغذى الموجه الأول مع الوجه التاني والدوران بزاوية خطوة يتم تغذية الوجه الثاني مع الوجه الثالث... والزاوية خطوة أغرى يغذى الوجه الذالث مع الوجه الأول وهكذا. وتكون زاوية الخطوة في هذه الطريقة مساوية ازاوية الخطوة في الطريقة السابقة. إلا أن أسنان العضو الدوار لا تكون على استقاعة اسنان وجهي العضبو الشلبت المغابين وإنعاغي وضع متوسط عند الاستقرار.

وتتميز هذه الطريقة عن السابقة.. في إعداث عزم اضمصلال لتأرجح العضو الدوار عند الانتقال من زاوية إلى أخرى مما يؤدي إلى سيرعة استفرار العضو الدوار. ويعدث هذا الاضمحلال Damping بسبب ترصيل الرجهين على التسواري معا يؤدي إلى نيسار دائري بينهما ظع من التارجع ذاته.

٣ - تفذية وجه نم وجهين :Single Phase/ Two Phase

في هذه الطريقة.. يتم تغاية الوجه الاول ويأخذ العضع الدوار وضع استقامة أسنانه مع اسنان المخبو الثابت، ثم بغذى الوجه الثاني دون فصل الوجه الأول فيتعرك العضو الدوار تصف زاوية خطوة.. شم يقصل الوجه الأول ويبطى الوجه الثانى فيتحرك العضو الدوار نصف زاوية خطوة أخرى وفكذا. بالتبديل من وجه إلى وجهين ثم وجه ثم وجهين وفي كل صرة.. بتم التحرك بنصف زاوية التطوة.. ولهذا تسمى فذه الطريفة احيانا بطريقة نصف الخطوة Half Step Method الخطوة

منظومات توجيه التيار **Drive Circuits**

يدّم نوجيه النيار في أي وجه بأي عن الطريفتين التاليتين: ا ـ اتجاه واحد للتيار Unipolar Drive :

تستخدم هذه الطريقة مع للعركات من النوع ذي المسائمة المغاط سسة التغيرة Variable Reluctance حيث بعر الثيار في انجاه واحد في أي وجه مع الانتقال من زاوية خطوة إلى أخرى ومَع تكرار تبديل الصَّغذية من وجه إلى أخر لا يكون هذاك سا يدعسو لعكمن انجاه النيار في أي رجه عن اتجاهه في المرة السابقة.. لأن أسنان العضو الدوار تتجذب إلى أستان العضو الثابت سواء كان العضو الثابت شطبا شمالياً او جنوبيًا. الأمر الذي بيسط كثيرا تعسميم الدوائر الالكترونية اللازمة لتغذية أوجه للصرك حيث بمتاج محرك الثلاثة أرجه إلى ثلاثة مفاتيح الكترونية فقط

٢ - اتجاهان متضايان للتيار :Bipolar Drive

تستغدم هذه الطريقة مع محركات المغاطيس الدائم ويعض أتواع المصرك المُهِجِنْ.. حِيثُ أنه عند تُهِديلُ النَّفَدُيَّةُ من وجه إلى الأوجه الأخرى ثم العردة إلى نفس الوجه يلزم عكس اتجاه التيار في كل وجه عن انجاعه في المرة السابقة حتى يستمر المحرك في الدوران في نفس الاتجاد. مما يتطلب زيادة عدد الفاتيح الالكثرونية بحبث يكون لكل وجه أربعة مفانيح بدلاً من مغتاج وأحد كما في الطريقة السابقة.

منظومات ملفات الوجه **Phase Winding Systems**

تنظم ملقات كل وجه بإهدى الطريقتين التاليتين

ا _ مجموعة واحدة Unifilar winding:

تتكون طفات الوجمه الواحد عمادة عن علقي قطيين متقابلين بحيث تشكل مجموعة واحدة متصلة على الثوالي أو التوازي.. وتستخدم هذه الطريقة مع محركات المانعة القناطسية التغيرة. Y مجموعتان منصابقان Bifilar Winding:

يتم في هذه الطريقة مخساعفة علقات كل وجه بحيث تختص مجموعة بإنتاج مجال مخفاطيسي في اتجاه معين وتضتص المجموعة الأشرى بإنتاج سجال في الاتجاه الغياد. مما يزدى إلى القاص عدد الفاتيح الالكترونية إلى النصف وذلك بدلاً من

b-Unipolar Drive Unilitar Winding Two phase Excitation a-Unipolar Drive Unifiler Winding Single phase Excitation شكل رقم (١٢)؛ منظومة (إنجاه واحد للشيار وطفان للوجه-التغذية إما وجه واحد او وجهان معاً)

المفاشح الكشيرة اللازسة لعكس اتجاه الشيار مع محركات للظاطيس الدائم ويعض أتواع الحرك الهجن.

ترضح الاشكال (١١) ـ (١٤) امثلة لمنظومات التغذية وتوجيه التيار وملقات الوجه.

بورضح الشكل رقم (١١) سنظومة (اتجاه واحد للنيار وملف واحد للوجه وتغذية رجه واحد) - والجول (a) بهخا الشكل يرضح تشابع تفخية الأوجه بتستابع نوصيل المفاتيح للمصول على تشابع زاوية الخطوة وتستخدم هذه الطريقة وهبي الأبسط مع محركات المائعة للغناطيسية المتغيرة.. وعادة ما تكون الغانيع .. 50 Se, St من الشرائزنستور سريع الاستجابة للفصل والترصيل

كما يوضح الجدول (b) تتابع مفظومة (النجاء واحمد للشيار وطف واحد الوجه وتعذية وجهيئ معا رهي بسيطة وتستخدم مع محرك المعانعة المغناطيسية للتغييرة وتتغوق على منظومة الجدول (a) في سرعة استظرار حركة للحرك وخلفن تنبذيات هذه الحركة.

ويوضح الشكل رقم (١٢) منظومة والتجماه واحد للنيمار وملفان الموجه وتغذية وجه واحد) كبديل انظومة الشكيل التالي رقم (١٢) مع خلص عدد الفائيح إلى النصف. لكن بوجود ملقين الوجيه بدلاً من ملف واحد ويبين الجدول (a) تتابع توصيل المفاتيح لست خطوات ولتكرار الخطوات يبتم تكرار شفس التتايخ

يبين الجدول (b) بالشكل رقم (١٢) تشابع منظومة (اتجاه والحد للقيار وملفان للرجه وتغذية وجهين معاً) رهى بديلة لنظومة الجدول (a) بهذا الشكل مع التفوق عليها في سرعة استقرار الممرك الظج عن تغذية كل وجهين معاً.

ويبين الشكل رقم (١٣) منظومة (اتجاهان متضادان للنيار وملف واحد الوجه وتفذية وجه واحد} حيث تحذوى على ١٢ مفتاحاً لمعرك ثلاثة أوجه ويتم تتابع توصيل المفاتيح كما بالجدول للصعبول على ست خطوات واشكرار هاده الخطوات يكرر دخس التتابع. والاضطرار لاستخدام عده المنظومة المعقدة لا بناتي إلا في حالة استخدام محركات نات مغناطيس دائم وبعض أتواع للمرك للهجن

وبيمين الشكل رقم (١٤) عنظومة (اتجامَانُ متضادانُ للثيار وعلف واحد للرجه وتغذية وجهين معاً).. وهي بديلة لمنظومة الشكل رقم (١٣) في حالة وجود طف واحد الوجه وتتقوق طيبها في خفش عدد الشائيح إلى النصف وكذلك سرعة استقرار عركة


ربعكن استنتاج منظرمات اخرى لتعمل عند تغذية وجه ولحد ثم وجهين معا. وأيضا منظرمات تعمل مع أي أعدد أخرى لأوجه المرك.

ويلاحظ أن خسواص الأماء لهمذا المحرك تتشابه كثيراً مع خواص الأداء المانعة المغناطيسية الانتقالي

في العدد القادم، محركات العاوقة المناطيسية



3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4



من سرعة التزامن.

وحيث أن العضو الدوار يكون منتظم الشكل في محرك المعاوقة المغناطيسية .. قان ممانعة المعنطة اله Xفي المصور الباشس Direct Axis تكون مساوية لمانعة الغنطة Quadra- في المعور العسودي Xu ture Axis. ولكي ينشأ عزم ممانعة مغناطيسية.. يجب إنقاص pX بزيادة للقاومة المتناطيسية لسار المجال المغناطيسسي في المصور الممودى وذلك بإنقاص كمية الحديد في هذا المحور في عدد من المناطق مساو لعدد الأفطاب الناتجة من العضو الثابت.

ويتم إنقاص إلا بعدة طرق منها: - قطع عدة أجراء مساوية لعدد الأقطاب من السطح الفسارجي فالاسطوائة الصديدية ذات سنحنى التعريق المغناطيسي العريض كما بالجـــز، A من الشكل رقم (٩) للمحرك ذي الأربعة أقطاب

- قطع الأربعة أجــزاء عن السطح الداخلي للاسطوانة الحديدية كعا بالجزء B من الشكل رقم (٩)

وتتميز الطريقة الثانية بالمعافظة على انخفاض تذبذبات العرم في المصرك إلا أن عنزم السائعة المغناطيسية فبها يكون أقل منه في الطريقة الأولس. ولا يجب المضالاة في قطع أجزاء كبيرة من الاسطوانة الحديدية سراءً من الخارج أو الداخل.. لأن الزيادة الكبيسرة في حجم الجزء القطوع يؤدى إلى إنقناص عزم الشعويق المغناطيسي بنسبة كبيرة عن الزيادة في عزم المانعة المغناطسعة.


وللسحافظة على عنزم التصويق المقناطيسي عماليا وعدم وجمود تذبذبات في المرم. يتم الإبقاء على الاسطوانة العديدية الغارجية المسنعة من المسلب الناشف Hard Iron والخاصة بإيجاد عزم التعويق المغناطيسي بدون قطع من

الداخل أو الضارج .. وينم إضافة اسطوانة داخلية مجزأة عن الحديد الطاوع Sof Iron لتحطى عسزم المانعة الغناطيسية كما بالجزء C من الشكل رقع (٩). وينشأ عزم المائعة فني هذه الصالة بنفس نظرية عصرك المنائعة المغناطيس Segmental Reluctance الجــزا Motor والذي سبق الحديث عنه لحي العدد (٦٩). ويالاحظ لمي هذا الضوع.. أن سحك الاسطوانة الشارجية يجب أن يقل البيلا عن مثيله في المحرك التظيدي حتى يجبر المجال المغناطيسي على المرور في الاسطوانة الناخلية المجزأة ربالتالي إيجاه عزم مناسب

٢ - مصرك المعاوقة والمغناطيس الدائم Hysteresis _ Permanent :Magnet Motor

يتم في هذا النوع إضافة المغتاطيس الدائم إلى العضو الدوار لمدرك المعاوقة المغناطيسية حتى يزداد عرزم الحرك عند سرعة الشرامن بعفدار الدرم الناشج من المغشاطيس الدائم، وينتم وضع المفتاطيس الدائم بالصضيو الدوار بعدة طرق.. مثها الطريقة المرضحة بالجسرة A من الشكل رقع (١٠). ريجب المصافظة على ترتب تطبية المغناطيسيات الدائمة كما بالشكل لأن تبديل القطبية في اثنين منها مثلاً يؤدى إلى إنقاص عدد الاقطاب الناتجة من الغناطيسيات الدائمة عن عدد أقطاب العضو الشابت مما بزدى إلى تدهور عزم المحرك.

وتتعيز الطريقة الأخرى المرضحة ني الجيز، B من الشكل رقم (١٠) عن الطريقة السابقة.. ضي المعافظة أكثر على عزم المعاوقة وزيادة أكثر لى عسرْم المتناطيس الداشم، مع مسرورة المافظة على ترديب القطبية الموضع.. لأن تبديل قطبية تطبين مشقابلين مشلأ يجعل الدائرة



شكل رقم (١١): العضو الدوار لمحرك المعاوقة والمماتعة والمغناطيس الدائم

المغناطيسية لجال المغناطيسيات الدائمة تكتمل خلال العضو الدوار دون العبور إلى العضو الشابد.. وفي هذه الحالة يتالاشي عنزم للغناطيس الدائم

وقي محرك المعاوقة والمغتاطيس الدائم.. ينزداد عنزم المعسرك من المغناطيس الدائم فقط عندما يكون دائراً بسرعة النزامن.. وهي السرعة التي تعمل بها كل هذه الأنواع خلال الدوران باستقرار مع الحمل. أما خلال فترة بد، الدوران، فإن وجود المُغتاطيس الدائم لا يسبب آية زبادة

في العرم.. بل العكس فيأنه يسبب بعض المشاكل مثل تذيذبات العزم التي لم تكن سرجـودة في سحـرك للعارقة الغناطيسية التقليدي

٣ ـ مصرك المعاوقة والصانعة والمغتاطيس الدائم - Hysteresis Reluctance - Permanent Magmel Motor

بجمع هذا الشوع.. بين الأنواع الشلائة للعنزوم من المعناوقة ومن المانعة ومن المغناطيس الدائم ولهذا.. فإن العضو الدوار بتكون من اسطوالة خارجية من الصديد الناشف ذي التحريق للغناطيسي الكبير لإبصاد عزم التعويق المفناطيسي. كنما توجد اسطوانة داخلية مجزأة من الحديد المطاوع لإيجاد عنزم المانعية المغناطيسية.. ريتم إضافة المغناطيس الدائم كما بالشكل رقم (١١) لايجاد عرم المغتاطيس الدائم.

ويتميز هذا النوع بعزوم تزامنية عالية وتحسن باتى خواصه عن الأنواع السابقة.

في العدد القادم محركات المغناطيس الدائم



- يختيــــر عال في النائـــرة بــنون الحاجــــة إلى الإزالـــة من PCB.
- . Digital & Analog Devices ابكل وظـائفها والواعنها المادية الكار وظـائفها والواعنها المادية ا
- يعمل بتقنيسة USM VI التي تتبح مفارنة جميع احتمالات VI Signature.
- ◙ يوطر لك تكلفة شراء كارت جديث أو إصلاحه لدى الغيدر،
 - سابقة أعمال عريقة :
- مصنع وساء - هيئة كهرياء مصبر - وزارة الفاقيم - اركب المساعيات الثاقاليا تكستي لل في السيح - العربية البريطاني

سريعن أومدحا للنظم المتكاملة

ه سيدان المصاحة - الدقي - ت ٣٣٨١٨٣١ - ٣٢٧٠٤٠١ - شاكس: ٧٤٩٢٦٨٠

الكهرياء العربية. العدد ٢٢

معركات المعاوقة المفناطيسية Hysteresis Motors

د. فتحى عبد القسادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية - هندسة شيين الكوم

يعتبر هذا النوع من المحركات غربيا في تكويته ونظرية تشغيله وخواصه عن باقى أنواع المحركات الكهربية، فهو يتميز ببساطة التركيب والدوران بسرعة التزامن الثابية مثل المحركات التزامنية، وعند بدء الدوران يعطى عزما عالياً يكاد يكون ثابتا منذ البده ومساوياً لاقصى عزم للمحرك بشكل أفضل مما لو كان محركاً تأثيرياً

مكونات الحرك

يتكون المصرك من عضو ثابت يماثل العضو الشابت للمصركات التأثيرية ثلاثية الأوجه أو ذات الوجه الواحد من رقائق الصلب السليكوني على شكل اسطوانة بها مسجاري لوضع الملفات التي تكون إما ثلاثية الأوجب أو ذات وجسه واحسد بمجموعتين للبدء والدوران.

أما العضو الدوار للمصرك.
قيستثون من اسطوانة من الصديد
المسحت بنقس طول رقائق صديد
العضو الثابت ويعساحة مقطع كافية
لإمرار خطوط الجال المغناطيسي
الناتج من العضو الثابت... وتكون
هذه المساحة شاملة لكل المصدو
الدوار حسنى مسحور الدوران في
الحركات صعيرة القدرة، أما في
المحركات الأكبر.. فإن جزءاً من
العضو الدوار بين مصور الدوران
والاسطوانة الحديدية يعلا عادة
بالألومنيوم - شكل وقم(1).


وتنشأ الغواص الأسأسية لهذا المحرك واختالافها عن باقى أنواع المصركات. عن نومية المصيد

الستخدم في اسطوانة حديد العضو الدوار، والدى يكون من ضوع ذي معاوقة مغناطيسية كسيرة، وهو ما يعجب عقب بالعرض الكبيب لمنحنى المعاودية بالعالمي المعالية العالمية Loop Hard والسنسي Magnetic Materials والسنسي العناطيس الدائم Permanent Magnet ومكذا. قبان العضو الدوار هذا لا يحتوى على أي العضو الدائر فيانة لا يحتوى على أي ماخذ وبالثالي فيانة لا يحتوى على أي مصدر كهربي.

نظرية التشغيل

ينشا دوران كل الحركات الكهربية من قبوى الجذب والتنافريين أقطاب العضو الثابت وأنطاب العضو الدوار عدا محركات المائعة الغناطيسية Reluctance Motors والمصركات الخطوية Slepping Motors حسيث تنشأ الاقطاب من العضو الثابت غفط. وينشأ عزم الدوران من جذب أقطاب المسضو الثابت للأجسزاء الحديدية البارزة من العضو الدوار والذي لا يشترط وجود أقطاب به.

أما الدوران في هذا المصرف.. فإنه ينشأ من أقطاب العضو الثابت التي - يستنتج منها أقطاب في العضو الدوار تشاخر عن أقطاب العضو الثابت بزاوية في الفراغ. ويخشأ العزم من قسوة الهذب بين اقطاب العضو الثابت والأقطاب المستنتجة بالعضو الدوار.. إلا أن أقطاب العضو الدوار لا تنتج عن نيار يستنتج في الدوار لا تنتج عن نيار يستنتج في





العضو الدوار نفسه كما كان في المحرك التأثيري مثلاً. وإنما تستنتج باسلوب خاص بهمنا المصرك من نظرية التعويق المغاطيسي.

وإذا تم عمل علق على قطعة من حديد الصضو الدوار وتم إصرار تيار متردد بهذا اللف.. فالله يعكن معرفة ثيم كثافة المجال المغناطيسي الناتج عن هذا التيارعن منحنى التحويق المغناطيسي لحديد العضو الدوار كما بالشكل رقم (٢)، حيث عندما يكون التبار (صفر) وفي الاتجاد للزيادة الموجية (غقطة A) تكون الكثافة الجال المناطيسي 8 تيمة سالبة تعبر عن المغناطيسية التبقية في الحديد. وبربادة النيار.. تتخفض كثافة الجال إلى أن تتــــالاشي عند النقطة B وباستمرار زيادة التيار، تتزايد كتافة المجال في الاتجاه الموجب إلى أن يصل التيار إلى أقصى قيحة له عند النقطة C حيث تكون كثافة الحجال في

أقصى قيدة لها أيضاً. ويتناقص التيار. يتناقص كثافة الجال إلى أن تصل إلى قيدة موجبة عالية عند الفطة لا يوكن وصول الشيار إلى المتعنى في النصف السائب الشيار. ونصحال على سنعنى التسعريق المناطيسي. مع صالحقة أن تغير التيار مو نفسه تغير شدة الجال المناطيسي اللذي يعثل الأميير الهات المناطيسي المناطيسي اللذي يعثل الأميير الهات الناطيسي المناطيسي المناطيسية المناطي

وإذا تم رسم نفس قيم كل من شعة وكثافة المجال مع الزمن.. تحصل على الشكل رقم (٢) سم نفس تنابع النقاط (B ، A ،...).. حيث تكون مرجة شدة المجال المغناطيسي تابعة لشكل موجبة التبار كموجة جبية Sinusoidal بينما ناخذ مرحة كثافة للجال المفناطيسي شكلأ حنظفا عن الشكل الجبيب، وأهم ما يجب ملاحظته في هذا الشكل.. أن سوجة كثافة المجال الغناطيسي تتأخر عن موجة شدة اللجال براوية ق صا يعتبر سبب رئيسيا لنشوء عبرم للمجرك وكلما زادت الزاوية 8 زاد عازم المصرك وتكون أقمسي زيادة عندسا تصل هذه البزاوية إلى ١٠٠. إلا أن هذه المزاوية تكون في العسادة في حدود ٢٠ وفقاً لغواص الأنواع المتاحة من الحديد للاستخدام في هذا الحروك وبالإحظ أن عده الراوية تكون صغيرة جداً في أنواع الحديد النظرى أو المنطاوع Soft Iron أو الصلب السليكوني.. حيث يكون






عرض منحنى النعويق المضاطيسي ضيفاً جدا لإثقاص صفاقيد الحديد ولهنذا. فإن منقل هذه الاتواع لا تصلح للاستخدام مع هذا للحراد لأن العسرم الناتج سسوف يكون ضفيراً جداً.

ونظرا لأن الحضو الشابت لهذا المحرك يمر به ثلاثة تبارات ثلاثية الأرجه في المخركات ثلاثية الأرجه... وتياران بيفهما زاوية زمنية في مصركات الوجه الواصد. فإنه ينتج لهذه الثيارات من العضو الثابت عدد عن الأقطاب شور في الفراغ غميما يطلق عليه المجال الدائري Rotating Field. ويمن مجال هذه الأقطاب من ذلال الجنزء المديدي للعنضو الدوار.. حيث يستثنع فيه نفس عدد أقطاب العفس الثابت بسبب التعريق المغناطيسي العريض لحديد العضو الدوار.. وتتساخر أقطاب العنضر الدوار عن أقطاب العضو الثابت في القسراغ بالزارية فم التي تكون تابث تقسريبا منبذ بده دوران العملسو الدوار.. وخلال تنزايد السرعبة حتى الوصول إلى سرعة الترامن. وفي هذه الصالة. يتناسب عزم الصرك T مع مجال العضو الثابت Os ومجال العضو الدوار ،6 وجيب الزاوية الد ای آن Sin β و Te و Te و یکون هذا الدرم شابت القيمة عند أية سسرعة. بوحسول للحرك إلى سرعة التزامن.. فإنه بيغى عد هذه السرعة كاي عسرك شرامتي عن النوع الذي تسوى على المغناطيس الداثم بالمضو الدواو.. إلا أنه ينقوق على سحبرك المغتاطيس الدائم في العبرم الكبمير والمستقار دون تذبذب طوال قدرة تزايد السوعة عن البدء.. بينما يكون عنزم مصرك المغناطيس الدائم خبلال هذه الفشيرة عسفيبرأ وبه تذبذبات كثيرة

تحليل أدام الحرك

عندما ثكون طفات العبضو الثابت لهذا المعوك من النوع ثلاثي الأوجه.. فإن الدائرة الكافئة لملوجه تكون كما بالشكل رقم (ف)، ونظراً لأن حديد المنضو الدوار يكون من النوع المصمت وليس كرفائق.. فإن الثيارات الاعصارية أو الدوامية -Eddy Cur rents تتراجد بالعضو الدوار وتثنع عنزما تأتيريا Induction Torque.. منا يجعل الدائرة المكافئة لهذا المحرك مشابهة للدائرة الكافشة للمصرك الناشري مع إضافة القاومة الم التعبر عن التعويق الشناطيسي في الحرك. وقد وضحت هذه المقاومة بالقوازئ مع ممانعة المغنطة Xm المعيدة عن مجال للغنطة لانها نتاثر مباشرة بمجال المغنطة الواصل من العضو الشابت إلى المعضو الدوار، وبهدا تحصل على عبرُمين في هذا المعرك.. الغبزم الاساسي وهو عبزم التصويق المناطيسي Hysteresis Torque والعزم الثاني وهو العزم التأثيري Induction Torque وتكون قبيمت صغيرة بسبب ثباره الصغير للزبادة الكبيرة في مقاومة حديد العضو الدوار أأأ مقارنة بمقاومة الاسلاك النماسية أو الالومنيوم في العضو الدوار المحرك القائيري التظليدي.

وشال المقاومة Rm مفاقيد حديد العضو الثابت المحرك. والمقاومة والمقاومة المقاومة المقاومة القاومة المقاومة الموجه المعافمة المهروب لمجال العضو الثابث. من ممانعة المهروب لمجال العضو التابيري للمستصوف بنفس الأسلوب المستخدم مع الممرك التقايري التقليمين. أما عزم التعويق المغاطيسي فيثم حسابه بمعرفة فدرة التعويق المغاطيسي والم المعاومة المقاومة من العلاقة (عام 2 الما عرا العلاقة الما 2 الما عرا العلاقة (عام 2 الما عرا) حيث العلاقة الما الما المعرفة عمل حيا



را مو تيار القاومة R كما بالشكل رقم (٤).


ويلاحظ. أن قسدرة التحدويل المغناطيسي Ph تستهك كلها كمفقود تعويق مخناطيسي Ph في حشيد العصور عند مكون هذا العصور ومع تزايد السرعة. تتناقص الغناطيسي بعلاقة خطية. لانها الغناطيسي بعلاقة خطية الغيال الغناطيسي لحديد العضو الدوار. أي الغناطيسي لحديد العضو الدوار. أي Sip على Slip على الغناطيسي Slip على الغناطيسي العضو الدوار. أي


أما قدرة النعويق المغاطيسي التي تعطى عزم التصويق المغاطيسي والم. والم الغناطيسي المناطقين المغاطقين المغاطقين المناطقين المناطقين المناطقة أن المناطقين أن المناطقيسي أن المناطقين أن المناطقيسي أن المناطقيسي أن المناطقين المناطقين المناطقين المناطقة أن المناطقين المناطقين


وبذلك. يمكن حساب عزم التعويق وبذلك. يمكن حساب عزم التعويق ($T_h = 3\pi n/60$ من المطاقة $P_{hf}(\omega)$ من المائرة المكافعة سرعة المحرك. ومن العائرة المكافعة


المصول. يتم حساب بقية خواص المعرك كما في الأشكال أرقام (٥) -(٨)

بيين الشكل وقم (٩) تفسير عمروم المحرك مع تغير السرعة.. حيث بيقي عزم التعويق للغناطيسي ثابتاً منذ بدء الدوران وحمشي الوصول إلى سرعة التزامن. أما العزم التأثيري. فإنه يكون كبيراً عند البدء ثم يتناقص خطياً مع زيادة السرعة ولا يأخذ شكل عزم اشعرك التأشيري التقليدي لأن مقاومة العضو الدوار تكون عالية ستل المصرك ذي العضب الدوار المصمن Solid Rotor أو محرك السرفو التأثيري.. كما أن نسبة العزم التائيري نقل عن عزم التعويق المغذاطيسي .. ويكون العسرم الكلي للمحرك مو مجموع العرمين ـ شكل رقم (3) وعلى هذا.. قإن هذا المحرك بتمييز مالعزم الكبير خللال فاثرة بده الدوران والذي يعكنه من البدء وهو محمل والوصول إلى سرعت الستنفرة التي يعمل بها وهي سرعة التزامن في زمن بسيط ومع أن هذا المحرك بعد من المعركات الشرامئية.. إلا أنه لايحسناج لاية وسعلة لبدء الدوران مسئل الملقسات أو القسطص التوجود في العضو الدوار للمحركات









النزامنية التقليدية.

يبين الشكل وقم (٦) تغير تيارات المحرك مع تغير السرعة.. حيث يبقى ثيار التعريق المغشاطيسي في العضو الدوار الاثابتا تقريبا للثبات التقريبي للقوة الدافعة الكهربية على أطراف القاومة الم التيار التأثيري إ فإن القيمة الإكبر له تكرن عند البده ويالمسند فني التشافص مع زيادة السرعة إلى أن يصل إلى الصغر عند سرعة التراس.. وهو يقل في عمومه عن ثيار التعريق المفناطيسي الزيادة الكبيرة في القارعة المادية لهذا الترع من الحديد المستخدم في هذا المحرك ويعتبر تيار الدخل وا هو مجموع تبارات التعويق المغناطيسي والشيار الثاثيري وتبار اللاهمل، وهو - كما بالشكل - يقفير قليلاً مع تغير السرعة. ولهذا. فإن الحرك بتحمل تكرار البدء ولا يحتاج لاية وسيلة لانقاص تيار اليد، لأنه يقارب تيار الحمل الكامل للمحرك

يوضح الشكل رقم (٧) تغيير غدرات للحرف مع تغير السرعة .. حيث نكون قدرة انضرج التأشيرية

Induction Power الناتجة من العزم التأثيري ذات قيمة صغيرة وتساوي الصقر عند بنده الدوران وعند سرعة الشرّامن. أمنا قدرة ضرع الشعويق Hysteresis Power فيهى القدرة السائدة والناتجة من عنزم التعويق المغناطيسي، وتكون مساوية للصفر عند السرعة (صفر) برغم وجود عزم النعويق الغناطيسي لأن هذه القدرة تتناسب مع السرعة. ثم تشرايد خطياً مع السرعة كما بالشكل وتكون تحرة الخرج الكلية هي مجموع قدرة الخرج الشائيرية وقدرة خرج التعويق المغناطيسي ويطل قدرة تحل المصرك مجسوع قدرات الخرج والقدرات المفقودة في كل من رضائق حديد العبضو الشايت والثقاومة المادية للضان العصو الشابت.. ويتقط تغيار قدرة النخل الشكل للوشنع

يبين الشكل رقم (٨) كفاءة الحوك ومصامل القدرة وتغيرهما مع تغير السرعة حست تترابد الكفاءة بزيادة السرعة لؤيادة قدرة الخرج.. وتكون قيم الكلباءة مشفقيشة لصغير قدرة خرج هذا المحسرك (في حدود ؛ ؛

وات). أما معامل القدرة فيأنه يبقى ثابتاً تقريداً (حول ١٠٠١).. وهي تعتبر قبية متخفضة ليما تعد إعدى عبويه, المهرات والعيوب

منا سمِق.. يتبين أن لهذا المحرك العديد من المديرات التي ساعدت علي شيوع استخياب عثها - بساطة التكوين

- يعمل بسرعة المتزامن مثل صحرك المغثاطيس الدائج.

- عزم عبال خلال فبشرة البيدة.. مما يكنه من البده بأحسال عالية العزم ويجعله بتمتع بضاصية البدء الذاتي .Self Starting

- الاستقرار خلال فقرة البدء وسرعة الشرامن بدون تذبيذبات لمي الصرم. بصبب الشكل الانسيابي للعضو

_ تحمل تكرار البدء دون الصاحة لوسيلة إنقاص التيار عند العدد _ عسر افتراضي طريل ولا يحتاج

لصيانة تذكر - بعمل بدون شــجيج يذكر No se-

لهذه الأسباب. شاع استخدام هذا المنوع من المسركات في الأونة

الأخيرة فيما يناسب من تطبيقات مثل الساعات الكهربية والمؤقشات Timers أحهارة التسجيل الصربة والمرئية Record players

أما العيوب الرئيسية لهذا المحرف التصال في:

 كبر حجب ووزنه بالنسبة لقدرته مقارئة بالانواع الأخرى من المصكات سا يزدي إلى ارتفاع ثمنه.

- ارتفاع تياره بالنسبة لقدرته والخفاض كفاءته وصغر معاط


أهم أنواعمه

يهدف ثنوع محدرك المعاوفة المغلاطيسية إلى تمسين ضراص الأدام حيث أن العيب الرئي للشوع الشظيدي هو انشفاض العزم وبالتالى نقص قدرة خرجه بالنسبة لدجمه سبب قلة كشافة المجال المغناطيسي المتبقى في الحديد والتي ظل كثيرا عن كذافة الجال الغناطيسي النائجة من طفات العضو الدوار التي يعر بها تيار.

ويشش التنوع، في تهجين المحرك بانواع أخرى من المحركات مع الإبقاء على الدفسر الدوار بدون ملقات بنم تغذيتها من الخارج حتى يظل المحرك من اللوع الذي بدون لسرش -Brush less لما لذلك من معييزان، ومن أهم فقد الأتواعد

١ ـ محرث المعاوقة والمعانعة Hysteresis - الغناطيسة : Reluctance Motor

يهدف عدًا النوع إلى إيجاد عزم سانعة مغناطيسية Reluctanice Torque بالإضافة إلى عزم العاوقة Hysteresis Torque المناطيسية ويحدث فذا العبزم المصاف قبقط عند سرعة الترامن . ولا بزداد العسزم خالال كل فتسرة بدء الدوران.. أي في السرعات الأقط



محركات المغناطيس الدائم Permanent Magnet Motors

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم


> يدخل المغناطيس الدائم في كثير من المحركات الكهربة التي تعمل على أي من التيارين المستمر أو المتردد ليشكل أيًا من العــضـوين الثــابت أو الدوار المحرك.. كما يتم تهجين بعض أتواع للحركنات الكهربية بالغناطيس الدائم لتحسين شواص فذه المركات وسبق أن تناولنا هذه الأنواع الهجنة غى الأعداد السابقة من والكهرباء

وسوف تثناول في هذه الدراسة. أنواع المحركات الكهربية التي تعتمد على المغشاطيس الدائم بالكامل في تكوين العضو الشابث أو العضو الدوار المحرك. إذ أن إستقدام المغتاطيس الدائم في هذه للمركبات يؤدي إلى تحسين كفاءة المرك وتوفير كل الطاقة الكهربية التي كانت تستخدم لإيجاد نقس الجال الغناطيسي عن طريق طفات توضع حول جسم الاقطاب ويصر بها ثيار مستصر وبالنالي توقير تكاليف هذه اللفات ويؤدى استخدام المغناطيس الدائم أيضاً إلى تشخيل بعض الأنواع من هذه الحركات دون حاجة إلى استخدام فرش كربونية Brushless أو حلقات انزلاق Slep Rings أو عضو تسحيد Commutator. كما يؤدي إلى ندرة حاجة المحرك للصيانة وبالثالي زيادة عمره الافتراضي. إلا أنَّ هذه المحركات تتعرض لسواه استخدام وعدد من الشاكل تؤدى إلى إضعاف للغناطيس الدائم أو تدهور مجاله المغناطيسي مما يتلف خواص المصرك ويصبح غير

صالح للاستخدام، والتعرف على هذه الشاكل.. علينا بيان كيفية الحصول على المغناطيس الدائم ومعرفة العوامل التي تؤثر عليه وتؤدى إلى إضمعاف مجاله المقتاطيسي. يتكون المفتاطيس الدائم من قطعة

من الصديد الصلب أو سبيكة مواد حديدية.. ويتم وضع هذه القطعــة في دائرة مغناطيسية من الحديد الطرى أو رقائق الحديد السليكوني الموضوع عليها ملف يمر به ثيار كهربي عال بقدر الإمكان على شكل نبضة لجزء بسيط من الثانية حيث تتم مغنطة المغناطيس الدائم. ويوضح الشكل رقم (١) طريقة بسيطة يتم بها إتمام عملية الغنطة.. حيث يوصل مكثف C عالى السعة بقدر الإمكان إلى محسور تيار مستمر ذي جهد مناسب الجهد الذي يتحمله المكثف.. وتوصل على الشوالي مضاومة R تحد من تيار شحن الكثف ليكون مناسباً لمصدر التيار المستمر. ويتم أولاً تومسيل المفتاح S في الوضع رقم أ لعدة بشائق تكفى لشحن الكثف ووصول جهده إلى قيمة جهد مصدر التيار الستمر.. ثم يتم توحسيل المفتاح للوضع 2 قتمر كل شحنة الكلف العالية خلال اللف لقترة جرَّء من الثانية تتم فيها الغنطة.

من هذا.. ينضح أن عملية للغنطة تتم في زمن بسيط كما أن عملية الزالة الغنطة يمكن أن تتم أيضاً في زمن بسيط وينفس الأسلوب بعد تبديل طرفي الملف. إلا أن تبار إزالة المغتطبة يجب أن يكنون أقبل من تيار



للغنطة وبالقدر اللازم فقط لوصول كشافة الجال إلى النسفر دون قبيسة موجية أو سالية.

تناقص كثافة الجال الغناطيسي


يرجع الأساس لكل عطيات المغتطة وعمليات إنقاص أو إزالة المغنطة إلى منحنى التعريق الغناطيسي-Hystere sis Loop لحديد الغناطيس الدائم كما بالشكل رقم (٢).. حيث يصل التيار اثناء الغنطة إلى أقصى قيمة له تجعل شدة المجال المغناطيسي (H) عند نقطة مثل C.. وتكون أقصى كشافة للمجال الغناطيسسي(B). عند نقطة (D). وبثلاشي تيار المفنطة أو رصول (H) إلى الصفر.. يتبقى بصديد المتناطيس الدائم مغناطيسية متبقية عالية تعثلها النقطة E. وبوضع هذا الغناطيس الدائم أبعد مغنطته - في الصرك الكهربي.. فإنه يتعرض لتاثير عدة عوامل تؤدي إلى إنقاص كنتاقة الجال المغتباطيس الثائجية عينيه. ومن أهم


 ١ ــ الشغرة الهواشية بين العضو الدوار والعضو الثابت:


تؤدى هذه الثغرة إلى إنقاص كثافة الجال الغناطيسي لتصبح عند النقطة F بدلاً من النقطة E ... وتصبح النقطة F راقعة على منحنى تعريق مغناطيسي آخر يعتبر أفضل من منحنى التمويق الأساسي الذي كان بدون تُعرة هوائية. ويرجع ذلك إلى أن كثاقة المجال الجديدة F _ ولو أنها أقل من E ـ إلا أنه يصعب إضعافها إلى كنافة مجال(صفر) مثلاً.. حيث يوصلها إلى ذلك شدة مجال H مماکس کبیر حتی النقطة G _ أی سالبة ـ وتكون أكبر من حالة المنحنى بدون ثغرة.. حميث تكون H السالمية حتى النقطة K كما بالشكل رقم (٣). وهذا يعنى.. أن وجود التُضرة الهوائية بين العنضدو الثابت والمعضو الدوار يجعل المغناطيس الدائم أكشر تحملأ لظروف إضعاف مجاله. وإذا حدث تغيير لأبعاد الدائرة المغناطيسية بحيت يؤدى ذلك إلى زيادة المقساوم المغناطيسية لمسار خطوط للجال القناطيسي. فإن هذا التفيير يشبه في تأثيسره زيادة طول الشغسرة الهواثيسة.، والعكس،

٢ ــ للجال المغناطيسي الخارجي:

عند تعرض المغضاطيس الدائم لمجال مغناطيسي خارجي من أي مصدر مثل العضو الدوار عندما يكون المغاطيس الدائم بالعضو النثابت أو العكس.. قإن للجال الخارجي إما أن يساعد مجال المغتاطيس الدائم Magnetising أو







يعاكسه Demagnetising ، وإذا كائن كشافة مجال الغناطيس الدائم عندالنقطة ٢ ـ شكل رقم (٣) ـ قــإن اللجال الخبارجي الساعد ينقل كشافة الجال الكلية إلى نقطة أكبر مثل M. وبتلاشى هذا المجال المساعد.. تعود كثافة للجال إلى النقطة F عبر منحنى تعويق صغير FM يسمى بمنحنى Minor Hysteresis التعريق الفرعي Loop. أما إذا كان الجال الخارجي يعاكس مجال المغناطيس الدائم.. قإن كشافة الجال تنشقل من النقطة F إلى النقطة N على المنحنى الأسساسي، ونقل كثافة الجال ولاتعود إلى ما كانت عليه عند النقطة F بتلاشي هذا للجال الخارجي الماكس. بل تعود إلى قبيمة أقل عند النقطة O عجر النصني القرعي NO. وهكذا.. قبإن تعسرض الغناطيس الدائم لجسال مغناط يسى معاكس يؤدي إلى نقص كثافة مجاله حتى بعد أن يزول المجال

٣ ــ ارتفاع درجة الحرارة:

تتتج زيادة درجة حرارة الغناطيس الدائم عادة من زيادة مفاقيد المحرك... وتكون هذه الزيادة مقبولة في أحوال التشغيل العادية. أما إذا حدثت دواثر قصر Short Circuit في بعض ملفات المصرك.. أو تحميل زائد عن الصمل الكامل للمحرك دون أن تشوم أدوات حماية للصرك بقصله عن للمصدر.. وكفاك إنا صفت خريق مجارير للمحرك فبإن درجة حرارة للغناطيس الدائم ترتقع بدرجة عالية تؤدى إلى نقص كثافة الجال الغناطيسي المقتاطيس الدائم، مما يجعل متحثى التعويق المغناطيسي بالكامل داخل منحنى التصويق الاساسي قبل زيادة درجة الحرارة .. مما يعنى بالتــالى أن المغتاطيس الدائم أصبح لا يتحمل الجال المغناطيسي الخارجي للعاكس. وتكون درجات الحرارة عالية بدرجة

كبيرة بحيث تؤدى إلى إضعاف المغناطيس الدائم وهناك مسواد مغناطيسية مختلفة مثل Alnico تتحمل درجات حرارة حثى ٥٠٠ م. الإجــهادات الميكانيكيــة

يؤدى تعسرض للفناطيس الدائم للاهتزازات والصدمات وإجهادات الضغط.. إلى نقص كثافة الجال المغناطيسي بيين الشكل رقم (٤) تقص منحتى إضعاف للغنطة -De اراد magnetisation Curve خط اليكانيكي على ج المغذاطيس الدائم، ومع استحداث مواد جديدة تستخدم لتصنيع الغناطيس النائم.. أصبح تأثير مسال هذه الإجهادات الميكانيكية ضعيفا،

ه مرور الوقت والثرهل:

لوحظ أنه بمرور الوقت. نقل كثافة مجال الغناطيس الدائم حتى دون أن يتعرض لعوامل خارجية كالسابق الإشارة إليها. وترجع أسباب فذا القسعف إلى حاجة جيزيئات حديد المغتاطيس الدائم إلى للحاقظة على اتجاهاتها التي تم ضبطها في اتجاه محدد أثناء عملية المغنطة. وإذا ترك مختاطيس دائم قبي الهواء لعدة سنوات دون وضع أجلزاء حديدية تكمل مساره الغناطيسي وتحافظ على اتصاهات جزيشاته في نفس الاتصاه الأساسي.. فإن كثافة مجاله تضعف.

H(KAT/m) شكل رقم (٥) : منحنى إضعاف المغنطة لمواد مختلفة ٦ ــ الإشعاع: يؤدى تعرض للغناطيس الداثم

للإشعاع بانواعه الختلفة إلى نقص طفيف في كثافة مجاله الغناطيسي. لذلك.. يجب استخدام وسائل حاجبة Shielding لهذه الإشعاعات عن المغناطيس الدائم

مواد المفتاطيس الدائم

يصنع المغتباطيس الدائم من مواد مختلفة كل منها عبارة عن سبيكة من عسدة عناصسر. ويهدف التتوع إلى الصصول على صواد أكثر تحملا لدرجات الصرارة العالية أو الجالات الخارجية المضعفة أو الإجهادات المكانيكية وخلافة.

وأكثر المواد شيوعاً في الاستخدام.. هی سبائك تسمی Alnico تشكل بجموعة عناصر مكونة من الالومنيوم والنيكل والكوبالت ونسبة طفيقة من التيثانيوم والنحاس. تصل نسبتها إلى نحو ٣٠٪ والباقي هو الحنيا

رباختلاف نسب العنامسر السابقة إلى الحديد. تتواجد نوعيات مختلفة من سبيكة Alnico كسا في الشكل رقم (٥). حيث تعطي «Alnico 5» كثأفة مجال مغناطيسي عالية تصل إلى (1.3 Tesla).. إلا أنَّه إذا تعرض لشدة مجال معارض بسيطة في حدود (80 KAT/m) قبان مجاله يتلاشي. أما «Alnico B» فتعطي كثافة

مجال أقل (0.8 Tesla) بينك لا يشلاشي مجاله إلا إذا تعرض لشدة مجال عالية تصل إلى (140 KAT/m) كما بالشكل.

Alnico 6

Alnico 7

Alnico B

m 0.5

0.0

وهذاك سيائك كثيرة أخرى غيرها تستضدم في تصنيع للغناطيس الدائم Cunico, Cunife, Remalloy, Femite طبقاً لطبيعة استخدام الغناطيس الدائم.

وعندما تذكر الخواص المغناطيسية لتوع المادة المستخدمة في المغتاطيس الدائم أو يتم مقارنتها بمواد أخرى مذكر فقط الربع الثائي من منحني التعويق المغناطيسي الذي تكون ضيه كتافة الجال الغناطيس B موجية وشدة المجال المغناطيسي H سالبة.، لأن هذا الربع من المسحلي هو العبسر عن حالة الغناطيس الدائم بعد الغنطة وعن مدى تحمله للعوامل الخارجية المؤثرة كحا بالشكلين رقمي (٤، ٥) حيث يسمى منحنى إضماف للغنطة .Demagnetisation Curve

أنواع محركات المغناطيس الدائم ا ـ محركات تعمل على الثيار المستمر:

> وهي نوعان أساسيان. ١ - المحركات ذات الموحد:

إوهى محركات تقليدية يمثل فيها المُغناطيس الدائم العسمس الشابد..






ويمثل العضو الدائر عضو الإستنتاج وعضو التوحيد، وما زال هذا النوع من المحركات يتم تصنيعه ويستخدم على تحلق واسع في المحسركات الصفيرة في جميع أنواع السيارات وخلافه،. وفيها ياخذ المغاطيس الدائم صوراً متعددة كما بالشكل رقم (1).

٢ ــ المحركات اللافرشية Brushless ٢ ــ المحركات

وهي محركات حديثة يشكل فيها للمختلفيس الدائم الحصص الدوار على على عدد بسيط من اللشات موزعة على المحيوة. ويتم تهديل تحذية عدران اللفات على المتابع مع حدركة دوران المحضو الدوار بواسطة دوائر عضو الدوار بواسطة دوائر عضو التوجيد التقليدي والفرش عن الكربونية بحيث يصبح للحرك نادر الحاجة للصيانة ويزداد عصره الافتراضي وتتمسن كفاعته تقاصيل في العدد رقم ١٣ من «الكهرباء في العددة».

پ ــ محركات تعمل على التيار المتردد ذي الوجه الواحد:



وتوجد أيضاً بنوهين: \ _ المحركات الدقعية -Impulse Mo tors:


وهى محركات تستقدم على نطاق واسع في للرقامات الزمنية Timers التي تركب في كشير من الأجهزة وللعدات. ويتكون العضو الشابت من علف واحد مصوره في اتجاه صحور دوران الحرك.. ويتحمل جهد الصدر الذي يكون عادة ٢٢٠ ف. ٥٠ دَارث... ويعطى هذا اللف عدداً من الأقطاب في حدود ٢٤ قطباً بنظام الأقطاب النظيية Claw Poles كما بالشكل رقم (٧). ويتكون المضو الدوار للمحرك من اسطوانة المغناطيس الدائم التي تعطى عدداً من الاقطاب في حدود ٢٠ قطباً. وفي هذا النوع من المحركات . يحتلف عدد أقطاب العضو الشابث عن عدد أقطاب المضمو الدوار لكي يتولجد عرم عند بدء الدوران بالنظام

وتعشم تظرية العزم الدفعي -m pulse Torque خـــلال فــــتــرة بدء الدوران على اختلاف الخطوة القطبية للعضو الدوار عن العضو الثابت. وفي لحظة وصول تبار العضو الثابت إلى الصفر خلال موجة التيار المتردد.. تنشأ قوة جذب بين أقطاب المغناطيس الدائم وحديد الاقطاب البارزة من العضو الثابث، وبين لحظات تواجد التيار بالقيمة الموجبة أو السالبة.. يتقبذب العضو الدوار في كل من اقجــاهي الدوران.. ولكي ينــدفع في اتجاه واحد نستخدم سقاطة Paw وكامة Camميكانيكية أو أي نظام ميكائيكي يجبسر العشسو الدوار علم القفيز في النجاه دوران واحمد وعندئذ يندقع ليدور بسرعة التزامن Ns القي يتم حسابها مئ عدد أقطاب العضو الدوار ذي المنظميس الدائم 26 وتردد المنبع f من العلاقة (120 = No 1/29) مثل أي محرك تزامني.

 ٢ - ألمصركات ذات المغضاطيس الدائم والقطب المظلل:

وهى محركات تعتمد على إيجاد عزم تأثيرى لبدء الدوران بتحنيع المعتاطيس الدائم من سبيبكة فات مقاومة نوعية Resistively صغيرة نسمح بعرور تيارات كافية بها لإيجاد عزم البدء التأثيرى .. أو وضع قفص سنجابى مبسط بالعضو الدوار مع المغتاطيس الدائم لإنتاج العزم التأثيرى

أما العضو الثابت. فيشكل قطبين — أو أربعة أقطاب باستخدام ملف لكل قطب أو ملف واحد للقطبين في حالة للحرك ذي القطبين. وعلى كل قطب توضع حلقة نصاسية تشكل القطب للظال للحصول على مجال



منظميسي دائري، ويذلك تنتج تيارات العضو الدوار أو الققص عزماً تأثيرياً في بدء الدوران ، وبعد زيادة السوعة بنتج للغناطيس الدائم عزم المحرك الاساسي القرامني،

جـــ محركات تعمل على القيار المتردد ثلاثي الأوجه:

يتكون العضو الثابت في هذا النوع من المحركات من ملفات ثلاثية الأوجه موزعة على محيط مجارى العضو الشابت بما يمساش تماماً المحركات التأثيرية التقليدية ثلاثية الأوجه . أما العضو المدوار.. قإنه يحشوى على للغناطيس الدائم يعسدد من الأقطاب مساو لعدد أقطاب العضو الثابت

وقى مثل هذا النوع من المحركات.. إذا تم توصيل العضو الثابت بمصدر ثلاثي الأوجه ٥٠ ذرك مثلاً وكان العضو الدوار يحتوى على الغناطيس الدائم فقط. فإنه لن يشمكن من بده الدوران لأن أقطاب العضم الدوار تكون ساكنة ولن تتمكن من التجاذب مع أقطاب العاضو الشابت التي تدور بسرعة التزامن، لهدا.، يجب أن يشتمل العضو الدوار على وسيلة تعطى عسرما تاثيريا مسثل قنفس السنجاب مننذ بداية الدوران وحنى الوصول إلى سرعة قريبة من سرعة الترامن.. والتي عندها يستمر المحرك في الدوران بسيرعة الشرامن الثابشة بشبات التردد. إلا أن هناك مشاكل تحدث بسبب تواجد كل من قطص السنجاب والمغناطيس الدائم،، لأنه في للحرك الترامني التقليدي الذي تنتج أقطاب العنضس الدوار فينه من تيبار مستمر يمر بملقات أقطابه.. لا يجب توصيل التيار المستمر إلى الأقطاب إلا بعدان تصل سرعة العضو الدوار إلى أشمى سرعة تنتج من العرم التأثيري، وإذا تم توصيل الشيار المستمر عند البده يتأرجح العضو الدوار بقد بذبات دون أن يتمكن من الدوران بنعبومسة ودون أن تزداد

رفي للحرك ذي الغناطيس الدائم..

شكل رقم (٩) معايده محرك العضو الدوار ذي المغناطيس الخارجي والقفص الداخلي المحدث مثل هذه المساكل لأنه يماش الأقطاب المحددة الماليات المستصود والذاك. تستخدم عدة أشكال من العضو الدوار للحد من هذه المشاكل .. ومن ذلك:

Magnet

١ — العضو الدوار ذو القناطيس الدائم
 بدون قفص سنجاب:

يتعيز هذا النوع بأن الاقطاب تشغل كل العضو الدوار مما يؤدي إلى مجال مغناطیسی عال من کل قطب، ویزداد عزم تزامن المصرك وبالتالي قدرة خرجه بالنسبة لصجم الحرك، ولكي بيداً المحرك في الدوران. قبإنه يجب أن يعمل على جهـاز مغير تردد وليس من المصدر المباشسر ثابت الشردد.. بحيث يغذى المحرك عند البدء بتردد منشقض يمكن أقطاب العضبو الدوار من مسلاحمقة دوران أقطاب المعضمو الثابث .. ثم يتزايد التردد بالتدريج المناسب لاستصرار ملاحقة العضو الدوار لزيادة سسرعة دوران أقطاب العضو الشابث وذلك حتى الوصول للسرعة الطلوبة بالتردد الناظر.

٢ - العصصو الدوار دو للغناطيس
 العلقف والقفص الخارجي:

_Interior PM Rotor توضع أقطاب المغشاطيس العاشم في الجزء الدلظي من العضو الدوار حول محور الدوران - كما بالشكل رقم (A) - وخارج هذه الأقطاب توضع الشرائح الحديدة وقفص السنجاب. إلا أنه.. يجب مالحظة أن الجـرَّء الخاص بقفص السنجاب فنا يختلف كثيراً عن القفص السنجابي التقليدي للستخدم في المعركبات النبائيرية وذلك لكي يتوافق مع وجود المغناطيس الدائم. حيث يتم قطع جنزء من حديد القفص Flux Barrier في المصور بين كل قطبين ليمثع مجال المغناطيس الدائم من إكسال دائرته المغناطيسية خلال حديد القافص.. لأنه يجب أن تكتمل الدائرة المغناطيسية للمغناطيس الدائم خلال حديد العضس الثابت حتى ينتج عزم الترامن للمصرك وفي نفس الوقت. فسإن هذا القطع لا يكون

بالكامل لحديد القفص ويترك جزء من هذا الحديد ليسمح بعرور صجال أقطاب العضو الثابت بالعضو الدوار عندما يكون هذا اللجال في أي موضع خلال فحرة بدء الدواران، والمعروف أن القطع بالكامل يحسن ويزيد عزم التزامن، ونظراً لتواجد تنبذبات عالية في العرزان، يترك جزء بدون قطع كما الدوران، يترك جزء بدون قطع كما بالشكل وإن أدى ذلك إلى نقص بسيط في عزم التزامن،

ومن هذا النوع.. هناك أشكال أخرى للعضو الدوار لتحقيق نفس الأهداف بأساليب مختلفة.

٣ ــ العــضـــو الدوار ذو المغناطيس
 الخارجي والقلص الداخلي:

ويسمى Service Magnet Rotor. وفي...
يتم وضع المغناطيس الدائم على المحيط الخارجي العصو الدوار بالتوزيع المبين في الشكل رقم (٩)...
يتواجد فيه - مع باتى جسم العضو الدوار - رقائق صلب سليكونية يوضع بها قفص العضو الدوار.. أو يتستبدل الرقائق والقدم بسبيكة تسميدة - كما بالشكل - تتمييزة - كما بالشكل - تتمييزة - كما بالشكل - تتمييز

بالعرض الضيق لمنحنى التعريق المغناطيسي حتى تسمح بمرور خطوط للجال المغناطيسي في أي اتجاه خلال فقرة بدء الدوران تتميز هذه السبيكة المخفضة عن العديد التقليدي حتى تعطى عزما تاثيريا عاليا خلال فقرة ويلاحظ. أن هذا الشكل يحقق ويلاحظ. أن هذا الشكل يحقق مرور المجال المغناطيسي في أي اتجاه عند بدء الدوران الإسجاد العسرم

ريسمى Deep PM Rotor. وقيه. يتم استخدام مغناطيس دائم رقيق ذى كثافة مجال مخناطيسى عالية بحيث يكون عميفاً بالقرب من سطح العضو الدوار إلى قرب محور الدوران كما بالشكل رقم (١٠). ويكون باقى جسم العضو الدوار إما من رقائق الصلب السليكوني يشكل بها قفص



السنجاب .. أو من سيبكة حديدية

كما كان في النوع السابق، ويتيع هذا التسوريع القطاب المغناطيس الدائم

مسارات متعددة لمجال أقطاب العضو

الثابث في كافة الاتجاهات من العضو الدرار لكي ينتج عـزماً تأثيرياً كافـياً

خــلال بدء الدوران مع عــزم تزامني

عال بعد استقرار سرعة الصرك.

وهناك توزيع أفصحمل لأقطاب

المغتاطيس العائم.. بإزادــــة هذه

الأقطاب عن محور الشمائل القطري

مسافة مناسبة كما بالشكل رقم (١١)

حشى يزداد كل من العرم التأثيري

والعزم التزامني للمحرك.

شكل رفر (۱۱)
محرك العضو الدوار
محرك العضو الدوار
دى المغناطيس العميق المراح
على التيار المتردد ثلاثى الأوجه. إما
التقليدي تو التردد الثابت (٥٠ ذ/ت)
وفي هذه الحسالة بجب أن يعطى
الجدرك عزماً تأثيرياً عالياً خلال فترة
البده. أو يكون المصدر هو أحد أنواع
أجهزة تغيير المتردد وفي هذه الحالة
يمكن أن يكون العزم التأثيري للمحرك
معيراً ويكون العزم التأثيري للمحرك

إلى السرعة التراطية.

في العدد القادم: اختبار المحركات الكهربيسة